“4·28”大沥触电死亡事故调查报告

2022年4月28日上午9时39分许，位于佛山市南海区大沥镇盐步南国小商品城西区5街32号广州长城垫业商铺位置，安装人员夏灯志（男，55岁，安徽人）在安装防水雨棚时不慎触电，后经医护人员到场证实已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“4·28”大沥触电死亡事故调查组，由区应急管理局、区监察委员会、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区城管局、区供电局、大沥镇人民政府等单位人员组成。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “4·28”大沥触电死亡事故。

（二）事故发生时间: 2022年4月28日上午9时39分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区大沥镇盐步南国小商品城西区5街32号广州长城垫业商铺位置。

（四）事故单位（个人）: 夏灯志。

（五）事故相关单位：广东南国小商品城有限公司、佛山市好事宜物业管理有限公司、佛山市南海区大沥美坐美家纺织品商行。

（六）事故伤亡人数：1人死亡。

（七）直接经济损失：暂无统计。

调查组认定，“4·28”大沥触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

死者夏灯志，男，汉族，1968年10月15日出生，安徽亳州人。

经查，死者夏灯志在佛山市南海区大沥镇盐步南国小商品城西区5街32号广州长城垫业商铺位置安装广告牌防水雨棚。

（二）事故相关单位基本情况

1.广东南国小商品城有限公司（以下简称“南国公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605754502082J；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区盐步联桂路；法定代表人：梁展鹏；注册资本：壹仟叁佰捌拾万元人民币；成立日期：2003年09月04日；经营期限：长期；经营范围：对专业市场的投资；铺位出租、咨询、管理；国内贸易；停车场经营管理（仅限南国小商品城内）；对广东南国小商品城进行经营管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动)

2.佛山市好事宜物业管理有限公司（以下简称“好事宜公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA52CJ7D64；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：佛山市南海区大沥镇广佛公路盐步路段广东南国小商品城西区A座二楼自编2号(住所申报)；法定代表人：关艳萍；注册资本：人民币伍拾万元；成立日期：2018年10月15日；经营期限：长期；经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.佛山市南海区大沥美坐美家纺织品商行（以下简称“美坐美家商行”），《营业执照》统一社会信用代码：92440605MA51CNER5C；类型：个体工商户；住所：佛山市南海区大沥镇广佛公路盐步路段广东南国小商品城西区5街30、32、32A号首层(住所申报)；经营者：刘桐凤；成立日期：2018年3月2日；经营期限：2018年3月2日至无固定期限；经营范围：纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

4.经查，2018年9月28日，广东南国小商品城有限公司与佛山市好事宜物业管理有限公司签订《租赁合同》，合同约定：将广东南国小商品城西区的物业按现状出租给好事宜公司，好事宜公司按约定自主进行招商及自主经营管理，自负盈亏；租赁期

限自2018年10月1日起至2023年11月15日止。

2019年4月25日，佛山市好事宜物业管理有限公司与佛山市南海区大沥美坐美家纺织品商行经营者刘桐凤签订三份《商铺租赁合同》，合同约定：好事宜公司将广东南国小商品城西区5街30号、32A、32号；租赁期限自2019年9月1日起至2024年8月31日止，共5年。

（三）现场检测情况

事故调查组组织南海区供电局用电检查人员及广东立胜综合能源服务有限公司电气工程师对广州长城垫业商铺广告牌后的商铺临街架空主线路0.4kV电缆驳接处绝缘情况进行检测，检查发现商铺临街架空主线路与分支线路存在一个驳接口，现场解剖电缆驳接两处，发现电工胶布包扎处有电弧灼烧的痕迹，推测有一定长时间的短路打火，对地漏电，电缆驳接口的导电体已灼烧严重。根据事发现场图片显示，彩钢瓦上有明显电弧灼烧痕迹，结合剖开电缆的驳接口分析，推测事发时有四块彩钢瓦高空坠落，刚好扎破架空电缆原有电工胶布包扎好的驳接口上，触碰到导电体，彩钢瓦的另一侧掉落在广告牌的角钢上，彩钢瓦属于导电物体，因此形成对地短路。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年4月26日，佛山市南海区大沥美坐美家纺织品商行经营者刘桐凤与夏灯志约定，由夏灯志承揽刘桐凤商铺广告牌上

方的防水雨棚安装作业。2022 年 4 月 28 日上午 7 时 30 分许，安装人员夏灯志到达商铺位置并开始安装商铺广告牌上方的防水雨棚。2022 年 4 月 28 日上午 9 时许，安装人员夏灯志在广州长城垫业商铺广告牌后的商铺临街架空平台位置安装广告牌防水雨棚时，四块彩钢瓦从高处坠落砸到架空平台地面的电缆，导致夏灯志不慎触电，后经医护人员到场证实已死亡。

经确诊，夏灯志因电击伤死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

夏灯志安全意识淡薄，承揽刘桐凤的防水雨棚安装作业后，在安装现场地面布满带电电缆的情况下，未穿戴绝缘防护用品进行作业，安装的彩钢瓦高处坠落砸到安装现场地面的电缆，导致触电死亡，是导致事故的发生的直接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，盐步派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。

大沥镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，大沥镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方未达成赔偿协议，已引导死者家属通过司法途径进行追偿。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

鉴于夏灯志已在事故中死亡，建议不予处理。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分作业人员安全生产意识薄弱，在日常作业中未切实提高安全意识，对于站立在电气线路上方进行作业的危险性认识不深，导致事故发生。为加强对同类行业的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一)督促事故相关单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故相关单位迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故相关单位事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由

企业负责人到大沥镇办进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）市场管理方要深刻吸取事故教训，加强物业管理力度，加强对市场内、物业范围内的涉电作业、高空作业等具有较大危险性的作业的审批和监督力度，加强用电设备的安全管理，增加安全防护措施，保障设备免受外力破坏产生危害，及时开展安全生产宣传工作，切实避免同类事故的再次发生。

（三）各相关行业主管部门要加大批发市场、专业市场的监管力度，提高同类经营主体的安全管理意识，督促批发市场、专业市场和相关经营主体深刻吸取事故教训，及时开展安全生产大排查，切实避免的生产安全事故发生。

（四）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，加强对施工场所的安全生产教育培训的监管，督促施工单位认真落实从业人员的安全生产教育培训工作。

（五）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（此页无正文）

“4·28”大沥触电死亡事故调查组

2022年6月22日