“6·13”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年八月十五日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）涉事设备基本情况 3
（三）模拟实验情况 3
（四）死者基本情况 5
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 6
（四）企业主要负责人履职情况 6
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 7
（三）事故善后处理情况 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 7
六、事故教训和防范措施 8

2023年6月13日8时29分，位于佛山市南海区狮山镇小塘有色金属园的佛山市欧振金属科技有限公司内发生一起起重伤害事故。工人汤洋（男，29岁，湖南人）使用起重机吊运钢结构金属件到喷漆房的过程中，钢结构金属件脱落，砸中汤洋，医护人员到场后确认汤洋已死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山欧振公司“6·13”一般起重伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、狮山镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：狮山欧振公司“6·13”一般起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2023年 6月13日8时29分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路工业园（佛山市佛宇重工实业有限公司小塘分公司）C车间之一。

（四）事故单位：佛山市欧振金属科技有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约130万元。

经调查认定，狮山欧振公司“6·13”一般起重伤害事故是一起因吊运过程中钢结构金属件意外脱落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.佛山市欧振金属科技有限公司（以下简称“欧振公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MABQLPFH8U；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区狮山镇小塘三环西路工业园（佛山市佛宇重工实业有限公司小塘分公司）C车间之一（住所申报）；法定代表人：陈天宇；成立日期：2022年7月4日；经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构制造；金属加工机械制造；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水上运输设备零配件销售；金属制品修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）涉事设备基本情况

涉事设备为桥式起重机。设备类别：电动单梁起重机；设备型号：LDA5-19.3A3D；注册代码：41704406002009120158；使用单位：设备所有人为佛山市佛宇重工实业有限公司，实际使用人为欧振公司；使用证编号：起粤 EM4149；额定起重量：5 吨。涉事设备最近一次检验日期为 2021 年 10 月，检验结论为合格，下次检验日期为 2023 年 10 月，事故发生时涉事设备尚在检验有效期内。涉事设备的控制方式为地面控制（遥控），起重机作业人员不需要持有起重机械特种设备作业人员证书。

涉事起重机的吊钩上有一链条状索具，总长约 3500mm，索具中部位置有一铁环，将铁环套入吊钩可将索具可靠悬挂在吊钩上。索具两端带有铁钩，两个铁钩开口度大，未装有防脱钩装置，钩尖在索具呈自然垂直状态时，与水平方向所成夹角小。

涉事钢结构金属件长 3384mm，宽 2430mm，高 720mm，重约 943kg，有若干个孔径约 17mm 的小孔。使用涉事索具两端铁钩连接钢结构金属件上两个小孔并进行吊运，铁钩与钢结构金属件最大连接深度为 50mm，且钩尖方向在钢结构金属件重力作用下近为水平状态。

（三）模拟实验情况

2023 年 7 月 4 日，狮山欧振公司“6·13”一般起重伤害事故调查人员到事发地欧振公司，使用涉事起重机、涉事索具、伤人钢结构金属件及防坠钢丝绳（用于安全防护，钢结构金属件未

脱落时不受力），分别采取正面上钩与反面上钩的方式（见如下示意图），进行模拟吊运实验。实验结果显示，因钢结构金属件及索具两端铁钩自身构造原因，实验过程中二者均未得到可靠连接，通过上述两种上钩方式对钢结构金属件进行吊运过程中，均出现被吊物品脱落现象。



正面上钩示意图



反面上钩示意图

（四）死者基本情况

汤洋，男，汉族，1994 年 5 月 27 日出生，住址：湖南省临湘市******。

经查，死者汤洋是欧振公司聘请的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 13 日 8 时 20 分许，欧振公司员工汤洋使用涉事起重机对一待加工的钢结构金属件（重约 943kg）进行吊运，并将索具两端铁钩勾住钢结构金属件上的两个小孔进行固定，以辅助吊运。当汤洋操作起重机将钢结构金属件移动至喷漆房旁并进行下降操作时，因索具两端铁钩与钢结构金属件小孔连接不可

靠，致使铁钩脱离小孔，钢结构金属件脱落并砸中汤洋。汤洋受伤倒地后，欧振公司其他员工立即组织施救并拨打急救电话，医护人员到场后确认汤洋已死亡。

经确诊，汤洋为闭合性颅脑损伤特重型导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

汤洋安全意识淡薄，对吊运作业存在各种危险因素缺乏认识，在缺少有效防护措施的情况下操作使用起重机械，起吊过程中未能确保被吊物品可靠连接，且未使用防脱钩装置，在吊运作业过程中未远离被吊物品，被掉落的金属件击中倒地受伤死亡，是导致本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

欧振公司未有效落实安全管理责任，未有效落实安全生产教育和培训，未告知汤洋作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，未及时消除生产安全事故隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

欧振公司的法定代表人陈天宇未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止汤洋吊运作业过程中未远离被吊物品的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于汤洋已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）佛山市欧振金属科技有限公司，未有效落实安全管理责任，未有效落实安全生产教育和培训，未及时告知汤洋作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国

安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）陈天宇，男，佛山市欧振金属科技有限公司法定代表人，陈天宇未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效落实安全生产教育和培训，未及时消除安全生产事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[4]、第二十一条第（五）项[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位对特种作业危险性认识不足，未有效落实作业现场安全管理，未对作业人员进行有效的安全生产教育培训和技术交底；部分作业人员安全意识淡薄，在未采取有效防范措施、未正确佩戴和使用劳动防护用品情

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

况下进行起吊作业等危险作业。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施:

（一）欧振公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）区市场监管部门要强化对辖区内的起重机械等特种设备的安全管理监督，加强特种设备安全宣传教育，普及特种设备安全知识，增强社会公众的特种设备安全意识，依法严肃查处涉及特种设备安全的违法行为，采取有效措施消除事故隐患，切实抓好本行业的安全生产工作，坚决防范遏制特种设备事故的发生。

（三）狮山镇人民政府要组织相关行业主管部门开展建筑工地、园区厂房内起重机械的安全生产专项检查，推动企业落实主体责任，健全教育培训机制、隐患排查机制和持证上岗制度，完善起重机械的现场安全防护设施，定期组织实施特种设备事故应急专项预案，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。