横琴粤澳深度合作区横琴中央汇地下汽车库“10•8”一般高处坠落事故调查报告

2022年10月8日20时52分，在横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）横琴中央汇地下汽车库（以下简称地下汽车库）内，发生一起高处坠落事故，造成一名安装作业人员死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《横琴粤澳深度合作区执行委员会关于依法承接原珠海横琴新区管理委员会有关权利和义务的公告》及有关规定，合作区执委会批准成立横琴中央汇地下汽车库“10·8”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由合作区商事服务局、经济发展局、民生事务局、横琴纪检监察工委、横琴公安局、工会等单位组成，负责对横琴中央汇地下汽车库“10·8”高处坠落事故开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料和综合分析，查明事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题提出事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.珠海市横琴华泰汇商业策划管理有限公司（以下简称华泰汇公司），类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资），住所：珠海横琴香江路10号211号商铺，法定代表人：邝志飘，成立日期：2022年3月17日，统一社会信用代码：91440400MA7LX5QY64。经营范围：物业管理等。

（二）事故相关人员基本情况

1.李某艺。在本次事故中，李某艺以个人名义与珠海横琴果丫丫水果店（以下简称果丫丫水果店）对接，口头约定迁店及装修相关事宜。

2.欧某基，死者。个体工商户经营者。

（三）相关合同、协议情况

2022年9月22日，果丫丫水果店与华泰汇公司签订《横琴中央汇租赁合同》，双方未签订安全生产管理协议。9月23日，果丫丫水果店邹某与李某艺沟通后，口头委托李某艺负责迁店及装修等事宜，未签订书面合同或协议。

10月5日，李某艺向宁顺电器店朱某球订购一台TCL品牌2匹空调（以下简称TCL空调），并提及风幕柜拆装事宜。因安装进度紧张，朱某球介绍同行欧某基和李某艺对接，欧某基实际承接TCL空调安装、风幕柜拆装业务。

（四）作业背景

2022年10月8日11时许，欧某基率工人何某业将TCL空调送至果丫丫水果店，先与李某艺、邹某对接风幕柜拆装事宜，其后与李某艺、华泰汇公司工程部员工戴某环一同前往地下汽车库查看安装环境。下午17时许，空调外机、风幕柜外机已固定好，风幕柜外机的黑色旧电源线待接驳。

当晚20时50分许，欧某基、何某业准备将已接入风幕柜内机的红色新电源线与已接入风幕柜外机的黑色旧电源线接驳。

二、事故发生经过、应急处置及现场勘查情况

（一）事故发生经过

2022年10月8日20时52分许，何某业将一架3米木梯放置在红色新电源线、黑色旧电源线接口下方。欧某基站在木梯旁向上观察后，让何某业将木梯向左移至3米开外的隔墙处，随后欧某基未佩戴安全带、安全帽等防护措施，通过木梯爬上隔墙并让何某业用空调扎带把风幕柜外机处裸露的一小部分铜管绑扎好，在何某业将木梯再次向左移至风幕柜外机下方时，瞬间听到较大声响并发现欧某基从隔墙旁的风管掉落至地坪面。

（二）事故应急救援情况

何某业摇动欧某基身体并呼喊欧某基，未见其反应，即对其进行心肺按压复苏，并让路过行人拨打120。约十分钟后，120抵达现场后拨打110报警，并将欧某基送往医院抢救。

10月9日0时01分许，合作区商事服务局工作人员抵达现场，开展勘察并督促企业跟进欧某基抢救工作。各单位信息报送及应急救援的开展符合相关规定。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于横琴中央汇地下汽车库第B4排第148号车位附近区域，属于华泰汇公司管理的公共区域。现场勘查可见，涉事风管节上下表面贯穿，存在不规则形状孔洞，隔墙墙角处可见血渍，附近地面有工具包、工具箱、木梯、无机玻璃钢碎片等，现场未见安全带、安全帽。

（四）善后情况

合作区各部门依职责积极开展善后工作，安抚死者家属，并协助家属做好欧某基工伤认定等相关工作，未出现社会不稳定情况。

三、事故伤亡人员及直接经济损失情况

欧某基，男，汉族，广东湛江人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定该事故直接经济损失为100.9万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

欧某基安全意识淡薄，在未取得高处安装、维护、拆除作业相关资格证书；未佩戴安全带、安全帽等防护措施违规进行高空作业，最终造成其从高处坠落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

李某艺未落实安全生产管理制度，对现场安全管理不到位，是导致事故发生的间接原因；

华泰汇公司未建立健全安全生产规章制度，对地下汽车库高处作业现场安全管理不到位，未制止物业管理区域内违章作业行为，未核查欧某基的相关资格证书情况下允许作业人员在地下汽车库打孔和安装风幕柜外机，是导致事故发生的间接原因。

五、事故性质认定

经调查认定，横琴粤澳深度合作区横琴中央汇地下汽车库“10·8”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

1.欧某基。安全意识淡薄，未佩戴安全带、安全帽，无相关资质证件从事高处作业，对事故负有主要责任。鉴于其已死亡，建议免于追究其责任。

2.李某艺。安全意识薄弱，受委托负责迁店及装修等事宜，将风幕柜拆装、TCL空调安装业务发包至不具备相关作业资格的欧某基，未落实安全生产管理制度，对现场安全管理不到位，对事故负有责任。建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其立案调查，追究其有关法律责任。

3.华泰汇公司，横琴中央汇运营管理单位。安全意识淡薄，未建立健全和落实全员安全生产责任制，对地下汽车库内高处作业安全监管不到位，未采取有效措施制止违章作业，未与承租单

位签订安全生产管理协议，未对相关场所的安全生产工作统一协调、管理，对事故负有责任，建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其立案调查，追究其有关法律责任。

4.邝某飘，华泰汇公司法定代表人。未组织建立健全并落实全员安全生产责任制，对公司安全生产工作参与度不足，督促、检查本单位安全生产工作不力，未能及时消除相关事故隐患，对事故负有责任，建议由合作区商事服务局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其立案调查，追究其有关法律责任。

七、防范和整改措施

（一）华泰汇公司要吸取本次事故教训，严格落实高处作业相关安全管理制度，同时加强对作业人员的资格证件和防护用具的检查，加强物业管理区域现场的安全管理，对事故隐患做到早发现、早控制、早消除。

（二）李某艺要组织建立健全和落实公司各项安全生产管理制度，提高安全意识和安全管理水平，加强对临时聘用工人的安全管理，采取有力措施督促检查本单位安全生产状况，针对排查出的安全生产隐患，及时制定整改措施落实整改。

（三）合作区经济发展局作为行业主管部门，要切实加强对商业综合体安全监督管理工作，将本起高处坠落亡人事故通报全区商业综合体相关管理单位，督促做好对高空抛物、高处作业、空调外机安装等安全隐患排查。

横琴中央汇地下汽车库“10·8”高处坠落事故调查组