珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查报告

珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”

一般高处坠落事故调查组

2024年3月15日

目　录

一、事故基本情况.....2

（一）事故相关企业情况.....2

（二）涉事装修项目情况.....3

（三）事故相关人员情况.....3

二、事故发生经过和应急处置情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故应急处置情况.....5

三、人员伤亡和经济损失情况.....5

（一）伤亡人员情况.....5

（二）直接经济损失.....6

四、事故原因分析.....6

五、事故性质.....7

六、事故相关单位履职情况.....7

七、事故责任认定以及处理建议.....8

（一）对事故单位的处理建议.....8

（二）对事故个人的处理建议.....9

八、事故整改和防范措施.....9

珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查报告

2024年1月2日15时23分许，由广东宏洁集团有限公司承接的华发智谷圆芯广场外墙清洗项目，发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，2024年1月5日，成立了由高新区管委会、区应急管理局、区总工会、区综治局、区社会事业局、金鼎派出所、区纪检监察工委等单位人员组成的珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、调查询问和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

经调查认定，珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”高处坠落事故是一起施工单位现场安全防范措施不到位，施工人员

安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关企业情况

1.承包单位：广东宏洁集团有限公司[1]（以下简称“广东宏洁公司”）。统一社会信用代码：91440400752887521G；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：钟建平。成立日期：2003年8月6日。项目负责人：李**。

2.发包单位：华发商务服务（珠海）有限公司[2]（以下简称“华发商务公司”）。统一社会信用代码：91440400MAC09WFP5D；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：钟建平。成立日期：2022年10月17日。

---

[1] 行业：一般项目：物业管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；洗车服务；销售代理；采购代理服务；家政服务；承接档案服务外包；家具安装和维修服务；消防技术服务；单位后勤管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；五金产品批发；装卸搬运；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；住宅室内装饰装修；劳务派遣服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[2] 一般项目:物业管理;物业服务评估;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;小微型客车租赁经营服务;代驾服务;洗车服务;城市绿化管理;城市公园管理;花卉绿植租借与代管理;林业产品销售;花卉种植;礼品花卉销售;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;居民日常生活服务;商业综合体管理服务;园区管理服务;市政设施管理;商务代理代办服务;餐饮管理;外卖递送服务;家政服务;养生保健服务（非医疗）;房地产经纪;家具安装和维修服务;广告设计、代理;软件开发;软件销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;日用百货销售;日用化学产品销售;机械设备销售;五金产品批发;电子产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;体育竞赛组织;体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）;通用设备修理;装卸搬运;市场营销策划;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;棋牌室服务;消防器材销售;旅游开发项目策划咨询;摄像及视频制作服务;日用家电零售;家具销售;建筑装饰材料销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;汽车零配件零售;制冷、空调设备制造;机动车修理和维护;办公服务;机械设备租赁;建筑材料销售;酒店管理;停车场服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:建设工程施工;城市生活垃圾经营性服务;城市配送运输服务（不含危险货物）;餐饮服务;食品销售;生活美容服务;理发服务;道路货物运输（不含危险货物）;供暖服务;高危险性体育运动（游泳）;特种设备安装改造修理;建设工程设计。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准,文件或许可证件为准）

（二）涉事项目情况

事故地点位于高新区新沙五路智谷圆芯11栋，智谷圆芯园区由华发商务公司负责运营管理。2023年12月14日华发商务公司与广东宏洁公司签订《(华发科创产业园）外墙清洗服务合同》(合同编号WT-2023112700001)，签订《安全生产管理协议》约定双方安全生产责任。12月25日广东宏洁公司进入园区开始清洗作业。

（三）事故相关人员情况

1.李**，女，汉族，广东**人，广东宏洁公司副总经理。

2.樊*，男，汉族，河南**人，广东宏洁公司工程部副经理。

3冯**，男，汉族，湖北**人，宏洁公司临时雇佣墙面清洗临时工。持有湖南省应急管理厅签发处于有效期内的特种作业操作证，作业类别：高处作业，操作项目：登高架设作业，证号：T42**********。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘查、对相关人员调查询问、查看监控视频，还原事故发生经过为：2024年1月2日8时30分许，广东宏洁公司副总经理李**按照外墙清洗工作计划安排冯**、张**、梁**开始智谷圆芯园区11栋的外墙清洁作业，副经理樊*在11栋楼进行辅助及看管。下午15时20分许3人开始清洗11栋东面墙体，面向墙面从左至右依次为冯**、张**、梁**，其中

冯**、张**下至 11 栋东侧外墙窗户外进行清洗作业，梁**仍在楼顶准备工具。15 时 23 分 02 秒，冯**清洗完一扇窗户，正在操作身体下降时，突然发生坠落，坠落时脚部碰到外墙凸出的横梁，导致身体发生翻滚，坠落至 11 栋 1 层楼顶外侧露台，露台距离开始坠落位置经测量高度约 12 米。张**、梁**听到异响，查看发现冯**已坠落一楼顶露台，立即下去查看及告知在 11 楼楼顶的樊*，樊*也立即到场查看并电话告知李**，李**拨打 120 并立即到场查看。此时园区管理员王**在附近，发现发生事故，立即过去查看，随后微信告知古**经理及拨打 120。120 急救人员 15 时 34 分许到达，解除冯**身上穿的水鞋、雨衣、安全带等，将冯**送至市人民医院救治。



（图一）

（二）事故应急处置情况

15 时 24 分许，事故发生后，现场工人张**、梁**去查看并立即告知樊*，樊*转告李**，李**拨打 120 急救电话;

15 时 25 分许，园区管理员王**赶到现场查看，拨打 120 及微信向上级（古**经理）报告;

15 时 34 分许，120 到达，将冯**送至市人民医院救治;

18 时 48 分许,高新区应急局接市应急局值班室转报信息后，值班人员迅速启动应急预案;

19 时 25 分许，高新区应急局到达现场开展应急处置，核实了解情况,调查取证、做好信息续报工作并协调处理善后事宜等。区创新创业服务中心人员也及时赶到现场协调处理事故。

接报事故后，医疗、应急、园区管理等应急响应迅速，及时进行处置，未发生衍生事故，信息报送及时，经评估，本次事故应急处置符合相关规定。

三、人员伤亡和经济损失情况

（一）伤亡人员情况

冯**，进行外墙清洁作业时发生高处坠落事故受伤，坠落高度约 12 米。按照 GB/T15499-1995《事故伤害损失工作日标准》[3]珠海市人民医院 2024 年 1 月 30 日出具的出院记录（出院诊断结果）“1.闭合性颅脑损伤特重型；2.硬膜下血肿（左侧额颞顶

[3]9.10.1.2 重型颅脑损伤（硬脑膜下血肿需手术清除者），损失工作日 1500。

部）；3.脑疝；4.颞骨骨折（左侧）；5.创伤性蛛网膜下腔出血（小脑幕）；6.肺挫伤；7.肋骨骨折（右侧第4前肋及左侧第6前肋骨折、左侧第7前肋及右侧第3前肋骨折）；8.骨盘骨折（双侧耻骨联合、耻骨梳、坐骨及髂骨、全骶椎骨折及盆腔血肿）；9.肝囊肿。”判定冯**为重伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），截至2024年2月20冯**的救治费用约253000元，相关善后处理费用约9000元。

四、事故原因分析

（一）现场勘验时，发现冯**使用的绳索下降自锁器掉落在地面，未安装在安全绳上，安全带卡扣也没与自锁器相连接（经现场测试安全带卡扣和自锁器均为完好状态），广东宏洁公司出具一份《“华发智谷圆芯”外墙清洗操作人员坠落事件报告书（初报）》表述：同业人员张**表述发现：设备统一配置的标准12毫米外围专用绳是滑落状态，第二道安全保障安全锁，冯**完全没有使用。

冯**未正确佩戴和使用安全防护用品即开始外墙清洗作业，发生高处坠落事故受伤，是事故发生的直接原因。

（二）广东宏洁公司工程部副经理樊*对冯**是否准确佩戴安全防护用具未监督检查到位。



（图二）

五、事故性质

经调查认定，珠海高新区广东宏洁集团有限公司“1·2”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位履职情况

（一）广东宏洁公司

按照《安全生产管理协议》（十二）.3:“广东宏洁公司施工人员应该正确佩戴使用劳动防护用品，禁止未正确佩戴安全帽进行施工等不安全行为的发生”。按照广东宏洁公司《外墙清洗安全规程》3.3:“施工员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，上岗

时要先系安全带。再系保险锁（安全绳上），而后再系好卸扣（操作绳上）”。按照广东宏洁公司《高空保洁安全管理检查流程》3.4.3：“检查操作人员是否佩戴个人防护装备”。广东宏洁公司未及时发现并消除事故隐患，未确保本公司安全管理制度落实到位。按照《中华人民共和国安全生产法》第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”广东宏洁公司未有效监督冯**正确佩戴和使用安全防护用品，对事故发生负有责任。

（二）华发商务公司

作为园区外墙清洗合同发包方，和承包方广东宏洁公司签订《安全生产管理协议》，按照协议约定，落实安全生产工作，有对广东宏洁公司外墙清洗现场的安全规范作业情况协调管理和巡查检查，发现安全问题的，及时督促整改。相关工作均落实到位，未发现不当行为。

七、事故责任认定以及处理建议

（一）对事故单位的处理建议

1.广东宏洁公司，未及时发现并消除事故隐患，未确保本公司安全管理制度落实到位，未有效监督冯**正确佩戴和使用安全防护用品，对事故发生负有责任。按照《国家安监总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）有关规定，建议在本起事故中不对广东宏洁

公司予以罚款处罚。

针对该公司存在未及时发现并消除事故隐患的违法行为，建议由区应急管理局立案查处。

（二）对事故个人的处理建议

1.冯，**安全意识淡薄，未遵守公司的安全操作规程，未正确佩戴和使用安全防护用品即开始外墙清洗作业，对事故负有主要责任。鉴于其本人在事故中受伤，不再追究其事故责任，建议由广东宏洁公司内部处理。

2.李，**作为广东宏洁公司副总经理，项目负责人，未能有效监督督促确保本公司安全管理制度落实到位，建议由广东宏洁公司内部处理并报区应急局备案。

3.樊*，作为广东宏洁公司该项目工程部副经理，安全监督员，落实公司安全检查制度不到位，未及时发现制止和纠正冯**未正确佩戴和使用安全防护用品行为。建议由广东宏洁公司内部处理并报区应急局备案。

八、事故整改和防范措施

此次事故的发生，充分暴露了有关生产经营单位安全生产主体责任落实不到位，生产经营过程中安全生产管理存在不足，部分作业人员安全意识薄弱等问题。

一、广东宏洁公司要认真吸取事故教训，要强化现场施工作业过程管控，确保各项现场安全管理工作落实到位，督促和指导作业人员严格落实高处作业安全防护措施，及时查处和纠正违章作

业行为，严格督促作业人员遵守劳动纪律、遵守安全操作规程，及时制止人的不安全行为、物的不安全状态，消除安全事故隐患，确保人员规范作业。

二、广东宏洁公司要强化安全教育培训工作，要认真组织高空作业相关人员进行安全培训，全面做好施工前安全技术交底和危险因素告知，提高工人安全意识、自我保护意识和遵守安全管理规程意识。

三、要加强对外墙清洗工程专业施工单位及劳务队伍的安全管理，华发商务公司作为管理方应加强对各类进场单位的监管，全面审核专项施工方案，有效督促和指导作业人员严格执行和落实，强化安全生产检查和隐患排查治理，及时发现和消除安全隐患，确保现场施工安全。

四、要加强安全宣传教育，区双创中心要有针对性加大安全宣传教育力度，确保孵化器企业及工作人员安全生产意识入心入脑。