“3·28”

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025年8月1日

一、基本情况 1
（一）事故发生相关单位及人员情况 1
（二）废气管道安装工程概况 2
二、事故现场情况、发生经过及性质认定 3
（一）事故现场情况 3
（二）事故发生经过 4
三、人员伤亡和直接经济损失 5
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人 5
（二）直接经济损失 6
四、事故应急处置 6
五、事故原因分析 6
（一）直接原因分析 6
（二）间接原因分析 6
（三）其他存在问题 7
六、相关单位履职情况 7
（一）行业主管部门履职情况 7
（二）属地政府履职情况 8
七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议 8
（一）免予追究责任人员（1 人） 8
（二）事故相关单位责任认定和处罚建议 9
（三）其他处理建议 10
八、事故防范措施建议 10

2025 年 3 月 28 日 18 时 50 分许，工人卢某在新塘镇白石村金庄路六巷 7 号从事废气管道安装工作时从 4 楼外墙坠落至地面，经抢救无效死亡。事故直接经济损失约为 112 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、区公安分局、区生态环境分局、区住房城乡建设局、区城管执法局、区人社局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘宇明服装辅料厂“3·28”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘宇明服装辅料厂“3·28”一般高处坠落事故是一起因无资质人员未按规定正确佩戴劳动防护用品冒险开展高处作业、企业安全生产主体责任不落实导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

1.广州市增城宇明服装辅料厂（以下简称“宇明辅料厂”），法定代表人：张某南，组成形式：个人经营，成立日期 2021 年 5

月6日，住所：广州市增城区新塘镇白石村金庄路西区街六巷7号，经营范围：纺织服装、服饰业。是新塘镇白石村金庄路六巷7号废气管道安装工程的**业主单位。**

2.广州环诚环保设备有限公司（以下简称“环诚公司”），法定代表人：卢某，类型：有限责任公司（自然人独资），成立时间2024年12月23日，住所：广州市增城区新塘镇塘美村塘美东路98号-2，经营范围：通用设备制造业。是废气管道安装工程的施工单位。

3.卢某，男，35岁，政治面貌：群众，环诚公司法定代表人及主要负责人，废气管道安装工程施工人员，在事故中死亡。经查，卢某不具备从事高处作业的相关资质。

（二）废气管道安装工程概况

1.工程起因

根据生态环境部门提供的有关材料，收到群众信访投诉后，新塘镇生态环境保护办公室对宇明辅料厂进行现场检查，发现该厂生产过程中产生的废气未经处理排放。根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）等的有关要求，宇明辅料厂应当按照规定安装、使用污染防治设施或采取措施减少废气排放。新塘镇生态环境保护办公室现场下达《新塘镇环境保护检查表》，督促企业进行整改。接到整改要求后，宇明辅料厂计划开展废气管道安装工程。

2.工程发包情况

宇明辅料厂法定代表人张某南经中间人黄某霞介绍，与环诚公司法定代表人卢某口头约定，由环诚公司按包工包料10000元的价格承包宇明辅料厂的废气管道安装工程。

双方并没有签订任何合同或者协议来明确各自的权利和责任。在废气管道安装工程中，黄某霞未赚取中介费用。

3.事故工程施工登记备案情况

废气管道安装工程属于限额以下小型工程[1][2]。该工程未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续[3]。

二、事故现场情况、发生经过及性质认定

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组对事故现场进行了现场勘验，事故现场位于广州市增城区新塘镇白石村金庄路西区街六巷7号农村自建房，该自建房高约20米，一层为宇明辅料厂的生产车间，

---

[1]《建筑工程施工许可管理办法》第二条“在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。”

[2]《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》：“ 一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程）”

[3]《广州市住房和城乡建设局 广州市规划和自然资源局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市应急管理局 广州市城市管理和综合执法局关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》：“ 临时性建筑工程和限额以下小型工程的建设实行开工建设信息录入管理制度。”

面积约 80 ㎡，内设覆膜机一台，二层至五层为居民住宅，经现场人员指认，事发时卢某在自建房四层外立面作业，坠落高度约为 11.5 米。



图一 作业及坠亡相对位置图

（二）事故发生经过

2024 年 3 月 28 日 8 时许，卢某、卢某来、杜某铭[4]抵达白石村金庄路西区街六巷 7 号农村自建房，开展作业。

[4]卢某来。男，33 岁，江西省赣州市安远县人。杜某铭，男，21 岁，江西省赣州市安远县人。经查，卢某来、杜某铭与环城公司无劳动关系。

17 时 40 分许，卢某坐在使用承重绳固定的座板上，在未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品的情况下悬挂于建筑 4 楼外墙作业安装废气管道，卢某来在楼顶用承重绳牵引卢某，杜某铭在 1 楼室内观察安装的废气检测口。由于施工过程中需要围绕废气管道进行移动作业，在移动过程中承重绳被 4 楼挡雨板的外缘切断，导致卢某从约 11.5 米高处坠落至地面，后经医护人员现场抢救无效死亡。经查，卢某、卢某来、杜某铭三人均不具备从事高处作业的相关资质，施工作业期间相关作业人员未佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。





图二、三 座板及承重绳状态图

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
卢某	53	男	江西赣州	高坠	6000	112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故直接经济损失约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，宇明辅料厂相关人员第一时间拨打了 120 急救电话，随后又拨打了 110 报警电话。120 救护车到场后立即进行现场抢救，卢某经抢救无效死亡。公安、应急、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

卢某，作为环诚公司法定代表人及主要负责人，施工现场安全管理落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，在未取得高处作业相关资质且未按规定正确佩戴劳动防护用品的情况下冒险开展高处作业，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

环诚公司，放任不具备高处作业资质的工作人员开展高处作业，施工现场安全管理落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（三）其他存在问题

宇明辅料厂未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续。

六、相关单位履职情况

根据《广州市住房和城乡建设局 广州市规划和自然资源局 广州市交通和运输局 广州市水务局 广州市应急管理局 广州市城市管理和综合执法局 关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2024〕13号）的有关规定，由镇政府、街道办事处具体负责本辖区临时性建筑工程和限额以下小型工程质量安全的监督检查，由各区建设行政主管部门负责对街（镇）的临时性建筑工程和限额以下小型工程管理机构进行业务指导和技术知识培训。

（一）行业主管部门履职情况

2024年9月2日，区住房城乡建设局会同区安委办印发《关于进一步加强建设工程领域施工安全事故防控工作的通知》，督促各镇街加强小型工程管理。2024年9月6日，区住房城乡建设局组织各镇街召开限额以下小型工程施工安全管理培训会议，会议通报了近年我区小型工程事故情况，邀请了专家讲解限额以下小型工程事故案例、规范要求、常见的安全隐患及治理措施等安全监管要点。2025年2月28日，区住房城乡建设局组织各镇街召开2025年第一季度增城区建筑工地质量安全文明施工工作会议，会议邀请了行业专家讲解了建筑工地复工复产安全防范要点。

（二）属地政府履职情况

为贯彻落实《关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2024〕13号）文件精神和区住房城乡建设局的工作要求，新塘镇特成立新塘镇（限额以下小型工程）管理工作小组，要求符合“总投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程”，进行工程信息录入，并要求每项限额小型工程至少配备2名以上专业技术人员，现阶段新塘镇规建办实行每周一次的巡查工作，定期对辖区内的小型限额工程开展是否指定限额以下小型工程管理机构、是否按要求办理工程信息登记、是否建立监管项目台账等三项内容落实检查工作。

2024年3月至2025年3月期间，新塘镇规建办出动238人次对已完成施工信息录入的限额以下工程安全生产、脚手架搭建、围蔽等进行检查，共发出6份整改，并在按期内回查整改情况，均已落实整改。

七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

卢某，作为环诚公司法定代表人及主要负责人，施工现场安全管理落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，在未取得高处作业相关资质且未正确佩戴劳动防护用品

的情况下冒险开展高处作业[5][6]。违反《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条[7]、《中华人民共和国安全生产法》第三十条[8]、第五十七条[9]等的有关规定，导致事故的发生，由于其在事故中死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）事故相关单位责任认定和处罚建议

环诚公司，放任不具备高处作业资质的工作人员开展高处作业，施工现场安全管理落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条[10]、第四十一条第二款[11]等的有关规定，对事故的发生负有责任。经查，死者卢某生前系环城公司唯一股东、法定代表人及实际控制人，全面负责并独立处理公司全部经营管理事务，且该企业未聘用其他从业人员。因卢某死亡，目前该公司已停止全部业务且无社会危害性，建议酌情免于追究其违法责任。

---

[5]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第三条　本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。
本规定所称特种作业人员，是指直接从事特种作业的从业人员。

[6]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》附件：特种作业目录 3 高处作业 指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[7]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第三十条　生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（三）其他处理建议

宇明辅料厂，未按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续，建议由新塘镇人民政府依法调处。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）环诚公司要深刻吸取事故教训，全面落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。加强对施工人员的安全教育和培训，依法聘用具备相关资质的人员从事特种作业，依法监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）宇明辅料厂要认真吸取事故教训，切实履行企业安全生产主体责任，按有关规定落实临时性建筑工程和限额以下小型工程开工建设信息录入手续，确保安全生产。

（三）就本次事故调查中发现的问题，区住建局等有关部门要根据《广州市住房和城乡建设局 广州市规划和自然资源局 广州市交通运输局 广州市水务局 广州市应急管理局 广州市城市管理和综合执法局 关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》等有关文件的职责分工，督促指导各镇街依职责落实临时性建筑工程和限额以下小型工程建设

管理，切实提升我区安全生产工作本质水平。

（四）新塘镇人民政府要进一步完善废气排放管道安装有关的工作机制，明确各部门职责分工，指定部门落实行业监管，切实加强对有关工程的安全巡查。全区各镇（街）要进一步明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的原则，切实落实属地管理责任，最大限度地减少生产安全责任事故的发生，保障人民群众的生命财产安全。