顺德北滘“3·26”一般高处坠落事故调查报告

北滘镇“3·26”生产安全事故调查组

2025年5月

目 录

一、基本情况.....3

（一）事故有关单位情况.....3

（二）事故相关人员情况.....4

二、事故发生经过和救援情况.....5

（一）事故发生经过及事故应急救援情况.....5

（二）善后处置工作开展情况.....6

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....7

四、事故调查具体情况.....7

（一）涉事项目情况.....7

（二）事故有关单位及人员安全生产管理情况.....8

（三）部门履职情况.....10

五、事故发生原因分析.....10

（一）事故发生的直接原因.....10

（二）事故发生的间接原因.....11

六、事故性质.....11

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....11

（一）免予追究事故责任人员.....11

（二）追究事故责任单位.....12

（三）其它处理建议.....12

八、事故防范和整改措施.....13

顺德北滘“3·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月26日14时21分左右，位于佛山市顺德区北滘镇碧江工业区一路*号前五格的佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司仓库发生一起高处坠落事故，事故造成一名作业人员死亡，直接经济损失约120万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和北滘镇委、镇政府高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作。同时根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，成立了北滘镇“3·26”生产安全事故调查组（以下简称事故调查组），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区总工会、市公安局顺德分局和北滘镇政府派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及事故防范和整改措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位情况

佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司，统一社会信

用代码：91440606723817****，法定代表人：苏*，成立日期：2000年05月19日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：广东省佛山市顺德区北滘镇碧江工业区，经营范围：制造、销售：运动用品、高尔夫球具，五金制品。经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1、郭*广，男，汉族，1951年5月出生，广东省佛山市人，涉事工程项目的转包者。

2、李*政，男，汉族，1970年10月出生，四川省阆中市人，涉事工程项目的承包者。

3、蔡*勇（死者），男，汉族，1974年10月出生，四川省什邡市人，现场作业人员，负责钢结构货物架平台搭建以及货物架平台木板铺设作业。

4、车*军，男，汉族，1981年12月出生，四川省宣汉县人，现场作业人员，负责钢结构货物架平台搭建以及货物架平台木板铺设作业。

5、 苏*，女，汉族1968年09月出生，广东省佛山市人，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的法定代表人、主要负责人。

6、苏*，男，汉族1965年01月出生，广东省佛山市人，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的股东。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过及事故应急救援情况

2025 年 3 月 26 日 14 时 21 分左右，蔡*勇站在涉事仓库内的钢结构货物架平台上从事木板铺设作业，在拖动木板进行铺设作业时（离地面约 2.6 米左右），左脚承重木板突然翘起，导致蔡*勇失去平衡从钢结构货物架上掉落至地面；



图 1　事发现场位置情况



图 2　事发现场情况概貌

14 时 23 分左右，现场作业人员发现蔡*勇受伤并拨打了 120 救护电话；

14 时 38 分左右，救护人员到达现场对蔡*勇进行简单治疗后把蔡*勇送往顺德陈村医院救治；约 1 小时后，蔡*勇被宣布抢救无效身亡。

（二）善后处置工作开展情况

区应急局、北滘应急办、城建水务办、公安分局等相关部门在获悉事故情况后，迅速安排人员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。相关部门部署到位，处置过程中未造成次

生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，死者：蔡*勇。佛山市顺德区公安局北滘派出所出具《居民死亡医学证明（推断）书》，死亡原因：尸表检验符合头部外伤致死。

经调查，李*政在2024年6月30日参加了佛山市顺德区顺创钢结构工程有限公司在平安养老保险股份有限公司购买的一年期限的5人团体人身保险（团体保单号码：GP04722052023878），费用共9400元人民币，其中蔡*勇亦在被保险名单中。此外，蔡*勇未参加工伤保险。2025年4月1日，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司、李*政、郭*广与死者家属签订《人民调解协议书》[（2025）正调北第067号]，补偿蔡*勇家属120万元人民币，其中佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司承担36万元，郭*广承担22万元，李*政承担12万元，均已赔付完毕，余下50万元计划由平安养老保险股份有限公司赔付；若保险公司赔付不足50万元的，由佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司、李*政、郭*广共同连带补足差额。2025年4月29日，平安养老保险股份有限公司已赔付余下50万元。

综上，本次事故造成的直接经济损失约为120万元。

四、事故调查具体情况

（一）涉事项目情况

2025年3月6日，由于生产需要，佛山市顺德区北滘镇广

鑫运动用品有限公司股东苏*口头告知主管霍*良通知郭*广到本公司商讨关于事故钢结构平台拆卸及安装等工程的事宜。

2025年3月7日，郭*广与李*政口头协商工程总费用为2789元，作业工程量约15平方米，内容包括拆夹心板、拆装平台装楼梯以及拆平台架到对面厂房安装，拆除对面厂围边工程。

2025年3月10日，郭*广打印一份新的工程报价单（显示日期为2025年3月8日）给佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司，其中，拆夹心板540元，拆装平台楼梯250元，拆装45方平台2025元，拆装小架400元，拆对面厂围边744元，工程费用是3959元，作业工程量增加到约45平方米，油地板漆的费用是人民币10080元。佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的股东苏*在工程报价单上签名确认按实方计数，工程款总计为14039元。

（二）事故有关单位及人员安全生产管理情况

1、佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司将钢结构平台拆卸与安装施工项目发包给私人承包者郭*广，双方只有一份工程报价单，并未签订工程合同以及安全生产管理协议。

事发前，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司未对钢结构平台拆卸与安装施工项目作业人员进行安全培训教育；未对作业现场进行安全隐患排查治理工作。

佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的主要负责人苏*，在日常生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责，督促、检查本单

位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除事发工程项目的生产安全事故隐患。

2、2025年3月6日，郭*广与李*政在涉事仓库中口头协商由李*政负责承接佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的钢结构平台拆卸与安装施工项目（不含油地板漆项目），费用是2789元，作业工程量约15平方米。

2025年3月8日，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司在郭*广提供的项目报价单上签名确认项目内容：工程内容是拆装钢结构平台以及拆除对面长围边和油地板漆，总价为14039元，其中拆夹心板540元，拆装平台楼梯250元，拆装45方平台2025元，拆装小架400元，拆对面厂围边744元，工程的费用是人民币3959元，拆装作业工程量增加到约45平方米；另外油地板漆的费用是人民币10080元，由郭*广另寻他人完成。

2025年3月10日，郭*广电话通知李*政工程量增加，但费用会按实际方数以及每平方人民币45元补偿给李*政，由于事故发生时工程尚未完工，工程款并未结算。

事故发生前，郭*广未签订安全生产管理协议，也未对施工现场的安全生产工作进行统一协调、管理，未对作业人员进行安全培训教育，未对作业现场开展安全隐患排查治理工作。

3、李*政承接佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的钢结构平台拆卸与安装施工项目（不含油地板漆项目）后，聘请蔡*勇等2名作业人员，劳务费用按每天每人350元人民币结算。事故发生前，李*政未对作业人员进行安全培训

教育；未对作业现场开展安全隐患排查治理工作。事发当天上午，李*政也在未正确使用（佩戴）劳动防护用品（安全帽、安全绳）情况下，与两名作业人员（包括蔡*勇）一起从事钢结构平台安装施工作业。

4、经北滘镇应急管理办公室登录《中华人民共和国应急管理部—特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台）进行查询，蔡*勇具有焊接与热切割作业考核合格信息（有效期结束日期为2028年5月6日），未有高处作业考核合格信息。

（三）部门履职情况

北滘镇应急管理办公室每年均会根据年度执法计划所编制的重点检查企业名单开展检查工作，北滘镇应急管理办公室并未将佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司纳入2024年及2025年重点检查企业名单，但北滘镇应急管理办公室有对同类型企业进行“双随机”安全生产检查，2024年1月1日到2025年3月26日止，北滘镇应急管理办公室安全执法检查1266家次、执法3446人次、发出整改文书578份、发现隐患数2302条、整改隐患数2238条、立案15宗、处罚金额65.25万元。

综上，北滘镇应急管理办公室已履职到位。

五、事故发生原因分析

（一）事故发生的直接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的直接原因是：

蔡*勇，安全生产意识淡薄，在未持有高处作业操作证情况下从事高处作业，忽视高处作业存在的安全隐患，在钢结构

平台安装作业时，未正确使用（佩戴）劳动防护用品（安全帽、安全绳），不慎从钢结构平台掉落至地面，导致死亡。

（二）事故发生的间接原因

经过调查取证和综合分析，造成事故发生的间接原因是:

1、佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司，将钢结构平台拆卸与安装施工项目发包给不具备安全生产条件的个人，未对该项目作业人员的特种作业资质进行审查，未签订专门的安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现并消除蔡*勇在未正确使用（佩戴）劳动防护用品（安全帽、安全绳）的情况下进行钢结构平台安装作业的事故隐患;

2、苏*，佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司主要负责人，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除事发工程项目的生产安全事故隐患。

六、事故性质

经调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般高处坠落的生产安全责任事故。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

蔡*勇，安全生产意识淡薄，在未持有高处作业操作证情况

下从事高处作业，忽视高处作业存在的安全风险，在钢结构平台拆卸与安装作业时，未正确使用（佩戴）劳动防护用品（安全帽、安全绳），不慎从钢结构平台掉落至地面，导致死亡，蔡*勇对事故发生负有责任。鉴于蔡*勇在事故中已经死亡，建议免予追究蔡*勇责任。

（二）追究事故责任单位

1、佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司，将钢结构平台拆卸与安装施工项目发包给不具备安全生产条件的个人，未对该项目作业人员的特种作业资质审查，未签订专门的安全生产管理协议，未对施工现场的安全生产工作进行统一协调、管理，未能及时发现并消除蔡*勇在未正确使用劳动防护用品的情况下进行钢结构平台安装作业的事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，该公司对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司予以行政处罚。

2、苏*，作为佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司主要负责人，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除事发工程项目的生产安全事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》的规定，苏*对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由应急管理部门依法对苏*予以行政处罚。

（三）其它处理建议

1、郭*广，在不具备安全生产条件下承接佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的钢结构平台拆卸与安装施工项目（不含油地板漆项目），并将其转包给不具备安全生产条件的李*政，未签订专门的安全生产管理协议，转包后未对施工现场的安全生产工作进行统一、协调管理，未严格督促作业人员依规正确使用劳动防护用品，建议由应急管理部门依法对郭*广予以行政处罚。

2、李*政，在不具备安全生产条件下承接佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司的钢结构平台拆卸与安装施工项目（不含油地板漆项目），未开展安全交底，未对现场作业人员开展安全教育培训，未对现场安全生产工作进行有效管理，未严格督促作业人员依规正确使用劳动防护用品，建议由应急管理部门依法对李*政予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

1、佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司和主要负责人要严格落实生产经营单位安全生产主体责任，在发包工程前要与承包单位签订安全生产管理协议，并落实作业现场的安全监管和安全防护措施等工作，确保生产安全，杜绝违规作业行为；要针对高处作业开展全面排查，落实作业人员劳动防护用品的使用，进一步加强作业安全监管和安全防护措施等工作，防范事故的发生。

2、北滘镇应急管理办公室应将佛山市顺德区北滘镇广鑫运动用品有限公司列为重点监管对象，切实履行安全生产监督职责，强化执法力度，积极推进安全生产标准化创建和安全

生产责任保险工作，督促企业落实安全生产主体责任，防范和遏制生产安全事故发生。同时要将“3·26”安全生产事故作为一个典型案例，深刻吸取教训，要将本事故向镇相关部门、各村居（社区）通报，加强辖区企业的检查和宣传工作，要求企业深刻吸取事故教训，积极开展自查自纠，消除事故隐患。

上述事故防范和整改措施落实情况由北**滘**镇应急管理办公室牵头汇总，并及时报送事故调查组。