

广东省惠州市“11•28”一般叉车碰撞事故调查报告

2024年11月28日13时50分许，位于惠州市惠城区横沥镇丰林亚创（惠州）人造板有限公司成品仓库发生一起叉车碰撞事故，造成1人死亡。

按照惠州市市场监督管理局《关于丰林亚创（惠州）人造板有限公司叉车伤害事故的函复》，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等有关规定，惠城区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区市场监督管理局、区总工会、区公安分局以及横沥镇政府等单位组成的广东省惠州市“11·28”一般叉车碰撞事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区纪委监委相关负责同志参加调查，同时聘请相关专家组成技术分析小组参与技术调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、询问调查、技术鉴定、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议及事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称：丰林亚创公司），统一社会信用代码：91441300758336122E，成立时间：2004年2月24日，注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道3号，法定代表人张*治，经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。产品在国内外市场销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）涉事车辆基本情况

1.叉车基本信息。涉事叉车为蓄电池平衡式叉车，为场（厂）内专用机动车辆（以下简称“场内车辆”），制造单位：安徽合力股份有限公司，制造许可证号：TS2510341-2024，型号：CPD，产品编号：050600E4260，设备代码：51101034120201.7117，额定起重量：6000kg，自重：9589kg，最大运行速度：15km/h，制造日期：2020年11月16日。

涉事叉车于2022年2月11日在惠城区市场监督管理局办理了《特种设备使用登记证》，使用登记证编号：车11粤LA0848（22），使用单位名称：丰林亚创（惠州）人造板有限公司，单位内编号：场（厂）内粤LA0759，在法定检验合格有效期内。最近检验日期：2024年7月7日，检验机构：广东省特种设备检测研究院惠州检测院，检验结论：合格，下次检验日期：2025年6月。

2.涉事叉车司机基本情况。徐*龙，男，系丰林亚创公司的特种作业叉车司机，持有特种设备安全管理和作业人员证（作业项目：叉车司机，项目代号：N1），2022年2月份入职公司，首次取得证件时间：2021年6月8日，证件有效期至2025年5月。

（三）事故单位安全管理情况

1.丰林亚创公司安全管理情况

丰林亚创公司制定了安全生产岗位责任制，设置了特种设备安全管理机构，制定了特种设备安全生产管理制度和安全操作规程，配备有4名具备相应资质的特种设备安全管理人员，制定并实施了安全生产投入和培训计划，开展了特种设备风险管控措施和制定特种设备使用安全风险管控制度，建立了特种设备岗位职责、管理台账和风险管控清单，厂区的特种设备经检验合格并依法办理使用登记，定期对特种设备进行维护保养和自行检查，制定了安全生产应急预案并定期组织演练。

2.企业安全管理存在问题

一是制度执行力不强。丰林亚创公司虽然制定了特种设备安全生产管理制度和安全操作规程，但在实际工作中没有得到有效执行。企业规定了特种设备每次作业前要进行岗前安全检查[1]，但员工为了省事没有执行这一规定，使得特种设备存在的潜在安全隐患不能被及时发现和处理。

二是安全培训仍有欠缺。仓管员等现场作业人员对工作场所存在的风险因素、叉车的工作原理、生产车间和仓库等场地可能出现的故障及应对措施知之甚少，从而增加一线员工发生事故的风险概率。

三是企业对事故教训汲取不深刻。在事故分析层面，只是简单向员工通报事故发生了，未深入探究事故根源，特种作业人员仅停留在知道厂区发生了叉车侧翻伤人这一表面现象，而企业没有详细分析究竟是因为安全装置失效、设备长期缺乏维护、现场安全管理缺失还是因为操作人员违规作业等引发的深层次原因。

（四）安全监管情况

1.特种设备监管部门。惠城区市场监督管理局负责惠城区辖区内的特种设备安全监管，开展特种设备安全监督检查，查处特种设备违法行为，依法开展特种设备安全事故调查处理。惠城区市场监管局设立横沥市场监督管理所作为派出机构履行对横沥镇辖区内的特种设备安全监管职责。

工作落实情况：惠州市市场监管局作制定了2024年度特种设备常规监督检查计划，横沥市场监督管理所2024年1月1日至11月28日完成监督检查特种设备生产使用单位12家，2024年以来开展叉车等特种设备专项监督检查7次；2024年1月1日至2024年11月28日期间，对丰林亚创公司开展特种设备监督检查4次，确认该公司1台锅炉、压力容器9台，压力管道1套和13台叉车均办理了使用登记，且均在检验合格有效期内；特种设备作业人员均取得特种设备作业人员证；建立了基本的特种设备安全管理制度。发现厂内的叉车存在“未书面任命特种设备安全员、叉车部分灯光失效、传动装置接合状态时叉车不应能启动”等隐患，隐患已全部整改闭环。

2.工矿商贸综合监管部门。惠城区应急管理局负责全区工贸企业安全生产监督管理综合性工作，开展工矿商贸行业生产经营单位安全生产执法监督和安全生产专项整治工作，依法监督检查企业落实应急管理、安全生产法律法规和标准情况，统筹组织制定全区安全生产监督检查计划，指导监督生产经营单位安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产培训等工作。惠城区应急管理局设置了安全生产基础股负责对辖区内工矿行业安全生产基础工作，指导监督特种作业人员操作资格考试以及高危行业企业主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。拟定相关行业安全生产规程、标准并组织实施。指导监督相关行业企业贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。指导监督相关行业企业安全生产标准化和安全预防控制体系建设、安全生产专项整治、安全生产培训等工作。

工作落实情况：2024年以来，惠城区应急管理局将丰林亚创公司列入全区应急管理监督检查计划，安全生产基础股分别于2024年2月、8月，对丰林亚创公司开展了2次监督执法检查，发现6处隐患，作出责令整改指令书，隐患已全部整改闭环，完成了对该公司2024年度安全生产监督执法检查的工作任务；对乡镇及相关企业（工贸企业）开展指导服务80家企业400次，下发文件2份。召开执法培训会对乡镇执法人员进行业务指导，安全生产月开展宣传普法活动。惠城区应急管理局指导职能基本履职到位。同时惠城区应急管理局通过开展《惠城区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024–2026）》广泛开展工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全教育培训，积极辖区内重大事故隐患排查治理，强化了重大事故隐患源头管控，今年以来开展108家工贸企业检查，排查出258隐患，督促企业整改安全隐患227项，发现并消除重大事故隐患13项，对工贸企业作出行政处罚案件5起。

3.属地管理部门。横沥镇人民政府作为属地政府，2024以来，召开安全生产会议13次，组织安全生产应急救援演练15次。横沥镇应急管理办公室检查企业共63家次，其中2024年以来组织监督管理人员对丰林亚创公司开展过安全检查5次，排查出隐患问题2项，作出整改指令1次，发现的隐患已全部整改闭环。

4.安全监管存在问题

一是属地监管部门对防范化解重大风险不深入不具体，抓落实仍存在差距。丰林亚创公司作为横沥镇的龙头产业重点企业，市场监管部门和属地政府未开展延伸性的特种设备安全检查，在落实执法监察工作时缺乏主动性和创造性，无法及时发现和解决一些突发问题，对于厂区特种设备重大风险的认识只关注了常见的安全风险，而对于一些潜在的技术风险、混合作业、交叉作业等风险潜在影响和可能的连锁反应等缺乏深入研究和具体的防范措施。

二是属地政府部门对“三管三必须”理念认识不够深刻，没有将其清晰地贯穿其中。对于特种设备行业监管过程中，只是简单提及安全要求，没有具体明确生产经营环节的监管责任划分；在对特种设备监管过程中，只局限于人员持证、设备检测期限，没有深入核实特种设备运营状况是否良好、安全性能有无存在缺陷，安全防护措施是否真正符合要求，导致日常检查只限制于表层隐患排查。

三是部门协同监管力度不足。政府部门之间协同监管意识淡薄。安全生产综合监管部门、特种设备行业主管部门和环保部门等单位在实际工作中，缺乏统一的协调机制，缺乏有效的信息共享机制，各部门对于掌握设备的技术状况

和检验数据，没有及时与其他相关部门共享，影响了安全监管的整体效果。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024年11月28日12时30分许，丰林亚创公司叉车司机徐*龙驾驶叉车从生产车间包装线运输板材成品到S6#成品仓库堆放。13时55分许，徐*龙驾驶叉车将板材码放到成品仓B区11—12道指定位置后，在操作叉车倒车退至仓库主通道途中与突然步入仓库通道的仓管员尹*兰发生碰撞，尹*兰倒地不起。事发后，徐*龙立即停车查看伤者情况，并打电话向公司相关人员求助。公司质管部主管孙*栓、安全主管张*等人获知事故情况后立即到达现场，并联系120到场抢救，于当天14时59分现场抢救无效宣告死亡。

（二）现场应急处置情况

事故发生后，企业现场人员第一时间拨打120电话，惠州市第三人民医院横沥分院的120救护车到达现场对尹*兰进行抢救，丰林亚创公司随即向横沥镇政府、区应急管理局上报事故。接报事故后，区应急管理局、区市场监管局、横沥镇政府和区公安分局相关领导及工作人员立即赶赴现场处置。各部门在参与救援处置工作时能够明确职责分工，各司其职，密切配合事故应急救援和处置工作，事态迅速得到有效控制。

（三）应急救援评估情况

政府及相关部门在处置该起事故应急过程中，信息报送及时、警情流转顺畅、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

尹*兰（死者），女，29岁，汉族，湖南怀化人，丰林亚创公司仓管员。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，本次事故直接经济损失约为人民币187万元，主要是死者尹*兰的赔偿费用和事故处理的事务性费用。

（三）医学鉴定情况

《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S442024024602），死亡原因：巨大机械性暴力致死。

（四）善后情况

丰林亚创公司与死者尹*兰家属于2024年11月30日就尹*兰死亡事故在平等自愿的基础上达成一致并签订了《和解协议》。由丰林亚创公司向死者家属支付赔偿金共计人民币187万元，死者遗体已火化，骨灰已带回老家安葬。

四、涉事叉车技术勘验情况

2024年11月29日，惠城区应急管理局受调查组的委托聘请了3名专家对涉事叉车传动系统、行驶系统、转向和操纵系统、液压系统、制动系统以及工作装置进行检查。11月30日出具的勘验结论：该车符合《场（厂）内专用车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）技术标准要求。

五、现场勘查及其他调查情况

2024年11月29日，惠城区应急管理局受调查组的委托聘请了3名专家，对事故现场进行勘察和技术分析。通过现场勘察、调阅资料、技术鉴定和专家分析论证，技术分析小组于2024年12月16日向事故调查组提交了事故技术分析报告，基本情况如下：

（一）现场勘查情况

1.事发地位于惠州市惠城区横沥镇横沥大道丰林亚创（惠州）人造板有限公司的成品仓库内（图1）。



（二）视频监控情况

车间内事故点上方有2个监控摄像头。

监控视频显示：事发前，员工尹*兰（女）由13号堆垛区走向通道，沿通道向12号堆垛区方向行走，看到涉事车辆后，停留在12号堆垛区前方通道处，徐*龙（男）驾驶涉事车辆由11号堆垛区倒车进入通道，转向进入通道过程中将尹*兰撞倒（图2）。


图2 视频监控拍摄事故发生过程

综上，事发时，涉事车辆司机由11号堆垛区倒车进入通道过程中，未注意观察车辆后方情况，倒车转向时将停留在通道中的尹*兰撞倒碾压致死。

（三）其他调查情况

1.根据事故调查组现场勘察，S6成品仓库室内虽有安装照明设施，但目测事故点位置部分照度标准值低于150—200勒克斯（Lx）。

2.涉事叉车增设有倒车危险区域警示灯弧形红点提高安全性能，倒车提示声音能达到90dB以上。

3.死者尹*兰进入成品仓主通道时，有佩戴蓝牙耳塞设备听播音乐。

4.叉车与尹*兰发生碰撞位置正处于双方行走路线的视觉盲区。

六、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

1.涉事叉车司机徐*龙安全意识淡薄，在驾驶叉车时未全面观察并确认周边环境[2]、[3]、[4]，对仓库通道人员进入的风险预判不足[5]，导致涉事叉车将尹*兰撞倒致死，是事故发生的直接原因。

2.死者尹*兰未认真观察周围环境和仓库通道安全状况，未充分注意到通道内行驶靠近的涉事叉车和采取有效的紧急避险措施，是事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.丰林亚创公司安全管理制度落实不到位，公司场内车辆安全规章制度和岗位安全操作规程未得到有效落实，未及时发现制止员工的违章行为[6]，特种作业人员未对自身岗位的设施、设备落实岗位隐患排查和记录；该公司对场内车辆安全及作业场地风险辨识和管控不全面，单纯依靠现有的制度防范大众化隐患，未充分辨识自身风险并采取有效技术管理和教育培训等措施，未及时消除生产经营场所内人车混行存在的碰撞风险。

2.丰林亚创公司主要负责人落实场内车辆安全管理工作不到位，未依法全面履行其主要负责人特种设备安全管理职责。

（三）事故性质

经调查认定，广东省惠州市“11·28”一般叉车碰撞事故是一起因员工安全意识淡薄、叉车司机操作不规范引起的一般责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员

尹*兰，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

丰林亚创公司，安全教育培训工作不到位，特种设备（叉车）安全管理制度落实不力，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》[7]的有关规定，建议由惠城区市场监管局依法对事故单位进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.徐*龙，作为丰林亚创公司叉车司机，安全意识淡薄，对岗位安全风险辨识能力不足，驾驶叉车时未全面观察车间通道及周边环境，未能预判行人从仓库通道后方突然进入的风险，未采取有效措施避让，导致事故发生，对事故的发生负有直接责任，建议由惠城区市场监管局依法对其进行处理。

2.张*治，作为丰林亚创公司法定代表人，履行本单位主要负责人特种设备管理职责不到位，督促、检查公司特种设备安全管理工作不到位，对事故负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国特种设备安全法》[8]的有关规定，建议由惠城区市场监管局依法对事故单位进行行政处罚。

（四）其他处理意见

1.廖*强，惠城区市场监督管理局横沥管理所工作人员，督促企业落实特种设备安全管理工作和监督企业特种作业人员履行特种作业岗位职责不到位，建议由惠城区市场监督管理局对其进行约谈提醒，督促其深刻吸取事故教训，提升对使用特种设备生产经营单位安全管理水平。

2.陈*凡，横沥镇应急管理办公室负责人，督促指导辖区内工贸企业落实安全管理制度和安全教育培训等工作不到位，建议由横沥镇人民政府对其进行约谈提醒，督促其深刻吸取事故教训，提升安全管理水平。

3.建议责成横沥镇应急管理办公室向横沥镇人民政府作出深刻书面检查；横沥市场监督管理所向惠城区市场监督管理局作出深刻书面检查。

4.事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

八、事故主要教训

本次事故中，从业人员安全意识淡薄，涉事叉车司机，对岗位安全风险辨识能力不足；企业安全管理不到位，对从业人员的安全教育培训不到位；监管部门对督促特种设备使用单位落实主体责任的工作措施有待完善。

九、事故整改和防范措施

（一）认真汲取事故教训，落实企业安全生产主体责任

丰林亚创公司要深刻吸取本企业和相关行业生产安全事故教训，着力研究解决企业主要负责人、制度体系、人员结构、基础管理、现场条件等深层次问题，严防因思想懈怠造成安全生产弱化，坚决杜绝一边抓生产、一边出事故。要着力在落实企业主要负责人安全职责上下功夫，在提升设备设施本质安全上下功夫，在强化作业人员安全技能培训上下功夫，在加强企业安全生产标准化建设等基础性工作上下功夫，在提升信息化、智能化水平促进安全管理上下功夫，全面提升安全生产管理水平。

（二）强化担当，持续推进重大事故隐患排查整治

各生产经营单位要“从根本上消除事故隐患，有效防范生产安全事故”为根本点，严抓企业安全生产主体责任，持续推进各行业领域安全工作落地生根，形成安全隐患排查长效机制。各属地政府、各部门要切实根据自身职能职责，做好重点行业领域隐患排查治理，坚决防范和遏制生产安全事故发生。市场监管部门要结合当前安全防范特点，加强对辖区特种设备安全的监督检查。应急管理部门、市场监督管理部门要进一步督促相关企业认真落实特种设备安全主体责任，抓好培训教育与事故警示工作，对涉及特种设备企业全面警示一次，全面排查一次，督促企业切实采取有效措施及时消除安全隐患，确保辖区的特种设备安全形势平稳可控。

（三）广泛培训，不断提升各领域安全风险防控能力

各镇（街道）、各部门要严格按照《惠城区安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》要求，按照“三管三必须”的要求，广泛开展生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全教育培训，要将重大事故隐患判定标准和重点检查事项作为重要内容，充分运用视频会议、互联网平台等信息技术手段，线上线下结合，分级分批分期开展企业主要负责人培训，切实做到一人不漏。在此基础上，要严格督促各企业加强从业人员安全警示教育、预防机械伤害教育，不断提升从业人员安全防范意识和安全防范能力。

---

[1]《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局第74号令）第一百四十一条“场车使用单位应当建立基于场车安全风险防控的动态管理机制，结合本单位实际，落实自查要求，制定《场车安全风险管控清单》，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度和机制。”

[2]《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）5.1.1 使用单位的基本要求（7）制定符合本规程 5.1.4 要求的安全操作规程；5.1.4 安全操作规程：(7)叉车司机视线不良或者受阻时,倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶。

[3]丰林亚创公司《车辆安全管理控制程序》（FLHZ-C8.1-11）5.3.2驾驶安全 5.3.2.3车辆起步前，应观察周围有无人员和障碍物，同时鸣喇叭发出信号，确定车辆周围无危险状况时，方可启动车辆；5.3.3车辆操作 5.3.3.5驾驶车辆操作前应观察叉车周围有无影响行车的障碍和行人；5.3.5安全注意事项 5.3.5.5装载机、叉车在工作时，应注意周边工作的人员，在转弯处，应提前减速、鸣笛、打转向灯，注意行人并靠右行驶。

[4]丰林亚创公司《叉车安全驾驶操作规程》（FLHZ-C8.1-27）：四、安全操作规程（二）起步前，观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛，后起步。（三）行驶 4、转弯时，如附近有行人或车辆，应先发出行驶信号。

[5]《中华人民共和国安全生产法》 第五十八条“从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力”。

[6]《关于进一步重申有关安全生产管理规定的通知》（丰林惠州办〔2024〕11号）“员工上班期间不得做与本职工作无关的事情，如玩手机、玩游戏、听音乐及擅自离岗到门卫吸烟等，发现视情节轻重分别给予批评警告，违者每次处罚10-50元。”

[7]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条“发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款...”

[8]《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条“对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款...”

相关附件：

来源：惠州市惠城区应急管理局　　时间：2025-03-26