佛冈汤塘G106国道沿线赤膊房整治工程工地“8·14”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025年1月7日

目 录

一、基本情况……3
（一）工程概况……3
（二）事故单位概况……3
（三）合同及安全协议情况……4
（四）事故单位履职情况……4
（五）相关人员情况……5
（六）事故发生经过……6
（七）事故现场情况……7
（八）事故伤亡情况及直接经济损失情况……7
（九）事故当天的气象情况……8
二、事故应急处置情况……8
（一）事故信息接报响应及应急处置情况……8
（二）医疗救治和善后情况……10
（三）事故应急处置评估……10
三、事故原因及性质……10
（一）直接原因……10
（二）间接原因……11
（三）属地政府和行业监管部门履职情况……12
（四）事故性质……12
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议……13
（一）对有关责任单位的责任认定和处理建议……13
（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议……14
（三）其他建议……15
五、事故防范和整改措施……16
（一）加强事故警示宣教……16
（二）强化项目安全管理……16
（三）加大排查整治力度……18

佛冈汤塘G106国道沿线赤膊房整治工程工地“8·14”一般高处坠落事故调查报告

2024年8月14日17时许，佛冈县汤塘镇G106国道沿线赤膊房整治（外墙整治）工程工地发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和《清远市安全生产委员会办公室关于对佛冈汤塘“8·14”一般高处坠落事故查处实行挂牌督办的函》要求，佛冈县人民政府于2024年9月9日依法成立了由县府办副主任范继洲为组长，县政府办公室、县住房城乡建设局、县应急管理局、县工业和信息化局、县公安局、县总工会、县人力资源社会保障局及汤塘镇有关人员组成的佛冈汤塘G106国道沿线赤膊房整治工程工地“8·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，佛冈汤塘 G106 国道沿线赤膊房整治工程工地 “8·14” 高处坠落事故是一起因从业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规作业，清远市平星装饰有限公司（以下简称“平星公司”）未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况

1.**总体工程。**该工程项目名称为汤塘镇 G106 国道沿线赤膊房整治工程（以下简称“赤膊房整治工程”），项目施工内容包括外立面整治、道路硬底化、给排水管道铺设、绿化。

2.**涉事工程。**该工程是赤膊房整治工程的一个外墙整治分项工程（以下简称“外墙整治工程”），主要施工内容是对汤塘镇联和村赤膊房（农村自建房）的外墙进行抹灰、贴砖，该工程共有 16 栋农房需要进行外墙整治，工程规模为 50 万元。

（二）事故单位概况

1.汤塘镇政府，赤膊房整治工程的建设单位。

经查，2024 年 7 月，汤塘镇政府同意将赤膊房整治工程中的赤膊房外墙整治项目（外墙整治工程）专业分包给佛冈县泰康建筑安装工程有限公司（以下简称“泰康公司”）承建。

2.泰康公司，外墙整治工程的专业分包单位。成立于 2001 年 04 月 01 日，统一社会信用代码 914418217270********，法定代表人为黄*，企业资质等级为房屋建筑工程施工总承包贰级

（持相关有效资质证书经营）。该公司经营范围包括销售：房屋建筑工程施工总承包贰级（持相关有效资质证书经营）；销售：河砂，建材。

经查，泰康公司将其承接的外墙整治工程整体转包给了平星公司。

3.平星公司，外墙整治工程的施工单位。成立于2022年3月2日，统一社会信用代码91441802MAA4********，法定代表人为刘*堂，该公司经营许可范围：住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程施工；建设工程勘察等。

经查，本次事故是平星公司在位于联和村自编号A28、A29的两栋赤膊房开展外墙整治工作时发生的。

（三）合同及安全协议情况

2024年8月1日，泰康公司与平星公司签订了《外墙装修工程施工合同》，合同约定由平星公司以包工包料的方式承包汤塘镇联和村赤膊房外墙整治工程。

（四）事故单位履职情况

1.泰康公司。成立了外墙整治工程项目部，建立了项目架构管理人员，符合岗位设置要求，建立了健全的安全生产责任制度，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；各管理人员已落实安全生产责任制，并对承接的专业分包工程进行了安全技术交底；项目架构管理人员配备以及岗位资格符合要求；建立了健全的生产安全责任制度以及各项安全生产规章制度；制定了有关项

目实施分部分项施工组织设计及建筑施工特种作业人员上岗资格证的审查和所有进场作业材料、安全防护用品和设备机具合格证的查验；建立了月例会制度，并组织开展日常安全巡视检查、周安全质量检查、专项检查、重要时节点检查、公司巡检、公司领导带班检查等；但其存在将承接的外墙整治工程违法再转包给平星公司的行为。

2. 平星公司。聘请无高处作业证工人上岗作业，对安全生产工作统一协调、管理不到位，未将劳务工人纳入本单位从业人员统一管理，未及时消除其劳务作业承包范围的安全隐患；安全生产教育培训不到位、没有严格落实安全生产规章制度和操作规程、对施工现场安全疏于管理、未按要求开展隐患排查治理工作。设置安全生产管理机构及配备的专职安全生产管理人员不足，未充分履行本单位施工现场的日常安全管理工作，未及时消除安全隐患。劳务作业人员未遵守安全生产规章制度和操作规程，未掌握本职工作所需的安全生产知识和技能，自我保护意识和能力淡薄，未正确佩戴和使用劳动防护用品，违章违规作业。

（五）相关人员情况

张*兵，男，汉族，1979 年 2 月出生，江西吉安人，身份证号：362421********3839，平星公司外墙整治工程工地工人，在本次事故中死亡。

曾*杰，男，汉族，1990 年 12 月出生，广东佛冈人，身份证号码：441821********0218，泰康公司外墙整治工程项目负责

人，负责外墙整治工程项目建设全面工作。

黎*威，男，汉族，1991年5月出生，广东佛冈人，身份证号码：441821********0016，泰康公司专职安全员。负责外墙整治工程项目的安全管理工作。

刘*堂，男，汉族，1965年1月出生，湖南隆回人，身份证号码：430524********867X，平星公司法定代表人。负责外墙整治工程全面工作。

孙*云，男，汉族，1970年4月出生，湖南隆回人，身份证号码：430522*******5895，平星公司管理人员，负责外墙整治工程中联和村自编号 A28、A29的2栋赤膊房外墙整治的现场管理工作。

（六）事故发生经过

2024年8月14日17时许，位于佛冈县汤塘镇联和村自编号A28、A29赤膊房处的外墙整治工程工地，张*兵（建筑工人）根据孙*云（张*兵的班组负责人）的指令对赤膊房进行外墙修补工作。黎*威（泰康公司现场安全管理人员）核实了现场施工作业人员穿戴好安全帽、反光衣和安全带后，监督施工作业人员悬挂好安全绳，并进行现场安全交底，随后到其他楼栋进行安全检查。大约在当天17时30分，张*兵在脚手架上行走过程中，不慎失足坠落至地面，坠落点距离基准地面高度约7米。罗*障（现场工人）发现有人坠落后马上拨打120并报警。医护人员赶到现场，发现张*兵俯卧在地面上，耳鼻口可见大量出血、右侧颅骨

及胸部可触及明显骨擦感、问诉无反应，颜面苍白，双侧瞳孔扩大，对光放射无，血压监测为0、心跳停止，无自主呼吸及大动脉搏动，行心电监测示一直线，确认其已无生命体征，宣告其死亡。

（七）事故现场情况

事故现场位于佛冈县汤塘镇联和村自编号A28、A29的赤膊房，东边毗邻清远吉多宝厂房，南边毗邻联和小学，西边为村道，北边毗邻联和村委。





事故现场图片

（八）事故伤亡情况及直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。

死者张*兵，男，汉族，1979年2月出生，江西省吉安市吉安县人，身份证号：362421*******3839，于2024年8月12日到达佛冈县汤塘镇，事故当天在班组开展安全教育、安全交底后，接到其班组负责人孙*云的作业指令，于当天下午到达汤塘镇联和村自编号A28、A29房的施工区域进行外墙修补作业。张*兵当天作业前没有喝酒，生前身体健康，无遗传病及家族史病，过

往无事故记录，到岗后有进行岗前三级安全教育，消防应急四个能力技能培训。

本次事故直接经济损失约人民币 90 万元。

（九）事故当天的气象情况

经查询，2024 年 8 月 14 日 17 时 00 分至 18 时 00 分，联和村附近区域为阴天，气温 27℃，本地有西南风 1 级，相对湿度 94%，紫外线弱。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

获悉事故情况后，汤塘镇城建办、应急办和公安于 2024 年 8 月 14 日下午 17 时 45 分第一时间赶到现场维持秩序，联系死者家属，做好后续的家属安抚和舆情管控等工作，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，在事故应急处置中无衍生事故、无负面舆情发生。县政府组织汤塘镇和应急、住建、工信、公安、总工会、人社等部门成立事故调查组，开展事故调查工作。

事故发生后，汤塘镇政府有关领导组织召开建筑工程安全防范警示约谈会暨高空作业安全知识培训会。此次会议旨在提高建筑行业从业人员的安全意识，预防和减少建筑施工事故的发生。会议强调了建筑工程安全的重要性，并通报了近期建筑施工安全事故，以此警示参会人员。随后，安排专职人员对参会人员进行了高空作业安全知识培训，详细讲解了高空作业的安全规范、操作流程以及应急处理措施。培训会上，还通过播放安全教育视频、

分析事故案例等方式，展示了安全事故的严重后果，以及严格遵守安全操作规程的重要性。另外，汤塘镇政府职能部门也开展了实地的质量安全专项检查，对于高空违规作业的现象进行了警示教育，再次强调施工作业安全，避免安全事故发生。

其次责成施工总承包单位在事故发生后妥善安抚好死者家属和尽快处理好后续理赔工作，并按照“四不放过”原则的要求落实安全隐患整治大排查，加强对项目作业人员安全技术交底，组织观看安全警示教育片，在施工现场悬挂安全警示标志等。

县住房和城乡建设局组织技术人员前往各镇开展自建房、赤膊房及限额以下在建工程专项检查，通过对在建项目进行现场检查、座谈交流的方式了解各镇限额以下工程开展情况；向镇政府负责本项工作的业务人员讲解了《清远市限额以下房屋市政工程建设管理工作指引》《关于加强限额以下房屋市政工程建设管理的通知》等相关法律法规、政策文件，以及属于限额以下工程的范围、项目报建流程、工程竣工验收备案等主要内容，要求完善辖区自建房、赤膊房及限额以下工程和零星作业安全备案登记、巡查、执法等管理制度，明确安全管理职责分工，组织实施限额以下工程和零星作业安全生产监管工作；联合镇政府职能部门对自建房、赤膊房项目、外立面改造在建工程进行现场检查，对脚手架搭设、施工现场用电安全、高处作业、起重吊装等容易发生安全事故的环节进行专项检查，现场指出存在安全隐患的地方、讲解了如何做好安全防护管理及提出整改建议，通过开展施工现

场的指导，提高业务人员建筑专业知识。针对本次检查存在的问题，县住房和城乡建设局向各镇下发了《关于加强限额以下工程安全监管的函》，要求各镇进一步规范建设程序，加大限额以下工程安全生产管理人员投入和专业技术人员的培养，加强对限额以下工程的安全监管，加强对施工现场的质量和安全生产隐患的日常巡查，防范和遏制安全事故的发生。

2024年8月14日晚上，死者家属到达汤塘镇，经过与死者家属的几次谈判协商，于8月17日在汤塘镇人民调解委员会的见证下双方签了赔偿协议书，平星公司分三次完成死者的经济理赔工作，死者的后续事宜已妥善处理完毕，死者家属于8月25日全部返回老家。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，政府部门及事故单位积极安抚好死者家属，目前已全面做好事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打110、120请求救援。县应急管理局、县公安局、汤塘镇政府等部门立即赶到现场，经120医护人员确认张*兵已无生命体征，宣告死亡。经评估，各方在本次事故中应急响应及时，在事故应急处置中无衍生事故、无负面舆情发生，现场处置科学，应急处置评估为及时有效。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

作业人员张*兵安全意识欠缺，对高处作业的安全风险辨识不足，在距离基准地面约7米高的脚手架上未持高处作业操作证[1]从事高处作业[2]，罔顾项目安全管理人员安全教育和安全技术交底，不遵守安全操作规程，违规拆除脚手架上的安全防护网，并解开已悬挂好的安全绳，虽然系了安全带，但没有将安全带固定在牢固的锚固点上，在外脚手架上行走失足导致意外坠落死亡。

（二）间接原因

1. 施工单位平星公司未落实安全生产主体责任，**一是**对施工现场作业人员疏于管理，聘请未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员[3]张*兵从事外墙修补高处作业；**二是**未严格落实安全生产规章制度和操作规程，没有严格开展安全生产教育和培训[4]；**三是**未开展日常作业隐患排查治理并建立台账记录，对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工作业人员无证上岗、拆除安全防护措施进行违规作业等事故隐患[5]。

2. 专业分包单位泰康公司将外墙整治工程违法再转包给平星公司[6]。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《高处作业分级》(GB/T 3608-2008)3.1 高处作业的定义：在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6] 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.汤塘镇政府

汤塘镇应急管理办公室、专职消防队、城建办持续推进高处作业专项整治行动，2024 年以来，汤塘镇政府对辖区内的自建房建设工程以及限额以下工程安全监督检查共出动检查人员 153 人次，督促各企业、施工负责人及现场作业人员做好各项安全防护措施，例如戴好安全头盔、拉好安全网等措施，加强隐患排查整改，确保施工安全。

2.佛冈县住房和城乡建设局

县住房城乡建设局积极按照职责履行建设工程安全生产监督管理工作。2024 年，对全县房屋建设工程安全监督检查 849 人次，下发限期整改通知书 161 份，局部停工通知书 31 份，巡查记录表 91 份，对 93 人次、23 间施工和监理企业实施动态管理扣分。联合属地镇政府对各镇开展自建房、赤膊房及限额以下在建工程进行安全检查共 120 人次；同时，为提高农村建筑施工人员的业务技术水平，强化农村建筑施工人员安全意识，保障村镇建房质量安全，多次组织人员参加由清远市住建局举办的乡村建筑工匠培训，通过考试的有 142 人；为全面落实《佛冈县农房质量安全风貌提升行动方案》，推动农房审批监管体系建立，县住房和城乡建设局会同有关部门组织编制了《佛冈县农村住宅设计通用图集》并印发至各镇村推广使用。

（四）事故性质

经调查认定，佛冈汤塘 G106 国道沿线赤膊房整治工程工地“8·14”高处坠落事故是一起因从业人员安全意识淡薄，无证上岗，违规作业，平星公司未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

（一）对有关责任单位的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》和《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理规定》等有关规定，建议对本次事故有关人员做如下处理：

1.泰康公司建立了项目架构管理人员，符合岗位设置要求，建立了健全的安全生产责任制度，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；各管理人员已落实安全生产责任制，并对承接的专业分包工程进行了安全技术交底；项目架构管理人员配备以及岗位资格符合要求；制定了有关项目实施分部分项施工组织设计及建筑施工特种作业人员上岗资格证的审查和所有进场作业材料、安全防护用品和设备机具合格证的查验。但其将承接的外墙整治工程又再转包给平星公司承接的行为属于违法行为[7]，建议由佛冈县住房和城乡建设局依照《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款[8]的规定进行行政处罚。

---

[7] 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

[8] 《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款：违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

2.平星公司未落实安全生产主体责任，对施工现场作业人员疏于管理，聘请未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员张*兵从事外墙修补高处作业，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，没有严格开展安全生产教育和培训，未开展日常作业隐患排查治理并建立台账记录，对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工作业人员无证上岗、拆除安全防护措施进行违规作业等事故隐患，对本次事故发生负有责任。建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[9]的规定进行行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理规定》等有关规定，建议对本次事故有关人员做如下处理：

1.张*兵，外墙整治工程施工工人，个人安全意识欠缺，对高处作业的安全风险辨识不足，未持高处作业操作证从事高处作业，罔顾项目安全管理人员安全教育和安全技术交底，不遵守安全操作规程，为了方便作业擅自拆除安全防护措施违规作业，对本次事故负主要责任，因其在事故中死亡，建议免于追究。

2.刘*堂，平星公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，对高空作业危险性认识不足，对施工现场作业人员疏于管理，聘请未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

作业操作证资格的人员张*兵从事外墙修补高处作业，未严格落实安全生产规章制度和操作规程，没有严格开展安全生产教育和培训，未开展日常作业隐患排查治理并建立台账记录，对施工现场安全管理不到位，未及时发现并消除施工作业人员无证上岗、拆除安全防护措施进行违规作业等事故隐患，未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定进行行政处罚。

3.曾*杰，泰康公司承接外墙整治工程的项目负责人，因泰康公司把外墙整治工程违法转包给平星公司承接[11]，曾*杰作为项目负责人负有责任，建议由佛冈县住房和城乡建设局依照《建设工程质量管理条例》第七十三条[12]的规定进行行政处罚。

（三）其他建议

汤塘镇政府自赤膊房整治工程开工以来，汤塘镇政府对辖区内的自建房、赤膊房及限额以下建设工程的安全监督检查共出动检查人员28人次，但其未严格落实建设工程立项工作，不能确保建设项目在施工前已经完成立项和所有必要的前期准备，对县辖内建设工程的安全生产监督检查不到位。建议汤塘镇政府向佛冈县人民政府作出深刻书面检讨，并由县安委会按照有关程序约谈汤塘镇政府相关分管负责同志。

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11] 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

[12] 《建设工程质量管理条例》第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下的罚款。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对此次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）加强事故警示宣教

汤塘镇要深入剖析本次事故教训，强化事故警示宣传教育，切实督促辖区内各参建单位及相关人员全面履行好安全生产管理职责，尤其压实总承包单位的法定责任，严格落实安全隐患排查整治的要求。镇政府职能监督部门实行每周定期开展安全生产巡查检查，强化监督检查管理，组织力量开展安全生产专项整治，查验资质资格，督促各企业主体要切实落实三级责任人责任，严格工程外包管理，加大安全生产投入力度，制定应急救援方案和预案，加强应急救援培训和演练，严格执行高处作业等特种作业人员持证上岗工作，加大对事故隐患的检查排查整治力度，对发现隐患的迅速整改消除，狠抓安全生产措施的落实。镇政府职能部门还要加强与行业主管部门的协调联动和检查，发挥好属地监管作用，协助共同做好生产安全事故防范工作。

（二）强化项目安全管理

1.平星公司要认真吸取本起事故的深刻教训，严格规范企业内部经营管理活动，建立、健全并严格落实本单位安全生产责任制。公司主要负责人应当认真履行安全生产管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。强化劳务工人管理，切实增强劳务工人安全意识，加强现场施工人员的安全风险防范

意识，全面加强施工现场安全管理工作，规范安全管理流程，强化安全教育、安全交底工作，提高安全交底针对性和施工人员安全技能。加强施工全过程管理和监督检查，加大安全隐患排查力度，对于违规行为应及时制止、有效整改，保证消除施工隐患，杜绝类似事故再次发生。

2.泰康公司要认真贯彻执行有关安全生产法律法规、作业标准和操作规程，进一步完善各项安全生产规章制度，落实现场管理，及时发现、整改现场安全隐患，确保施工现场安全。夯实分包企业安全生产责任，落实安全生产第一责任人制度，落实新入职员工三级安全教育培训规定，保证学时要求，日常安全教育要有针对性与岗位实际情况相对应，并如实记录培训情况，未经考核合格的施工人员严禁安排上岗作业，加强对从业人员的管理、教育，督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。同时，要严格执行建设领域有关承发包管理办法，规范本公司建设工程转包行为，落实安全生产管理责任。

同时，事故相关企业单位均要深入学习习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神和贯彻《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑施工特种作业人员管理规定》《重大事故隐患判定标准》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关规定以及其他法律法规内容，进一步提升项目架构管理人员、施工作业人员有关安全生产防控意识，强化安全监管责任。加大监管执法力度，严惩严罚各类安全生产违法违规行为。重点围绕高处作

业“五个必须”的安全管理要求，深入开展辖区内在建项目事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施，消除各类事故隐患。

（三）加大排查整治力度

县住房和城乡建设局要加强对各镇关于建设工程安全生产监督管理的指导，督促各镇落实辖区自建房、赤膊房及限额以下工程和零星作业安全备案登记、巡查、执法等管理制度，定期与各镇职能部门开展农村自建房、赤膊房等工程安全生产联合整治，规范施工作业人员持证上岗，正确佩戴安全防护用具，夯实安全生产责任；对发现的安全隐患问题及时向各镇反馈并督促镇级职能部门督促整改落实，保障人民群众的居住安全。