阳江滨海新区（阳江高新区）中运达物流公司“8·31”一般起重机械挤压事故调查报告

阳江滨海新区（阳江高新区）中运达物流公司“8·31”

一般起重机械挤压事故调查组

2024年12月

目　录

一、事故相关概况.....2
（一）事故发生单位基本情况.....2
（二）事故相关单位基本情况.....3
（三）事故项目发包情况.....3
（四）涉事起重机械情况.....4
（五）事故发生单位和事故相关单位的安全管理情况.5
（六）特种设备作业人员持证情况.....6
二、事故发生经过和事故救援情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）救援和善后处理情况.....8
三、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况.....9
四、事故原因.....10
（一）直接原因.....10
（二）间接原因.....10
（三）其他可能因素排除.....11
五、责任认定及处理建议.....11
（一）对相关责任人员的处理建议.....11
（二）对相关责任单位的处理建议.....13
六、事故整改和防范措施.....14
（一）严格落实企业安全生产主体责任.....14
（二）严格落实特种设备安全管理规定.....14
（三）严格落实属地安全生产监管责任.....15
（四）广泛开展安全宣传警示教育活动.....15

阳江滨海新区（阳江高新区）中运达物流公司“8·31”一般起重机械挤压事故调查报告

2024年8月31日11时09分，阳江市中运达物流有限公司在中铁(阳江)铁路有限公司阳江港站货场进行集装箱吊运作业时发生一起一般起重机械挤压事故,事故造成1人死亡,直接经济损失133万元。

事故发生后，市委市政府和阳江滨海新区（阳江高新区）管委会高度重视，市、区两级有关领导分别作出指示批示，要求做好善后处置工作，迅速查明事故原因，深刻汲取事故教训，举一反三，全面开展隐患排查整治和风险管控，坚决杜绝此类事故再次发生。应急管理、市场监管、公安等部门接报后迅速赶赴现场开展事故应急处置工作。

依据《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第四号）《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）和《特种设备事故报告和调查处理规定》（国家市场监管总局令第50号）等规定,经阳江市人民政府同意，成立了由市市场监管局牵头，市公安局、市交通运输局、市应急管理局和市市场监管局高新分局、滨海新区应急管理局以及广东省特检院阳江检测院等部门人员组成的阳江滨海新区(阳江高新区)中运达物流公司“8·31”一般起重机械挤压事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展全面调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员问询、调查取证、技术确认和综合分析等工作，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组调查认定，阳江滨海新区(阳江高新区)中运达物流公司“8·31”一般起重机械挤压事故是一起由于企业安全生产主体责任落实不到位，现场作业的起重机指挥员在作业期间擅自离岗、防护员违规进入起重机械作业范围、起重机司机在指挥员不在岗的情况下继续违规作业而导致的一般安全责任事故。

一、事故相关概况

（一）事故发生单位基本情况

阳江市中运达物流有限公司（以下简称中运达公司），成立日期：2012年11月12日，注册地：阳江市江城区江朗大道38号丰怡豪庭4幢102房，类型：有限责任公司（自然人投资或控股）），法定代表人：丁水岳。经营范围：普通货运，货运代理、货物装卸、搬运服务；货物仓储（不含易燃易爆及危险化学品）、机械设备租赁。公司股东为姚钢、丁水岳和陈某球三人，丁水岳和姚钢各持有公司40%的股份，陈某球持有公司20%的股份，丁水岳和陈某球不参与公司管理，公司的总经理是姚钢，其负责公司的管理，是公司的主要负责人。

（二）事故相关单位基本情况

中铁（阳江）铁路有限公司（以下简称中铁公司），是本次事故发生地阳江港站的业主单位，成立日期：2001 年 12 月 29 日，统一社会信用代码：91441702735004504N，住所：阳江市江城区白沙街道北环南路 1 号之一，类型：有限责任公司(国有控股)，法定代表人：陈志迎。经营范围：经营阳阳铁路建设与运营；开发建设阳江及其周边的区域性铁路、专用线。批发零售：普通机械、建筑材料、五金交电、日用百货。

（三）事故项目发包情况

2012 年 8 月 10 日，中铁公司与中运达公司就合作拓展阳阳铁路的集装箱装运业务签订了《阳阳铁路集装箱运输合作协议》和《货物装卸协议》，合作期限为 15 年（2012 年 8 月 10 日至 2027 年 8 月 10 日）。根据协议内容，中运达公司负责阳阳铁路货运站场所有集装箱的装卸业务，并负责吊运设备和作业人员的管理，中铁公司负责铁路运输组织协调，并指导中运达公司做好集装箱的装卸车工作。双方每年签订一次集装箱运输货物装卸安全协议，最近安全协议签订日期是 2023 年 12 月 30 日（有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止）。

本次事故发生在阳阳铁路阳江港站。中运达公司在该站场设经理 1 名，主管 1 名，下设 3 个工作班组，每个班组由 1 名内勤人员（班组长）和 3 名外勤人员（起重机司机、起重机指挥员和防护员）组成，该站场共 14 人。中铁公司在

该站场设有含站长、副站长在内的行政人员 12 名，下设行车组人员 22 名，货运组人员 23 名，后勤人员 3 名，共 60 人。

（四）涉事起重机械情况

涉事起重机为集装箱正面吊运起重机，制造单位为三一海洋重工有限公司，型号为 SRSC45H1，制造完成日期 2023 年 6 月 18 日，产品编号 RS4503CD0011，额定起重量 45t，最大起升高度 15.1 米，见图 1、图 2。广东省特种设备检测研究院阳江检测院于 2023 年 8 月 2 日开展设备定期（首次）检验，检验合格，并于 2023 年 8 月 11 日签发检验报告（编号：BQD-Q02300655），中运达公司于 2023 年 9 月 8 日向阳江市市场监督管理局办理该设备使用登记证，证书编号：起 44 粤 Q00004(23)，设备注册代码：44404417002023090001，起重机手续完备，见图 3。事发后，经事故调查组核查，该起重机各项安全保护和防护装置正常有效，符合使用安全要求。



图 1 涉事起重机



图 2 涉事起重机铭牌



图 3 涉事起重机登记、检验信息

（五）事故发生单位和事故相关单位的安全管理情况

1.中运达公司。按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）的规定制定了《阳江市中运达物流有限公司安全生产责任管理制度》、《集装箱正面吊运起重机安全技术操作规程》、《阳江站装卸机械安全操作管理及维护管理办法》、《集装箱正面吊运起重机运行管理规定》等管理制度和操作规程，按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》（国家市场监督管理总局令第 74 号）的要求任命了阳江港站起重机安全总监和起重机安全员，制定了《起重机械安全风险管控清单》，但未按要求执行。公司任命的起重机械安全总监冯奕偏和安全员阮永亮在接受调查时均不清楚本人被任命的情况，也不清楚公司建立的特种设备相关工作机制。未组织开展特种设备安全教育和技能培训，员工的培训主要依靠中铁公司组织的集中安全生产培训。未有效开展特种设备安全隐患排查，特种设备安全管理员日常排

查发现作业人员违规作业等安全隐患，仅以口头形式责令改正，未作出相关记录，未建立特种设备隐患排查治理机制。

2.中铁公司。制定了相关安全管理制度，每年定期组织开展安全生产培训，阳江港站定期组织周培训和季度培训，站内全体工作人员参加培训并有培训记录；公司每月组织安全生产会议，阳江港站站务会也包含安全生产的内容。每天吊装作业开始前召开车前会交代装卸作业安全注意事项，不定期对站内作业进行监督抽查，对发现的安全生产问题的情况进行处罚。

（六）特种设备作业人员持证情况

中运达公司阳江港站货场主管冯奕偏持有有效期内的《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目为特种设备安全管理（项目代号 A）。该公司阳江港站下设的 3 个工作班组，每个班组的作业人员均持有《特种设备安全管理和作业人员证》，作业项目为流动式起重机司机（项目代号 Q2）和起重机指挥（项目代号 Q1）。本次发生事故班组的起重机司机谭伯辉和起重机指挥员阮永亮均持有相应的特种设备作业人员资格证，事故发生时两人的资格证均在有效期内且符合对应起重机械类别的作业项目。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 8 月 31 日上午 8 时 30 分，中运达公司班组长冯某宇接到中铁公司阳江港站装卸货的作业通知。

8 时 50 分，中铁公司阳江港站货运组人员梁某泉与中运

达公司班组长冯某宇、吊车司机谭伯辉、指挥员阮永亮和防护员阮某通召开车前会。

9 时，中运达公司三名外勤人员（谭伯辉、阮永亮和阮某通）开始执行重箱吊装作业。

11 时，阮永亮向冯某宇报告已经顺利完成卸重货的任务，准备开始执行吊运空箱任务。

11 时 05 分，阮永亮指挥摆好第一个空集装箱后，告知谭伯辉其要离开作业现场去喝水，然后到距离其作业岗位 100 米左右的货场北边喝水，谭伯辉在没有指挥员指挥的情况下继续作业。

11 时 08 分，阮某通进入第一个空集装箱内检查和打扫，见图 4。此时谭伯辉驾驶起重机吊运第二个空集装箱开往第一个空集装箱旁，途中鸣喇叭预警。



图 4 阮某通进入第一个空集装箱

11 时 09 分，谭伯辉操作起重机准备把第二个空集装箱从第一个空集装箱上方跨箱卸放至第一个空集装箱侧面位置，此时阮某通刚好从第一个箱体内走出至箱体侧面位置，见图 5。谭伯辉被第一个空箱遮挡了视线，未发现阮某通，卸放第二个空集装箱将阮某通压倒在箱底，见图 6。当时谭

伯辉未发现异常情况，继续进行集装箱吊装作业。



图 5



图 6

11 时 11 分，阮永亮返回现场，未发现异常。

11 时 22 分，吊卸至第 16 个空箱时，阮永亮发现阮某通不在作业岗位上，随即与谭伯辉沟通并寻找阮某通。

11 时 33 分，寻至第二个空集装箱时发现该箱有异常情况，随即将该箱吊起，发现阮某通被压在箱底。

（二）救援和善后处理情况

11 时 33 分，谭伯辉将事故情况向中运达公司阳江港站主管冯奕偏报告，冯奕偏接到报告后立即向货场经理阮某盛汇报并前往现场查看情况，发现阮某通已没有反应。

11 时 43 分，冯奕偏拨打 120 急救电话，并通知公司领导和员工家属，中运达公司总经理姚钢和该公司阳江港站场经理阮某盛分别于 12 时 30 分和 12 时 15 分到达现场。

11 时 45 分，中铁公司梁某泉巡查到现场，并将现场情况报告公司，中铁公司阳江港站副站长李某彬、站长谭某乐分别于 12 时 15 分和 12 时 50 分到达现场。

11 时 56 分，120 急救人员到达现场，经过检查确认阮

某通已死亡。

12 时 26 分，冯奕偏拨打 110 报警电话。

12 时 51 分，公安部门到达现场处理。

13 时 18 分，冯奕偏电话向阳江滨海新区应急管理局报告。

14 时 28 分，阳江滨海新区应急管理局相关负责人到达现场处理。

16 时 17 分，阳江滨海新区应急管理局电话通报阳江市市场监管局高新分局。

16 时 26 分，阳江市市场监督管理局高新分局电话报告阳江市市场监督管理局。

17 时，阳江市市场监督管理局、阳江市市场监督管理局高新分局相关负责人到达现场处理。

事故发生后，阳江滨海新区（阳江高新区）管委会积极协调指导中铁公司和中运达公司全力做好死者善后处理及家属安抚工作。2024 年 9 月 3 日，中运达公司与死者家属签订赔偿协议并依协议进行了赔偿。

经事故调查组调查评估认定，此次事故应急响应迅速、有效，没有发生次生、衍生事故；善后处理工作依法、稳妥，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，没有造成社会不稳定因素。

三、人员伤亡、设备损坏和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡（死者阮某通，男，汉族，身份证号：44170219731202****，地址：广东省阳江市江城区城

西**村委会**村***号）。未造成设备损坏。经评估，事故直接经济损失133万元。

四、事故原因

（一）直接原因

吊装作业现场起重机司机、起重机指挥员和防护员违规作业。起重机指挥员在作业期间擅自离岗，未通知起重机司机停止作业；起重机司机在指挥员不在岗的情况下继续作业，且存在视野盲区的情况下跨箱吊卸；防护员在作业期间未站在指定的防护区域与起重机保持安全距离，盲目进入正面吊作业区域。三人均违反中运达公司制定的《集装箱正面吊运起重机安全技术操作规程》《集装箱正面吊运起重机运行管理规定》等规章制度。

（二）间接原因

1.吊装作业现场安全管理缺失，隐患排查不力，现场作业人员安全意识淡薄，违规作业行为未能及时被发现纠正。

2.中运达公司落实特种设备使用单位安全主体责任不到位。公司疏于对承包站场的安全监督管理，制定的安全生产管理制度、特种设备安全管理制度流于形式、应付检查，未严格落实真正执行。

3.安全教育培训不到位。中运达公司大部分安全教育培训均依靠中铁公司，而其本身作为特种设备使用单位，未建立针对特种设备的安全教育和技能培训体系，相关培训严重不足，以致现场作业人员安全意识淡薄，缺乏对生产安全和特种设备使用安全风险的认知与判断。

（三）其他可能因素排除

经公安机关侦查和事故调查组调查，排除该事故系人为故意造成，也排除自然事故、技术事故。

五、责任认定及处理建议

（一）对相关责任人员的处理建议

姚钢，男，身份证号：44072619670910****，中运达公司总经理，是公司的主要负责人。未认真落实起重机械使用单位主要负责人职责，对公司任命的起重机械安全总监和起重机械安全员是否按照岗位职责做好起重机械使用安全管理工作、是否落实起重机械“日管控、周排查、月调度”工作机制失察失管，未督促开展特种设备安全教育和技能培训，安全生产和特种设备隐患排查工作不力以致作业人员违规作业未能被及时发现纠正。姚钢作为中运达公司主要负责人，未执行落实《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.1 主要负责人[1]”规定，对本次事故负有领导责任，建议阳江市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十一条[2]规定依法对其进行行政处罚。

冯奕偏，男，身份证号：441723198501 26****，中运达公司阳江港站货场主管、特种设备安全管理员。未组织开展特种设备安全教育和技能培训，督促落实特种设备隐患治理工作不力，未能及时纠正和制止特种设备作业人员的违规操

[1] 2.4.1 主要负责人

主要负责人是指特种设备使用单位的实际最高管理者，对其单位所使用的特种设备安全职能负总责。

[2] 第九十一条 对事故发生负有责任的单位的主要负责人未依法履行职责或者负有领导责任的，依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分：

（一）发生一般事故，处上一年年收入百分之三十的罚款；

（二）发生较大事故，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（三）发生重大事故，处上一年年收入百分之六十的罚款。

作行为，履行《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.2.2.1 安全管理员职责[3]”和公司岗位职责不到位，对事故负有管理责任，建议由阳江市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[4]规定依法吊销其从业资格。

阮某通，男，身份证号：441702197312028***，中运达公司阳江港站吊运作业防护员。生产安全意识淡薄，违反公司按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）规定制定的《集装箱正面吊运起重机运行管理规定》，在作业期间未站在指定的防护区域与起重机保持安全距离，盲目进入正面吊作业区域，且缺乏安全意识，在起重机已鸣笛提醒的情况下，仍未觉察到本人的违规行为和所处的危险环境，存在重大过失，对事故负有责任。鉴于其本人已在本次事故中死亡，建议免于行政责任追究。

谭伯辉，男，身份证号：441723198407248***，中运达公司阳江港站起重机司机。在起重机指挥员不在岗且存在视野盲区的情况下跨箱吊卸，违反公司按照《特种设备使用管

---

[3] 2.4.2.2.1 安全管理员职责
特种设备安全管理员是指具体负责特种设备使用安全管理的人员。
安全管理员的主要职责如下：
(1)组织建立特种设备安全技术档案；
(2)办理特种设备使用登记；
(3)组织制定特种设备操作规程；
(4)组织开展特种设备安全教育和技能培训；
(5)组织开展特种设备定期自行检查；
(6)编制特种设备定期检验计划，督促落实定期检验和隐患治理工作；
(7)按照规定报告特种设备事故，参加特种设备事故救援，协助进行事故调查和善后处理；
(8)发现特种设备事故隐患，立即进行处理，情况紧急时，可以决定停止使用特种设备，并且及时报告本单位安全管理负责人；
(9)纠正和制止特种设备作业人员的违章行为。

[4] 第九十二条 违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

理规则》（TSG 08-2017）规定制定的《集装箱正面吊运起重机安全技术操作规程》和《阳江市中运达物流有限公司安全生产责任管理制度》进行操作，未严格按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.4.1 作业人员职责[5]”履行职责，造成事故，建议由阳江市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[6]规定依法吊销其从业资格。

阮永亮，男，身份证号：44072619710715****，中运达公司阳江港站起重机指挥员。在作业过程中擅离工作岗位，违反公司按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）规定制定的《阳江市中运达物流有限公司安全生产责任管理制度》，未严格按照《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）“2.4.4.1 作业人员职责[5]”履行职责，造成事故，建议由阳江市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条[6]规定依法吊销其从业资格。

（二）对相关责任单位的处理建议

1.阳江市中运达物流有限公司是事故起重机械的使用单位，未落实特种设备使用单位安全主体责任，公司制定的

---

[5] 2.4.4.1 作业人员职责

特种设备作业人员应当取得相应的特种设备作业人员资格证书，其主要职责如下：

(1)严格执行特种设备有关安全管理制度，并且按照操作规程进行操作；

(2)按照规定填写作业、交接班等记录；

(3)参加安全教育和技能培训；

(4)进行经常性维护保养，对发现的异常情况及时处理，并且作出记录；

(5)作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告；

(6)参加应急演练，掌握相应的应急处置技能。

锅炉作业人员应当严格执行锅炉节能管理制度，参加锅炉节能教育和技术培训。

[6] 第九十二条 违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。

特种设备安全管理制度和操作规程流于形式，未有效执行，特种设备作业现场安全管理缺失，对事故负有责任，建议由阳江市市场监督管理局依据《中华人民共和国特种设备安全法》第九十条[7]规定依法对其进行行政处罚。

2.中铁（阳江）铁路有限公司是阳江港站的业主单位，该公司建立并落实各项安全生产管理制度，定期对本单位工作人员及中运达公司作业人员进行安全生产培训，日常开展安全生产隐患排查工作，按照与中运达公司签订的安全协议履行了相关的安全生产责任。本次事故是由特种设备作业人员违规操作造成，相应的安全主体责任应由特种设备使用单位承担。建议由辖区负有安全生产监管职责的部门按照“三管三必须”的原则督促该公司深刻吸取事故教训，举一反三，认真开展安全生产风险研判，制定相应的风险防范措施，防止类似事故再次发生。

六、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

各相关企业（单位）特别是中运达公司，要深刻吸取事故教训，严格履行安全生产管理职责，针对事故暴露出的突出问题，严格落实企业安全主体责任，建立健全并严格执行安全生产管理制度，对标对表加强隐患排查治理。要根据作业环境、作业流程等实际情况，制定并严格执行吊装作业安全管理规定，严把作业每一道关，以务实有效的措施筑牢安

[7] 第九十条 发生事故，对负有责任的单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故，处十万元以上二十万元以下罚款；
（二）发生较大事故，处二十万元以上五十万元以下罚款；
（三）发生重大事故，处五十万元以上二百万元以下罚款。

全生产防线。

（二）严格落实特种设备安全管理规定

企业要严格按照特种设备法律法规、安全技术规范以及国家市场监管总局74号令要求，依法配备特种设备安全总监、安全员，严格落实“日管控、周排查、月调度”工作机制，建立健全并严格执行特种设备安全管理制度和操作规程;加大安全培训和警示教育力度，加强从业人员安全教育、操作规程和安全技能培训，严格遵守特种设备相关法律法规、安全技术规范、公司管理要求，坚决杜绝违章操作、冒险作业现象，坚决防止出现特种设备安全主体责任悬空的情况出现。

（三）严格落实属地安全生产监管责任

各负有安全生产监管职责的部门要充分认清当前安全生产工作的重要性和形势的严峻性，进一步提高政治站位，认真落实中央、省、市各项决策部署，强化责任担当，深入开展安全生产治本攻坚三年行动、起重机械安全治理工作，严格按照安全生产“三管三必须”的要求，结合本次事故暴露出的问题，落实各自的安全生产监管责任，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，督促各企业落实安全生产主体责任，对违反法律法规的行为及时进行立案处理，全力保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定。

（四）广泛开展安全宣传警示教育活动

辖区相关职能部门及各街道、镇要切实加大安全宣传教育力度，要将此次事故通报给辖区内企业，以本辖区内的案

例来督促企业认真吸取事故教训，要求企业强化吊装作业人员的安全教育培训工作，采取多种方式，督促作业人员严格执行各项规程、规定；加强日常的岗位风险辨识及隐患排查治理工作，举一反三，及时发现并消除作业过程中存在的事故隐患，提高员工的安全意识，防止类似事故的发生。