增城新塘“4·19”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 8 月 20 日

目　录

一、基本情况.....1
（一）涉事项目基本情况.....1
（二）事故发生相关单位及人员情况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....3
二、事故现场情况及事发经过.....3
（一）事故现场情况.....3
（二）挂网检测情况.....4
（三）事故发生经过.....5
三、人员伤亡和直接经济损失.....5
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人.....5
（二）直接经济损失.....5
四、事故应急处置.....6
五、事故原因分析.....6
（一）直接原因分析.....6
（二）间接原因分析.....6
（三）其它原因分析.....7
六、相关单位履职情况.....7
（一）行业主管部门履职情况.....7
（二）属地政府履职情况.....8

（三）存在问题.....9
七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议.....9
（一）免予追究责任人员（1人）.....10
（二）建议移送司法机关处理人员（1人）.....10
（三）建议追究行政责任人员（1人）.....10
（四）对有关责任单位的处理意见.....11
（五）行政监管单位处理建议.....12
（六）对有关公职人员的处理建议（1人）.....12
（七）其它处理建议.....12
八、事故防范措施建议.....12
（一）落实企业安全生产主体责任.....12
（二）举一反三、全面开展排查整治工作.....13

2026年4月19日10时许，位于增城区新塘镇巷口村探头陂坐街82号一民房，工人张某中从3楼坠落受伤，后经抢救无效死亡。

为进一步核实、查清事故主要原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区住房城乡建设局、区人力资源社会保障局、区总工会和新塘镇政府，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘“4·19”一般高处坠落事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、专业机构鉴定以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“4·19”一般高处坠落事故是一起因施工现场存在安全隐患，作业人员安全意识淡薄导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事项目基本情况

涉事项目位于广州市增城区新塘镇巷口村探头陂坐街82号，为农村自建房加建工程（以下简称“82号自建房加建工程”），

施工范围涵盖房屋主体扩建、室内外墙面装修等全部施工工序。该房屋产权所有人为吴某伟，2025 年 8 月，吴某伟计划对涉事房屋实施加建，选定广州市宇恩建筑工程有限公司（以下简称“宇恩建筑公司”）作为施工总承包单位，双方签订《沙浦巷口村探头陂坐街 82 号加建工程》施工合同。合同订立后，宇恩建筑公司全面承接本项目施工工作，先后组织人员进场开展脚手架搭设、墙体砌筑、内外墙粉刷等施工作业，项目施工所需水泥、砂石等建筑材料均由宇恩建筑公司自行采购。

（二）事故发生相关单位及人员情况

1.广州市宇恩建筑工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：卢某坤，经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业。注册资本：壹佰零贰万元（人民币），成立日期：2024 年 12 月 17 日，住所：广州市增城区新塘镇大敦村大敦大道 67 号之 18 号铺。

2.卢某坤，男，46 岁，汉族，广东新塘人，宇恩建筑公司法定代表人及主要负责人，负责统筹宇恩建筑公司的全面工作。

3.王某燕，男，57 岁，汉族，重庆江津人，个体施工队。宇恩建筑公司作为涉事项目施工总承包单位，将涉事项目装修工程分包给王某燕施工队，由其负责涉事项目装修工程施工组织。

4.文某琼，女，56 岁，汉族，四川西充人。涉事项目装修工程现场作业人员，其与张某中为夫妻关系。

5.张某中，男，汉族，殁年59岁，四川西充人。涉事项目装修工程现场作业人员，其与文某琼为夫妻关系，在事故中死亡。

（三）事故发生单位安全管理情况

宇恩建筑公司作为涉事项目施工总承包单位，仅有营业执照，在不具备建筑施工相关资质的情况下承揽项目进行施工，安全管理缺失，未建立安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度等安全管理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。同时，该公司违规将项目装修工程发包给不具备施工资质的王某燕施工队，存在**违法分包**行为。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况



图一：钢竹混搭



图二：坠落位置

事故发生后，事故调查组对涉事地点进行了现场勘验工作，该房屋宅基地面积63m²，总建筑面积189m²，共三层，为钢筋混凝土结构。

2024年1月8日，房屋业主吴某伟向巷口村委提交《新塘镇农村建房申请表》，经村两委初审同意后，依次完成《一户一宅核定表》合作社、村委会、镇农业农村办、镇规划和自然资源所多级审核签字盖章。通过审核后吴某伟填报《农村建房公示表》，经合作社、村党组织审核同意后进行张贴公示，公示期为2024年1月8日至12日，公示无异议后，村委会将全套申请材料报送镇综合行政执法队，办理《农村建房登记备案本》，该自建房门口悬挂有《新塘镇已登记备案农村建房明示牌》，属于已完成镇村登记备案的农村自建房。

现场勘验发现，该房屋在建施工搭设的脚手架存在**钢竹混搭**的不规范搭设问题，整体施工安全防护设施搭设不标准。同时，在事故伤者坠落地面的垂直上方三楼位置，脚手架外侧挂网存在一处明显破损缺口。经调查组现场核查判定，该防护挂网材质、完好度及防护性能均不符合建筑施工安全防护标准，无法有效起到防高处坠落、防杂物掉落的安全防护作用。

为精准核实防护挂网质量合规性，事故调查组现场对涉事防护挂网进行完整拆卸、取样封存，同步送至具备资质的专业检测机构开展质量及安全性能检测，进一步核查该防护挂网是否为合格产品。

（二）挂网检测情况

根据广州增城正源建设工程检测中心有限公司出具的编号

为 BOAW26-00009 的检测报告，本次送检样品为 A 级密目式安全立网，型号规格 ML-6X1.9。经检测，该安全网断裂强力与断裂伸长、开眼环扣强力、阻燃性能、耐贯穿性能、耐冲击性能均判定为不合格。

（三）事故发生经过

2026 年 4 月 19 日 10 时许，82 号自建房加建工程在开展三楼外墙粉刷施工作业。作业期间，包工头王某燕在房屋内负责对墙体进行喷水润湿作业，工人文某琼在三楼楼顶负责给外墙作业工人张某中传递砂浆等施工物料。

工人张某中在未佩戴安全帽、安全绳等劳动防护用品的情况下，在三楼外墙脚手架上开展外墙粉刷作业。因施工工艺需要，作业过程需要自上而下逐层粉刷。事发时，张某中一手提拿砂浆物料，另一只手想抓住脚手架杆件稳住身体，却没能握住杆件，反倒拉扯到防护挂网，受外力作用，因防护挂网不符合技术标准，无法承载人体重力，致使张某中从三楼脚手架高处坠落至地面。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
张某中	59	男	四川西充	高处坠落	6000	约 112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故直接经济损失约112万元。

四、事故应急处置

事故发生后，相关人员第一时间拨打了110报警电话、120急救电话。120救护车到场后立即进行现场抢救，张某中经抢救无效死亡。公安、应急、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某中，安全意识淡薄，在未取得高空作业证的情况下从事高空外墙粉刷作业，且作业期间未按规定佩戴个人劳动防护用品，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

1. 宇恩建筑公司安全生产主体责任落实不到位。一是作业现场安全管理缺失，未按规范搭设脚手架，使用不符合安全防护标准的防护挂网；二是未建立安全风险分级管控制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；三是在未取得建筑施工相关资质情况下承揽工程项目且将工程装修部分违法分包给不具备施工资质的王某燕施工队，对事故的发生负有责任。

2.卢某坤，作为宇恩建筑公司的法定代表人及主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故发生。

3.王某燕，在不具备相应资质条件下违法承接建设工程装修施工项目；未对张某中负责的高空外墙粉刷作业进行监管；未进行安全教育培训。

（三）其它原因分析

吴某伟，在房屋加建工程发包环节未核查施工单位合法资质，将82号自建房加建工程发包给无建筑施工相应资质的宇恩建筑公司。

六、相关单位履职情况

根据《关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2024〕13号）和《广州市增城区安全生产委员会关于进一步加强农村建房安全管理工作的通知》（增安〔2018〕5号）的相关规定，由各镇政府、街道办事处具体负责本辖区内农村建房规划许可手续办理，以及农房质量安全监管等。故在本次事故中由新塘镇人民政府具体负责对涉事工程进行监督检查。

（一）行业主管部门履职情况

区住房城乡建设局，组织开展农村建房施工质量安全培训及限额以下小型工程施工安全生产管理专题培训，各镇街建设办负

责人及业务经办人员参加培训。通报了我区近年来限额以下小型工程安全生产事故情况，分析小型工程安全生产形势，要求各镇街落实属地管理责任，一是严把开工信息录入关口，严格审核承包方资质、施工方案及安责险落实情况；二是督促参建单位落实责任，严格落实作业人员持证上岗、安全教育培训、防护装备配齐配全等要求；三是聚焦高处坠落突出风险，严格执行高处作业“四个一律”要求，坚决杜绝违规作业；四是健全网格化监管体系，充分依托社区、村居、物业服务企业力量，开展常态化安全巡查。会议邀请了市风险管理协会专家结合限额以下小型工程常见质量安全隐患进行教学，授课专家围绕限额以下小型工程施工安全管理要点开展专题授课，结合行业规范和典型事故案例，系统讲解了安全监管要求、重点环节风险防控措施。参会人员结合自身工作实际，就日常监管中遇到的疑问与专家深入探讨、交流经验。培训对接基层监管工作需求，进一步提升了各镇街基层工作人员对限额以下小型工程的安全监管能力和业务水平，为规范全区限额以下小型工程施工安全管理、保障人民群众生命财产安全奠定了坚实基础。

（二）属地政府履职情况

为细化行业监管边界，新塘镇印发《新塘镇安全生产委员会关于明确重点领域安全生产监管工作意见》等相关制度文件。

新塘镇从严抓实农村自建房全流程管控，依托登记备案规范

农村拆旧建新，疏导群众住房需求，有效遏制偷建抢建行为，2025年4月-2026年4月，镇执法队召开镇城市管理联席会议8次，审议通过农村建房407户。落实网格精细化巡查，采取片区队员日常巡查+无人机航拍人机联动模式，全覆盖核查建房层高、建设面积，及时控停违规建房、无备案施工行为，督促整改补办手续。聚焦施工安全管理，2025年制定8项农村建房安全隐患清单，常态化开展专项排查，督促落实安全施工举措。同时借力专业力量，先后2次邀请保险行业安全专家开展全镇建房全域隐患排查，现场交办整改问题，提升屋主及施工人员安全意识，压实村级属地监管责任，筑牢农村建房安全防线，并建立完善治违控违工作台账，实现建房管理闭环管控。

（三）存在问题

根据新塘镇印发《新塘镇安全生产委员会关于明确重点领域安全生产监管工作意见》的相关规定，镇执法队负责指导有关部门落实农村自建房（未取得施工许可证）有关安全生产和应急管理工作；查处未按照建设规划、设计图纸、施工技术标准和操作规程等违法行为。新塘镇人民政府，未健全建设单位和人员资质审核机制；新塘镇综合行政执法队一分队分队长潘玉婷，在对涉事工程日常监管履职中，发现脚手架钢竹混搭及防护挂网不符合技术标准的情况下，仅提醒业主进行更换，未能及时有效制止并上报给相关职能部门。

新塘镇规划建设办、新塘镇综合行政执法队履职把关不严，在建房备案审查环节工作存在疏漏，对施工单位资质等关键备案材料审核流于形式，未严格核验施工主体法定从业资质情况下核发《新塘镇已登记备案农村建房明示牌》。

七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

张某中，安全意识淡薄，在未取得高空作业证的情况下从事高空外墙粉刷作业，且作业期间未按规定佩戴个人劳动防护用品，导致事故的发生，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

王某燕，在不具备相应资质条件下违法承接建设工程装修施工项目；未对张某中负责的高空外墙粉刷作业进行监管；未进行安全教育培训，其行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[1]，建议由广州市公安局增城区分局依法对其进行处理；如经司法机关认定不追究刑事责任，建议由区住房城乡建设局对其依法调处。

（三）建议追究行政责任人员（1人）

卢某坤，作为宇恩建筑公司的法定代表人及主要负责人，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及

[1]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条【重大责任事故罪】 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑；

时消除生产安全事故隐患,违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[2]等的有关规定,导致事故的发生，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]的有关规定对其进行处理。

（四）对有关责任单位的处理意见

宇恩建筑公司安全生产主体责任落实不到位。一是作业现场安全管理缺失，未按规范搭设脚手架，使用不符合安全防护标准的防护挂网；二是未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；三是在未取得建筑施工相关资质情况下承揽工程项目且将工程装修部分违法分包给不具备施工资质的王某燕施工队，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]、《中华人民共和国建筑法》第十三条[5]、第二十六条[6]、《建设工程质量管理条例》第七十八

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国建筑法》第十三条 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[6]《中华人民共和国建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

条第（一）项[7]等有关规定，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的有关规定处理。

（五）行政监管单位处理建议

新塘镇规划建设办、新塘镇综合行政执法队把关不严，在建房备案审查环节工作存在疏漏，对施工单位资质等关键备案材料审核流于形式，未严格核验施工主体法定从业资质情况下核发《新塘镇已登记备案农村建房明示牌》，建议责成新塘镇规划建设办、综合行政执法队分别向新塘镇人民政府作出深刻书面检查。

（六）对有关公职人员的处理建议（1人）

对事故调查中发现新塘镇的相关人员履职不够到位的情况，建议由有关部门依规处理。

（七）其它处理建议

吴某伟，作为新塘镇巷口村探头陂坐街82号自建房产权业主，在房屋加建工程发包环节未核查施工单位合法资质，将82号自建房加建工程发包给无建筑施工相应资质的宇恩建筑公司，建议由区住房城乡建设局对其进行调处。

八、事故防范措施建议

近两年来，新塘镇限额以下小型工程亡人事故多发频发，为

---

[7]《建设工程质量管理条例》第七十八条第（一）项 总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

宇恩建筑公司要全面落实安全生产主体责任，彻底整改安全管理乱象。一是健全安全管理制度体系，严格落实企业主要负责人安全生产第一责任人职责，细化各岗位安全职责，完善施工现场隐患排查治理、安全技术交底、作业审批等管理制度，杜绝责任悬空、制度空转。二是强化全员安全教育培训，常态化开展岗前安全教育、班前交底和安全警示教育，重点加强一线作业人员安全操作、风险辨识和应急处置能力培训，严禁未经培训、未掌握安全技能人员上岗作业，坚决整治“三违”行为。三是严抓施工现场安全管控，对所有在建项目开展全方位隐患自查自纠，重点排查高危作业、安全防护设施、现场安全监护等关键环节，建立隐患台账，实行闭环销号管理。严格落实危险作业专人监护制度，规范作业流程，及时消除动态安全隐患。四是完善应急管理工作，修订专项应急预案，配齐应急物资，定期开展应急演练，提升现场突发事故处置能力。

（二）举一反三、全面开展排查整治工作

各镇（街道）要以案为鉴、举一反三，严格落实属地安全生产网格化监管责任，全面筑牢辖区安全防线。一是层层压实属地监管责任，细化镇街、村社两级监管职责，将小型建筑施工、零

散装修、临时作业等薄弱领域纳入重点监管范围，压实基层监管责任，杜绝监管宽松软。二是开展全域拉网式隐患排查，立即组织辖区在建工地、小微工程、零散施工作业安全隐患大排查，重点整治无资质施工、防护措施缺失、现场管理混乱等突出问题，逐项落实整改措施，实现隐患动态清零。三是强化日常巡查管控，加大辖区施工点位日常巡查、突击检查力度，及时发现并制止各类违章作业行为，紧盯重点时段、重点领域风险，严防同类事故反弹复发。四是深化全域警示教育，组织辖区各类施工市场主体开展安全警示学习，普及安全生产法律法规和作业安全规范，全面提升辖区生产经营单位安全自律意识和风险防控能力，全力守住安全生产底线。