阳东北惯春辉精铸实业有限公司“3·26”一般灼烫事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2026年9月3日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 2 -
（二）事故发生经过 ..... - 3 -
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 4 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 5 -
（一）事故信息接报及处置情况 ..... - 5 -
（二）事故善后处理情况 ..... - 5 -
（三）应急处置评估 ..... - 6 -
三、事故直接原因 ..... - 6 -
四、相关单位安全管理情况及存在问题 ..... - 7 -
（一）相关单位安全管理情况 ..... - 7 -
（二）相关单位安全管理存在的问题 ..... - 7 -
五、地方党委政府监管履职情况 ..... - 8 -
（一）北惯镇人民政府 ..... - 8 -
（二）阳江市阳东区应急管理局 ..... - 8 -
六、事故责任认定及处理建议 ..... - 9 -
（一）因在事故中死亡不再追究责任人员 ..... - 9 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 9 -
七、事故教训 ..... - 10 -
八、事故防范和整改措施建议 ..... - 11 -
九、事故调查组成员意见及签名表 ..... - 13 -

阳东北惯春辉精铸实业有限公司“3·26”一般灼烫事故调查报告

2026年3月26日3时30分左右，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司（位于北惯镇）作业现场发生一起胆炉喷射钢水灼烫事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约208万元（以下简称北惯“3·26”事故）。

2026年5月8日，阳东区应急管理局接到阳东区人力资源和社会保障局的《生产安全事故与工伤（死亡）信息共享表》[1]：2026年3月26日3时30分左右，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司车间一人因炉胆破裂喷出钢水致衣物着火，全身被火焰烧伤，造成一人死亡。区应急管理局接报初步核实后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2026年5月9日，提请阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急管理局、市公安局阳东分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、区检察院和北惯镇政府派员组成的阳东北惯春辉精铸实业有限公司“3·26”一般灼烫事故调查组（以下简称事故调查组），对北惯“3·26”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事

[1] 《阳江市应急管理局 阳江市人力资源和社会保障局关于建立生产安全事故与工伤认定信息互联互通机制的通知》（阳应急函〔2026〕32号）

求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，北惯“3·26”事故是一起因中频炉耐火炉衬破损，钢水烧穿冷却水铜管导致钢水与冷却水接触、作业人员未佩戴劳动防护用品造成的一般灼烫生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位及有关人员基本情况

1.阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司。统一社会信用代码：91441723568229465J，法定代表人：刘某喜，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币贰佰万元，成立日期：2011年1月17日，住所：阳江市阳东区北惯镇龙头山霍东二路（宝中宝背），经营范围：产销五金铸造、五金制品、塑料制品、五金机械、国内贸易，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2025年1月25日，刘某喜与吴某宏签订了《设备、厂房及土地买卖合同》和《设备、厂房及土地买卖合同补充协议》，刘某喜将拥有的阳江市阳东区北惯镇龙头山霍东二路（宝中宝背）土地所有权及其土地上已有的厂房建筑、机械设备，以人民币1500万元一同转让给吴某宏，并约定规定时间内在付清总价款后办理土地权属变更登记。目前吴某宏已支付250万元，剩下1250万元需要在2026年12月31日前

结清。

阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司自2025年1月更换管理层后，2025年3月正式开始运营，但工商登记及法人信息为原法定代表人，过户手续暂未完成。公司厂区占地约5000平方米，固定员工约22名。

2.吴某明，男，36岁，广东省电白县人，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司主要负责人、经理。

3.韦某红（事故死者），男，51岁，贵州省惠水县人，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司熔炼车间主管。

（二）事故发生经过

2026年3月26日凌晨，练某宽和韦某土负责熔炼车间中涉事中频炉的工作，截至3时25分左右，两人冶炼钢水8炉后准备下班，并关闭中频炉功率开关。主管韦某红称因赶货需要，便重新打开中频炉功率开关接着熔炼。

据监控显示：3时30分，韦某红和练某宽两人一起用铁棍对中频炉钢水进行挑除杂物，韦某土在一旁看着。3时31分20秒,练某宽停止挑除杂物,只有韦某红一人在挑除杂物，期间中频炉出现多次连续火花喷溅情况。3时31分39秒，钢水爆沸喷溅。韦某红全身衣物几乎被烧毁，意识清醒，能自由走动，练某宽两只手臂有轻微灼伤。



图一 事故发生前



图二 事故发生时

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡1人轻伤。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）等规定，核定该

起事故造成的直接经济损失约为208万元，主要是事故医疗开支50万元、企业给予死亡赔偿金38万元以及工亡赔偿金约120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

事故发生后，在场人员马上拨打120急救电话。3月26日3时49分救护车到达,将伤者韦某红和练某宽送往阳江市人民医院。

3月27日，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司向阳东区人力资源和社会保障局提出工伤认定申请。3月30日，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司准备好资料后，正式向阳东区人力资源和社会保障局提交工伤认定申请。3月31日，韦某红转院去广州南方医院继续治疗，4月14日韦某红因多脏器功能衰竭而宣告死亡。4月21日，阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司处理完死者善后事宜后再次向阳东区人力资源和社会保障局提交工亡认定申请。5月8日，区应急管理局接到区人力资源和社会保障局的《生产安全事故与工伤(死亡）信息共享表》，得知该事故的报告。

（二）事故善后处理情况

2026年4月19日，甲方阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司与乙方罗某琴（韦某红妻子）、韦某珍、韦某婷、韦某艳签订了《工亡事故补充处理及一次性了结协议》，甲方

同意支付医药费用约50万元和除工亡保险待遇之外，给予乙方一次性补充赔偿款38万元，已支付到死者家属指定账户，4月20日死者尸体已火化，目前死者家属情绪稳定。

（三）应急处置评估

阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司主要负责人因不了解生产安全事故上报规定，且忙于积极救治、赔偿善后，认为向人社局申请工伤认定等同为上报。因其未按要求向区应急管理部门及负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。结合阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司在事发后及时拨打急救电话救治伤者、后续申报工伤及工亡待遇、留存事故监控、和家属达成赔偿协议等，判定其不存在刻意隐瞒事故的主观意图，应当认定为漏报行为。区应急管理局接到事故报告后迅速提请成立事故调查组开展事故调查。

综上，接到该起事故上报后，政府相关职能部门应急响应迅速，响应程序正确，但企业存在漏报行为。

三、事故直接原因

经监控视频、现场勘查、询问谈话，综合分析认定，本起事故的直接原因为：

（一）物的不安全状态

涉事中频炉耐火炉衬受高温侵蚀，熔炼8炉停机后重启升温产生的冷热交变应力作用，炉底耐火材料出现“米粒大小”微孔破损，导致钢水向外渗透烧穿水冷感应铜管，冷却

水泄漏与高温钢水接触瞬时汽化，引发钢水剧烈喷溅。

（二）人的不安全行为

熔炼作业人员安全风险辨识能力不足，开展熔融金属熔炼作业时，未按岗位要求佩戴适配高温熔炼工况的劳动防护用品[2]。

四、相关单位安全管理情况及存在问题

（一）相关单位安全管理情况

阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司建立了安全生产责任制，制定了各项安全生产规章制度和安全操作规程，投入了安全生产保障资金为员工配备劳动保护用品。

（二）相关单位安全管理存在的问题

阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司未严格督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程[3]；从业人员安全生产教育培训不到位，熔炼岗位作业人员未充分掌握中频炉炉衬失效、水冷泄漏可引发熔融金属遇水爆炸的危险特性，不掌握紧急停炉、人员撤离等规范应急处置措施[4]；未建立并严格落实中频熔炼炉耐火炉衬定期检查、厚度检测、维护修补工作制度[5]，未能及时排查、消除炉衬侵蚀、开裂、局部变薄等重

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5]《铸造安全规范》（AQ 7016-2025） 第 6.1.3 条 应定期检查熔炼（化）炉炉墙、炉底、倾动炉的底坑等关键部

大设备隐患[6]；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴适配高温熔炼工况的劳动防护用品[7]；应急救援预案流于形式，未能按照规定及时上报事故。

五、地方党委政府监管履职情况

（一）北惯镇人民政府

北惯镇人民政府对阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司的安全生产管理工作负有属地监管责任。2025 年至 2026 年 3 月，北惯镇人民政府共检查工贸行业企业 45 家次，整改完成安全隐患 173 个，指导企业自查上报并整改重大事故隐患 60 个，各项累计开展生产经营单位管理人员安全生产培训教育 10 余场，培训 1200 余人次，指导各类生产经营场所排查整改消防安全隐患 700 余条。经调查，针对此起事故，暂未发现北惯镇人民政府在相关工作履职方面存在问题。

（二）阳江市阳东区应急管理局

阳东区应急管理局对阳东区内工贸行业负有行业监管职责。2025 年至 2026 年 3 月，阳东区应急管理局共入企检查工贸企业 124 家次，发现隐患问题 222 项。扎实推进安全生产治本攻坚三年行动和 2025 隐患排查治理年行动，排查出重

位，并形成检查记录，当出现严重缺陷应立即停炉报修或报废。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

大隐患40项，均已整改完毕。开展安全生产检查指导服务62家次，发现事故隐患285项，隐患整改率达100%。2025年10月30日，阳东区应急管理局工矿安全监管和执法监督大队、北惯镇应急办对阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司进行执法检查，发现隐患问题11项，阳东区应急管理局下达了《责令限期整改指令书》（东应急责改〔2025〕139号），均已完成整改。经调查，针对此起事故，暂未发现阳东区应急管理局在相关工作履职方面存在问题。

六、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不再追究责任人员

韦某红。安全风险辨识能力不足，开展熔融金属熔炼作业时，未按岗位要求佩戴适配高温熔炼工况的劳动防护用品。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司。未严格督促从业人员执行安全生产规章制度和操作规程，对从业人员安全生产教育培训不到位，未落实好安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴适配高温熔炼工况的劳动防护用品。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条、第四十四条第一款和第四十五条的规定以及《铸造安全规范》（AQ 7016-2025）第6.1.3条规定，对事故发

生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

2.吴某明。作为阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司实际控制人、主要负责人，未依法履行安全管理职责；未落实好本单位安全生产规章制度和操作规程；组织实施安全教育培训不到位；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患；应急预案流于纸面、未落地执行，未开展有效实操演练，事故上报等应急处置程序落实不到位导致事故漏报，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项、第五项和第六项[8]以及《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第五条第二项[9]的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局对其进行调查处理。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

七、事故教训

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、坚持本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第五条 《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报。

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题：

一是设备本质安全管理缺失，隐患排查流于形式。企业未落实中频炉炉衬定期检查、检测维护制度，对炉衬高温侵蚀、冷热交变破损的渐进性风险辨识不足。

二是现场人员安全意识薄弱、风险处置能力不足，未正确佩戴使用适配高温作业的劳动防护用品，存在侥幸心理。

三是安全教育培训针对性不强。日常培训流于形式，未结合中频炉泄漏、喷溅、爆鸣典型风险开展实操化、场景化培训，从业人员不掌握异常工况处置措施，岗位安全履职能力不足。

四是应急预案仅停留在书面层面，缺乏实操演练检验。企业主要负责人及一线从业人员对生产安全事故上报等核心应急处置要求认知缺位，事故发生后无法按照预案流程开展规范处置，应急预案丧失应有的应急指导作用。

八、事故防范和整改措施建议

（一）阳江市阳东区春辉精铸实业有限公司要深刻吸取事故教训，针对安全管理暴露出来的问题进行全面整改。一是对所有中频炉炉衬、水冷系统等开展全覆盖排查，建立炉衬使用台账、检查台账、报废台账。严格执行炉体定期检查制度，存在侵蚀、裂纹、局部变薄等缺陷的立即停炉检修，严禁带病生产。二是重新梳理、修订岗位安全操作规程，明确熔池翻滚、断续喷溅、炉体异响、水温异常等各类险情的紧急停机处置流程，常态化开展岗位风险警示教育。三是强化从业人员安全培训教育，定期学习企业内部各项安全生产规章制度和应急救援预案，将制度落到实处，并监督佩戴适

配岗位的劳动防护用品，切实提升岗位人员风险辨识、异常处置和自救互救能力。

（二）北惯镇人民政府要切实履行属地安全生产监管职责，针对本次事故暴露的问题，举一反三。一是开展辖区铸造企业拉网式全覆盖排查，以村（社区）网格为单位，逐企建立铸造企业及中频炉设备台账，摸清辖区水冷中频炉数量、运行工况、安全设施等，做到底数清、情况明。二是压实常监管责任，针对小微企业重生产、轻安全，制度流于形式、习惯性违章多发等特点，常态化开展上门警示宣教，督促企业落实岗前交底、日常自查等基础安全工作，倒逼企业主动整改小微隐患。三是加大安全宣传警示力度，以本次事故为典型案例，面向辖区铸造企业开展精准警示教育，压实企业安全敬畏意识。

（三）阳江市阳东区应急管理局要举一反三、精准履职。一是开展辖区铸造企业中频炉专项排查整治，对照检查清单重点核查炉衬巡检台账、高风险工况管控以及岗位操作规程落实，隐患责令限期闭环整改，从严处置整改不力企业。二是组织辖区铸造行业开展专项安全警示教育，通报本次事故详情，宣讲中频炉典型风险、隐患排查要点以及应急管控要求，督促企业自行组织岗位安全技能培训，压实安全教育主体责任。三是建立常态化监管机制，将中频炉熔融金属作业列为年度重点监管项目，落实检查整改回头看，整治制度空转、习惯性违章等共性隐患，降低行业安全风险。

九、事故调查组成员意见及签名表（略）