顺德伦教“6·2”一般机械伤害事故调查报告

伦教街道“6·2”机械伤害事故调查组

2026年7月

目 录

一、 事故相关单位及相关人员情况.....- 2 -
（一） 相关单位情况.....- 2 -
（二） 相关人员情况.....- 3 -
二、 事故发生经过和应急处置情况.....- 4 -
（一） 事故发生经过.....- 4 -
（二） 应急处置情况.....- 4 -
三、 事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况.....- 5 -
（一） 事故造成的人员伤亡情况.....- 5 -
（二） 直接经济损失情况.....- 5 -
四、 事故调查具体情况.....- 6 -
（一） 事故发生过程及现场情况.....- 6 -
（二） 事故设备相关情况.....- 8 -
（三） 明铤公司安全生产管理情况.....- 8 -
五、 事故性质及原因.....- 9 -
（一） 事故发生的直接原因.....- 10 -
（二） 事故发生的间接原因.....- 10 -
六、 相关部门履职情况.....- 11 -
七、 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....- 12 -
（一） 建议免予追究事故责任的人员.....- 12 -
（二） 建议追究责任的单位和人员.....- 12 -
八、 事故主要教训.....- 13 -
九、 事故防范和整改措施.....-14 -

顺德伦教“6·2”一般机械伤害事故调查报告

2026年6月2日9时19分左右，位于顺德区伦教街道仕版村祥兴路4号之三的广东明铤建筑工程有限公司发生一起机械伤害事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约119万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和伦教街道党工委、办事处高度重视，立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处理工作。同时，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，迅速成立事故调查组，由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区城市管理和综合执法局、区总工会、市公安局顺德分局和伦教街道办相关人员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组严格按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，通过现场勘查、查阅资料和调查取证，已基本查明事故发生的经过原因，认定了事故性质和责任，提出对事故责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因和暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出事故防范措施建议。

经过调查取证和综合分析，认定顺德伦教“6·2”一般机械伤害事故是一起主要因作业人员安全意识淡薄，未经培训合格上岗驾驶、操作挖掘机，在车间作业过程中忽视

危险因素，挖掘机作业时安排人员滞留于其回转半径危险区域内，且涉事企业履行安全生产主体责任不到位，未监督从业人员正确佩戴使用劳动防护用品，安全教育培训、风险辨识和隐患排查治理工作落实不到位导致的一般生产安全责任事故。

现将调查情况报告如下:

一、事故相关单位及相关人员情况

（一）相关单位情况

事故责任单位: 广东明铤建筑工程有限公司（以下简称“明铤公司”）；统一社会信用代码：91440606MAD9DG***K；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：李*娟；地址：广东省佛山市顺德区伦教街道仕版村祥兴路*号之*（住所申报）；经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；公路管理与养护；河道疏浚施工专业作业；城市建筑垃圾处置（清运）；林木种子生产经营；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；城市绿化管理；市政设施管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；室内木门窗安装服务；住宅水电安装维护服务；交通设施维修；建筑物清洁服务；装卸搬运；水污染治理

照明器具销售；花卉种植（场地另设）；礼品花卉销售；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰材料销售；停车场服务；物业管理；环境卫生公共设施安装服务；城乡市容管理；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）普通机械设备安装服务；农业园艺服务；资源再生利用技术研发；水泥制品制造；水泥制品销售；病媒生物防制服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑废弃物再生技术研发；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

明铓公司持有有效的《佛山市城市建筑垃圾处置证》（编号：XN325110***1），场地类型：综合利用；受纳种类：工程垃圾，拆除垃圾，装修垃圾；可消纳量、年设计处理能力：562500.00 m^3；有效期：2025年11月07日至2026年11月06日；发证日期：2025年11月03日。该公司于2024年1月正式投产，主要从事建筑垃圾处置业务，经营场所占地面积约1.5万平方米，现有从业人员42人。

（二）相关人员情况

1. 李*娟，女，1979 年 10 月出生，广东省佛山市人，明铓公司法定代表人及主要负责人，全面负责明铓公司的总体管理事务。

2. 郭*伦，男，1988年2月出生，广东省佛山市人，是明铤公司的生产厂长，负责车间生产管理工作，持有安全生产主要负责人证。

3. 李*均，男，1974年8月出生，广西壮族自治区钟山县人，工作单位是广东明铤建筑工程有限公司，是该公司的员工。

4. 钟*明（死者），男，1996年4月出生，广西壮族自治区钟山县人，工作单位是广东明铤建筑工程有限公司是该公司的员工。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年6月2日9时19分左右，位于伦教街道仕版村祥兴路4号之三的广东明铤建筑工程有限公司发生一起机械伤害事故，明铤公司厂长郭*伦与员工钟*明更换输送带轴承的过程中，坐在挖掘机驾驶舱内的郭*伦准备起身指导员工操作时，不慎误触铲臂操纵杆，导致挖掘机铲斗向前摆动，将钟*明推向输送带末端，使其被铲斗与输送带挤压受伤。120接报后迅速到达现场，伤者经送院抢救无效，于当晚18时12分被证实死亡。

（二）应急处置情况

接报后，伦教总值班室立即组织伦教应急办、伦教公安、伦教执法队等部门及时到场，了解事故情况，开展应急处置，同时联动宣办、公安落实网络舆情监测工作，并联动综治办、司法所做好稳控工作准备。公安对现场进行封闭取证，并于事发当天对相关人员开展笔录问询。应急办现

场查封涉事工程的相关档案材料，对相关人员进行询问笔录，有序推进安全生产事故调查工作。执法队要求涉事企业停工停产，整改事故隐患，督促有关单位及时开展隐患排查工作并向主管部门提交整改报告。顺德区城市管理和综合执法局、区应急管理局到达现场了解事故处理情况，顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

经调查核实，事故造成1人死亡，死者钟*明。佛山市公安局顺德分局伦教派出所出具的居民死亡医学证明（推断）书认定钟*明死亡原因是重物碾压伤，死者家属对钟*明死亡原因无异议。2026年6月16日，经协商，死者遗体已于佛山市顺德区殡仪馆进行火化，随后死者家属返回广西进行后事料理。

（二）直接经济损失情况

经调查，明铤公司未为钟*明参加工伤保险，但为其购买了安全生产责任保险。2026年6月15日，明铤公司与死者家属就赔偿事宜协商一致并签订《工亡赔偿协议书》，约定由明铤公司向死者家属支付因工伤亡的工亡赔偿款共计119万元（包括一次性工亡补助金、丧葬补助金以及死者家属处理丧葬事宜产生的交通费、住宿费、误工费等全部合理费用），并按月支付死者母亲供养亲属抚恤金直至其失去供养条件。

综上，核定事故造成直接经济损失为119万元。

四、事故调查具体情况

（一）事故发生过程及现场情况

明铓公司位于广东省佛山市顺德区伦教街道仕版村祥兴路4号之三，公司中间设有独立的办公楼，东西两侧为生产车间。事故发生位置在西侧的筛分车间内，事发时该车间内有一辆挖掘机和一台输送机，涉事挖掘机以及周边未见有明显的安全警示标志。

事发当日上午9时19分许，因车间输送机轴承损坏，厂长郭*伦带领员工钟*明、李*均准备拆开输送机更换轴承。作业需先拉紧输送带，郭*伦计划用绳索一端固定于输送机末端，另一端系于挖掘机斗背，通过操作挖掘机施力拉紧输送带。作业时，李*均站在输送机外侧，钟*明站在输送机末端，郭*伦在挖掘机驾驶室内指导钟*明绑绳，因钟*明听不清楚，郭*伦准备起身靠近指导。在郭*伦起身过程中，其腰部误触挖掘机小臂的向前控制杆，导致挖掘机的斗背向前顶，将钟*明腹部顶住并推向往输送带末端，使钟*明被夹在斗背和输送带末端之间。郭*伦随即操作控制杆使铲斗回缩，钟*明倒地，起初尚可正常呼吸、眨眼，约一分钟后嘴唇变白、呼吸微弱。作业全程，三人均未佩戴安全帽郭*伦立即拨打了120，向医务人员反映钟*明情况，在医务人员电话指引下，郭*伦和李*均轮流对钟*明实施心肺复苏和人工呼吸。约五分钟后，救护车抵达现场，将钟*明送往南方医科大学顺德医院救治。经全力抢救无效，钟*明于当日18时12分宣告死亡。



图1 明铓公司概况



图2 明铤公司筛分车间现场情况



图3 涉事挖掘机的情况

（二）事故设备相关情况

涉事挖掘机为明铤公司所有，名称：履带式液压挖掘机，生产厂家：广西柳工机械股份有限公司，型号：CLG913EG4，出厂编号：CLG913EGJRE72***0，制造日期：2024年06月29日。本产品符合Q/LG 3327-2021《液压挖掘机》的要求，取得产品合格证（合格证编号：YE4980200009***9），整体车况良好。

（三）明铤公司安全生产管理情况

1. 明铤公司按照规定配备了专职安全生产管理人员。李*娟为公司法定代表人及主要负责人，负责统筹公司全面工作；郭*伦为安全管理人员，协助开展公司日常安全管理工作。

明铤公司制定了本单位安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案，定期组织应急救援演练；有定期对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转，并能提供相关设备设施维保记录。

经调查，明铤公司虽然建立了生产安全事故隐患排查治理制度，有开展日常隐患排查治理工作并登记造册，如实记录，但未能采取技术、管理措施，未及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机作业时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的事故隐患；有为从业人员提供口罩、手套等劳动防护用品，但没有安全帽的发放签收记录，且未能有效监

督从业人员在作业现场正确使用佩戴安全帽；安全生产教育和培训不到位，虽有定期开展安全生产教育培训，但未能覆盖全体从业人员（死者钟*明未参加2026年的两次安全生产培训会议），同时，挖掘机安全操作规程缺失，致使公司日常安全教育培训中无法就挖掘机的安全操作开展针对性培训，无法保证从业人员熟悉挖掘机安全规程以及掌握岗位安全操作技能；风险辨识不到位，事故现场涉及挖掘机作业，存在显著的物体打击及机械伤害风险，属于有较大危险因素的场所，但挖掘机以及周边作业场所未设置明显的安全警示标志。

2. 李*娟，明铤公司法定代表人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施挖掘机安全操作规程；安全生产教育和培训计划落实不到位，未能覆盖全体从业人员；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机作业时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的生产安全事故隐患。

3. 郭*伦，明铤公司厂长及安全管理人员，未经培训合格上岗驾驶、操作挖掘机，未采取适合的工具维修输送带，在不符合安全条件下冒险开展挖掘机作业；在操作挖掘机的同时指挥作业，挖掘机运转时安排非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内，存在违章指挥的情形。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该起事故是一起一般

生产安全责任事故。

（一）事故发生的直接原因

钟*明，安全意识淡薄，在被安排协助维修输送带作业期间，未能及时辨识作业环境中存在的危险因素，在挖掘机运转时滞留于其回转半径危险区域内，被铲斗与输送带挤压受伤致死，导致事故发生。

郭*伦，安全生产意识淡薄，未经培训合格上岗驾驶、操作挖掘机，忽视现场安全风险，在不符合安全条件下冒险开展挖掘机作业；在操作挖掘机的同时指挥作业，挖掘机运转时安排非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内，作业过程中误触挖掘机铲斗操作杆，致使钟*明被挤压在铲斗和输送带之间，导致事故发生。

（二）事故发生的间接原因

1. 明铤公司，安全生产主体责任缺失，劳动防护用品管理不到位，未建立安全帽发放签收记录，且未能有效监督从业人员在作业现场正确佩戴和使用；隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机运转时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的事故隐患；安全生产教育培训不到位，未能覆盖全体从业人员，且因挖掘机安全操作规程缺失，未能保证从业人员熟悉挖掘机安全规程以及掌握岗位安全操作技能，未告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；风险辨识不到位，未在较大危险因素的作业场所及设备上设置明显的安全警示标志。

2. 李*娟，作为明铓公司法定代表人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施挖掘机操作规程，未能采取技术、管理措施未能及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机运转时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的事故隐患。

六、相关部门履职情况

佛山市顺德区伦教街道综合行政执法队（以下简称“伦教执法队”）履职情况如下：自明铓公司成立以来，伦教执法队对该企业常态化开展日常监管，并督促企业对检查发现的问题落实整改。2025年对明铓公司开展现场检查**次，联合应急、消防等相关职能部门综合检查*次；2026年对明铓公司开展现场检查**次，联合应急、消防等相关职能部门综合检查*次。伦教执法队每月对照《顺德区建筑垃圾处置（综合利用）月度考核情况表》，围绕建筑类、水电气类、材料类、设备类、工人类、其它等*大类共**个项细则开展现场检查考核，对排查发现的问题责令企业限期整改。截至事发当日，累计对明铓公司开展月度现场考核**次。

截至事发当日，伦教执法队累计对明铓公司开展各类检查**次，累计排查发现安全隐患**处，主要安全隐患包含物料堆放过高、培训记录欠缺、灭火器过期、柱体防护不足、消防栓破损等情形。针对排查出的安全隐患，伦教执法队共发出责令整改通知书*份。执法队已按整改期限完成全部隐患复查工作，经复核，明铓公司均已按要求完成

整改。

综上，佛山市顺德区伦教街道综合行政执法队已履职到位。

七、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）建议免予追究事故责任的人员

钟*明，被安排协助维修输送带作业，未能及时辨识作业环境中潜在的危险因素，在挖掘机运转时滞留于其回转半径危险区域内。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究钟*明的责任。

（二）建议追究责任的单位和人员

1. 广东明铤建筑工程有限公司，安全生产主体责任缺失，劳动防护用品管理不到位，无安全帽的发放签收记录且未能有效监督从业人员在作业现场正确佩戴；隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机运转时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的事故隐患；安全生产教育培训不到位，挖掘机安全操作规程缺失，未保证从业人员熟悉挖掘机安全规程以及掌握岗位安全操作技能，未告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施；风险辨识不到位，未在较大危险因素的作业场所以及设备上设置明显的安全警示标志上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定

对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对明铤公司予以行政处罚。

2. 李*娟，作为明铤公司法定代表人及主要负责人，未严格履行主要负责人安全生产职责，未组织制定并实施挖掘机操作规程；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能采取技术、管理措施未能及时发现并消除员工未经培训合格上岗操作挖掘机、员工作业时未佩戴安全帽以及挖掘机运转时非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内的事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门依法对李*娟予以行政处罚。

3. 郭*伦，明铤公司厂长，未经培训合格上岗驾驶、操作挖掘机，忽视现场安全风险，冒险开展挖掘机作业；在操作挖掘机的同时指挥作业，挖掘机运转时安排人员滞留于其回转半径危险区域内，作业过程中误操作直接导致事故发生并致人死亡，对事故的发生负有责任，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》相关规定，已由公安机关立案侦查。

八、事故主要教训

首先，作业人员安全意识淡薄，未经培训合格上岗驾驶操作挖掘机，忽视现场安全风险，在危险区域违章指挥挖掘机作业时安排非岗位人员滞留于其回转半径危险区域内；其次，事故责任单位履行安全生产主体责任不到位，劳动防护用品管理不到位，未能有效监督从业人员在作业现场正确佩戴使用，隐患排查治理工作落实不到位，安全

生产教育培训不到位，风险辨识不到位，上述各种因素叠加一起后，最终导致事故发生。

九、事故防范和整改措施

（一）明铤公司，一要深刻反思分析本次事故成因，总结经验教训，举一反三制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向企业全体员工公开，并向当地监管部门报告；二是要严格遵守安全生产法等法律法规，落实好安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，重点加强隐患排查和治理，及时消除各类事故隐患；三是要严格落实劳动防护用品管理制度，确保为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，建立并规范管理劳保用品的发放和使用台账，加强现场监督检查有效监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴、使用；四是要加强对从业人员的安全生产培训教育，要针对公司挖掘机等设备设施修订完善安全操作规程，并教育督促从业人员严格执行，确保员工知悉并掌握作业现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施；五是要强化对作业场所的风险辨识意识和能力，完善高风险区域的安全警示标志和保护措施，保证从业人员作业安全。

李*娟，作为明铤公司的法定代表人及主要负责人，应依法履行在安全生产方面的职责，组织制定并实施挖掘机等设施设备的安全生产操作规程，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查并消除生产安全事故隐患；深刻反省自身在安全生产管理上的不足，总结教训，举一反三，防范各类事故发生。

（二）伦教执法队，要针对本次事故，切实履行安全监管职责，强化监督力度，督促辖区同类型企业深刻吸取事故教训，举一反三，重点排查企业生产作业现场设备设施安全操作规程是否完善，高风险区域的安全警示标志和保护措施是否到位，事故隐患是否及时排查，涉及特殊作业岗位的作业人员是否持证上岗并培训到位，劳动防护用品是否配发并规范使用。加强动态安全监管，督促落实现场安全防护措施，有效防范和遏制类似生产安全事故。

（三）伦教应急办，应将本次事故情况向各企业、各村（居）委会通报，加强警示教育，吸取事故教训，督促相关部门按照各自职能加强对同类型企业的安全培训教育、隐患排查治理、管理人员履职情况等方面的监督力度。及时汇总上报相关情况并做好后续整改落实。

上述事故防范和整改措施的落实情况由伦教执法队牵头汇总，并及时转伦教应急办报送事故调查组。