高新珠海晶泓科技有限公司“3·31”一般物体打击事故调查报告

珠海高新技术产业开发区管理委员会调查组

2026年7月8日

2026年3月31日7时55分许，高新区金峰西路27号园区内D栋珠海晶泓科技有限公司厂房（楼梯口）外发生一起物体打击事故，造成1人受伤，经抢救无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经珠海高新区管委会批准，4月2日成立了由区管委会副主任薛飞任组长，区应急管理局局长陈春涛任副组长，唐家湾镇、区总工会、区科技产业局、区社会事业局、镇司法所、区应急管理局、金鼎派出所等单位人员组成的高新珠海晶泓科技有限公司“3·31”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查看监控、查阅资料和询问有关人员等方式调查分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了防范措施。

经调查认定，高新珠海晶泓科技有限公司“3·31”物体打击事故是一起因涉事企业安全风险辨识和事故隐患排查治理不到位，待加工处理的交通标识牌未按要求摆放并做好安全防护，对新入职人员安全教育培训不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业情况

1.珠海晶泓科技有限公司[1]（以下简称“晶泓公司”），注册地址：珠海市香洲区洲山路45号203房，注册资本：50万元，统一社会信用代码：91440400084463300C，主体类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2013年11月26日，法定代表人：陈美婷。

2.珠海市华威塑胶模具科技有限公司[2]（以下简称“华威塑胶公司”）住所：珠海市南屏镇北山南牌坊街28号一层C区，注册资本：330万港元，统一社会信用代码：9144040073989182 5H；主体类型：有限责任公司（港澳台法人独资或控股的法人独资）；法定代表人：张智威；成立日期：2002年09月13日。

（二）合同签订情况

发生事故的园区名称：华威智谷（金鼎）园区，位于珠海市唐家湾镇金峰西路27号，由华威塑胶公司负责园区管理和对外出租；2025年11月27日，罗**代表晶泓公司与华威塑胶公司签订《租赁合同》，租用园区D栋厂房、宿舍楼共**㎡，从事五金生产加工。

（三）涉事交通标识牌情况

事故涉及的物料为旧交通标识牌（铝合金材质，以下简称标识牌），该批标识牌共有14块，竖立侧靠在厂房外墙和防雨屋檐放置，有各种尺寸和厚度，最外侧的标识牌长约3.5米，高约3

[1] 经营范围：通讯工程、智能化工程、软件的研发与销售；商品的批发、零售。

[2] 经营范围：生产和销售自产的各种类型塑胶制品、模具制品，商用和家用空调零配件，电子元器件，包装材料，防火材料，打印耗材及配件，建筑材料（金属材料、钢材、木材等），（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

米，厚约 4 毫米，重量约 113.4 公斤。事故中该批标识牌有 11 块发生倒伏压到张**（死者）。

（四）相关人员情况

1.张**（死者），男，61 岁，四川省阆中市人，2026 年 3 月 23 日入职晶泯公司，双方未签订劳动合同。

2.罗**，男，43 岁，重庆市人，晶泯公司实际控制人。

二、事故发生经过和应急处置

（一）事故发生经过

3 月 31 日上午上班后，罗**安排工人罗*增、陈**在厂房楼梯口旁边竖立靠外墙和防雨屋檐放置的旧标识牌（共 14 块）中翻找抽出有用的进行翻新。7 时 45 分许，罗**看见张**沿厂房楼梯下来，叫张**过来协助。7 时 55 分许，陈**发现标识牌开始向外侧倾倒，立即喊“牌倒了快跑”，然后躲开，随后共 11 块标识牌（合计估重约 1 吨以上）顺次发生倾倒，张**正好站在标识牌倾倒方向中间被压倒在地，头部和肩膀被压，安全帽破裂飞出。罗*增、陈**等现场人员立即将标识牌抬起，避免张**长时间受重压，并立即拨打 120。8 时 06 分许，120 救护人员到达现场将张**送往医院救治。

（二）事故报告、应急处置及善后工作

事故发生后，晶泯公司现场人员及时拨打 120 将张**送医院救治，已履行上报事故责任[3]，120 急救人员获悉事故信息后及时

[3] 按照《高新区关于规范突发事件紧急信息报送工作流程的通知》（珠高办笺〔2021〕690 号），《珠海市应急委办公室 珠海市应急管理局关于建立突发事件信息共享工作机制的通知》，应急部门已与 120 建立信息共享机制，高新区突发信息报送责任部门已与辖区医院、社区诊所等医疗机构建立信息报送责任机制。根据《国家安全监管总局办公厅关于瞒报事故调查处理工作有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2017〕213 号）中关于“如果所在地区 110、120 电话平台与安全生产监督管理部门建

到场开展救援；区应急管理局接警报信息后，值班副局长立即带队赶至事故现场，了解核实情况、应急处置及开展事故勘验，按要求续报事故信息。此次事故未发生衍生事故，信息续报及时。经评估，事故应急处置符合规定。

4月28日，死者家属与晶泓公司负责人罗**签订了《调解协议书》，善后工作总体平稳。

三、人员死亡情况和直接经济损失

（一）人员死亡情况

按照中大五院提供的救治证明，导致张**直接死因是：创伤性脑疝。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），事故调查组核实此起事故直接经济损失为102.3万元（主要包括《调解协议书》约定的死亡赔偿金和医院抢救费用）。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

罗*增、陈**2名工人打算从竖立靠墙放置的14块旧标识牌中翻找抽出有用的进行加工处理，因抽取标识牌过程中产生扰动，导致其中11块标识牌发生倾倒，张**站在标识牌倾倒方向中间躲

立联动机制的，通过110电话向公安机关报告或通过120电话将伤者送往医院救治，可以视同向安全生产监督管理部门报告”。晶泓公司已拨打120将伤者送医院救治，可视同已上报事故。

避不及，被标识牌压倒在地造成颅脑外伤（多发性颅脑骨折）、创伤性脑出血，后因创伤性脑疝导致死亡。

（二）事故间接原因

晶泓公司事故隐患排查治理不到位，标识牌放置区域未划定货物堆场，未设置标识牌支架等安全防护设备[4]，未设置安全警示标志，未按规定对新入职人员进行安全教育培训，对施工作业活动中的风险辨识不到位、组织不严密。

（三）事故性质

经调查认定，高新珠海晶泓科技有限公司“3·31”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任划分及处理意见

（一）责任单位

1.晶泓公司，事故隐患排查治理不到位，标识牌放置区域未划定货物堆场，未设置标识牌支架等安全防护设备，未设置安全警示标志，未按规定对新入职人员进行安全教育培训，对施工作业活动中的风险辨识不到位、组织不严密，对事故负有责任。建议由高新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对晶泓公司立案调查，追究其事故责任。

（二）责任人员

[4] 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）5.7.5 作业区组织的原则：b ） 作业区的生产物料、产品、半成品的堆放，应用黄色或白色标记在地面上标出存放范围，或设置支架、平台存放，保证人员安全，通道畅通；
5.8.1 储存的基本要求：5.8.1.2 要求：a.应保证储存物品的平稳、安全。应标明物品名称、牌号、存入日期和其他注意事项；

1.张**，未认真观察分辨标识牌面积过大、重量过重、且以竖立、不稳定状态靠墙放置的安全隐患，把持标识牌时未选择合理站位，对事故负有责任，鉴于其本人在事故中死亡，建议不再追究其事故责任。

2.罗**，晶泯公司实际控制人，未及时排查消除标识牌发生倒伏的事故隐患，对作业人员安全教育提醒不到位，对事故负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对罗**立案调查，追究其事故责任。

六、事故教训

晶泯公司现有员工7人，未按规定对新入职人员进行安全教育培训，对施工作业活动中的风险辨识不到位，未及时排查消除标识牌竖立放置发生扰动倾倒的安全隐患。

七、问题整改及防范措施

（一）晶泯公司要深刻吸取事故教训，针对事故中暴露出的问题，举一反三查漏补缺，认真落实整改措施，防止再发生类似事故。主要负责人要健全并落实本公司全员安全生产责任制，明确部门人员安全工作职责，确保各项安全管理制度落实到位；要制定培训计划，组织安全生产教育，落实新入职人员安全培训；要督促检查本公司安全生产工作，整改消除标识牌违规摆放的生产安全事故隐患。

（二）华威塑胶公司是华威智谷（金鼎）园区的物业管理单位，对园区企业日常安全管理工作不到位，知晓园区企业人员受

伤信息，但未及时向上级安全主管部门上报；华威塑胶公司应加强对园区安全管理人员的培训，有效落实对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全巡查检查。

（三）行业安全监管责任部门要对近年生产安全事故暴露的安全管理问题进行分析，找出共性原因和突出问题，有针对性开展排查检查、警示教育和帮扶指导，促使企业依法落实安全生产主体责任。针对小微企业安全管理能力不足问题，要重点进行专家帮扶，力促企业不断提升本质安全管理水平。