金川集团公司二矿区“10.30”事故调查报告

时间：2021-12-27 11:39　　浏览次数： 585 次

2021年10月30日16时左右，甘肃久联爆破工程有限公司金川分公司在金川集团公司二矿区934分段二盘区Ⅱ分层31#进路作业时，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团公司向市应急管理局进行了报告，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府于10月31日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事

故性质和责任，提出了对有关责任单位、责
和教训，提出了加强和改进安全管理工作的

经事故调查组认定，金川集团公司
故，事故类型为车辆伤害事故。

一、事故单位概况

（一）发包单位。金川集团公司二矿
位，主要从事镍铜矿开采，现有职工1859名
市应急管理局颁发的《安全生产许可证》
2023年8月，持有金昌市公安局颁发的
6203001300008，有效期至2022年8月18

（二）施工单位。甘肃久联爆破工程
商局高新技术产业开发区分局颁发的《营业
码为916204007202219879，主要经营范围
持有甘肃省公安厅颁发的《爆破作业单位许
效期至2022年9月。甘肃久联爆破工程有
司），系甘肃久联爆破工程有限公司的内设
101人，下设5个业务办公室，28个生产班
督管理局颁发的《营业执照》，统一社会
期。

（三）合同签订情况。2020年12月
签订了《金川集团公司二矿区井下爆破业务
采矿盘区有假顶采矿的爆破业务。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过情况

2021年10月30日7时30分左右，二矿
派班，久联爆破金川分公司尚州和刘进满参

9时30分左右，包科、尚州、刘进满
进满进行检撬,包科全程监护。捡撬结束后

别送到硐室和雷管库。之后不久，凿岩台车
眼台车接水绳和电缆。

14时左右凿岩台车退出，挖掘机开始

15时左右尚州驾驶混装车到达31#进
撬。检撬完毕，尚州和刘进满往掌子面运送

16时左右尚州开始装最后一个炮眼的
州装药完毕撤出掌子面，刘进满随驾驶混装
掌子面，此时包科在进路口拉警戒线、放警
掌子面约60米，看不到掌子面）。当刘进满
起爆管没有固定，随即将混装车停在掌子面
支千斤）喊尚州一起到固定起爆管，两人作
方向溜车，刘进满赶紧呼喊尚州躲开，尚州
上。

（二）事故救援情况

刘进满发现尚州被车辆挤伤后，立即
满立即跑去喊包科，包科和刘进满跑回掌子
行罐笼后运送至地表。期间，包科向二矿区

17时30分左右，尚州被送达地表，随
护人员宣布尚州死亡。

（三）涉事车辆情况

FW-6工程混装车（简称混装车），于
5月8日。混装车由多功能服务车和乳化炸药
械制造有限公司生产，乳化炸药地下装药车
800,合格证编号为BQPR-JL202002,出厂日

（四）人员伤亡情况

事故造成1人死亡（尚州，男，汉族
公司金川分公司爆破工）。

三、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员刘进满违反井下混装车安全作业场所安全即下车，导致混装车中途溜车入混装车后方，被混装车溜车后撞挤，是事

（二）间接原因

1.久联爆破金川分公司。未按要求履整改消除不彻底，是导致事故发生的主要原

（1）履行合同条款内容不严格。久下爆破作业业务外包合同》与《二矿区采矿设备配置4名人员（1名为现场安全员）。

（2）安全防范措施落实不到位。事防范制度规定的“人工装起爆药结束后需要混装车操作规程要求的“混装车驶入作业现以及“混装车倒车进入掌子面时要有一人指

（3）问题隐患整改不彻底。根据此故发生前已被二矿区六工区检查发现作业时破金川分公司制定整改措施，但久联爆破金发生。

2.金川集团公司二矿区。属地管理责洞，现场专职安全员对外包单位的现场安全整改。在此次事故中爆破作业人员清理起爆程监护要求，是导致事故发生的重要原因。

（三）事故性质

经调查组调查认定，甘肃久联爆破工一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

依照《中华人民共和国安全生产法》域违法违纪行为政纪处分暂行规定》等相关

（一）对责任单位的处理建议

1.甘肃久联爆破工程有限公司，作为
懈。对作业现场问题隐患整改不彻底、对安
此次事故的发生负有主要责任。建议金昌市
一百一十四条（一）之规定，对甘肃久联爆

2.金川集团公司二矿区，对外包单位
监护不到位，对此次事故的发生负有责任。
川集团公司在全公司予以通报。

（二）对久联爆破金川分公司人员的

1.尚州，久联爆破金川分公司爆破工
识不清，违规进入混装车后方，对此次事故
免于责任追究。

2.刘进满，久联爆破金川分公司班长
场指挥职责履行不到位，对作业现场的安全
此次事故的发生负有直接责任。建议由金昌
法》第四十五条（一）（三）之规定依法对

3.达朝玉，久联爆破金川分公司安全
现场暴露出的问题整改不彻底，安全培训教
建议由金昌市应急管理局依据《安全生产违
规定依法对其进行行政处罚。

4.张鹏泉，久联爆破金川分公司项目
全管理职责，对混装车作业人员的违章操作
失管，对事故发生负有主要领导责任。建议
处罚办法》第四十五条（一）（三）之规定

5.王璞，甘肃久联爆破工程有限公司
爆破金川项目部，履行企业主要负责人职责
能及时发现并解决，对此次事故的发生负有
人民共和国安全生产法》第九十六条规定，

6.安福明，甘肃久联爆破工程有限公
安全管理职责不力，督促检查不深入，对此
理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法
政处罚。

7.张九泽，甘肃久联爆破工程有限公
监督管理不到位，对此次事故的发生负有主
民共和国安全生产法》第九十五条（一）之

（三）对二矿区人员的责任认定和处

1.包科，二矿区采矿六工区值班长，
作业现场未严格履行混装车进路作业全程监
检查，没有及时发现外包单位作业过程中未
主要责任。建议由二矿区参照《安全生产
（一）（七）之规定，给予包科行政记过处

2.王天仁，二矿区采矿六工区副主任
险研判不充分、安全管理不严格，未及时发
的发生负有领导责任。建议由二矿区参照《
十二条（七）之规定，给予王天仁行政警告

3.田连红，二矿区采矿六工区主任，
管理不规范，对作业现场人员配备不足，作
理，对此次事故的发生负有直接领导责任。
纪处分暂行规定》第十二条（一）（七）之

4.王克宏，二矿区副总工程师，分管
到位，对事故发生负有主要领导责任。建议
政纪处分暂行规定》第十二条（一）（七）

五、事故防范措施

（一）全面落实企业安全生产主体责
全管理，严格落实爆破作业安全防范制度
系，切实提高员工的安全意识和实操技能。

监护。督促作业人员严格遵守二矿区和公司
时纠正作业中存在的习惯性违章问题。

（二）认真落实属地管理责任。二矿
统一风险辨识、统一签字确认、统一过程管
考核）要求，切实强化属地安全管理责任，
对外包单位作业现场管理水平进行评估，
撬、装起爆药、装基质环节确保有专人监护
发生。

（三）有力督促外包单位安全生产隐
实企业安全生产风险隐患排查整治相关要求
督促现场安全隐患的整改。要秉持“生命重
红区”管控措施，确保安全生产。

2021年11月2

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃