金川集团公司龙首矿“11.4”事故调查报告

时间：2021-12-27 11:36　　浏览次数： 51 次

2021年11月4日2时10分左右，温州兴安矿山建设有限公司金昌分公司作业人员在金川集团公司龙首矿采矿四工区作业时发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，1人重伤。

事故发生后，金川集团公司向金昌市应急管理局进行报告，接报后市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），市政府于11月5日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，同时聘请相关专家提供技术支持。

事故调查组严格依据“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、技术分析，查明了事故发生经过、事故原因，认定了事故性质和责任，提出了处理建议和防范措施。

经事故调查组认定，金川集团公司龙
类型为冒顶片帮事故。

一、事故相关单位概况

（一）金川集团公司龙首矿（以下简
承担金川镍矿Ⅰ矿区和Ⅲ矿区的开采任务
设12个工区（其中6个采矿工区，6个辅助
源部颁发的《采矿许可证》，证号:C1000
日；持有金昌市应急管理局颁发的《安
（0013），有效期至2023年8月26日。主
格证书。

（二）温州兴安矿山建设有限公司。
月，具有矿山工程施工总承包壹级资质。持
证书编号：（浙）FM安许证字〔2021〕C
房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证
12月31日。

（三）温州兴安矿山建设有限公司金
温州兴安金昌分公司成立于2012年9月，主
一采区作业区的采矿、掘进和返修工程。现
队，1个后勤维修保障组。主要负责人、安

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故经过

11月3日21时左右，温州兴安金昌分
儒、汪具才、王鹏川等五人到达龙首矿采矿
长徐红章进行工作任务分派。

21时10分左右，在龙首矿当班安全员
安全员王硕东等人监护下，作业人员进行检
近查看顶板裂缝情况（上班交接事项）。查
两架木棚支护，并要求作业人员未完成支护
到东12进路（与东10号进路掌子面中心距离

22时50分左右，邓兴文、白亮、王硕
1101H采场进行打眼放炮作业，徐红章和王
机到东10号进路出矿。23时50分左右，东1

4日1时30分左右，汪具才和张国儒从
1100中段下料，汪具才、王鹏川到东10号
进路口准备架棚所需木料。

2时10分左右，张学功听到有矿石垮
看情况，进去后看到汪具才身体被塌落的矿
没。

（二）救援情况

事故发生后，徐红章、张学功与随后
先后将汪具才、王鹏川两人抬到距垮落点1
王硕东电话报告事故情况，接报后王硕东向
去取担架。

2时30分左右，王硕东、白亮等人陆
架抬往井口，通过罐笼送至地表。

3时20分左右，受伤人员到达地表后

4时58分，汪具才经抢救无效死亡。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡、1人重伤，直

死亡人员：汪具才，男，36岁，甘肃漳县
鹏川，男，45岁，甘肃古浪人，温州兴安金

四、事故原因分析

（一）直接原因

事故发生位置处于东1101H采场17分
接处，两条进路连接位置充填体顶板存在约

限制，连接处顶板粘、夹矿未能得到及时判
木棚支护作业时，顶板右侧粘、夹矿垮落，

（二）间接原因

1.温州兴安金昌分公司。未严格落实
章制度，对作业现场存在的安全隐患没有及
现场安全管理缺位；未严格执行领导交接班
一班作业时出现的风险隐患不掌握，造成现

2.龙首矿采矿四工区。执行隐患排查
作业前准备和防护工作不足，在东10号进路
交叠的情况下，未认真分析制定整改措施并

3.龙首矿。安全发展理念树立不牢固
路与西9号进路连接处充填体顶板存在高差
研究制定相应安全防范措施，对东10号进路
的风险认识不足，没有督促制定针对性措施

五、事故责任认定及处理建议

经事故调查分析和责任认定，依照《
和调查处理条例》等相关法律法规，事故调

（一）对责任单位的处理建议

温州兴安金昌分公司未严格执行隐患
度，作业现场安全管理缺位，对此次事故的
《中华人民共和国安全生产法》第一百一十
政处罚。

（二）对温州兴安金昌分公司责任人

1.徐红章，温州兴安金昌分公司施工
未严格督促作业人员落实岗位风险隐患辨识
急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚
政处罚。

2.杨小兵，温州兴安金昌分公司当班
全管理缺位，对此次事故的发生负有主要责
为行政处罚办法》第四十五条（一）之规定

3.魏永忠，温州兴安金昌分公司施工
护规定》指派当班作业点安全监护人，对此
局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》
罚。

4.韩广，温州兴安金昌分公司安全经
下井职责不力，对此次事故的发生负有直接
违法行为行政处罚办法》第四十五条（一）

5.郑攀弟，温州兴安金昌分公司副总
责，对发现的安全隐患未督促及时消除，对
急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚
政处罚。

6.吴西湖，温州兴安金昌分公司负责
发现的安全隐患未督促及时消除，对此次事
局依据《安全生产法》第九十五条（一）
罚。

（三）对龙首矿责任人员的处理建议

1.王硕东，龙首矿采矿四工区现场当
在现场督促及时消除安全隐患，对此次事故
产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第
处分。

2.白亮，龙首矿采矿四工区副主任、
管理职责，对安全隐患可能造成的后果预判
专人现场监督落实整改，对此次事故的发生
领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第
分。

3.和乾元，龙首矿采矿四工区分管安
督促外来施工单位严格落实安全管理制度，
发生负有主要领导责任。建议由龙首矿参照
第十二条（一）（七）之规定，给予和乾元

4.彭伦，龙首矿采矿四工区主任（正
时组织消除生产安全事故隐患，对此次事故
全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定
告处分。

5.冯涛，龙首矿副总工程师（副处级
助管理现场生产安全，对东10号进路与西9
岩完整性差、矿石出现蚀变等情况，未研究
安全事故隐患，对此次事故的发生负有重要
违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条

6.张忠，龙首矿分管安全副矿长（副
顶板存在高差、应力集中，矿岩完整性差、
全生产，对本单位安全管理人员不严格履职
任。建议张忠向龙首矿做出书面检查。

六、事故防范措施

（一）压实安全生产责任。坚决贯彻
的安全生产责任制，加强责任制落实情况的
禁冒险作业、违章作业等行为。综合运用检
制度流于形式等情况，堵住安全管理存在的

（二）开展隐患排查治理。发动全员
深入彻底开展安全隐患排查治理，及时消除
置作业时，要仔细进行隐患排查和风险评估
坚决做到不安全不施工。

（三）深刻吸取事故教训。召开全员
析事故原因，认真反思暴露出的问题，切实
将安全理念贯穿生产全过程，坚决防范和遏

金川集团公司加

2021年12月3

扫一扫在



温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃