

水口街道海棠花郡建筑工地“11.25”事故的调查报告

2015年11月25日，位于惠城区水口街道龙津开发区的海棠花郡(建设项目工程报建时名称为:湖溪尚府)建筑工地第四栋，发生一起一名外墙装修工人从高处坠落到1楼的预留的电梯井里面，造成其身受重伤，经送医院抢救无效死亡的事故。

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、水口街道等部门有关领导第一时间赶赴现场了解事故情况，同时，要求施工单位要妥善处理好善后的有关工作，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长的水口街道海棠花郡建筑工地“11.25”事故调查组，成员由区监察局、区公安分局、区城乡规划建设局、区安监局、区总工会、水口街道等单位派员组成。同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的规定和程序认真展开事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况，同时聘请3名专家参与现场调查和技术分析等工作。现已查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将“11.25”事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠城区水口街道龙津开发区海棠花郡建筑工地第四栋楼的施工现场。该工程项目规划许可：惠州市住房和规划建设局；建筑工程施工许可：惠州市惠城区城乡规划建设局(建设项目工程报建时名称为:湖溪尚府)。

（二）建设单位

惠州市海棠房地产开发有限公司。

（三）施工单位

惠州市市政工程总公司。法定代表人：杨建平。

（四）监理单位

惠州市建设集团建设工程监理公司。法定代表人：曹汉营。

（五）死者情况

王某勤，女，45岁，仡佬族，住址：贵州省道真仡佬族苗族自治县。生前系上述工地的外墙装修工人。

二、事故情况

（一）事故发生经过

2015年11月25日，海棠花郡建筑工地第四栋楼的外墙装修工人谭某周、王某勤等8人因为是做外墙装修工程包工的，为了赶工程进度，当天早上约6点30分,谭某周、王某勤等人就从第四栋楼的1楼走楼梯上到17楼，在17楼拿取装修工具到17楼天面后，就分为两人一组各自分开干活。谭某周和王某勤是一组，谭某周负责对外墙进行抹灰，王某勤负责搅拌和搬运沙浆以及其他的一些杂活，其一般是在室内工作。约7点40分，王某勤发现装修用的灰桶、灰铲之类的工具没有拿齐,就独自一人返回17楼拿工具(工具放在17楼东侧房间的客厅)，到该客厅时要从17楼的电梯井口旁边经过。约8点10分，谭某周没有看到她，就打她的电话,但是没有人接。这时，谭某周感觉有点不对，就停止工作去找她，先到17楼也没有看到她，后问开货梯的工友，也说没有看到王某勤。谭某周就焦急地四处寻找，约9点钟，终于在1楼的预留

的电梯井里面发现了受伤的王某勤。工地人员立即拨打”120”电话,医务人员到场后，将她送往惠州市第一人民医院抢救，后因抢救无效死亡。据调查组了解，王某勤在事故发生前几天出现过头晕头痛等身体不适的症状，并有找医生治疗。

（二）专家组论证情况

根据现场勘查和有关图片显示，作为“四口”防护之一的预留电梯井防护措施未做好，主要是洞口防护栏的设置和每层井口的防护措施不规范，同时，未落实电梯井内不超过10m应设置一道安全平网和洞口应设置安全警示标志的规定，是导致王某勤从高处坠落的直接原因。

（三）善后处理工作情况

事故发生后，区委、区政府高度重视，区政府领导要求水口街道协调好施工单位要妥善处理相关善后工作。经水口街道的协调，现善后工作已全部妥善处理完毕，家属情绪稳定，并已全部返回家乡。

三、建设部门监管情况

经调查了解和查阅相关资料，上述建设工程项目于2015年5月19日在区城乡规划建设局取得《建筑工程施工许可证》，由该局安监站安监员钟某宇、林某全二人，负责对该项目建筑施工的日常监督管理工作。该项目自今年1月份以来，该局安监员在日常监督管理过程中，不定期的对该建筑施工项目进行安全监管，对监管中发现的安全隐患先后发出10份《建设工程安全隐患整改通知书》和2份《暂时停止施工通知书》，责令施工单位限期整改，并按规定进行了复查验收。事故发生后，该局立即下发了《暂时停止施工通知书》，责令该建设项目全面停工整改。

四、事故原因

（一）直接原因

惠州市市政工程总公司在对上述建设项目工程施工过程中，没有严格落实《关于印发〈建筑工程预防高处坠落事故若干规定〉建质〔2003〕82号》的有关规定，未把作为“四口”防护之一的电梯井口防护措施做好，主要是洞口防护栏和每层井口未做全封闭，电梯井内未按规定每隔两层且不大于10m应设置一道安全平网和洞口未设置安全警示标志，是导致王小勤从高处坠落的直接原因。

（二）间接原因

1、王某勤在自身患有头痛头晕等身体不适的情况下，上岗作业，当她独自一人从17楼天面返回17楼拿取工具时，不慎从高处坠落至1楼预留电梯井里面，造成其身受重伤，经抢救无效死亡，是事故发生的间接原因。

2、惠州市市政工程总公司主要负责人杨某平没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。

3、惠州市市政工程总公司现场负责人林某鹏和安全管理人员黄某挺没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患。

4、惠州市建设集团建设工程监理公司现场安全管理人员温某平没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患。

五、事故性质

经事故调查组调查后，认定该起事故是属于一般生产安全责任事故。

六、事故责任和处理建议

（一）王某勤在自身患有头痛头晕等身体不适的情况下，上岗作业，当她独自一人从17楼天面返回17楼拿取工具时，不慎从高处坠落至1楼预留电梯井地面，对事故负有一定责任。鉴于王某勤已在事故中抢救无效死亡，建议不再追究其责任。

（二）惠州市市政工程总公司在对上述建设项目工程施工过程中，没有严格落实《关于印发〈建筑工程预防高处坠落事故若干规定〉建质〔2003〕82号》的有关规定，未把作为“四口”防护之一的预留的电梯井的防护措施做好，主要是洞口防护栏和每层井口未做全封闭，电梯井内未按规定每隔两层且不大于10m应设置一道安全平网和洞口未设置安全警示标志，对事故负有主要责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（三）惠州市市政工程总公司主要负责人杨某平没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除

生产安全事故隐患。对事故负有领导责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（四）由惠州市市政工程总公司承建的海棠花郡建筑工地现场负责人林某鹏和安全管理人员黄某挺没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时整改、消除安全隐患，对事故负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

（五）由惠州市建设集团建设工程监理公司负责监理的海棠花郡建筑工地现场安全管理人员温某平没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患，对事故负有一定责任。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

七、整改和防范措施

这起事故反映了有关单位和人员没有严格遵守安全生产管理规定，没有严格落实企业主体责任，导致事故的发生，教训极其深刻。各建筑施工和监理单位应深刻吸取教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）惠州市市政工程总公司必须加强施工现场安全管理工作，建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识，认真制定并落实整改防范措施，确保施工安全。

（二）惠州市建设集团建设工程监理公司要严格履行工作职责，加强施工现场的安全监理，认真制定并落实整改防范措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）区城乡规划建设局要认真按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，切实加大对辖区内建筑行业的监管力度，认真制定切实可行的整改防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

相关附件：

来源：惠城区安全生产监督管理局　　时间：　2016-05-17