关于星耀国际花园一期工程“6.26”事故的调查报告

日前，《星耀国际花园一期工程“6.26”事故调查报告》经惠州市惠城区人民政府批复结案，现予发布。

关于星耀国际花园一期工程

“6.26”事故的调查报告

2014年6月26日，位于惠城区河南岸金山湖三环路附近的方直星耀国际花园一期工程建筑工地，发生一起2号塔吊在吊运沙袋时，因沙袋从高空坠落，砸中一名正在3、4号楼之间的二楼平台作业的钢筋工人，造成其身受重伤，经抢救无效当场死亡的事故。

接到事故报告后，区政府领导高度重视，区安监局、区城乡规划建设局、河南岸街道办事处等部门有关领导第一时间赶赴现场了解事故情况，同时，要求企业要妥善处理好善后的有关工作，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第十九条、第二十二条的规定，区政府成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长的“6.26”事故调查组，成员由区纪委监察局、区公安分局、区城乡规划建设局、区安监局、区总工会、河南岸街道办事处等单位派员组成。同时邀请区检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依照事故调查的规定程序认真展开事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。现已查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故的基本情况

（一）事故地点：位于惠城区河南岸金山湖三环路附近的方直星耀国际花园一期工程建筑工地。该工程项目规划许可：惠州市住房和规划建设局；建筑工程施工许可：惠城区城乡规划建设局。

（二）建设单位：惠州市浩华房地产开发有限公司，法定代表人：陈专。

（三）施工单位：福建省华厦建设发展有限公司，法定代表人：张玉炳。（以下简称华厦公司）

（四）监理单位：广州穗峰建设工程监理有限公司，法定代表人：蔡建原。（以下简称穗峰公司）

（五）死者：杨胜柱，男，56岁，贵州省思南县人，福建省华厦建设发展有限公司钢筋工人。

二、事故发生的经过

2014年6月26日，位于惠城区河南岸金山湖三环路附近的方直星耀国际花园一期工程建筑工地，发生一起2号塔吊在往3号楼的二十层吊运沙袋时，因一包沙袋从高空坠落，砸中一名正在3、4号楼之间的二楼平台作业的钢筋工人，造成其身受重伤，经抢救无效当场死亡的事故。经区政府事故调查组调查了解，6月26日上午约8点钟，华厦公司要对3号楼二十层混凝土漏浆的地方进行修补，混凝土工人彭恩斌就用编织袋装了6包沙和2包水泥一起放进2号塔吊的料斗里，通过2号塔吊地面司索工（指挥人员）席春玲与2号塔吊司机乔少宾联系后，准备把沙袋和水泥吊运到二十层楼面，吊运过程中，料斗以弧形轨迹提升运动。当时，在塔吊运行轨迹的范围内，在3、4号楼之间的二楼平台上有2名钢筋工人正在作业，制作钢筋的场所搭有一个防护棚。当料斗吊运到接近顶层时，因塔吊司机与司索工（指挥人员）沟通不够，未能准确判断塔吊运行轨迹，导致料斗与外墙架设的脚手架上的钢管发生碰撞，致使料斗晃动倾斜，其中有

一包沙袋从料斗中被抛出，从高空坠落，当沙袋坠落到3、4号楼之间的二楼平台时，杨胜柱在没有确定塔吊运行的具体位置和是否安全，以及在未与司索工（指挥人员）取得联系的情况下，便走出防护棚准备搬运钢筋，坠落沙袋刚好砸中此时正在防护棚外的杨胜柱头部，导致杨胜柱所戴安全帽破碎，身受重伤，经抢救无效当场死亡。

三、建设部门监管情况

经调查了解和查阅相关资料，该建设工程项目于2014年3月28日在区城乡规划建设局取得《建筑工程施工许可证》，由该局安监站安监员桂静涛和陈伟航具体负责该项目建筑施工的日常监督管理工作。该项目自2014年3月底开始至2014年6月26日，该局安监员在日常监督管理过程中，不定期的对该建筑施工项目进行安全监管，对监管中发现的安全隐患先后发出3份《建设工程安全隐患整改通知书》，责令施工企业限期整改，并按规定进行3次复查验收。事故发生后，该局立即下发了《暂时停止施工通知书》，责令该项目全面停工整顿。

四、塔吊的租赁和管理情况

经调查了解和查阅相关资料，华厦公司于2013年12月6日与东莞市川航机械设备有限公司（以下简称川航公司）租赁了四台塔式起重机，租期为一年。并在租赁协议中明确规定由川航公司提供2名具有资质的操作司机负责塔吊的操作，川航公司提供的塔吊司机在工作期间由华厦公司负责管理。2号塔吊是华厦公司向川航公司租赁四台塔吊中的其中一台，2号塔吊司机乔少宾是由川航公司派出。2号塔吊地面和顶层的司索工（指挥人员）席春玲、周素贤是华厦公司的工人。

五、建筑施工特种作业人员持证情况

经调查了解，2号塔吊司机乔少宾取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的有效《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别：塔式起重机起重司机；证号：粤A042013000721T；司索工席春玲、周素贤均取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的有效《建筑施工特种作业操作资格证》，操作类别均是：建筑起重信号司索工；证号分别为：粤L032011000001、粤L032011000042.

六、事故的原因

（一）直接原因

钢筋工人杨胜柱没有严格遵守建筑行业标准《塔式起重机操作使用规程》（JG/T 100—1999）5.2.22 “起升或下降重物时，重物下方禁止有人通行或停留”的规定。在塔吊运行过程中，杨胜柱在没有确定塔吊运行的具体位置和是否安全，以及在未与司索工（指挥人员）取得联系的情况下，便走出防护棚准备搬运钢筋，导致事故发生。

（二）间接原因

1、华厦公司安全生产管理不到位，没有认真落实建筑行业标准《塔式起重机操作使用规程》（JG/T 100—1999）5.2.22 “起升或下降重物时，重物下方禁止有人通行或停留”的规定，没有安排专门安全管理人员在二楼平台进行现场指挥，没有保障施工安全。对从业人员没有严格落实“三级”教育培训制度，现场有关安全管理规章制度没有得到严格落实。

2、华厦公司主要负责人张玉炳没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3、华厦公司现场安全管理人员没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患。

4、2号塔吊司机乔少宾在吊运沙袋过程中，因与司索工（指挥人员）沟通不够，未能准确判断塔吊运行轨迹，导致料斗与外墙架设的脚手架上的钢管发生碰撞，致使料斗晃动倾斜，导致一包沙袋从料斗中被抛出坠落，造成事故发生。

5、2号塔吊司索工（指挥人员）席春玲、周素贤未能及时发现二楼平台的防护棚外的违规作业人员，未及时向塔吊司机发出指挥信号，导致事故的发生。

6、穗峰公司现场安全管理人员没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患。

七、事故性质的认定

经事故调查组调查后认定，方直星耀国际花园一期工程建筑工地“6.26”事故是一起属于一般生产安全责任事故。

八、事故责任和处理建议

（一）钢筋工人杨胜柱没有严格遵守建筑行业标准《塔式起重机操作使用规程》（JG/T 100—1999）5.2.22 “起升或下降重物时，重物下方禁止有人通行或停留”的规定。在塔吊运行过程中，杨胜柱在没有确定塔吊运

行的具体位置和是否安全，以及在未与司索工（指挥人员）取得联系的情况下，便走出防护棚准备搬运钢筋，导致事故发生。由于其在事故中死亡，故不再追究其责任。

（二）福建省华厦建设发展有限公司安全生产管理不到位，没有认真落实《塔式起重机操作使用规程》的规定，没有安排专门安全管理人员在二楼平台进行现场指挥，没有保障施工安全。对从业人员没有严格落实“三级”教育培训制度，现场有关安全管理规章制度没有得到严格落实。对事故负有主要责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（三）福建省华厦建设发展有限公司主要负责人张玉炳没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；没有督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。建议由惠州市惠城区安全生产监督管理局按照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（四）福建省华厦建设发展有限公司施工现场安全管理人员没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

（五）广州穗峰建设工程监理有限公司现场安全管理人员没有认真履行工作职责，施工现场督促检查不到位，没有及时消除安全隐患。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

（六）2号塔吊司机乔少宾在吊运沙袋过程中，因与司索工（指挥人员）沟通不够，未能准确判断塔吊运行轨迹，导致料斗与外墙架设的脚手架上的钢管发生碰撞，致使料斗晃动倾斜，导致一包沙袋从料斗中被抛出坠落，造成事故发生。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

（七）2号塔吊司索工（指挥人员）席春玲、周素贤未能及时发现二楼平台的防护棚外的违规作业人员，未及时向塔吊司机发出指挥信号，导致事故的发生。建议由惠州市惠城区城乡规划建设局按照相关法律法规给予行政处理。

九、整改和防范措施

这起事故反映了有关单位和人员没有严格遵守安全生产管理规定，没有严格落实企业主体责任，导致事故的发生，教训极其深刻。各建筑施工和监理单位应深刻吸取教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）福建省华厦建设发展有限公司必须加强施工现场安全管理工作，建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识，认真制定并落实整改措施，确保施工安全。

（二）广州穗峰建设工程监理有限公司要严格履行工作职责，加强施工现场的安全监理，制定并落实整改措施，及时消除安全隐患，保障施工安全。

（三）区城乡规划建设局要认真按照《中共广东省委、广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（粤发〔2011〕13号）中的“谁主管，谁负责”的原则，加强对辖区内建筑行业的全面监管，并制定切实可行的整改防范措施，督促企业落实主体责任，确保安全生产。

相关附件：

来源：惠城区安全生产监督管理局　　时间：　2014-08-26