信宜市玉都街道“5·5”一般物体打击事故调查报告

来源：信宜市应急管理局 发布时间：2026-10-13 11:18 【字体：小 大】

经有关部门对举报线索核查发现，2025年5月5日在信宜市玉都新区**大道***项目工地外，一辆泵车泵送混凝土至围挡内工地的施工作业面过程中，发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约1**万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定和《关于对信宜市“5·5”一般物体打击事故调查处理工作挂牌督办的函》（茂安办函〔2026〕1号）的要求，经信宜市人民政府批准，成立了由市委常委、常务副市长任组长，市应急管理局局长任副组长，市应急管理局、市公安局、市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市总工会和玉都街道办事处组成的信宜市玉都街道“5·5”一般物体打击事故调查组（以下简称调查组），同时邀请市纪委监委派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生和瞒报的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故单位：广西佰**建设工程有限公司。

事故发生时间：2025年5月5日17时20分许。

事故发生地点：信宜市玉都新区**大道。

事故类别：物体打击。

事故人员伤亡情况：死亡1人，无人受伤。

死者：杨**，女，汉族，49岁，贵州省正安县人，是广西佰**建设工程有限公司的混凝土班组工人。

二、事故基本情况

（一）涉事项目情况

信宜市***项目。工程地址：信宜市玉都街道**大道；建设规模：总用地面积26660.2平方米，总建筑面积84374.25平方米；建设单位：信宜市****有限公司；施工单位：广西佰**建设工程有限公司；监理单位：广州市建***建设管理股份有限公司。

（二）事故发生单位概况

广西佰**建设工程有限公司，统一社会信用代码：91450100MACR8A****，成立日期：2023年7月28日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资金：肆仟万元，法定代表人：余**，住所：南宁市青秀区开泰路180号龙光天曜5号楼，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电力设施的安装、维修和试验；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程；金属门窗工程施工；通用设备修理；房屋拆迁服务；工程管理服务；消防技术服务；普通机械设备安装服务；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

建筑业企业资质证书编号：D2453436**，资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级，有效期：2028年12月4日。

安全生产许可证编号：（桂）JZ安许证字〔2024〕0021**，许可范围：建筑施工，有效期：2024年11月20日至2027年11月20日。

（三）事故监理单位概况

广州市建***建设管理股份有限公司，统一社会信用代码：91440604193556****，成立日期：1996年12月26日，企业类型：其他股份有限公司（非上市），法定代表人：梁**，住所：广州市增城区荔城街光华南路11号，主营：设计服务。

监理资质：资质证书号E1440126**（发证日期2023-12-28，有效期至2028-12-28），资质范围为工程监理市政公用工程专业甲级、工程监理房屋建筑工程专业甲级。

（四）外协混凝土泵车供方服务单位概况

信宜市健*建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440983MA5482****，成立日期：2019年12月24日，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：吴*，住所：信宜市东镇街道银湖七街，经营范围：承接：建筑工程、土石方工程、机械工程、水利工

程、房屋建筑、地基基础、市政工程、园林绿化、道路工程；建筑机械租赁服务；零售：建筑材料、装饰材料、五金交电。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司自成立至今，从事建筑机械（商砼泵车）租赁业务。

（五）涉事施工混凝土泵送合同和登记情况

2025年1月11日，广西佰**建设工程有限公司编制《泵车作业安全专项施工方案》，1月14日报广州市建***建设管理股份有限公司审核同意。2月27日与信宜市健*建筑工程有限公司签订《泵送混凝土承包合同》《安全生产协议书》。双方约定，信宜市健*建筑工程有限公司承担广西佰**建设工程有限公司在***项目的施工混凝土泵车泵送服务工作；负责提供混凝土泵车、司机、操作员、调度员、技术人员以及车辆、人员等相关费用；服从现场指挥和安全管理，保证操作人员培训到位、泵车行驶和施工安全；严格遵守工作程序、操作规范和安全操作手册，按泵车使用规程执行并设置警示标志，不得违章操作，以确保作业过程中的安全；泵车作业现场要划定安全作业区域，对泵车的四个支腿支撑的位置认真检查，对土质不均匀、地下暗沟、地下管线等处，必须采用大面积钢板铺垫；确保泵车设备固定及完全稳定；与施工负责人建立联系，互相照应，保障作业安全。

泵车所有人为李*，是信宜市健*建筑工程有限公司法定代表人吴*的妻子。车辆由该公司负责管理和使用，注册日期为2021年4月20日，车牌号码为粤K4****，车辆类别为重型非载货专项作业车，车辆品牌为中联牌，车辆型号为ZLJ5442THBBE（63X-7RZ），车辆识别代号为W1FNXXAC5L047****，制造商为中联重科股份有限公司，外廓尺寸为长14690mm、宽2530mm、高4000mm，总质量44000kg，整备质量43870kg；检验有效期至：2026-04-30。

经查，原住建部《建筑施工特种作业人员管理规定》（建质〔2008〕75号）、《应急管理部 住房和城乡建设部 国家矿山安监局关于印发〈特种作业目录〉的通知》（应急〔2026〕45号）等相关文件，未将混凝土泵车操作人员列入《特种作业目录》。故此，混凝土泵车操作人员无需办理特种作业相关资格证件。

（六）事故发生单位和相关单位的安全管理情况

1.广西佰**建设工程有限公司，已设置安全管理机构，有对公司人员进行安全生产教育培训记录，建立有安全生产责任制、企业负责人施工现场带班制度、生产安全事故应急救援预案等安全管理制度和台账，编制有《泵车作业安全专项施工方案》。与信宜市健*建筑工程有限公司签订《泵送混凝土承包合同》和《安全生产协议书》，并将混凝土泵送作业纳入项目安全管理。

2.广州市建***建设管理股份有限公司，在***项目设有项目监理机构，并任命郭**为项目总监理工程师；已审查通过***项目总体施工组织设计，以及《泵车作业安全专项施工方

案》；有对工地现场进行旁站监理和巡视记录。

3.信宜市健*建筑工程有限公司，未设置安全管理机构，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未制订生产安全事故应急救援预案等安全管理制度，未对公司人员进行安全生产教育培训并记录，没有安全生产检查记录等台账。

三、事故发生经过和应急处置情况

（一）事发前泵车作业情况

2025年5月4日19时许，由信宜市健*建筑工程有限公司安排的司机（兼操作员）阮**、操作员潘**，驾驶总长59米输送臂的粤K4****臂架式混凝土泵车到***项目施工现场后，将泵车逆向停靠在工地围挡外育才路东侧路边，经操作将车上左边两支腿伸到左侧用砖铺设的市政人行道上、右边两支腿伸到沥青铺设的机动车车道路面预定位置支起车体。随后，由阮**与潘**轮流操控，通过泵车接驳装置，将商砼搅拌车的混凝土泵送至围挡内施工作业面。广西佰**建设工程有限公司安排杨**、骆**等人在现场配合，用铁叉叉住输送臂前端软管，将泵送混凝土引入地下室筏板浇筑位置。

（二）事故发生经过

5月5日16时30分许，因筏板浇筑面需南移，泵车输送臂长度受限，施工方与泵车操作员议定将泵车南移约30米。阮**遂停止输送作业，收回输送臂，驾驶泵车向南逆行30米后停在路边。

随后，泵车操作员将泵车左边支腿支撑在市政人行道砖面，左后支腿离电缆检查井盖（标有电缆标识、字体）边缘南侧约1m，下方为市政缆线管沟的预定作业点上，右侧支腿支撑在机动车车道，设置区域警示标志后，由阮**操作泵车将输送臂向东伸展至浇筑筏板下料位置，杨**等人配合准备布料。

17时20分许，阮**操作遥控器开始输送混凝土时，左后支腿压断下方方木、垫板致人行道下陷约40～50cm。泵车随即向左倾侧，输送臂甩动，末端软管下坠摆动，砸伤杨**。

（三）事故现场情况

现场所见，涉事泵车停靠在信宜市***项目西侧的**路（见图一、图二），驾驶室朝向**路；泵车往左后侧倾斜，车头抬起，靠近驾驶室的左右两个支腿及部分车轮离地悬空，泵车左后支腿下陷，人行道局部塌陷，路面散落有断裂的方木（见图三、图四）。



图一：泵车正面照片



图二：泵车侧面照片



图三：支腿下陷点



图四：电缆沟井与支腿间距

（四）应急处置和事故报送情况

事发后，阮**立即停止泵送作业，现场人员立即对杨**进行急救处理，迅速用模板将杨**抬至工地门口等待救护车。17时23分，广西佰**建设工程有限公司员工方**拨打120急救电话呼叫救护车。17时37分许，120救护车到达现场，将杨**抬上救护车，送至信宜市人民医院救治。19时36分，阮**拨打110报警。19时42分，信宜市公安局将警情发至玉都派出所（原城东派出所），该所签收后，于20时05分，民警到达现场处警，了解杨**受伤经过。20时许，广西佰**建设工程有限公司现场项目技术负责人陈*将事发经过和杨**受伤等情况，电话报给在公司住所地广西南宁市的法定代表人、主要负责人余**。

5月6日凌晨4时50分许，杨**经救治无效死亡。当日上午，陈*将杨**死亡的情况电话续报余**。余**得知情况后，考虑到担心报告工地施工人员死亡事故会影响到工程施工进度，且认为死者家属骆**等人对杨**受伤、救治等事发经过、死因知情并无异议，可私下达成死亡赔偿意向，对社会稳定不会造成恶劣影响等因素，而未向信宜市人民政府和市住房和城乡建设局等负有安全生产监督管理职责的有关部门报告杨**死亡事故情况。

5月8日17时许，因杨**遗体火化需公安机关出具死亡证明等资料，死者亲属骆**等人前往玉都派出所说明杨**受伤、死亡等情况，明确对死因无异议，并提供相关资料，提出办理遗体火化证明资料申请，该所依照有关程序办理。5月9日杨**遗体已火化。

经查，事故发生后，事发单位和相关人员现场处置迅速，伤者送院及时，未出现电缆损坏、供电中断等情况，以及负有报告职责的人员不报事故而贻误事故抢救和导致事故后果扩大的情形。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，事发单位和现场人员应急救援处置及时、有序，第一时间疏散事故现场工人，救出伤者，拉起警戒线，拨打120、110报警电话，并迅速用模板将伤者抬至工地门口等待救护车，为救治伤者争取时间。120、110接报后迅速赶赴现场处置。事后，事发单位及时修复塌陷损坏的缆线管沟顶盖、市政人行道路面，在处置过程中无人员伤亡，未发生二次事故。应急处置评估结论为良好。

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，无人员受伤。

死者：杨**，女，汉族，49岁，贵州省正安县人，广西佰**建设工程有限公司混凝土班组工人。

死亡原因：失血性休克、重型多发伤（重物砸伤所致）。

此次事故造成直接经济损失约1**万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工管理和作业人员安全意识淡薄，违反泵车安全作业规程，泵车左侧支腿选址不当，未按施工单位编制并经监理方审定的《泵车作业安全专项施工方案》的“人员职责、现场风险评估、泵车选址与作业条件复核以及作业环境预评估、泵车停放选址与地基处理等相关要求，落实在作业前危险源风险评估与识别并记录，对预定作业点进行现场勘查和选址查勘，避开沟槽、管渠、基坑”的情况下，阮**、潘**将泵车左后支腿支撑在离电缆检查井盖边缘南侧约1m的市政人行道路砖面上；且在市政人行道上只采用中层（调平缓冲层）放置硬质方木和顶层（设备接触层）放置支撑垫板的方式，而未采取荷载扩散层进行强化处理和铺设三层组合式扩散以及底层（应力扩散层）铺设钢板，未确保将应力充分扩散至更大土体范围的处理方案下，将左支腿支撑在市政人行道上，致使阮**操作整备质量约44吨、伸展59米臂架的泵车进行泵送作业时，支腿产生较大荷载，市政人行道缆线管沟顶盖结构的路面承载力不能满足左后支腿荷载要求而受压塌陷，铺垫的方木、垫板折断，支腿下沉、车身倾斜，末端软管砸中杨**致其受伤，导致事故发生。

（二）间接原因

广西佰**建设工程有限公司。安全隐患排查不到位，未执行《泵车作业安全专项施工方案》，对混凝土泵车预定作业点左支腿支撑选址在下有缆线管沟的市政人行道风险位置上，未进行现场勘查和选址查勘，未避开沟槽、管渠、基坑，未采用“荷载扩散层”进行强化处理，底层未铺设钢板，只采用中层放置硬质方木和顶层放置支撑垫板的方式而留下隐患；在

没有指定专职监测员、设置专职安全员或管理人员进行全程监测和旁站监督的情况下，进行混凝土泵送浇筑作业。

信宜市健*建筑工程有限公司。未对泵车驾驶员、操作员阮**、潘**进行安全教育培训；未执行《泵车作业安全专项施工方案》和履行《安全生产协议书》，对作业现场事故风险辨识、隐患排查管控不到位，未辨识泵车支腿区域可能存在的回填土、软弱地基等地质风险而仅使用方木、垫板垫承支腿；检查支腿及车辆周边隐患不到位，在没有专职监测员、设置专职安全员或管理人员进行全程监测和旁站监督的情况下，进行混凝土输送浇筑作业。

广州市建***建设管理股份有限公司。履行建设工程安全生产监理职责不到位，重“内”轻“外”，对工地围挡外泵车作业过程中未执行《泵车作业安全专项施工方案》和履行《安全生产协议书》等情况未及时实施监理和实地巡视。现场安全巡查不深入、不细致，致使泵车作业点支腿选址布设在有明显电缆标识井盖边缘、下有缆线管沟的市政人行道上，未铺设底层钢板、进行全程监测和旁站监督等情况下，出现泵送作业的不当行为，未及时得到有效制止和纠正；未严格督促施工单位开展安全隐患排查治理和对泵车操作员进行入场安全培训和技术方案交底。

（三）事故性质认定

经调查组认定，该起事故是一起因泵车左后支腿支撑在下有电缆线管沟的市政人行道上作业，路面承载不能满足支腿荷载而受压塌陷，支腿下沉、车身倾斜，末端软管砸中杨**致其受伤，经送院救治无效死亡的一般物体打击生产安全责任事故。

经查，事故单位主要负责人余**隐瞒不报已经发生一人死亡的事故，属于瞒报。

五、属地政府和有关部门履职情况

（一）信宜市玉都街道办事处

该办事处是政府派出机关，根据《广东省安全生产条例》第七条的规定，街道办事处按照职责对管理区域内生产经营单位的安全生产工作依法进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理责任，具体工作包括组织协调检查、协助行政执法、报告安全信息与隐患以及开展宣传教育活动，2025年1月1日至5月5日期间，玉都街道办事处共开展房地产、商业综合体项目安全生产巡查、宣传、事故案例警示教育65次，其中到***项目开展安全生产巡查、宣传、事故案例警示教育3次，社区开展巡查宣传2次。要求施工单位严格落实相关安全生产措施，确保施工安全。并会同市住建局协商，要求业主单位及监理单位加强日常安全生产监管。

（二）信宜市住房和城乡建设局

该局能统筹推进全市在建工程项目安全监管工作，全面排查整治安全隐患。2025年1月1日至5月5日期间，累计出动检查人员396人次，对全市在建工程项目开展安全检查66项次，下发安全隐患整改通知书65份，共排查发现各类安全隐患245条，并督促相关责任单位整改落实，整改完成率达100%。

9月29日，该局收到《茂名市信访局人民群众信访登记表》（信访形式（中巡信）信访件编号：ZXX440**********）“3.疏于安全监管，隐瞒死亡事故”的匿名举报后，于10月10日组织工作人员通过现场走访调查的方式，未能查实隐瞒死亡事故的情况。后经应急管理部门牵头联合该局，通过广泛深入走访、调查、函询、调取玉都街道办事处、公安、卫健、民政、医院、施工等单位和相关人员，收集大量的线索资料后，发现匿名举报本起事故属实。故此，该局在核查匿名举报本起事故工作中存在不严不细，未能及时发现瞒报事故的问题。

（三）信宜市城市管理和综合执法局

根据《信宜市城市管理和综合执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》（信办发〔2019〕31号），该局负责市区城市道路、桥涵、道路照明、排水（污）等市政设施的建设、管理和维护。2025年1月1日—5月5日期间，市城市管理和综合执法局作为城市道路维护部门，对涉事道路巡查4次，发现安全隐患4条，已全部完成整改。经查，涉事混凝土泵车不属于按《城市道路管理条例》第二十八条第一款规定进行管理的车辆，在城市道路上行驶，无须征得市城市管理和综合执法局同意。

（四）信宜市公安局玉都派出所

5月8日，该出所从前来该所的骆**处获知杨**死亡情况，按涉尸案（事）件调查等有关程序收集相关书证材料、询问相关人员后，在《居民死亡医学证明（推断）书》公安部门意见栏内盖章。但未及时将在工作中发现的涉及建筑施工涉嫌生产安全亡人事故有关信息，通报同级负有安全生产监督管理职责的部门。

六、事故相关单位及人员存在的主要问题

（一）广西佰**建设工程有限公司

该公司安全生产责任制落实不到位，对泵车作业未严格执行安全专项施工方案和履行安全生产协议，未派员全程监测和旁站监督，实施有效管理；泵车预定作业点选址失当，将左侧两支腿支撑在下有缆线管沟的市政人行道上，地质条件不满足泵车支腿放置，未铺设底层钢板以减少接地比压；未及时采取技术、管理措施消除事故隐患；对泵车供方技术方案交底、入场培训不到位。事故发生后，公司主要负责人余**未按规定报告，隐瞒事故，构成瞒报。

（二）广州市建***建设管理股份有限公司

该公司履行建设工程安全监理职责不到位。对施工、作业单位执行《泵车作业安全专项施工方案》现场安全管理和技术防范措施等实施情况的监理不严，现场巡查不深不细，致使泵车作业点支腿选址布设在有明显电缆标示井盖边缘、下有缆线管沟的市政人行道上和未铺设底层钢板、全程监测和旁站监督等不当行为，未及时得到有效制止和纠正；未严格督促施工单位开展安全隐患排查治理，未对泵车操作员进行入场安全培训和技术方案交底。

（三）信宜市健*建筑工程有限公司

该公司安全生产主体责任不落实，未制定本单位全员安全生产责任制、规章制度和操作规程，未组织安全生产教育培训，未在施工现场配备专人监管泵车作业，未按《泵车作业安全专项施工方案》《安全生产协议书》要求开展安全隐患排查，未采取加垫足够强度和尺寸的钢板等安全措施以减少接地比压。

泵车驾驶员阮**、操作员潘**违反操作规程，未落实《泵车作业安全专项施工方案》的安全技术防范措施，避开沟槽、管渠，将左后支腿支撑在市政缆线管沟上方的市政人行道上，不采用钢板铺设支撑底层，不满足支腿承载条件；作业前未检查支腿及周边安全隐患。最终造成作业时市政人行道受压塌陷，泵车倾斜，臂架甩动，软管砸中杨**致其受伤死亡。

七、对有关单位和人员的处理建议

（一）对事故相关责任单位的处理建议

1.广西佰**建设工程有限公司

该公司安全生产主体责任不落实，未按《泵车作业安全专项施工方案》进行风险评估，未对预定作业点进行现场勘查，对泵车预定作业点左侧两支腿支撑选址在下有缆线管沟的市政人行道上，地质条件不满足泵车支腿放置时，未采取铺设底层钢板以减少接地比压的防范措施等行为失管；泵车作业过程中未派员全程监测和旁站监督，实施有效管理；未及时采取安全技术防范措施消除事故隐患；对泵车供方技术方案交底、入场培训不到位。事故发生后，公司主要负责人未按规定报告，隐瞒事故，构成瞒报。故此，对事故发生负有相应责任。建议由市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其作出相应处理。

2.信宜市健*建筑工程有限公司

该公司安全生产主体责任未落实，未制定本单位全员安全生产责任制、规章制度和操作规程，未组织安全生产教育培训并如实记录，未排查消除事故隐患，操作员不熟悉泵车安全使用规程；未按《泵车作业安全专项施工方案》《安全生产协议书》等要求，配备专人实施现场监管；对泵车预定作业点左侧两支腿支撑选址在下有缆线管沟的市政人行道上，地质条件不满足泵车支腿放置要求时，未采取铺设底层钢板以减少接地比压的防范措施等失管行

为，最终导致事故发生。因此，对事故发生负相应责任。建议由市应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，对其作出相应处理。

3.广州市建***建设管理股份有限公司

该公司安全监理职责履行不到位，对施工、作业单位执行《泵车作业安全专项施工方案》现场安全管理和技术防范措施等实施情况的监理不严，现场巡查不深不细，致使泵车作业点支腿选址布设在有明显电缆标示井盖边缘、下有缆线管沟的市政人行道上，以及未铺设底层钢板、未进行全程监测和旁站监督等不当行为，未及时得到制止和纠正；未严格督促施工单位开展安全隐患排查治理，对泵车操作员入场安全培训和技术方案交底。故此，未能正确履行安全监理职责。建议由市住房和城乡建设主管部门依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，对其作出相应处理。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.余**，作为广西佰**建设工程有限公司的法定代表人和主要负责人，持有建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书（证号：桂建安A（2017）0001***，职务：总经理（总裁），有效期：2024年11月5日—2026年7月6日）。履行安全生产法定职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有相应责任。事故发生后未及时、如实报告生产安全事故，隐瞒事故，构成瞒报。建议由市应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，对其作出相应处理。

2.吴*，作为信宜市健*建筑工程有限公司的法定代表人和主要负责人，未依法履行安全生产法定职责。未建立安全生产责任制，督促、检查缺位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有相应责任。建议由市应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，对其作出相应处理。

3.彭**，作为广西佰**建设工程有限公司的***项目经理，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（证号：桂建安B（2019）0007***，职务：项目负责人（项目经理），有效期：2024年12月12日—2025年9月9日）。根据《泵车作业安全专项施工方案》人员职责，对泵车作业安全负总责，确保资源提供和方案落实。但其履行安全生产法定职责不到位，未认真督促、检查本项目的安全生产工作，未及时消除泵车作业方未落实方案、在预定作业点选址不当、未进行全程监测和旁站监督管理、安全技术防范不当等事故隐患，对事故发生负有相应责任。建议由市应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，对其作出相应处理。

4.陈*，作为广西佰**建设工程有限公司的***项目技术负责人，持有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（证号：桂建安B（2004）0002***，职务：项目负责人（项目经理），有效期：2024年11月26日—2026年1月1日）。履行安全生产法定职责不到

位，未认真检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故隐患和严格执行《泵车作业安全专项施工方案》的技术交底、教育签字制度，对事故发生负有相应责任。建议由市应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，对其作出相应处理。

5.郭**，作为广州市建***建设管理股份有限公司的总监理工程师，未认真组织检查信宜市健*建筑工程有限公司的安全生产管理体系运行落实情况，对涉事项目的事故隐患排查治理工作落实不到位，重“内”轻“外”，巡查流于形式，对施工、作业单位执行《泵车作业安全专项施工方案》及有关规定监理不严，对事故的发生负有监理责任。建议由市住建部门依据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规的规定，对其作出相应处理。

6.阮**，作为信宜市健*建筑工程有限公司的泵车司机兼泵车操作员，违反安全操作规程，未严格执行《泵车作业安全专项施工方案》等有关规定，作业前未检查支腿架设位置和地质条件，泵车作业点支腿选址、防范措施不当；其在操控泵车布料臂架作业时，因泵车左后支腿支撑在下有电缆线管沟的市政人行道路面，承载不能满足支腿荷载而受压塌陷，支腿下沉、车身倾斜，末端软管摆动，砸伤杨**，经送院救治无效死亡，对事故发生负有直接责任，涉嫌刑事犯罪，建议由信宜市公安局对其立案侦查。

7.潘**，作为信宜市健*建筑工程有限公司的泵车操作员，与阮**共同违反安全操作规程，未严格执行《泵车作业安全专项施工方案》等有关规定，作业前未检查支腿架设位置和地质条件，泵车作业点支腿选址、防范措施不当，对事故发生负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议由信宜市公安局对其立案侦查。

（三）其他处理建议

1.信宜市住房和城乡建设局在核查匿名举报本起事故工作中存在不严不细，未能及时发现瞒报事故的问题。责成该局向信宜市人民政府作出书面检讨。

2.信宜市公安局玉都派出所获知杨**死亡情况后，未及时将在工作中发现的涉及建筑施工涉嫌生产安全亡人事故有关信息，通报同级负有安全生产监督管理职责的部门。责成该所向信宜市公安局作出书面检讨。

八、事故主要教训

本起事故暴露出以下三个方面的问题：

一是统一协调管理不到位。施工单位广西佰**建设工程有限公司安全管理不到位，未将泵车场外支腿选址纳入有效管理，间接导致泵车操作员违章作业，将支腿支撑在缆线管沟上方市政人行道，且未按合同要求加垫足够强度和尺寸的钢板以减少接地比压。

二是场外作业风险辨识不足。未严格执行《泵车作业安全专项施工方案》和有关安全规范，对泵车支腿位置的地质条件和承载力未进行评估确认以及现场选址勘查，未对市政人行道下方是否存在管沟盖板和无法承受泵车作业荷载的根本性隐患进行勘查。

三是事故报告意识缺失，存在瞒报行为。 事故发生后，事故单位主要负责人为规避监管、避免影响施工进度等而隐瞒事故，构成瞒报。

九、事故整改和防范措施建议

（一）杜绝瞒报事故，完善信息报告联动机制

市各有关部门要严厉打击瞒报事故的行为，发现一起查处一起，对查实的瞒报事故案件，依法从重处罚并纳入安全生产联合惩戒“黑名单”，构成犯罪的坚决移送司法机关。

各行业主管部门应将事故报告情况纳入日常监督检查内容，对在建项目负责人和相关人员开展事故信息报告专项培训，明确报告时限、流程及瞒报的法律后果，从源头减少瞒报行为。

公安、民政、人社和工程建设主管部门要按照各自职责，接到涉嫌生产安全亡人事故相关信息后，及时通报同级负有安全生产监督管理职责的部门。通过建立建筑施工行业领域生产安全事故统计信息比对核查联动机制，全面掌握涉及生产安全亡人事故信息，有效杜绝瞒报漏报事故现象。

（二）严格落实安全生产主体责任

1.广西佰**建设工程有限公司

该公司要有效发挥施工方的责任意识，认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。一是加强施工现场统一协调管理，对泵车等参与施工的机械设备严格实施作业条件验收，重点落实支腿位置地基承载力确认、硬化等措施，杜绝因场地缺陷引发设备倾覆或陷落。二是健全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，科学辨识混凝土浇筑等高风险作业环节的安全风险，划定警戒区域，设置专职监护人，做到场内场外“一视同仁”。三是明确各岗位安全管理职责和操作流程，强化对分包单位、设备出租单位的统一管理，严禁“以包代管”。

2.信宜市健*建筑工程有限公司

该公司要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。一是建立健全安全管理机构，配齐配强安全管理人员，完善覆盖设备进场、现场架设、泵送作业、退场全过程的安全管理制度，在现场配备专人监管泵车作业活动。二是加强对操作员的安全教育培训和安全技术交底，确保其熟练掌握泵车支腿设置、稳定支撑、软管管控等关键安全操作规范，并服从

施工现场的统一管理、指挥。三是作业前主动与施工方确认支腿地基条件，坚决杜绝泵车违章、危险作业。四是在全公司范围开展泵车安全操作规程专项教育和案例警示。

3.广州市建***建设管理股份有限公司

该公司要深刻吸取事故教训，严格落实监理单位安全监理职责。一要加强对各专项施工方案的监理，确保现场各项安全措施落实到位；二要配备足够监理人员，落实施工现场重要工序、关键环节的旁站监理和巡查；三要在公司内部开展本次事故的案例警示教育；四要强化“内外同管”，避免“重内轻外”，出现监理真空。

（三）加强属地监管和行业监管

各镇（街道）一要强化安全生产责任担当，以本次事故教训为契机，进一步强化“红线意识”和“底线思维”，加大属地在建项目安全巡查频次和检查力度，督促在建项目业主和施工方主动履行安全生产主体责任。二要压实安全生产管理责任，建立辖区内建设项目台账，定期或不定期对混凝土浇筑、泵车作业等高风险环节进行巡查，发现隐患及时上报行业主管部门。三要开展针对本次事故的安全宣传，及时通报典型事故案例，让本辖区企业受到警示教育。

市建设工程领域相关主管部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，认真履行建设工程领域安全生产监管主体责任，持续推进督导检查，督促建设施工相关企业严格遵守安全生产法律法规各项要求，严格防范和打击瞒报事故行为，要督促企业加强对泵车从业人员的安全生产教育和安全操作规程培训，加强对施工前的事故隐患排查，要督促施工企业加强对施工现场关键环节（如泵车作业、交叉作业等）的专项安全检查，对发现泵车违规作业、支腿下方未按国家标准要求垫上足够强度和尺寸的扩展垫板以减少接地比压等安全隐患，应责令当场整改；情节严重的，责令暂停作业直至隐患消除。

【打印正文】

分享到：