介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程“8.19”事故调查报告

2022年8月19日上午7时15分左右，在介休市张兰镇第二初级中学校教学楼施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失130万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规要求，经介休市人民政府（介政函[2022]66号）批准，成立介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程“8.19”事故调查组，调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市教育局、市住建局、市总工会和张兰镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作，同时聘请山西晋建集团有限公司(1人)和国基建设集团有限公司（1人）共2名专家参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展工作。通过现场勘查、专家论证、谈话询问、查阅资料，查明了事故经过、原因、直接经济损失，认定了事故性质和责任，确定了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、有关单位概况

（一）建设单位

介休市张兰镇第二初级中学校，位于介休市张兰镇旧堡村，占地

9960 平方米，由一座教学楼、一座宿舍楼、一座食堂楼组成。学校现有 6 个教学班，教师 22 名，学生 226 人。2019 年 9 月起，田卫斌担任学校校长。

（二）施工单位

介休市宏建建筑安装工程有限公司，法定代表人王成杰，成立日期于 2001 年 10 月 19 日，营业期限：/长期，公司位于山西省晋中市介休市义棠镇小宋曲村村南西外环路西 100 米，注册资本：柒佰伍拾万圆整，为有限责任公司（自然人投资或控股）。公司经营范围：房屋和土木工程建筑（凭资质证核定范围经营）；室内、室外装修、装饰工程的施工（凭资质证经营）；道路货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）监理单位

山西高瓴建设工程项目管理有限公司，法人代表：吴光全，注册资本：叁佰万圆整，成立日期：2005 年 03 月 17 日，营业期限：2005 年 03 月 17 日至 2026 年 02 月 28 日，位于山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 10 层 1003 号，为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：建筑工程技术咨询、建设工程、工程监理、工程造价咨询、工程建设项目招标代理、政府采购代理、房地产开发经营（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）吊篮出租方

吴明忠。男，1970 年 10 月出生，汉族，身份：群众，文化程度：初中。户籍所在地：福建省莆田市荔城区黄石镇天马村吴厝 63 号，

联系电话：13934358855，电动吊篮经营点位于汾阳市文峰路28号。

二、工程项目概况

（一）工程概况

张兰二中的工程情况：餐厅地面墙面吊顶改造，餐厅室内外给排水及采暖管道安装及配套土建工程，餐厅电气安装，楼内墙面、天棚喷涂，外墙保温、涂料及落水管改造。主要分项工程包括室内墙砖、地砖工程，室内外墙面喷涂工程，给排水及采暖管道、电气安装工程，外墙保温工程等。工程造价：1323176.2元。工期为2022年3月18日到8月30日，由介休市宏建建筑安装工程有限公司承建。

（二）项目招投标情况

该项目是由介休市张兰镇第二初级中学校委托山西中和至诚项目管理有限公司于2022年3月3日在山西省招标投标协会网站发布招标公告，项目编号为ZHZC2022-S001-B001，项目实施地：晋中，所属行业：建筑装饰和其他建筑业，采购组织形式：委托采购。介休市宏建建筑安装工程有限公司于2022年3月16日收到《中标通知书》，成交金额：1323176.20元。张兰镇第二初级中学于2022年3月17日与介休市宏建建筑安装工程有限公司签订了施工合同；于2022年3月17日与山西高瓴建设工程项目管理有限公司签订了建设工程监理合同。

三、事故现场勘查情况

（一）现场勘查情况

事故地点位于介休市张兰镇旧堡村南街，张兰镇第二初级中学校

教学楼东南角。具体位置见：图一

图一



（二）事故吊篮情况

吊篮情况选用 ZLP630，高处作业吊篮悬吊平台拼接尺寸长 6 米、宽 0.6 米，移装悬挂机构后，未检查轴销插入情况，未安装固定销，在提升置顶使用过程中，前梁悬挂点轴销一侧自由滑出，两根钢丝绳同时脱离前梁悬挂点，导致悬吊平台倾覆。见图二

图二





四、事故造成人员伤亡情况

本起事故共造成 1 人死亡，1 人受伤，具体如下：

范朋飞，男，汉族，1991 年 1 月出生，户籍所在地：河南省汝州市温泉镇温泉村 5 号院 306 号，身份证号：410482199101153035，在此次事故中死亡。

张文超，男，汉族，1990 年 1 月出生，户籍所在地：河南省汝州市温泉镇付岭村 5 号院 14 号，身份证号：410482199001203031，在此次事故中受伤。

五、事故发生经过及抢救善后处置情况

（一）事故发生经过

2022 年 8 月 19 日上午 7 时 15 分左右，介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程的现场施工工人在对该校教学楼做外墙保温高处作业过程中，电动吊篮一侧的钢丝绳脱落，导致工人范朋飞和张文超高空坠落，高度有十米左右（在三楼的高度上）。

当时范朋飞和张文超在楼门口东侧挂着的一个电动吊篮中干活，张文超站在电动吊篮中钢丝绳脱落的这头，范朋飞在电动吊篮中的另外一头，两人正在打底灰时，张文超所站的这头钢丝绳脱落，两名工人摔落至地面。范朋飞属于半昏迷状态，张文超意识清楚，并且喊现场的工人拨打120急救电话和施工队包工头董小飞的电话，120急救车到达现场后先去对范朋飞进行救治，经医护人员检查，认定人已死亡。又去查看张文超伤势，简单问询、查看伤情后将两人抬进120救护车前往介休市人民医院。

（二）事故善后处置情况

事故发生后，介休市政府于当天批准成立事故调查组，事发单位张兰镇第二初级中学校组织施工企业与死者家属达成调解协议，2022年8月27日施工企业已完成对死者的赔付工作，事态比较平稳。这起事故由于善后应急处置得当，未造成信访维稳等不良的社会负面影响。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1、用于外墙涂料粉刷的高处作业吊篮安装不符合规范要求，屋面吊篮悬挂机构前梁悬挂点，工作钢丝绳和安全钢丝绳，通过插入轴销，独立悬挂在各自的悬挂点上，西侧前梁悬挂点轴销插入后，未安装固定销，在提升置顶使用过程中，西侧前梁悬挂点轴销一侧自由滑出，两根钢丝绳同时脱离前梁悬挂点，导致悬吊平台倾覆造成施工人员范朋飞、张文超从约10.8米高度瞬间坠落。

2、工人私自移装高处作业吊篮后，施工单位未组织各责任单位人员，按相关安全标准和技术规范验收。

（二）间接原因

1、范朋飞、张文超在高处吊篮悬吊平台上作业时，均未系坠落防护安全绳，未戴安全帽。

2、事故发生的操作人员未经过高空作业培训，不具有合格的知识和实践经验，未接受过必要的指导，无能力安全操作吊篮。

3、事故发生吊篮结构件、悬挂机构、悬吊平台的钢结构及焊缝有明显变形、裂缝和严重锈蚀，结构件各连接螺栓、销轴混合使用，缺少防松动脱落措施。

（三）事故性质

介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程“8.19”事故是一起在学校修缮施工过程中，电动吊篮工作钢丝绳和安全钢丝绳同时从前梁悬挂点脱落，导致施工人员高空坠落而造成的一起一般生产安全责任事故。

七、对有关单位和责任人的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1、介休市宏建建筑安装工程有限公司

作为工程项目施工单位，公司安全管理缺失，公司安全管理规章制度不健全，安全生产主体责任落实不到位，公司主要负责人未全面履行安全管理职责；项目管理机制混乱，项目经理及安全管理人员安全管理知识能力不足，安全管理责任难以落实到位。违反了《中华人

民共和国安全生产法》第二十二条①规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项②规定，给予35万元经济处罚。

2、山西高瓴建设工程项目管理有限公司

作为工程项目监理单位，安全生产责任落实不到位，派出的第三项目部（负责对张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程实施监理）监理人员配备不完整，对公司第三项目部监理人员履职管理不力。在电动吊篮进场时，监理人员对吊篮及组件产品合格证、检测合格证明和实物查验把关不严，对电动吊篮移位安装过程检查不认真、不及时，对电动吊篮安装使用安全检查、隐患排查不到位，未能及时制止施工单位使用不合格电动吊篮。监理单位对相关人员存在的以上问题失察，对公司第三项目部监理工作跟踪督促不到位。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条③规定，建议市住建局依据建筑工程相关法律法规予以处理，处理结果报市应急管理局。

（二）对责任人员的处理建议（共10人）

1、范朋飞，男，1991年1月15日出生，现场施工人员。擅自移位安装电动吊篮，擅自进入未经验收的电动吊篮进行作业；使用吊篮进行高处作业时，未按规定佩戴和使用安全帽、安全带和安全绳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条④规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故免于追究其责任。

2、董小飞,男，1984年5月7日出生，河南省上蔡县东洪镇大董村人。外墙保温工程劳务包工头，施工现场主要负责人（并负责施

工电动吊篮的租用）。租用不合格电动吊篮；日常安全管理不到位，对施工人员安全教育培训不到位，对工人违规移位安装电动吊篮未加制止，对工人进入未经验收的电动吊篮进行冒险作业未加制止，对工人未按规定佩戴和使用安全帽、安全带和安全绳进行作业时制止不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二、五、六项[⑤]规定，对事故发生负有主要领导责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[⑥]规定，对其处以上一年年收入百分之三十五的罚款。

3、王彪，男，1969 年 10 月 18 日出生，介休市宏建建筑安装工程有限公司安全管理员，介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程工地现场安全管理员。现场施工安全管理不到位，未切实履行安全管理员工作职责，对施工人员未按规定佩戴和使用安全帽和安全带作业，制止不力；未及时发现和消除电动吊篮存在的安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五、六项规定，对事故发生负有重要责任。建议介休市宏建建筑安装工程有限公司撤销其安全管理员职务，并由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

4、赵海明，男，1990 年 1 月 11 日出生，介休市宏建建筑安装工程有限公司技术科科员（持有二级建造师资格证），介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程工地现场的项目经理。作为该工程项目主要负责人，未切实履行项目经理工作职责，对电动

吊篮进场、安装、使用、移位过程管理不到位；未督促检查工程施工过程中的安全工作；未及时发现和消除电动吊篮存在的安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款⑦规定，对事故发生负有重要领导责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之二十五的罚款。

5、刘玉保，男，1972 年 8 月 20 日出生，介休市宏建建筑安装工程有限公司总经理代表，介休市张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程项目实际负责人。对工程项目安排、运作不合规，对施工现场安全管理不到位，未督促检查施工安全，未及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，对事故发生负有重要领导责任。建议依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条，给予其党内警告处分。市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，对其处以上一年年收入百分之三十五的罚款。

6、王成杰，男，1993 年 5 月 1 日出生，介休市宏建建筑安装工程有限公司主要负责人。未按法律法规规定建立健全并落实安全生产责任制；安全生产和教育培训工作落实不到位；未督促检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、三、五款规定，对事故发生负有重要领导责任。建议依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条，给予其党内警告处分。市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条第一项⑧规定，对其处以上一年年收入百分之四十的罚款。

7、韩峰，男，1973 年 11 月 27 日出生，山西高瓴建设工程项目管理有限公司总监理工程师，主要负责项目工程质量、工程进度、工程投资、工程安全工作。履行总监安全管理职责不到位，对山西高瓴建设工程项目管理有限公司第三项目部监理人员工作开展情况检查指导督促不到位；对宏建公司张兰二中工程项目部安全生产管理体系建立和运行情况检查不到位；对电动吊篮入场时资料查验审核不认真，对施工中使用的电动吊篮安全性、合格性查验不认真。违反了《建设工程监理规范》3.2.1 和《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，对事故发生负有重要责任，建议市住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定、《建设工程安全生产管理条例》第五十八条⑨规定予以处罚，处理结果报市应急管理局。

8、赵志忠，男，1970 年 2 月 5 日出生，山西高瓴建设工程项目管理有限公司专业监理（未取得工程师证）。未对电动吊篮移位安装、使用过程实施有效监理，对电动吊篮的安全检查、隐患排查流于形式；对施工工人不按规定佩戴和使用安全帽、安全带和安全绳的违规行为制止不力。违反了《建设工程监理规范》3.2.3 和《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定，对事故发生负有重要责任。建议山西高瓴建设工程项目管理有限公司按照公司规定做出处理，处理结果报市应急管理局。

9、吴明忠，福建省莆田市荔城区黄石镇天马村人，吊篮出租方。未办理任何营业执照和资质证书，非法出租电动吊篮；未按规定提供

出租电动吊篮的产品合格证书和检测合格证明；在未和施工方签订租赁协议明确双方安装责任划分的情况下，未指派专业技术人员现场监督安装。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十六条[10]规定，对事故发生负有主要责任。建议由介休市安全生产委员会办公室代“8.19”事故调查组函告汾阳市市场局，依法对其非法吊篮经营点予以取缔。

10、田卫斌，介休市张兰镇第二初级中学校校长，建设单位负责人，对工程项目安全生产统一协调管理不到位，在发现施工人员存在不按规定佩戴安全帽、安全带作业的情况下，对施工单位和监理单位安全职责履行和现场管理督促落实不到位，建议由介休市纪委监委给予诫勉谈话。

（三）建议介休市张兰镇、介休市教育局、介休市住建局向介休市人民政府作出书面检查。

八、防范措施建议

为深刻汲取事故教训，加强施工安全管理，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）介休市张兰镇第二初级中学校要认真吸取事故教训，加强事故警示，认真履行管理职责，要督促施工单位和监理单位严格落实安全生产职责，牵头组织并督促施工单位开展一次全方位的安全风险排查工作，防范再次发生事故。

（二）介休市宏建建筑安装有限公司主要负责人要深刻吸取事故教训，在张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程上做

好以下工作：一是要落实企业安全生产主体责任，完善安全管理制度，企业主要负责人和安全管理人员要认真履行安全生产法定职责，规范做好施工现场的安全监管；二是要加强对从业人员的安全教育培训；三是要做好施工现场的安全防护措施，配备并监督从业人员按规定佩戴好个人劳动防护用品；四是要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；五是清退不合格的高处作业吊篮，选择质量较好，安全性能优越的高处作业吊篮，严格按产品使用说明书规定使用。

（三）山西高瓴建设工程项目管理有限公司要深刻吸取事故教训，严格按照法律法规的要求进一步强化监理责任，在张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程上要做到以下几点：一是落实企业安全生产主体责任，完善监理制度，规范做好施工现场的监理监督工作；二是要加强对监理人员的安全培训教育，提高监理业务能力；三是要强化作业现场的安全检查，及时发现各类生产安全事故隐患，并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。

（四）介休市教育局作为学校主管部门，要安排专人监督张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程，协调督促施工、监理单位加强安全管理工作。

法律、条例及处罚依据

①《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

②《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

③《建设工程安全生产管理条例》第十四条：工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

④《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟定本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生

产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

⑥《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑧《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全

事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑨《建设工程安全生产管理条例》第五十八条：注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，责令停止执业 3 个月以上 1 年以下;情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

⑩《建设工程安全生产管理条例》第十六条：出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。

出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。

张兰镇第二初级中学校餐厅及外墙改造、室内喷涂工程“8.19”事故调查组（代章）

2023 年 3 月 8 日