索引号：	MB1889016/2022-01198	发布单位：	荆州市应急管理局
发文日期：	2014-12-01	效力状态：	有效
主题分类：	政务公开	发文字号：	无

关于“1·16”楚天都市佳园建筑工地一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2014-12-01 11:12

2014年1月16日19时30分，位于沙北新区楚天都市佳园一期C区28#楼工地，作业人员在14层楼面对混凝土布料机进行吊装时，发生布料机倾覆事故，造成1人从14层楼面的布料机上坠落地面当场死亡，1人被布料机泵管压住受重伤，直接经济损失约100万元。按照《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》的规定，经荆州市人民政府授权，由市安监局与市监察局、市公安局、市总工会、市住建委等部门，于1月20日组成联合调查组，并邀请荆州市人民检察院派员参加，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、专家论证、询问相关人员和调阅有关资料，现已查明事故发生的经过和原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人

员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施的建议。

一、事故基本情况

2014年1月16日19时30分，位于沙北新区楚天都市佳园一期C区28#楼工地，作业人员在14层楼面对混凝土布料机进行吊装时，发生布料机倾覆事故，造成1人从14层楼面的布料机上坠落地面当场死亡，1人被布料机泵管压住受重伤，直接经济损失约100万元。

（一）事故施工相关单位基本情况

1、江苏万邦建设集团有限公司（施工总包单位，下称万邦集团）。成立于2001年3月23日，注册地址为江苏省泰州市姜堰区姜堰镇南环西路888号，法定代表人姓名万兴东，注册资本10,168万元人民币。其《建筑业企业资质证书》资质等级为房屋建筑工程施工总承包壹级；《安全生产许可证》许可范围为建筑施工，均在有效期内。

2、武汉辉达劳务有限公司（劳务分包单位，下称辉达公司）。成立于2004年4月16日，位于江岸区二七路东立国际3-2-1504号，法定代表人为万辉喜，注册资本50万元。经营范围为建筑工程的劳务分包。《建筑业企业资质证书》有效，承包工程范围：抹灰作业分包不分等级、砌筑作业分包壹级、钢筋作业分包贰级、木工作业分包贰级、模板作业分包贰级、脚手架作业分包贰级、混凝土作业分包不分等级。《安全生产许可证》许可范围为建筑施工，有效期内。《建筑市场管理登记证》在有效期内。

3、荆州市九鑫建设发展有限公司（塔吊租赁单位，下称九鑫公司）。成立于2003年1月13日，注册地址位于沙市区北京路360号，注册资本2，100万元。经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；混凝土预制构件专业贰级；建筑装饰装修工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；地基与基础工程专业承包叁级；暂定起重设备安装工程专业承包叁级。《建筑业企业资质证书》主项资质等级为房屋建筑工程施工总承包贰级，有效期内。《安全生产许可证》许可范围为建筑施工，有效期内。

4、荆州市江明工程建设监理有限公司（监理单位，下称江明监理公司）。成立于2003年10月24日，注册地址位于沙市区红星北路61号，注册资本100万元，经营范围：一般工业与民用建设工程、市政工程、道路桥梁工程、热力及燃气设备安装工程的监理与服务；建筑工程技术咨询服务。《工程监理资质证书》业务范围为房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。

5、工程项目及事故当事人基本情况。楚天都市佳园一期C区项目建设单位为荆州中大豪盛置业有限公司，施工单位为江苏万邦建设集团有限公司，包括26#-31#楼和P^3地下室工程，全部为框架剪力墙结构，工程地点位于荆州市荆沙大道218号，建筑面积约50000㎡。

（二）事故伤亡人员基本情况

事发时正在进行28#楼14层楼面浇筑施工,现场有布料机操作人员3名，捣固、找平作业人员4名，均为辉达公司工人。

出事布料机操作人员基本情况：死者祝家顺，男，汉族，38岁，住湖北省麻城市岐亭镇罗畈村6组罗畈垸82号，初中文化程度，工种泥工，工龄17年。

伤者李恒禄，男，汉族，52岁，住湖北省麻城市岐亭镇罗畈村5组罗畈垸55号，初中文化程度，工种瓦杂工，工龄25年。经荆州市第二人民医院诊断为多发伤：急性颅脑损伤（颅底骨折、脑震荡）；胸部外伤（右肺挫伤、右侧气胸、多发肋骨骨折）；全身多处软组织挫伤。

（三）事故发生经过

1、现场情况:

28#楼及14层楼面施工情况：28#楼坐北朝南，设计楼高18层。事发时正在进行14层楼面浇筑施工。14层主楼楼面东西长39.50m、南北宽17.85m。

事故布料机情况：混凝土布料机是泵送混凝土的末端设备，其作用是将泵压来的混凝土通过管道送到要浇筑构件的模板内。事故布料机规格为18米手动布料机，高约2.5m，其作业方式参见图2-1，倾覆布料机复原状况见图2-2。

现场环境：当天天气阴到多云，气温1-10℃，无持续风向，微风，现场照明良好。

个人防护情况：作业工人着制式工作服，戴安全帽、手套，穿高帮胶鞋，未系安全带。

2、事故经过：2014年1月16日19时30分，楚天都市佳园一期C区28#楼工地，在14层楼面混凝土浇筑作业结束后，辉达公司工人祝家顺、李恒禄、龚月朝开始对混凝土布料机进行清洗，并准备分步吊装到楼下。为使清洗泵管的水排到墙体外，三人将布料机平衡臂旋转到南北方向，此时配重箱向南悬停于与脚手架外边相当的位置。泵管清洗完毕，作业人员未将配重箱旋转到楼面内，就收回前悬臂泵管并将其与布料机立架固定，然后解开了立架旁4根缆风绳挂钩。在未对支腿与垫脚接触状况进行检查的情况下，现场人员即指挥九鑫公司塔吊司机王江龙将吊钩移位至布料机配重箱上端约1m处，准备起吊配重箱。祝家顺手持对讲机沿布料机立架上的钢制踏步爬到平衡臂，拟将配重箱吊索挂在塔吊吊钩上。当祝家顺沿平衡臂向配重箱方向移动时，布料机失衡倾覆，并倒立悬挂在13层楼体外侧的脚手架钢管上（图4-1、图4-2）。祝家顺与布料机配重箱从14楼坠落至地面后，头朝西、脚朝东一动不动躺在地上，当场死亡。李恒禄在14层楼面被倾覆的布料机泵管压住，面朝下、呈匍匐状趴在一堆压弯的钢筋上，身体多处受伤。

二、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

操作人员违反布料机安全操作规程是导致此次事故发生的直接原因。在吊装布料机配重箱前未将布料机配重箱旋转到楼面内，违章解开了布料机立架旁4根缆风绳挂钩，未对布料机底座系统状况进行检查，致使布料机在收回前悬臂泵管，祝家顺在向配重箱一端移动时，造成无安全防护设施的布料机失衡倾覆，人员直接坠落地面。

（二）间接原因

安全管理存在漏洞、安全教育培训不到位是此次事故的重要原因。万邦集团、辉达公司在进行吊装等危险作业时，未安排专门人员进行现场安全管理，专职安全员储顺民在29#楼15层（顶层）对悬挑脚手架工字钢预埋钢筋；九鑫公司塔吊司机在明知布料机立架旁4根缆风绳挂钩已解开的情况下，听从现场人员调度，将塔吊吊钩移位至配重箱上方待吊；辉达公司未依法教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。以上原因间接导致了事故的发生。

（三）事故性质:

通过对事故原因的调查分析，调查组认定，此次事故是由于操作人员违章作业、企业安全管理存在漏洞所致的一起生产安全责任事故。

三、事故责任认定以及对责任单位和责任人的处理建议

（一）万邦集团：没有严格落实企业安全生产主体责任；对职工的安全教育培训不到位；进行吊装等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理； 未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定发放必要的劳动防护用品。上述行为违反了《安全生产法》第四条、第二十一条、第三十五条、第三十六条、第三十七条之规定，对此起事故负直接责任。责成荆州市安全生产监督管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十七条第（一）项之规定，给予万邦集团相应的行政处罚。

（二）万邦集团楚天都市佳园一期C区项目部负责人陈玮：未依法督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，以致发生人员伤亡事故，违反了《安全生产法》第十七条第（四）项之规定，对此起事故负主要领导责任。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十八条第（一）项之规定，责成荆州市安全生产监督管理局给予陈玮相应的行政处罚。

（三）辉达公司：未依照项目分包合同和安全管理协议，建立安全管理机构、配备安全管理人员；对职工的安全教育培训不到位； 进行吊装等危险作业，未安排专门人员进行现场安全管理； 未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未按规定发放必要的劳动防护用品，违反了《安全生产法》第十九条、第二十一条、第三十五

条、第三十六条、第三十七条之规定，对此起事故负重要责任。责成荆州市住建委依据《建筑工程安全管理条例》、《湖北省建设工程安全管理办法》的有关规定给予辉达公司相应的处理。

（四）九鑫公司：未按规定教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《安全生产法》第三十六条的规定，责成荆州市住建委依据《建筑工程安全管理条例》、《湖北省建设工程安全管理办法》的有关规定给予九鑫公司相应的处理。

（五）万邦集团楚天都市佳园项目部专职安全员储顺民脱离安全员岗位；辉达公司班长、楚天都市佳园项目实际负责人祝献华未经有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后任职，责成万邦集团、辉达公司依据《安全生产法》第九十条之规定，以及各自公司的有关规章制度，对储顺民、祝献华给予相应的处理，并将处理结果在收到本报告之后10日内报荆州市安全生产委员会办公室备案。

四、事故防范和整改措施

“1·16”一般高处坠落事故教训十分惨痛，市住建委、万邦集团、辉达公司、九鑫公司及相关单位应深刻剖析事故原因，举一反三，进行一次全面的隐患排查整改，杜绝类似事故再次发生。

（一）加强安全生产监督管理。市住建委建筑安全监管部门要对全市混凝土布料机的使用情况进行一次大清查。凡是非正规厂家生产、无生产铭牌、私自改装布料机以及达不到安全使用要求的布料机一律停止使用。

万邦集团、辉达公司、九鑫公司各级各类人员要层层落实安全生产责任制，认真履行岗位职责，加强工程项目和施工现场的安全监管。

工程或劳务分包外包应签订分包合同和安全管理协议，明确各自安全管理责任。发包单位要查验分包单位资质和各类证照，查验作业人员资格证书，统一管理分包单位安全生产工作。

加强对员工的安全教育培训，提高员工的执行力。立即对现有施工人员进行一次清理，凡没有经过三级安全教育培训的人员一律不准上岗作业。

（二）健全各项规章制度和操作规程。对吊装作业、夜间作业以及电焊、电工、场（厂）内机械等特种作业，按照相关法律法规和技术规范要求，制定严格的规章制度和操作规程。教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。进行吊装等危险作业，必须安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）规范劳保用品发放和使用。对作业人员的劳动防护用品进行一次全面清查，没有发放劳动防护用品、超过使用期限或破损的劳动防护用品，按照国家标准和行业标准进行发放和更换，并监督正确佩戴和使用。

楚天都市佳园“1·16”事故调查组

2014年2月26日



扫一扫在手机上查看当前页面

打印 | 关闭

荆州市应急管理局主办
荆州新闻网承办

地址：荆州市沙市区北京西路440号

联系电话：0716-8815800

鄂ICP备05028271号 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)
鄂公网安备 42100202000065号
网站标识码：4210000032





(http://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=069EEAF4415A746AE053022819AC06F3)

(https://zfwzgl.www.gov.cn/exposure/jiucuo.html?site_code=4210000032)