余姚低塘宁波特司拉科技有限公司“8·2”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月2日8时31分许，位于余姚市低塘街道西郑巷村张巷84号的宁波特司拉科技有限公司生产车间发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约150.8万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会和低塘街道办事处等有关部门和单位组成事故调查组，对本次事故开展调查工作。同时，邀请市纪委监委市检察院派员参加，聘请安全生产专家参与事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**宁波特司拉科技有限公司“8·2”一般机械伤害事故是一起因企业设备安全管理不到位，吹塑机的模具下部未在光栅保护区域内，且无其他保护结构（装置）；从业人员安全意识淡薄，违反安全操作规程，在吹塑机合模程序未终止的情况下**

冒险进入设备底部清理废料被模具挤压导致人员伤亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

宁波特司拉科技有限公司（以下简称：特司拉公司）。成立于2018年4月11日，统一社会信用代码91330281MA2AJ5NX3M，法定代表人严xx，注册资本1000万元，公司住所位于余姚市低塘街道西郑巷村。经营范围为塑料制品、橡胶制品、五金件、水上乐园设施、太阳能水上光伏浮体的研发；塑料制品、交通安全设施、五金件、机械配件、不锈钢制品、太阳能水上光伏浮体、水上游乐设施、交通安全管制专业设备的制造、加工；橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品）的批发、零售；水电水利工程、市政公用工程、园林绿化工程、环保工程、建筑装修工程、环境污染治理工程、城市及道路照明工程、消防工程、地质灾害治理工程的设计、施工；自营和代理货物和技术的进出口。

（二）事故发生单位安全管理情况

特司拉公司按照安全生产相关法律法规等规定，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产管理制度和安全操作规程、安全生产教育培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度等相关制度。但公司安全风险分级管控制度不落实，没有对车间吹塑机等设备进行风险辨识，对吹塑机设备存在的安全隐患没有采

取相应的管控措施。生产安全事故隐患排查治理制度落实不到位消除隐患能力弱，防范能力不强。吹塑机设备的模具下部未在光栅保护区域内，且无其他保护结构的安全隐患未及时发现并予以消除。安全生产教育培训不到位，从业人员未能熟练掌握本岗位必要的安全生产知识及安全操作技能，违反安全操作规程冒险作业导致本次事故发生。

（三）事故发生经过

2024年8月2日7时30分许，吹塑机操作工吴xx接班后开始正常操机生产；8时29分43秒，吴xx启动设备按键开始射料；8时29分53秒，吴xx将射出的管装料坯下端封闭以后，离开岗位到成品区查看产品并与其他员工交谈；8时30分57秒，吴xx返回操作岗位后发现料坯异常；8时31分27秒，吴xx俯身处理掉落设备底部废料时，吹塑机设备自动合模夹住吴xx头部。事故发生后，车间内工友急忙赶来帮忙救援，公司总经理严xx、安管员沈xx收到事故报告后，迅速赶到事故车间组织人员开展事故应急处置。8时33分48秒，沈小树拨打了“120”急救电话。

（四）事故现场情况

事故发生在特司拉公司的生产车间，车间内设置有不同规格的吹塑机设备6台，注塑机设备2台。发生事故的吹塑机设备型号为PTB90N，出厂日期为2005年5月28日，设备生产厂家张家港市普天机械制造有限公司。该吹塑机设定射料长度计时99.9秒，额定锁模力为300kN，事故发生时产品合模力设定为50%，约

150kN。该设备的模具长1160mm、宽580mm，模具安装离地高740mm，开模时两模之间距离为425mm。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，姓名：吴xx，性别：男，民族：汉族，出生年月：1977年12月7日，居民身份号码：41052xxxxxxxx2513，户籍所在地为河南省汤阴县古贤乡南周流村166号，2024年3月入职，吹塑机岗位操作工。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约150.8万元。包括丧葬费、死亡补助金、抚恤金、精神抚慰金等费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月2日8时33分34秒，公司安管员沈xx拨打了“110”报警电话；8时38分许，余姚市应急管理局应急指挥中心接“110”电话通报称：一个四十岁男人在作业中被模具砸到了，头受伤严重。接到事故报告后，余姚市应急管理局指挥中心迅速启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，余姚市应急管理局值班局领导迅速组织精干力量赶到事故现场，会同公安及属地政府迅速开展事故应急处置，并组织相关人员对事故现场进行初步勘查和取证。同时，余姚

市应急管理局责令特司拉公司认真做好此次事故的善后工作，积极配合有关部门开展事故调查。

（三）医疗救治及善后情况

2024年8月2日8时33分许，公司安全员沈xx拨打了“120”救援电话，救护车到达事故现场后确认吴xx已死亡，后将尸体送至低塘街道卫生院由余姚市公安局法医进行检查。低塘街道办事处迅速介入事故善后工作，对罹难者亲属进行心理疏导和安抚，积极组织公司和吴xx家属协调工亡赔偿事宜。2024年8月13日，特司拉公司和死者亲属签订了工亡赔偿协议书，特司拉公司赔付死者家属丧葬费、一次性死亡赔偿金等共计150.8万元，善后工作平稳有序。

（四）事故应急处置评估

事故接报后，应急、公安、属地政府等部门和单位相关领导迅速赶赴事故现场开展事故应急处置，积极指导事故企业全力做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

三、事故直接原因分析

（一）直接原因

事故调查组通过调查询问、现场勘查、视频分析、检验检测和专家论证，排除他杀嫌疑。

经调查认定本次事故直接原因是：**从业人员吴xx安全意识淡薄，违反吹塑机安全操作规程，在吹塑机合模程序未终止的情况**

下冒险进入设备底部清理废料被模具挤压头部，导致其死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2024年8月14日，余姚市公安局在前期对事故现场进行勘验后，出具了居民死亡证明（编号：2024081400003），死亡时间：2024年8月2日。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

特司拉公司未认真落实安全生产主体责任：。特司拉公司未按照安全风险分级管控制度落实工作场所所有设备设施的风险辨识，设备安全管理缺失，对生产车间吹塑机设备存在的安全隐患没有采取相应的管控措施。**（2）。**特司拉公司生产安全隐患排查治理能力较弱，防范能力不强。2024年1-7月的安全检查表记录中均未发现吹塑机设备的模具下部未在光栅保护区域内，且无其他保护结构的安全隐患。**（3）。**

2024年新员工吴保庆入职后，公司对新入职人员开展了安全教育和培训，但吴保庆未熟悉掌握吹塑机安全操作规程，也未完全掌握本岗位的安全操作技能。**（4）。**

公司安全生产主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除吹塑机设备存在的生产安全事故隐患。公司安全生产管理人员未认真检查本单位安全生产状况，对吹塑机设备存在的安全隐患未及时发现并予以消除。

（二）属地政府履职情况

根据上级相关监管规定，低塘街道办事处应急消防站制定了年度执法计划和分级分类监管计划，特司拉公司未归入重点生产经营单位范围，属于一般生产经营单位，应急消防站按一般生产经营单位要求进行监管，并委托第三方宁波安邦护卫有限公司开展安全检查。宁波安邦护卫有限公司分别于2024年3月、7月按照检查计划和检查要求，对特司拉公司开展了安全检查，检查中发现的相关问题录入了“141”基层治理平台，同时按照整改要求落实了整改闭环。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1. 吴xx，公司吹塑机岗位操作工，安全意识淡薄，违反吹塑机安全操作规程，在吹塑机合模程序未终止的情况下违章冒险进入设备底部清理废料被模具挤压头部，对事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，建议免于追究其责任。

2. 严xx，公司法定代表人、总经理，全面负责安全生产工作。作为公司的安全生产第一责任人，未认真履行安全生产管理职责对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

3. 沈xx，公司安全生产管理员，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

特司拉公司安全生产主体责任不落实，安全风险分级管控及隐患排查治理不到位，从业人员安全生产教育和培训不到位，公

司主要负责人、安全管理员督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

六、事故主要教训

“8·2”一般机械伤害事故暴露出了事故单位安全风险分级管控制度不落实，未对生产经营场所内设施设备及场所开展安全风险辨识，设备安全管理缺失。生产安全事故隐患排查治理能力偏弱，发现和消除生产安全事故隐患不及时。从业人员的安全生产教育和培训，停留在纸质台账上，未切实提升从业人员的安全意识和安全操作技能。企业主要负责人、安全管理人员督促、检查本单位安全生产工作不认真、不仔细，未认真落实法定的安全管理责任。公司现场安全管理不到位，对吴保庆违规违章作业未及时采取有效措施予以制止，造成伤亡事故发生，教训十分深刻。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）要

特司拉公司要在完善安全风险分级管控制度的基础上，进一步做好生产经营场所内所有设施设备的风险辨识。要加大安全隐患排查治理，针对排查中发现的问题要及时做好隐患整改闭环，切实消除生产安全事故隐患。要定期组织开展安全警示教育，深刻吸取事故教训，进一步增强员工的安全意识，提高事故防范能

力。

（二）要

低塘街道办事处要深刻吸取事故教训，举一反三，针对工贸领域机械伤害事故特点，结合工作实际，有针对性的制定隐患排查治理方案，及时组织力量对重点领域、重点企业进行督查检查，确保安全责任到位、管控措施到位。要突出预防为主，着力做好事前防范，“宁可事前流泪,不可事后流血”，切实加大预防性行政处罚力度，充分发挥执法处罚的警示和震慑作用，倒逼企业落实安全生产主体责任，确保工贸领域安全生产形势持续稳定好转。要加强对社会化服务机构的管理，进一步明确检查重点，建立奖惩规则，提高服务机构的责任意识和发现隐患的能力。

（三）

行业监管部门要督促属地和企业，对类似行业的设备设施进行一次风险辨识和隐患排查，特别对使用年份过久的设施设备，要对照新的安全生产标准要求，开展全面排查，消除安全隐患。加强安全生产宣传教育。采用“线上+线下”相结合方式，开展专题针对性培训和“逢查必考”，有效提高企业负责人、安管员、一般员工的安全生产意识，避免和减少安全生产事故发生。