炎陵县贵州友鼎建筑工程有限公司“4•26”一般车辆伤害事故调查报告

信息来源：县应急管理局 浏览次数：373 发布时间：2026-07-22 08:58 分享到

2026年4月26日17时22分许，炎陵县中村瑶族乡平乐村螃蟹山工地发生一起重型自卸货车（车牌号：赣A10691）翻车事故，造成1人死亡。

事故发生后，炎陵县委、县政府高度重视。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《炎陵县人民政府关于同意成立炎陵县贵州友鼎建筑工程有限公司“4·26”一般车辆伤害事故调查组的批复》（炎政函〔2026〕23号）要求，成立了由县应急管理局为牵头单位，县人民政府办公室、县发展和改革局、县公安局、县交通运输局、县公安局交通管理大队、县总工会、县住房和城乡建设局、县人力资源和社会保障局、中村瑶族乡人民政府为成员单位的事故调查组，并邀请县纪委监委参加。

事故调查组按照工作安排，严格遵循“四不放过”原则，通过现场勘查、事故车辆技术鉴定、调查取证、查阅资料及询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，总结了事故教训，提出了防范和整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

炎陵县中村瑶族乡平乐村村民朱*红拟申请的宅基地需回填平整作业，该宅基地位于中村瑶族乡康乐村九担坝螃蟹山工地旁，面积约160平方米。炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目枢纽工程下水库位于中村瑶族乡康乐村九担坝螃蟹山，贵州友鼎建筑工程有限公司系湖南炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目枢纽工程下水库的土方运输劳务分包单位。经调查，本次事故涉及的渣土运输作业并非湖南炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目的施工作业内容，而是涉事单位人员未经公司授权，擅自承接的与公司主营业务无关的私人业务。具体情况详见下文“事故发生经过”部分。

二、涉事单位相关基本情况

（一）贵州友鼎建筑工程有限公司

贵州友鼎建筑工程有限公司系湖南炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目枢纽工程下水库的土方运输劳务分包单位。该公司成立于2022年12月12日，统一社会信用代码：91522730MAC5BE2X43，法定代表人：向*，持有安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级资质。事发重型自卸车为该公司长期租赁车辆，周红系该公司聘任员工，于2026年3月12日签订劳动合同，工种为自卸车司机。

（二）工程项目安全属地监管责任单位

贵州友鼎建筑工程有限公司的工程项目属于中村瑶族乡管辖范围，乡政府成立了由乡党委委员牵头的5人项目建设协调推进工作专班，其中包含辖区施工便道、在建项目、农村自建房土方运输属地安全管控职责。

（三）工程项目安全行业监管责任单位

炎陵县发展和改革局为该项目行业监管单位，其中该局行政审批股职责为：参与拟订工业能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；负责工业企业的节能考核和监察工作；负责全县电力行政执法工作及局安全生产工作和行政审批事项。根据文件分工，行政审批股负责贵州友鼎建筑工程有限公司的工程项目安全生产监管工作。

三、车辆相关技术资料调查情况

（一）车辆维修保养记录

经调取该公司近一年车辆维修保养记录，涉事重型自卸车最近一次保养时间为2026年4月18日，保养项目包括发动机、制动系统、轮胎等，记录显示车辆保养基本正常。但该公司未建立车辆定期强制保养制度，保养周期不固定，存在管理随意性。

（二）车辆日常检查记录

该公司虽有车辆日常检查制度，但检查记录不完整。事发前一周（2026年4月19日至25日）的车辆日常检查记录缺失，未能提供事发当日出车前、行车中、收车后的检查记录，违反《道路运输车辆动态监督管理办法》关于车辆日常检查的相关规定。

（三）车辆安全技术检验报告

涉事重型自卸车最近一次安全技术检验时间为2026年3月，检验结论为合格。但事故发生后，调查组委托有资质的株洲市众一司法鉴定所对车辆残骸进行技术鉴定，鉴定报告显示：赣A10691重型自卸货车行驶系安全技术性能不合格、制动系安全技术性能不合格，存在安全隐患。

（四）车辆属性鉴定

经鉴定，涉事重型自卸货车总质量25000kg，车辆品牌：红岩牌，车辆识别代号：LZFF25T43LD013352，车辆型号：CQ3256HTVG384L，不属于特种设备，无需办理特种设备使用登记证，属于普通道路运输车辆。

四、事故现场勘察情况

（一）事故现场情况

事发地位于湖南炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目下水库施工区域内的施工便道上。该路段地形陡峭，坡度较大，经第三方初步测算：事发点坡长约180米，坡度平均百分比约为5.20%，弯道处视距受限，转弯处为事故易发点。经现场勘查，事故车辆侧翻路段路面留有明显刹车痕迹，车辆翻滚散落物分布范围较广。

（二）事发当天天气气象情况

经查阅当天气象资料，2026年4月26日天气为晴，能见度良好，无降水，对车辆行驶无明显不利影响。

（三）车辆技术因素

经第三方检测机构鉴定，右后轮第二轴拆检情况：制动鼓内壁摩擦不均衡，有明显的高温灼痕，表面可见摩擦不均衡状况，且表面可见高温摩擦后块状附着物，不符合《GB7258－2017机动车运行安全技术条件》要求。左后轮第二轴拆检情况：制动鼓内壁摩擦不均衡，可见明显龟裂痕迹，有明显的高温灼痕，表面可见摩擦不均衡状况，且表面可见高温摩擦后条状龟裂及颗粒状附着物，不符合《GB7258－2017机动车运行安全技术条件》要求，左后轮第二轴轮胎（轮胎型号：1200R20）拆卸以后检验所见，外侧轮胎表面轮纹基本上完全磨损、右后轮第二轴轮胎拆卸以后检验所见，外侧轮胎表面轮纹基本上完全磨损，且表面有破损等问题，在紧急情况下无法有效制动。该隐患在车辆日常检查中未被发现，反映出车辆日常维护保养未到位、检查流于形式的问题。

五、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生的经过

2026年4月26日，贵州友鼎建筑工程有限公司承包的下水库土方运输施工项目正处于建设单位委托监理单位下达的责令停工整改期间（停工起始时间为2026年4月24日，复工时间为2026年5月2日），公司车辆均处于闲置状态。

当日，中村瑶族乡平乐村村民朱*红因拟申请的宅基地（位于中村瑶族乡康乐村九担坝螃蟹山工地旁，面积约160平方米）需进行回填平整，通过电话联系贵州友鼎建筑工程有限公司车辆队长何*峰，请求安排车辆运输渣土。双方口头约定渣土拖运费用为50元/车（每车约15立方米、20吨），结算方式为“来一车付一车现金”。运费归驾驶员收取。

在公司停工期间，车辆队长何*峰未向公司任何负责人报告，违反公司规章制度，擅自安排公司驾驶员周红驾驶公司重型自卸车承接该私活。周红明知利用公司车辆承接私活违反公司规章制度，仍未向公司报告，驾驶车辆前往作业。

2026年4月26日17时22分许，当车辆行驶至事发路段转弯处时，因地形较为陡峭、车辆速度过快（经第三方鉴定约64.1公里/小时），周红制动不及，车辆在转弯最大外径处发生侧翻，翻滚坠落至谷底，驾驶员周红因未系扣安全带，在事发过程中被甩出车外，导致头颅与四肢断裂，当场死亡。经现场核查事发处落差30余米。

（二）应急救援情况

事故发生后，驾驶员周红当场死亡，死亡时间为2026年4月26日17时23分许。贵州友鼎建筑工程有限公司项目负责人李克辉立即联系保险公司，要求按程序上报事故，并组织人员搜索死者遗体，联系县殡仪馆及通知家属。

公安、应急管理等部门接报后第一时间赶赴现场，开展警戒封锁、秩序维护、现场保护等先期处置工作。后续调查组依法调取合同资料、施工台账，固定现场证据，开展询问笔录并进行全面调查。

应急处置评估：本次事故发生在炎陵县中村瑶乡罗萍江抽水蓄能电站项目枢纽工程螃蟹山施工道路内，经查，事故发生后的现场应急响应较为及时，现场警戒、信息报送基本到位，

事故未造成其他不稳定因素和社会影响。

六、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该事故造成1名驾驶人员死亡。死者：周红，男，身份证号：43022419760806****，湖南省茶陵县******村人，系贵州友鼎建筑工程有限公司驾驶员。

（二）死亡时间及死亡地点

2026年4月26日17时23分许，事发现场当场死亡。

（三）直接经济损失

经初步统计，本次事故直接经济损失共计167万元（含工亡赔偿金、丧葬费等）。

七、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.驾驶员操作不当：驾驶员周红在驾驶过程中未根据道路陡坡弯道的实际情况有效控制车速，遇紧急情况时制动不及且操作不当，导致车辆侧翻，直接引发事故。

2.车辆安全隐患：涉事车辆制动系统存在制动效能下降的技术缺陷，紧急制动时无法提供有效制动力，是导致车辆转弯处过速侧翻的物态因素。

3.现场环境因素：事发路段地形陡峭、坡度较大，弯道处视距受限，存在安全隐患。

（二）事故间接原因

1.公司内部管理失察失管：贵州友鼎建筑工程有限公司虽已建立车辆及驾驶员管理制度，但对车辆队长的监督管理失察，未能制止车辆队长多次利用车辆闲置期私自安排公司车辆及司机承接外部业务的行为。

2.项目负责人履职不到位：公司项目负责人未能有效督促、检查本单位安全生产工作，未能及时消除车辆管理和人员管理方面的制度执行漏洞及事故隐患，未切实履行安全生产职责。

3.车辆日常安全管理缺失：公司对车辆日常维护保养和出车前检查管理不严，事发前一周的日常检查记录缺失，导致制动系统隐患未被发现和排除，违反了《道路运输车辆动态监督管理办法》相关规定。

（三）事故性质

经调查认定，炎陵县贵州友鼎建筑工程有限公司“4·26”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

八、事故责任的认定以及处理建议

根据事故原因分析结果，依据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规和规章制度，对事故相关责任单位和责任人员的责任认定及处理建议如下：

（一）责任单位及处理建议

1.贵州友鼎建筑工程有限公司：贵州友鼎建筑工程有限公司制定了车辆管理制度、自卸车安全管理制度、车辆驾驶员管理条例、安全生产管理制度、企业教育培训制度、企业全员安全生产责任制度、隐患排查治理制度等安全管理制度，对新进员工开展了三级安全教育培训，近一年来开展了员工培训3次，但制度执行与监督过程中存在应付现象，全员安全生产责任制未有效落实，在车辆管理上，公司按照车辆专项检查表对车辆进行检查，有检维修记录、专项检查记录、日常保养记录，但在车辆队长及驾驶员的日常监督管理上存在漏洞，停工期间对车辆和人员的管控缺失，对车辆日常维护保养及出车检查管理不严，未能及时发现并消除车辆制动系统存在的安全隐患，对本次事故的发生负有主要管理责任。建议由炎陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，对该公司依法给予行政处罚。

2.炎陵县发展和改革局：根据该局分工文件，行政审批股负责贵州友鼎建筑工程有限公司的工程项目安全监管工作，2025年5月至2026年5月之间，炎陵县发展和改革局将该项目纳入重点监管清单，建立了领导班子安全生产分工责任制，制定了年度安全监督检查计划、岁末年初安全生产大检查工作方案，开展了安全生产风险隐患大排查大整治百日攻坚行动，2026年1月份组织专家对该项目开展质量监督和安全生产检查，针对该项目共检查4次，出动检查人员15人，下达执法文书4份，查出问题隐患27条，27条问题隐患已全部整改完毕，同时及时转发国家、省、市相关行业安全生产、工程专项整治文件及安全生产警示信息提醒，组织召开安全专题部署会，传达安全管控、分包队伍管理工作等要求，压实了项目建设单位首要管理责任。炎陵县发展和改革局已基本履行监督管理义务，落实了文件传达、安全生产检查督查、责任督促等日常监管工作，但在监管精细化、专业化上存有不足。在该事故中负有一定的行业监管责任，建议由县发展和改革局对行政审批股相关人员进行安全生产集体约谈处理。

3.中村瑶族乡人民政府：乡政府成立了由乡党委委员牵头的5人项目建设协调推进工作专班。近一年来，中村瑶族乡主要负责人对此次项目进行了专门安排部署，带队开展专项安全宣传和检查9次，5人项目建设协调推进工作专班开展项目巡查频次不少于每周一次的检查，对现场发现的问题当场向企业现场管理人员口头交办，督促企业即时整改；通过现场、微信、电话等多种形式对企业进行安全生产常态化宣传提示，并提出相关安全管理及施工意见。在平时巡查检查中未及时发现事发单位的车辆管理上存在的漏洞，在该起事故中负有属地管理责任，建议由中村瑶族乡人民政府对项目工作专班相关人员进行安全生产集体约谈处理。

4.根据《炎陵县安全生产警示通报和约谈工作制度》（炎应安发〔2025〕10号）第七条的要求，建议由炎陵县人民政府对中村瑶族乡人民政府、炎陵县发展和改革局进行安全生产约谈。

（二）责任人员及处理建议

1. 周红，重型自卸车驾驶员

贵州友鼎建筑有限公司重型自卸车驾驶员，持有有效驾驶证，违反公司规章制度，驾驶公司车辆承接私人业务并收取现金报酬；行驶时未根据道路状况控制车速，操作不当；且未按规定使用安全带，其违章操作行为对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2.何*峰，车辆队长

作为公司车辆管理直接负责人，未严格执行公司规章制度，在停工期间未经审批程序，擅自安排公司车辆及驾驶员承接私人业务，使公司车辆及人员脱离安全管理状态，间接导致本次事故发生，对事故发生负有管理责任。建议由贵州友鼎建筑工程有限公司依据内部管理规定予以处理。

3.李*辉，项目负责人

作为公司在该项目的安全第一责任人，对公司所属车辆及人员在项目停工期间的安全管理负有领导责任，未能有效督促、检查车辆相关管理制度的落实情况，对车队长和驾驶员多次利用车辆闲置期“拉私活”行为失察，未能履行其作为项目安全第一责任人的安全生产管理职责。建议由炎陵县应急管理局依法对其处以罚款。

九、事故防范和整改措施

炎陵县贵州友鼎建筑工程有限公司“4·26”一般车辆伤害事故，暴露出我县部分建设项目相关责任主体单位在运输方面存在的突出问题，包括安全生产认知不足、现场安全管理不到位、违法违规行为多发等。为深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）强化企业安全生产主体责任落实

贵州友鼎建筑工程有限公司及其他相关运输企业要深刻吸取事故教训，严格落实安全生产主体责任。企业主要负责人需切实履行法定安全生产职责，建立健全全员安全生产责任制，确保安全生产责任层层传导、落实到岗到人。

（二）严格车辆和驾驶员安全管理制度

公司必须严格执行车辆和驾驶员管理制度，建立车辆定期强制保养制度，强化车辆交接班制度，并完整保存相关记录。对车辆制动系、转向系等关键系统实行重点维护，确保车辆始终处于良好技术状态。加装24小时GPS动态监控，实时预警超速、擅自外出；定期第三方检测制动、轮胎等关键部件，隐患闭环整改，杜绝带病上路，停工期间车辆统一封存，车辆调派实行书面审批、双人管钥匙；驾驶员每日报备动态，明令严禁公车承接私活，违规人员从严处理，杜绝员工擅自利用公司资源承接私活的行为。

（三）加强从业人员安全教育和法治教育

企业需加强对从业人员的安全教育培训及公司规章制度宣贯，确保每一名驾驶员熟知并严格遵守交通规则、安全操作规程及公司内部管理规定。

（四）强化行业监管和联合执法

各乡镇、负有安全监管职责的部门应举一反三，加强对企业的联合执法检查，重点检查企业安全生产管理制度执行情况、从业人员教育培训记录等内容，对发现的问题依法严肃处理，督促企业切实履行安全生产主体责任；乡镇人民政府及相关部门应对辖区内地形复杂的农村道路和施工便道开展排查，完善安全警示标志、防护栏、减速带等安全设施，消除道路安全隐患。对事故易发多发路段，应设置醒目的安全提示标牌。

炎陵县贵州友鼎建筑工程有限公司

“4·26”一般车辆伤害事故调查组

2026年7月22日

声明：如需转载炎陵政府门户网文章，必须经网站管理员同意，否则禁止转载。