凤山县城区环境道路综合治理提升工程施工“1•31”事故调查报告

2021-04-25 11:30　来源：凤山县城区环境道路综合治理提升工程施工“1·31”事故调查报告

凤山县城区环境道路综合治理提升工程施工“1·31”事故调查报告

2021年1月31日15时24分，凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目（城区环境道路综合整治提升工程）京甲路段施工工地发生一起事故成1人死亡，事故造成直接经济损失120万元。

事故发生后，县人民政府高度重视，县委副书记、县长陆嵘，县委常委、常务副县长潘玉香立即作出指示批示，要求相关部门组织力量做好后处理工作，并尽快查明事故原因，深刻吸取事故教训，严防类似事故发生。

根据国家有关法律法规规定，2021年2月2日，县人民政府成立了凤山县城区环境道路综合治理提升工程施工“1·31”事故调查组（以下简查组）开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查取证、技术分析和论证，查明了事故经过亡和直接经济损失等情况，分析了事故发生原因，认定了事故的性质和责任并提出了防范类似事故发生的安全保障措施。现将调查结果报告如下:

一、事故相关单位基本情况

（一）工程项目概括。项目名称为凤山县棚户区改造及配套基础设施建设项目（城区环境道路综合整治提升工程），项目建设主要内容为城路“白改黑”改造、人行道路面改造等分项。开工日期是2019年10月20日，工期为730日，项目总投资25767.6万元。

（二）建设单位。凤山县城乡建设投资发展有限责任公司。法定代表人冉应玺，统一社会信用代码：9145122355226408x6。

（三）项目施工总承包单位情况。太平洋建设集团有限公司，法定代表人邹兆杰，统一社会信用代码：91320000608946953Q。项目施工单位1月4日在凤山县注册成立子公司凤山太平洋建设有限公司，组织实施管理在凤山的项目施工，子公司法定代表人虞家连，统一社会信用91451223MA5N01D025（1/1）。

（四）项目劳务单位情况。徐州利丰公路工程有限公司，法定代表人解朝森，统一社会信用代码：9132032131370461555（1/1），通过与凤建设有限公司签劳务合同承担项目的沥青砼加工、沥青砼摊铺、水泥混凝土路面铣刨工作。

（五）监理单位情况。广西新厦工程咨询有限公司，法定代表人玉富春，在凤山的项目施工总监理为蒋健全。

（六）事故压路机（以下简称“压路机”） 情况。压路机为湖南三一重工集团生产的轮式压路机，型号为SPR300-5，该机前轴有4个胶轮，后胶轮，产权（使用权）为徐州利丰公路工程有限公司。

压路机操作员卿上麟，男，汉族，现年25岁，四川省平武县水晶镇竹柏村人，属徐州利丰公路工程有限公司聘用的压路机操作员，未能提供作业操作证。

二、事故发生经过及救援处置情况

2021年1月31日上午10时，徐州利丰公路工程有限公司凤山县项目负责人解朝辉安排压路机操作员卿上麟操作胶轮压路机在凤山县凤城镇红碾压路面沥青。中午12时许，受解朝辉的安排，卿上麟将压路机转移到西环路音皇凯歌KTV至京甲路口路段碾压路面沥青。下午3点24分，卿上麟操在西环路金洲大酒店前面路段进行来回碾压作业时，在一次向后倒车碾压约10米左右时，卿上麟发现压路机前面滚压过的路面有几块白色的物体，有碰撞，立即停机下车查看，看见压路机下面有一只鞋子，前面有几块骨头和一顶安全帽及一把铁铲，卿上麟就意识到可能压到人了。经先后赶到关人员确认，确有1人被卷夹在压路机后轴左侧第2个轮子与3个轮子之间的夹缝中（压路机后轴有5个轮子）。现场人员立即拨打120急救和110报警

救中心救护人员和警务人员赶到后均无法施救。接警后的凤山县消防救援大队立即调派凤城镇消防救援站1个抢险编队，2辆消防车、12名消防队员分赶到现场。经过消防员的全力施救，当天18时25分才将被困人员从压路机轮缝中解救出来，但其已无生命特征。

三、事故死亡人员信息和直接经济损失情况

（一）人员伤亡人员信息。死者刘兴勤，女，汉族，现年45岁，身份证登记住址为广西东兰县泗孟乡弄目村弄林屯10号，身份证452725197507******。是项目施工单位凤山太平洋建设有限公司聘请的临时工，日薪150元，负责清理工地施工前后和施工中的建筑垃圾等工作。

（二）直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86号）统计规定，直接经济损失包括“人身伤亡后所支出的后处理费用、其财产损失价值”等四大项。经测算，这起事故造成直接经济损失共计人民币120万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因。压路机操作员卿上麟操作压路机对路面沥青进行碾压作业，将正在压路机后面作业的杂工刘兴勤碾压，并卷夹在压路机后2个轮子与3个轮子之间的夹缝中，卷行14米许，造成受害人伤亡。

（二）间接原因。

1.企业安全管理不到位。施工单位和劳务分包单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产管理制度、规章形同虚设，安全管理混乱，施工管理缺失，施工作业现场无安全管理人员指挥管理。

2.企业安全教育培训不到位。对从业人员安全教育培训不到位，特别是对临时聘请的杂工没有进行安全教育培训，导致员工对潜在的危险因足，没有老员工跟班带班作业。

3.企业赶工期，存在麻痹思想。春节临近，企业为赶工期安全意识淡薄，思想麻痹，操作设备时，没有提前认真观察周围施工环境。

4.压路机后面存在视线盲区。压路机向后滚动作业时，驾驶员存在一段视线盲区，在视线盲区内冒险作业或冒险进入视线盲区者，驾驶员到。

（三）事故性质。事故调查组通过认真询问事故单位相关人员及现场目击人员，查阅了相关资料档案，采信凤山县公安局刑事侦查大队、交队现场勘验报告、照片及询问笔录认为，凤山太平洋建设有限公司和徐州利丰公路工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位，安全管理混乱，管理缺失，特种设备施工作业现场两个公司均无安全管理人员指挥管理，民工冒险违章作业时，没有得到及时制止和纠正而引发此次事故。经过调地讨论，认定这起事故是安全生产责任事故。

五、责任认定和处理建议

（一）凤山太平洋建设有限公司。未认真落实企业安全生产主体责任，以包代管；没有认真严格督促劳务分包单位执行各项安全管理制度，管理混乱、缺失，致使劳务分包单位盲目赶工期，没有对临时聘请的杂工进行安全教育培训；从业人员、民工安全意识淡薄，思想松懈麻痹，违章导致事故的发生，对事故负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的有关规定给予行政处罚。

（二）徐州利丰公路工程有限公司。未认真落实企业安全生产主体责任，现场安全管理混乱，特种设备施工作业现场没有指派安全管理人理，民工冒险作业没有及时得到制止和纠正而引发的事故，对事故负有管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百有关规定给予行政处罚。

（三）压路机驾驶员卿上麟。操作压路机作业时，思想麻痹大意，没有提前认真观察和预测周围施工环境，是本事故发生的原因之一，对事接责任。建议由太平洋建设集团有限公司——凤山太平洋建设有限公司、徐州利丰公路工程有限公司按企业内部的有关规定给予处罚。

六、事故防范及整改措施建议

（一）建设施工项目行政主管部门立即对辖区内建筑施工相关企业开展防范建设施工专项整治工作，全面推行安全风险管控制度，强化施工排查治理。

（二）建设施工项目行政主管部门立即组织辖区内建设施工相关企业开展事故案例剖析、事故案例警示，切实增强建筑施工管理人员、从业意识，严格按照操作规程进行作业。

（三）加强安全生产知识培训和教育。凤山太平洋建设有限公司、徐州利丰公路工程有限公司应严格按照《中华人民共和国安全生产法》和营单位安全培训规定》（国家安监总局第3号令）的要求对施工人员进行安全生产知识教育和培训，未经安全培训合格的人员不得上岗作业。

凤山县城区环境道路综合治理提升工程施工

“1·31”事故调查组

2021年4月25日

2

网站地图 政务新媒体 地址：凤山县凤城镇朝阳大道28号行政中心6楼

主办单位：凤山县人民政府办公室 电话：0778-6813455

承办单位：凤山县大数据发展局 电话：0778-6818030

桂公网安备 45122302000109号 桂ICP备09007393号 网站标识码：4512230001

“凤山县文