# 江苏辰鑫纺织染整有限公司“1·23”一般中毒事故调查报告

2025年1月23日上午9时许，江苏辰鑫纺织染整有限公司在清淤作业时发生一起中毒事故，造成2人中毒受伤，事故未造成人员死亡。

事故发生后，依照《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，经县政府同意，我县成立了由县应急管理局牵头，县公安局、总工会等有关部门为成员的事故调查组，并邀请县纪委监委机关、检察院派员参与事故调查工作。

事故调查组经过调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施建议。现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）事故发生单位情况

事故发生单位：江苏辰鑫纺织染整有限公司（以下简称辰鑫公司），成立于2018年12月，注册资本20000万人民币，法定代表人曹翠松，企业地址为泗洪经济开发区金沙江路南侧衡山北路东侧，统一社会信用代码：91321324MA1XN6Y902，主要生产、销售毛、棉、化纤印染精加工，企业员工600余名，公司日常管理工作由副总经理张飞负责。

### （二）事故地点与有限空间作业发包情况

事故地点位于辰鑫公司三车间蒸化机旁回用水池区域，回用水池约长17米，宽2米，深2米。辰鑫公司未将该回用水池辨识为有限空间，现场未设置有限空间安全警示标识。

有限空间作业发包情况：辰鑫公司三车间回用水池每年均在年底进行清淤，近几年的清淤作业均以口头形式发包给刘波（刘波成立有宿迁刘一手清淤工程有限公司）。2025年1月下旬，辰鑫公司春节放假停产，按照惯例联系刘波入场清淤作业，双方未签订专门的安全生产管理协议。

## 二、事故及救援经过

### （一）事故经过

2025年1月23日上午，刘波带领吴素娴、周波、田磊4人携带清淤车辆和装备到达辰鑫公司三车间，其中刘波、吴素娴系夫妻关系，周波、田磊为临时工。辰鑫公司三车间高明贵等5名员工配合清淤工作。随后，刘波等人就开展清淤作业，使用渣浆泵从回用水池水面往下抽取污水，抽到回用水池底部时，发现池底淤泥较厚，渣浆泵无法抽取。刘波采用以人工入池使用高压水枪冲散淤泥的方式，由田磊着皮叉裤并佩戴呼气面罩（由输气管供气）携带高压水枪进入回用水池进行作业，周波负责收放输气管，吴素娴负责开关高压水枪，刘波负责现场指挥。田磊进入回用水池后不久，刘波听到田磊喊了2声，发现异常，随即安排周波收输气管，周波收输气管时发现输气管收不动。刘波、周波即在未佩戴劳动防护用品情形下，相继进入回用水池救援。

### （二）事故救援经过

吴素娴发现险情后，当即寻求现场的辰鑫公司工人开展救援。辰鑫公司工人利用电风扇等设备往回用水池里注入新鲜空气置换，并拨打120、110、119电话。后辰鑫公司工人进入水池救援，使用叉车先后将田磊、周波、刘波救援上来，其中，刘波在被救过程中处于清醒状态。120救护车到达现场后，公安、消防随后到达事故现场。公安、消防协助120将田磊、周波送往泗洪分金亭医院进行抢救，后转院至宿迁市第一人民医院接受治疗，刘波当天接受留观。后经治疗周波、田磊相继出院。

### （三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

1. 人员伤亡情况：本次事故造成周波、田磊2人中毒受伤。

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | 用工形式 | 工种 | 级别 | 本工种工龄 | 安全教育情况 | 伤亡情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波 | 男 | 54岁 | 泗洪县石集乡人 | 临时工 | 杂工 | 无 | 无 | 无 | 中毒受伤 |
| 田磊 | 男 | 50岁 | 泗洪县石集乡人 | 临时工 | 杂工 | 无 | 无 | 无 | 中毒受伤 |

2. 直接经济损失情况：医疗救助等费用约17万元。

## 三、事故原因和性质

### （一）直接原因

田磊佩戴呼气面罩进入回用水池内部作业时，输气管被绞入渣浆泵内，导致田磊无法通过输气管呼吸新鲜空气，吸入有毒混合气体中毒晕倒。周波等人未佩戴防护用品，盲目救援导致中毒。

### （二）间接原因

辰鑫公司安全生产主体责任落实不到位。未将三车间蒸化机旁回用水池辨识为有限空间，未设置有限空间安全警示标识；对承包单位未签订专门的安全生产管理协议。

### （三）部门履职情况

泗洪经济开发区，作为事故发生属地单位，与辰鑫公司签订年度安全生产主体责任承诺书，组织其参加了安全生产方面培训和工作部署会议，2023年和2024年对其进行了检查，对发现的隐患进行了督促整改。

### （四）事故性质

经调查分析认定江苏辰鑫纺织染整有限公司“1·23”一般中毒事故是一起一般生产安全事故。

## 四、责任认定及处理建议

### （一）对责任人的责任认定和处理建议

张飞，辰鑫公司副总经理，负责本公司安全生产管理工作，履行职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。建议由泗洪县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定对其给予行政处罚。

### （二）对责任单位的责任认定和处理建议

辰鑫公司安全生产主体责任落实不到位。未将三车间蒸化机旁回用水池辨识为有限空间，未设置有限空间安全警示标识；对承包单位未签订专门的安全生产管理协议，对事故负有责任。建议由泗洪县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定对其给予行政处罚。

## 五、防范措施及建议

针对这起事故暴露出的突出问题，为进一步加强安全生产工作，有效遏制类似事故再次发生，提出如下措施和建议：

（一）辰鑫公司要深刻汲取事故教训，强化安全意识，认真落实企业安全生产主体责任。一是要对公司重点部位特别是有限空间进行梳理辨识，张贴安全警示标识；对涉及有限空间作业方案进行审批。二是要与承包商签订专门的安全管理协议，进行安全技术交底同时对进场作业人员开展相关安全教育和培训，纳入公司统一管理；三是要扎实做好隐患排查整改工作，及时发现并消除事故隐患，不断夯实安全生产基础。

（二）泗洪县经济开发区切实加强属地管理职责，深入开展辖区内安全生产排查整治工作，进一步加大巡查督查力度，督促相关单位按照规定开展好安全管理工作，织紧织密安全防范网，督促企业严格落实主体责任，推动企业进一步开展安全隐患排查治理工作，建立安全隐患排查治理闭环管控机制，全面筑牢安全生产防线。

江苏辰鑫纺织染整有限公司“1·23”一般
中毒事故调查组
2025年3月17日