贵阳观山湖贵州浩燃物业管理有限公司“4•8”一般中毒和窒息事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2026-06-23 16:29　浏览次数：52次　字体:[]

2026年4月8日15时左右，贵阳市观山湖区贵州浩燃物业管理有限公司发生一起窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失206.95万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、观山湖区人民政府相关人员组成的贵阳观山湖区贵州浩燃物业管理有限公司“4·8”一般窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过查阅资料、询问谈话、现场勘验、检测鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施。

经调查认定，观山湖区贵州浩燃物业管理有限公司“4·8”中毒和窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.贵阳观山湖城市服务有限公司（以下简称“城服公司”）。原物业服务单位。企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳街道万寿竹路智慧停车场配套用房；法定代表人：陆某莎；成立日期：2016年3月28日；统一社会信用代码91520190MA6DKT****；经营范围：物业管理、物业服务评估等。

2.贵州载德建筑工程有限公司（以下简称“载德公司”）。绿洲湾小区安全隐患改造工程总承包单位（以下简称“绿洲湾改造工程”）。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：贵州省遵义市汇川区上海路街道苏州路德宝贵园（贵御国际B2栋写字楼）6层6-2号；法定代表人：赵某玲；成立日期：2019年11月4日；统一社会信用代码91520321MA6J3C****；经营范围：房屋建筑工程施工等。

3.贵州鸿丰胜市政工程有限公司（以下简称“鸿丰胜公司”）。绿洲湾改造工程清掏分包单位。企业类型：自然人独资；注册地址：贵州省贵阳市南明区红岩路78号富华松竹苑B-1栋负1层6号；法定代表人：李某强；成立日期：2019年7月23日；统一社会信用代码91520102MA6HUM****；经营范围：环保工程、污水工程、化粪池清掏工程等。

4.贵州浩燃物业管理有限公司（以下简称“浩燃物业公司”）。现物业服务单位。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册地址：贵阳市观山湖区诚信北路8号绿地联盛国际3号楼3单元11层12号；法定代表人：肖某敏；成立日期：2018年7月5日；统一社会信用代码91520115MA6H44****；经营范围：物业管理等。

（二）事故有关人员基本情况

1.肖某蒙。浩燃物业公司原工作人员，现为载德公司绿洲湾改造工程现场负责人。2025年7月，得知绿洲湾改造工程将由城服公司组织公开招投标后，从浩燃物业公司离职。借用载德公司资质参加绿洲湾改造工程投标。2025年9月22日，载德公司参与投标并中标。

2.肖某敏。浩燃物业公司法定代表人。2026年1月，肖某敏向肖某蒙推荐刘某明作为绿洲湾改造工程劳务分包方。

3.刘某明。绿洲湾改造工程室外污水管沟开挖及埋管工程劳务分包负责人（包工头）。系本次事故死者之一。

4.余某国。刘某明雇佣的务工人员。系本次事故死者之一。

5.王某敏。刘某明雇佣的务工人员。

6.邹某松。绿洲湾小区一期5栋一单元住户，现场目击者。

（三）相关单位合同及协议基本情况

1.物业服务委托合同情况。2023年原物业服务单位城服公司将绿洲湾安置小区的物业管理移交观山湖区云潭街道办事处（以下简称“云潭街道办”）。2024年10月29日，云潭街道办和城服公司通过招标，浩燃物业公司成为绿洲湾小区现物业服务单位。根据云潭街道办、城服公司、浩燃物业公司三方协议，浩燃物业公司承接绿洲湾小区物业服务后，城服公司按照协议出资修复前期破损的设施设备。

2.绿洲湾改造工程合同情况。2025年9月22日，城服公司为履行设施设备修复协议，通过公开招投标确定载德公司为绿洲湾改造工程总承包单位，合同含18座化粪池、131个雨污水井清掏、室外污水管沟开挖及埋管、单元防盗门及门禁系统更换、路灯安装等工程，合同金额368万元，合同工期90天。2025年10月28日，载德公司组织进场施工，将化粪池、雨污水井清掏及外运工程分包给鸿丰胜公司；将室外污水管沟开挖及埋管工程劳务分包给刘某明；将单元防盗门及门禁系统更换、路灯安装等工程分包给其它不同的单位和个人。

3.清掏作业协议及作业情况。2025年12月23日，载德公司与鸿丰胜公司签订《化粪池、检查井清掏外运劳务承包协议》，约定由鸿丰胜公司实施绿洲湾改造工程的化粪池、检查井清掏、清理及外运工程，协议作业时间为2025年12月24日至2026年1月13日，协议金额20万元。2025年12月29日、2026年1月5日，城服公司、载德公司联合第三方审计单位分两次完成化粪池、检查井清掏、清理及外运合同完工验收，并于2026年2月14日支付全部清掏工程款项，至此绿洲湾改造工程化粪池、检查井清掏、清理及外运工作全部完成。

4.室外污水管沟开挖及埋管劳务分包情况。2026年3月21日，载德公司与刘某明签订《室外污水管沟开挖及埋管劳务分包合同》，刘某明负责绿洲湾改造工程室外排水管管沟开挖、管道安装及回填工程劳务。

5.检查井抽排污水临时作业约定情况。2026年4月8日，浩燃物业公司法人代表肖某敏在巡查中发现检查井堵塞、渗漏，便联系刘某明帮忙处置，刘某明同意了请求事宜。

（四）事故地点基本情况

事故地点位于观山湖区林城西路绿洲湾小区一期5栋一单元绿化带排水管检查井，检查井直径0.6米、深度4.2米，事故现场无有限空间安全警示标志、无通风设备、无应急救援器材。2024年11月以来，该处检查井多次堵塞、常有污水渗出。本次作业属于浩燃物业公司委托个人实施的临时作业，检查井清淤排水作业不在绿洲湾改造工程合同范围内。

二、事故发生经过

2026年4月8日8时左右，绿洲湾改造工程劳务分包负责人刘某明按照绿洲湾改造工程总包方载德公司安排，带领余某国、王某敏在一期5栋旁挡土墙外侧开挖路面和挡土墙，查找需要更换的排水管。

10时左右，浩燃物业公司法人代表肖某敏和物业公司保安陈某德在小区巡查，发现污水从一期5栋旁挡土墙上部流出，随后到一期5栋一单元绿化带排水管检查井（事故检查井）查看，发现检查井堵塞，肖某敏便请正在5栋旁施工作业的刘某明帮忙抽排污水，刘某明遂到浩燃物业公司库房取出抽水泵，安排余某国开展抽排污水作业。

14时左右，余某国到达事故检查井开始抽水，期间，事发检查井旁住户邹某松在一旁观看。

14时40分，余某国发现水泵不能正常抽水，在未佩戴安全防护用品、未采取安全措施的情况下，到检查井调整水泵位置，住户邹某松遂返回家中为余某国取手电筒用于照明。

14时42分，邹某松取到手电筒回到检查井边时，发现余某国在井内晕倒，便向在附近施工的刘某明、王某敏呼救。

14时44分，刘某明、王某敏先后到达事故检查井边，刘某明在未佩戴安全防护用品、未采取安全措施的情况下，下井施救，随后刘某明在井下晕倒。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，住户邹某松拨打110报警电话。贵阳市110指挥中心接警后转警给119、120。15时16分，贵阳市第二人民医院（金阳医院）120医护人员到达事故现场。15时20分观山湖区金朱西路消防救援站（2车10人）到达事故现场开展救援。15时40分许，观山湖区人民政府、观山湖区应急局、观山湖区住建局、观山湖区卫健局、观山湖区综合执法局、观山湖区云潭街道办有关负责人先后到达现场开展应急处置。16时11分，救援人员先后将2人救出，随后120救护车将昏迷的两人送往贵阳市第二人民医院（金阳医院）抢救，后经抢救无效死亡。

（二）事故接报及响应情况

4月8日15时02分，贵阳市110指挥中心接警，称“观山湖区绿洲湾小区发生一起事故，有2人在检查井中昏迷”。

15时04分，观山湖区公安分局指挥中心向观山湖区云潭派出所下达警情。

15时08分，观山湖区消防救援局接贵阳市119指挥中心警情，随后安排观山湖区金朱西路消防救援站出动2车10人前往现场救援。

15时30分，观山湖区人民政府总值班室接观山湖区消防救援局报告称“2人被困井下，均已失去意识”。

15时31分，观山湖区人民政府总值班室先后通知观山湖区应急局、观山湖区住建局、观山湖区卫健局、观山湖区综合执法局、观山湖区云潭街道办赶赴现场核实事故情况。

15时37分，观山湖区人民政府总值班室向贵阳市人民政府总值班室报告事故情况。

（三）善后处置情况

4月9日，观山湖区人民政府组织事故有关单位与死者家属协商赔偿事宜，并签订赔偿协议，善后处置工作完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，观山湖区人民政府以及观山湖区应急局、观山湖区住建局、观山湖区卫健局、观山湖区综合执法局、观山湖区云潭街道办、浩燃物业公司、载德公司等单位第一时间赶赴现场开展应急处置工作。现场应急救援、善后处置工作得当，未发生次生、衍生事故，符合应急处置程序及要求。

浩燃公司未按规定及时上报事故信息，属于瞒报。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）核定，直接经济损失206.95万元。

五、事故原因分析及性质

（一）直接原因

作业人员余某国未采取机械通风、未进行有毒气体检测、未佩戴防毒面具，违规进入检查井作业导致中毒死亡。刘某明盲目施救中毒死亡。

（二）技术鉴定及分析情况

2026年4月27日，调查组委托贵州省分析测试院对事故现场开展气体技术鉴定分析。2026年5月20日，贵州省分析测试院出具《观山湖区绿洲湾小区排污井窒息事故气体成分检测报告》（编号:C2026050KY016），事故发生的检查井内气体检测结果：排水管检查井内3.7米深处硫化氢含量121ppm，不符合国家安全作业上限要求。

综合分析，事故检查井存在硫化氢是导致人员中毒死亡的直接原因。

（三）事故性质

事故调查组认定：本起事故是生产经营单位浩燃物业公司委托个人开展有限空间作业，因现场安全管理缺失、违规作业与盲目施救导致的一起一般生产安全责任事故。

六、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

浩燃物业公司。一是未制定有限空间、动火作业、高处作业等危险作业安全管理制度；二是未制定危险作业现场处置方案或应急预案；三是未对进行危险作业人员开展专项安全教育培训；四是未按规定安排专门人员进行现场安全管理；五是未与进行危险作业人员签订安全管理协议；六是未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；七是未对有限空间作业场所进行风险辨识；八是未在有限空间作业场所设置安全警示标志标识；九是未向有限空间作业人员提供安全防护用品；十是未办理有限空间作业票；十一是未按规定及时上报事故信息。

（二）其他单位

载德公司。违反相关规定出借资质给个人承揽工程。

七、对有关责任单位及人员的处理建议

（一）事故免予追究责任的人员

1.余某国，群众，劳务作业人员。违规进行有限空间作业，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究。

2.刘某明，群众，劳务承包方。违反有限空间作业的相关规定盲目施救，对事故发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，建议免予追究。

（二）对有关人员追究刑事责任的建议

肖某敏，群众，浩燃公司法定代表人，实际控制人。一是未组织制定有限空间、动火作业、高处作业等危险作业安全管理制度；二是未组织制定危险作业现场处置方案或应急预案；三是未组织对危险作业人员开展专项安全教育培训；四是未按规定及时上报事故信息。对事故发生负有责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）对事故有关单位的行政处罚建议

浩燃物业公司。一是未制定有限空间、动火作业、高处作业等危险作业安全管理制度；二是未制定危险作业现场处置方案或应急预案；三是未对进行危险作业人员开展专项安全教育培训；四是未按规定安排专门人员进行现场安全管理；五是未与进行危险作业人员签订安全管理协议；六是未配备专职或者兼职的安全生产管理人员；七是未按规定及时上报事故信息。建议由观山湖区应急管理局依法予以行政处罚。

（四）对其他问题的处理建议

载德公司。建议将出借资质给个人承揽工程的违法线索移送贵阳市住房和城乡建设局依法调查处理。

（五）对有关单位和公职人员的处理意见

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

八、事故防范措施建议

一是加强住宅小区物业领域安全生产管理。属地政府要根据《中华人民共和国安全生产法》《物业管理条例》，压紧压实住宅小区物业领域安全生产责任，厘清住宅小区物业领域安全监管职责，定期分析物业领域安全生产存在的突出问题，立即开展住宅小区物业领域安全生产专项整治行动，切实解决住

宅小区漏管失管问题。统筹协调住宅小区物业领域小散工程和零星作业的安全监管工作，明确安全管理职责分工，组织制定小散工程和零星作业安全生产管理机制。

二是强化住宅小区物业领域小散工程和零星作业安全管理。有关部门要强化对物业管理企业小散工程和零星作业的监督管理，依法开展安全巡查和监督检查，及时排查整治事故隐患，严厉打击违法违规行为。压实物业管理企业及施工单位安全生产主体责任，切实加强施工作业全流程安全管理，紧盯吊装、动火、临时用电、有限空间、高处等危险作业，严格“事前审批、事中盯守、事后清场”，在重点时段实行提级管理，切实规范住宅小区物业领域小散工程和零星作业行为。

三是强化住宅小区物业领域有限空间管理。有关部门要举一反三、以案促改。全面组织住宅小区物业企业主要负责人和企业安全负责人开展《有限空间作业安全技术规范》（GB 46768-2025）专项培训。摸清住宅小区物业领域有限空间底数，建立健全台账，动态更新，定期分析物业领域有限空间安全生产形势，实现闭环管理。开展住宅小区物业领域有限空间作业专项排查整治，紧盯安全管理制度不健全、有限空间场所辨识不全、作业审批不规范、违规作业等突出问题，对隐患问题突出、技术能力薄弱的物业服务企业开展一对一帮扶，提升物业安全管理水平。

分享到：