# 呼和浩特市武川县富川水务有限责任公司“5·29”一般自来水维修坍塌生产安全事故调查报告

武川县人民政府事故调查组

2025 年 8 月 14 日

# 目　录

**一 、事故基本情况** -2-

（一）事故发生单位基本情况 -2-

（二）事故发生项目情况 -2-

**二、事故发生经过** -3-

**三、事故应急处置及评估情况** -4-

（一）事故信息接报及响应情况 -4-

（二）事故现场应急处置及救援情况 -4-

（三）应急处置评估及善后情况 -5-

**四 、事故伤亡及直接经济损失情况** -5-

**五、事故原因分析** -6-

（一）直接原因 -6-

（二）间接原因 -6-

**六 、事故相关单位存在的主要问题** -7-

（一）事故相关单位 -7-

（二）有关监管单位 -8-

**七、相关责任人员和责任单位处理建议** -8-

（一）不予追究责任人员 -8-

（二）行政处罚及处理人员 -8-

（三）对有关责任单位行政处理建议 -9-

（四）其他处理建议 -10-

**八、事故防范和整改措施建议** -10-

# 呼和浩特市武川县富川水务有限责任公司“5·29”一般自来水维修坍塌生产安全事故调查报告

2025年5月29日下午3时15分左右，武川县发生一起坍塌事故，富川水务有限责任公司维修可镇丰收巷住户居民自来水时突发塌方，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

接到事故报告后，武川县人民政府迅速响应，由应急管理局、公安局、消防救援队等相关部门赶赴事故现场开展现场救援、勘查和善后处置工作。

依照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，5月29日，经武川县人民政府批准，成立“5·29”维修自来水塌方一般生产安全事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由县委常委、政府常务副县长任组长，县应急管理局主要负责同志任副组长，县政府办、县纪委、县公安局、县工会、县应急管理局等有关负责同志及工作人员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、计算分析和查阅资料、询问谈话、座谈交流等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了相关部门和单位履职情况，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

**经调查认定**，内蒙古富川水务有限责任公司“5·29”自来水维修坍塌事故是一起因施工作业人员安全意识淡薄，对施工过程中潜在危险认识不足。在现场其他施工人员未到场、缺乏必要监护和协作的情况下，其提前独自进入无任何防护措施的作业环境，仅凭过往经验冒险作业，导致的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位基本情况

富川水务有限责任公司，统一社会信用代码：911501xxxxxxxx2817，组成形式：个人经营，类型：有限责任公司，经营者：马震华，注册日期：2008年8月20日，经营范围：许可项目：许可项目：检验检测服务；停车场服务；水利工程建设监理；建设工程监理；建设工程施工；房地产开发经营；自来水生产与供应；建设工程设计；河道疏浚施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县可可以力更镇健康东街热力公司办公楼（青山路东，文化局南）。

### （二）事故发生项目情况

本次事故发生在武川县居民自来水维修项目中。该项目的启动源于12345政务服务热线接到当地7户居民关于停水问题的反映，随后热线向富川水务有限责任公司派单（因武川县辖区内自来水业务由富川水务有限责任公司负

责，且该企业属于武川县国企，所以12345政务服务热线派单直接派到富川水务有限责任公司),公司于 2025 年 5 月 28 日启动人工开挖排查工作。排查过程中，确认施工地点存在两处故障点，5 月 29 日，由临时雇用人员王某(自来水公司退休人员)配合其他工人对第二处故障点进行挖掘作业。

施工人员构成方面，包括临时雇用的王某，他是自来水公司退休人员，曾参与管道安装工作，对现场情况较为熟悉；张某为富川水务有限责任公司正式员工；赵某某等其他外网人员则是该公司的临时工。其中，张某、赵某某等临时工与公司签订了劳务合同，公司为他们购买了意外险；而临时雇用的王某未签订劳务合同，公司也未为其缴纳保险。

该项目在实施过程中存在诸多管理问题：项目无正式施工方案，施工决策完全依赖经验判断；安全防护措施严重不足，未配备专项安全防护设备，现场仅有施工人员自备的安全帽；未对参与施工的人员开展安全培训，施工人员存在安全意识与技能欠缺的隐患；施工全程无现场安全负责人进行安全监督与管理；同时，公司未提供专项安全经费，导致安全防护设备等无法按需配备。

## 二、事故发生经过

2025 年 5 月 29 日上午，在武川县居民自来水管道抢修现场（因 7 户居民停水，排查发现管道故障），住户曾自发在第二故障点挖掘约 1 米深，后富川水务有限责任公司工人接手继续下挖；临近中午时挖掘深度已足但仍未找到管道，

熟悉管网的王某（自来水公司退休职工）提议管道位置可能偏南，团队遂决定暂停作业，计划下午人员到齐后共同安全施工。当日下午约14时30分，富川水务有限责任公司员工张某、赵某某等人抵达现场时，发现王某已独自进入深约2.5米的沟壕内开始挖掘作业（王某因熟悉管道且事发点靠近其家，被经理张某某临时指派定位）；张某当即呼叫王某“上来休息等其他人来了一起挖”，但王某未听从劝阻撤离。约15时02分，沟壕北侧壁在毫无征兆的情况下突然发生坍塌，瞬间将坑底的王某掩埋（赵某某当时距其仅约两米）。事故发生后，赵某某立即高声呼救，张某同步第一时间拨打110、119、120报警求救，两人随即轮替使用铁锹并徒手进行掏土施救。约5分钟后（15:07-15:08），特警、公安、消防等应急救援力量陆续抵达现场，并由消防救援大队专业队伍接手救援工作。15时50分，救援人员将王某从土方中挖出；15时55分，王某由救护车紧急送往武川县人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

## 三、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息接报及响应情况

2025年5月29日约15时02分左右张某拨打110、119、120报警求救，县应急管理局接到12345政府热线交办单，县应急管理局随即依照相关规定向县委、县政府及呼市应急管理局报告了事故情况，同时在突发事件应急指挥综合业务系统上报事故书面报告。

### （二）事故现场应急处置及救援情况

事故发生后，富川水务有限责任公司现场施工人员立即开展现场救援，同时通知医院120救护车及119消防救援大队及时赶到现场参与救援处置，县政府及各相关部门均在第一时间赶赴现场指挥救援工作，此时各项救援工作安全有序开展。

15时50分，救援人员将王某从坍塌土方中救出。15时55分，由120救护车紧急送至武川县人民医院抢救，经抢救无效，医院确认已死亡。

**（三）应急处置评估及善后情况**

本次应急救援处置过程中，富川水务有限责任公司主要负责人等相关人员迅速到事故现场处置，县乡两级政府及有关部门事故信息报送及时，现场救援反应迅速，未产生较大舆情。武川县政府组织有关部门第一时间与死者家属取得联系，安抚家属情绪并积极商谈善后事宜，善后工作已于6月3日处理完毕。

事故暴露出富川水务有限责任公司应急救援处置能力薄弱，缺乏有效的应急救援设备，同时暴露出该企业安全生产教育培训，突发事件应急救援演练流于形式，从业人员安全知识和应急处置能力明显欠缺，公司内部管理混乱等问题。

## 四、人员伤亡和直接经济损失情况

事故导致1人死亡（死者信息见下表），直接经济损失130万元。

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 伤害程度 | 家庭住址 | 身份证号 | 安全培训情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王某 | 男 | 72 | 死亡 | 内蒙古武川县可镇唐坊村A8号 | 152621xxxxxxxx2616 | 无 |

## 五、事故原因分析

### （一）直接原因

死者王某安全意识淡薄，对施工过程中潜在危险（如作业区域可能存在的结构不稳定、坍塌风险等）认识不足。在现场其他施工人员未到场、缺乏必要监护和协作的情况下，其提前独自进入无任何防护措施的作业环境，仅凭过往经验冒险作业，最终因作业区域坍塌导致窒息死亡。

### （二）间接原因分析

1.富川水务有限责任公司作为事发项目的责任主体，主体责任落实不到位，存在多项安全管理漏洞:

①管理人员安全意识淡薄，对自来水维修、抢修及施工环节的安全风险认识不足，未建立健全对应的安全防护措施、专项施工方案、应急处置预案，也未按规定配备合格的安全防护用品，导致作业现场安全保障处于空白状态。

②现场无专业安全管理人员进行统筹协调和风险管控，施工组织完全依赖日常经验，对维修作业中可能出现的坍塌、窒息等严重后果缺乏预判，存在明显的侥幸心理。

③违规雇佣未经企业备案及安全培训的社会人员参与作业，作业人员不具备基本的安全操作技能和风险防范意识，为事故发生埋下安全隐患。

2.行业监管部门武川县住房和城乡建设局，对自来水维修施工项目安全生产行业监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

3.属地综合监管部门可镇人民政府，对自来水维修施工项目安全生产综合监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

## 六、事故相关单位存在的主要问题

### （一）事故相关单位

**内蒙古富川水务有限责任公司**安全管理混乱，未建立健全安全生产责任制，未制定施工方案、安全预案及救援措施；未对作业人员进行安全培训和班前安全教育，雇佣未经报备及培训的高龄临时人员（72 周岁）；未配备施工现场安全负责人员及技术人员，未提供安全防护用品；对施工现场安全失管失察，对事故负有责任。其上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第四十五条[3]。

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

2 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

（二）有关监管单位

1.行业监管部门武川县住房和城乡建设局，对自来水维修施工项目安全生产行业监管不到位。

2.属地综合监管部门可镇人民政府，对自来水施工项目安全生产综合监管不到位。

七、相关责任人员和责任单位处理建议

（一）不予追究责任人员

王某，男，群众，内蒙古富川水务有限责任公司供水事业部临时雇佣人员，安全意识淡薄，对施工过程中潜在危险认识不足。在现场其他施工人员未到场、缺乏必要监护和协作的情况下，其提前独自进入无任何防护措施的作业环境，仅凭过往经验冒险作业，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究法律责任。

（二）行政处罚及处理人员

赵某某，富川水务有限责任公司董事长，作为公司主要负责人，未有效履行安全生产管理职责。对公司安全管理混乱、安全责任不明确、供水事业部长期无分管领导等问题失察；未确保施工方案、安全防护措施的制定与落实；对现场安全检查不到位，对事故发生负领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[4]规定，建议依法

---

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

给予行政处罚。

李某某，富川水务有限责任公司分管安全副总经理，在安全生产管理职责履行上存在明显不足：未及时建立健全安全操作规程及施工方案，未及时督促落实安全防护措施配备；未及时组织开展员工安全培训；未对施工现场进行有效监管，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议依法给予行政处罚。

张某某，男，群众，富川水务有限责任公司供水事业部负责人，在组织自来水维修土方开挖作业中，未履行安全管理职责。未制定施工方案，仅凭经验组织施工；未配备安全防护设备，作业现场安全防护缺失；未落实安全培训，对临时雇用参与作业的死者王某未进行安全交底；在施工存在坍塌风险的情况下，未有效监管现场，导致王某单独冒险作业，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议依法给予行政处罚。

**（三）对有关责任单位行政处理建议**

内蒙古富川水务有限责任公司安全管理混乱，未建立健全安全生产责任制，未制定施工方案、安全预案及救援措施；未对作业人员进行安全培训和班前安全教育，雇佣未经报备及培训的高龄临时人员（72 周岁）；未配备施工现场安全管

---

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；

（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

5 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

理人员；未提供安全防护用品，对施工现场安全失管失察；导致事故发生，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[6]规定，建议依法给予行政处罚。

**（四）其他处理建议**

1、责成武川县住房和城乡建设局向武川县人民政府作出书面检查。

2、责成武川县可镇人民政府向武川县人民政府作出书面检查。

## 八、事故防范和整改措施建议

针对事故暴露出的主要问题，为深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强企业员工安全生产培训教育工作，进一步督促企业落实好安全生产主体责任，强化部门监管责任和属地政府领导责任，有效防范类似事故，提出以下整改防范措施。

一是企业加强安全培训教育，让一线操作人员充分知晓事故发生的严重后果。以案促改，让每一位参与者在生产活动中尽到保护自身安全及他人安全应尽的义务和责任。针对工作中每个实施环节，所处的自然环境、地理位置充分分析。

---

6 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的两倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

制定相应的安全保护措施，让每一位参与者做到不违章指挥、不冒险作业、把住安全底线、敬畏生命。

二是企业要加强安全投入，对现场作业人员的安全防护用具及其他安全投入，做到单独投入、单独列支。尽最大可能保护每一位作业参与人员，避免事故发生，造成作业人员的家庭不幸。

三是企业要加强企业安全管理工作，重视安全工作。制定详细安全架构、安全管理规程，并一定要落实到具体负责人、操作人。确保每一项安全措施都能严格执行。定期进行安全检查，及时发现并整改隐患，形成闭环管理。强化安全培训，提高全员安全意识，形成人人重视安全、人人参与安全的氛围。