贵阳清镇贵州潮亿源矿业有限公司“6•12”一般冒顶片帮事故调查报告

2025年6月12日14时18分许，清镇市麦格乡贵州潮亿源矿业有限公司贵州省清镇市卫城长冲铝土矿(以下简称“潮亿源公司”)发生一起冒顶片帮事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失189.04万元。

事故发生后，省应急管理厅、国家矿山安全监察局贵州局、贵阳市有关部门负责同志第一时间到现场指导处置工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《贵阳市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）等规定，成立由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市工业和信息化局、贵阳市自然资源和规划局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、清镇市人民政府相关人员组成的清镇市贵州潮亿源矿业有限公司“6·12”冒顶片帮事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过询问谈话、现场勘验、技术鉴定、专家评估论证和综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）潮亿源公司概况

贵州潮亿源矿业有限公司目前仅有贵州省清镇市卫城长冲铝土矿一座矿山。该矿山位于清镇市麦格乡观游村，铝土矿保有资源储量1687.75万吨。该矿区无其他矿权设置。2016年5月，潮亿源公司经清镇市工业和信息化局同意开展年产50万吨铝土矿项目前期工作。2017年3月，取得贵州省国土资源厅颁发的采矿许可证。2021年4月，取得贵阳市应急管理局颁发的安

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2025-08-22 10:52　浏览次数：9次　字体:[]

全生产许可证。2024年7月，延续取得贵州省应急管理厅颁发的安全生产许可证。目前营业执照、采矿许可证、安全生产许可证均在有效期内。

1.营业执照。企业名称：贵州潮亿源矿业有限公司；统一社会信用代码：91520103322293****；成立日期：2014年12月24日；注册资本：3800万元；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；地址：贵州省贵阳市清镇市麦格苗族布依族乡观游村大炉组25号；法定代表人：章某潮；许可项目：非煤矿山矿产资源开采；登记机关：清镇市市场监督管理局。

2.采矿许可证。编号：C5200002017033110l4****，采矿权人：贵州潮亿源矿业有限公司；矿山名称：贵州省清镇市卫城长冲铝土矿；有效期：2017年3月至2037年3月；开采矿种：铝土矿、铁矿；开采方式：地下开采；生产规模：50万吨/年；矿区面积：3.073平方公里。矿区范围由13个拐点坐标圈定，开采标高为+1386m～+840m；发证机关：贵州省国土资源厅。

3.安全生产许可证。编号：黔FM安许证字[2024]0164号；企业名称：贵州潮亿源矿业有限公司贵州省清镇市卫城长冲铝土矿；负责人：章某潮；单位地址：贵州省贵阳市清镇市麦格乡观游村，有效期：2024年7月2日至2027年7月1日；许可范围：铝土矿、铁矿地下开采50万吨/年（一盘区，+1015m水平以上至筑安监函〔2018〕106号文批复的安全设施设计中留设的成贵高铁保护矿柱边界）；发证机关：贵州省应急管理厅。

（二）安全管理机构

潮亿源公司现有职工220人，采用“三八”制作业（每天3个班，每班工作8小时）。公司法定代表人、总经理为章某潮，配备“五职矿长”及“五科技术员”，下设技术部（总工程师负责）、生产部（生产副矿长负责）、安全部（安全副矿长负责）、机电部（机电副矿长负责）等部门。2025年2月6日，潮亿源公司下发文件任命：乔某光为矿长，负责全面安全生产管理工作；邹某阳为生产副矿长，分管矿山生产工作；邹某明为安全副矿长，分管矿山安全工作；曹某文为机电副矿长，分管矿山机电、监控系统安装维护工作；李某波为总工程师，分管矿山技术工作。林某锦为生产副总，协助生产副矿长抓好班组建设，现场生产组织工作；杨某祥为生产副总，协助生产副矿长抓好运输工作；张某利为生产副总，协助生产副矿长抓好现场生产工作；康某昌为安全副总，协助安全副矿长监督井下现场各队组人员合规操作，管理井下喷浆班组；李某沛为安全副总，协助安全副矿长抓好井下安全管理、培训管理工作。2025年2月10日，潮亿源公司下发文件任命陈某涛、王某兵、张某勤、张某军、陈某权、吴某成、孙某平、陈某富、杨某芳、刘某强、李某兵11人为专职安全员，实际该11人还兼任采矿队长。

（三）矿山基本情况

2018年1月，潮亿源公司委托贵州创新矿冶工程开发有限责任公司编制《贵州潮亿源矿业有限公司贵州省清镇市卫城长冲铝土矿开采方案设计（新建）》《贵州潮亿源矿业有限公司贵州省清镇市卫城长冲铝土矿安全设施设计（新建）》。2018年2月，安全设施设计经原贵阳市安全生产监督管理局批复同意。2018年11月，因条件变化，潮亿源公司委托贵州淞源矿山开发技术咨询有限公司编制《贵州潮亿

源矿业有限公司贵州省清镇市卫城长冲铝土矿（新建）安全设施设计（变更）》，此次重大变更于2018年12月报原批准部门贵阳市安全生产监督管理局批复同意。2018年12月，矿山开始矿井建设；2021年4月，矿山取得安全生产许可证（有效期：2021年4月20日至2024年4月19日）并正式投产。2024年7月，矿山延续取得安全生产许可证（有效期：2024年7月2日至2027年7月1日）。

该矿山工程地质条件、水文地质条件均为中等。矿区内范围内保有Ⅰ号、Ⅱ号两个独立矿体，以矿体边界为界划分为两个盘区进行开采，首采Ⅰ号矿体一盘区，接替开采Ⅱ号矿体二盘区。目前正在开采的一盘区平均矿层厚度3.19m，矿层倾斜角5-18°，采用斜坡道开拓方式，中央分列式抽出式通风。巷道采用倾斜条带式布置，沿运输大巷、回风大巷每隔50-115m向矿层倾斜方向布置运输斜巷和回风斜巷，沿倾斜巷自上而下每隔60-120m布置切割横巷，在上下相邻切割巷之间布置采矿块，目前已有101-108共8个倾斜条带。未发现超层越界开采情况。

（四）事故区域基本情况

1.104斜巷基本情况。

104斜巷于2022年3月开始施工，2023年5月施工完毕，巷道采用喷砼支护，拱形断面，宽约5m，高约4.5m。104斜巷作为开采上部矿块的运输巷，在两侧各预留15m厚保安矿柱以保护巷道稳定。2024年9月，潮亿源公司决定对104斜巷两侧保安矿柱进行回收，并安排技术部门负责制定回收措施，生产部门做好回收准备，孙某平具体组织实施。

2024年10月，该公司制定并会审《104斜巷矿柱回收单项设计说明》《回收104斜巷上段及联络巷矿柱安全技术措施》，明确回收范围：104-5联络巷至104-1联络巷，长度403m，总宽度35米（包括104斜巷），面积约12090m2，总资源量6.1万吨，采用房柱式采矿法采矿，浅孔爆破落矿。施工工序：打眼→装药放炮→通风排烟→处理浮石→降尘→装运→文明卫生，依次循环作业。每次作业前由当班安全员、班长进行安全确认，带班矿长复查确认。施工组织：班组人员配置7人（安全员1名、班长1名、辅助工2名、凿岩台车驾驶员1名、装载机驾驶员1名、挖掘机驾驶员1名），施工设备3台（GYTJ45型液压凿岩台车1台、ZL50型铲运机1台、卡特305.5型挖掘机1台）。采用“三八”制作业，早、中班回采作业，每天2个循环，夜班进行安全检查、设备检修。

2024年11月，该公司开始回收104斜巷矿柱，回收顺序104-5→104-4→104-3→104-2。2025年5月，已回采至104-3与104-2之间部分矿柱，并在104-2附近（即事故点退后约20m处）设置调车场。6月12日，该公司拟回采104-3联络巷往下（104-2联络巷方向）32米处斜巷南侧矿柱。

2.事故点基本情况。

事故地点为104斜巷104-3联络巷往下32米处保安矿柱回采点（以下简称：104斜巷矿柱回采点），该回采点位于高山向斜轴部西侧附近，存在矿体节理、裂隙发育。事故发生时现场有3人及2台挖掘机。事故冒顶区域塌陷面积90.9平方米，垮塌物粒径大小3.00～200cm，一般10～50cm，最大150

～200cm，估算冒落岩石量约45m3。冒顶区域凌空最大高差6.99米（顶标高为+1041.65m；底标高为+1034.66m）。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

6月12日，早班下井人数87人，作业内容有2个采场(106-6采场、104斜巷回采)和3个掘进工作面(108斜巷、106-1-1切割巷、107-3-2切割巷)。

6时左右，采矿队长兼安全员孙某平（班长舒某满请假）带领装载机驾驶员陈某江、挖掘机驾驶员程某明、打眼台车驾驶员梁某林、台车辅助工覃某恩、薛某才共6人下井负责104斜巷回采。104斜巷回采共两个作业点，一个为104斜巷矿柱回采点，另一个为104斜巷1号联络巷附近的104-6采场。7时10分左右，矿山安排对104斜巷矿柱回采点进行爆破落矿，使用炸药153.6Kg，雷管64发，之后进行通风排烟。

7时30分左右，早班带班矿长邹某阳、安全副总康某昌、生产副总林某锦下井开展巡查。邹某阳巡查路线：106-6采场→104斜巷回采→108斜巷→107-3-2切割巷→106-1-1切割巷→（事故发生地点）→104斜巷回采。康某昌巡查路线：108斜巷→107-3-2切割巷→106-1-1切割巷→104斜巷回采→（事故发生地点）→108斜巷。林某锦对3个掘进班组和2个回采班组进行巡查。事故发生前，邹某阳、康某昌以及林某锦均到过事故点，未发现顶板有异常情况。

8时30分左右，孙某平对104斜巷矿柱回采点进行安全确认，巡查到此处的邹某阳进行复查确认后，孙某平安排陈某江对爆破落矿进行装运，清理出道路以便后续撬毛排险；梁某林、薛某才、覃某恩在104-6采场打眼，程某明休息。13时左右，陈某江装完矿后将装载机停至回采点往下约四十米处，之后一直在装载机驾驶室休息。13时30分左右，孙某平安排程某明驾驶挖掘机到104斜巷矿柱回采点撬毛排险，程某明先后将2台挖掘机（分别配置铲斗和破碎锤）开到104斜巷矿柱回采点；14时左右，程某明开始驾驶挖掘机（配置铲斗）撬毛排险；薛某才从104-6采场返回到104斜巷矿柱回采点查看情况，了解是否需要帮忙敲帮问顶或开台车过来打眼。14时18分，程某明正驾驶挖掘机在矿柱回采点进行撬毛排险作业，孙某平在回采点下部位置观察到工作面顶板有掉渣情况，立即用对讲机呼叫程某明撤离，并向下部出口方向外逃；程某明听到呼叫随即驾驶挖掘机退离采面，约3秒后，程某明跳车并往出口方向逃跑，跑至距离挖掘机约4m处被冒落岩石掩埋；同时，薛某才在距离冒落边缘约3m处被冲击波冲倒，左手手臂被擦伤。

（二）应急救援情况

事故发生后，孙某平立即呼叫附近的陈某江向调度室报告104矿柱回采点发生事故，随即清点人员未发现程某明，用对讲机呼叫程某明未应。14时19分，调度室收到事故信息后，随即分别向总工程师李某波、矿长乔某光报告。14时21分，李某波到达调度室，通知井下所有工作面撤人并安排人车到事故发生点接伤员。14时25分左右，带班矿长邹某阳到达事故现场。14时35分，乔某光到达调度室指挥

救援工作。15时3分，李某波下井到事故现场组织救援。15时10分，薛某才乘人车出井，立即换车送往北京积水潭医院贵州医院医治。安全副总康某昌、总工程师李某波、安全副矿长邹某明和生产副总张某利、林某锦先后到达事故现场，15时20分左右，李某波、邹某明、邹某阳、林某锦、康某昌、张某利和孙某平等7人研判顶板没有二次冒落风险，便安排曾某进驾驶装载机缓慢清理冒落岩石。16时50分左右，曾某进看到有血迹，林某锦、张某利发现程某明被岩石压住，便安排胡某龙驾驶挖掘机清理程某明身边的岩石，再用人工清理其身上岩石。17时11分左右，现场人员救出程某明，呼叫程某明未应，便将其放在被子里抬上人车，由钱某枢驾驶人车转移出井。17时31分，程某明出井并送往清镇市第一人民医院。19时左右，程某明到达清镇市第一人民医院抢救。20时21分，清镇市第一人民医院宣布程某明抢救无效死亡，死亡原因：多个腹内器官损伤。20时22分左右，薛某才经北京积水潭医院贵州医院包扎治疗后返回矿山住处。

（三）信息报送情况

6月12日14时18分，事故发生后孙某平让陈某江向调度室报告事故信息。14时19分，调度室接到信息后立即报告总工李某波和矿长乔某光，但乔某光电话未接通。14时30分，乔某光回拨李某波电话，李某波向乔某光报告事故情况。14时42分，乔某光向章某潮报告井下发生顶板冒落，有人被困；章某潮安排乔某光先组织救援，把人救出后再向监管部门报告。15时10分，薛某才出井并送往北京积水潭医院贵州医院医治。17时31分，程某明出井并送往清镇市第一人民医院救治。18时57分，乔某光向麦格乡综合治理服务中心报告2人受伤，一名轻伤者送往北京积水潭医院贵州医院救治，另一名重伤者送往清镇市第一人民医院救治。18时58分，麦格乡向清镇市应急管理局电话报告潮亿源公司发生事故1人轻伤1人重伤。19时16分，清镇市应急管理局向贵阳市应急管理局电话报告潮亿源公司事故信息。19时24分，乔某光通过短信向清镇市应急管理局报送事故信息“伤2人”。20时0分，乔某光通过微信向国家矿山安全监察局贵州局报告一死（程某明）一伤（薛某才）。

（四）事故应急处置评估

2024年12月，潮亿源公司与北京积水潭医院贵州医院签订合作协议，约定建立“矿医联动”救援救治机制。事故发生后，潮亿源公司立即组织开展救援工作，但未按规定及时联系协议医院或拨打120请求支援救治伤者。矿长乔某光和公司法定代表人、实际控制人、总经理章某潮先后于14时30分、14时42分接到事故报告，按照章某潮安排，乔某光分别于19时24分、20时0分向清镇市应急管理局、国家矿山安全监察局贵州局报告事故信息，间隔4小时54分、5小时30分。事故信息报告违反《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）以及《国家矿山安全监察局贵州局 贵州省能源局 贵州省应急管理厅关于进一步加强落实国家1小时信息报告工作的通知》（矿安黔〔2023〕57号）规定。潮亿源公司事故应急处置存在未及时启动矿医联动救援救治机制、迟报事故问题。

三、事故性质

经调查认定，清镇市贵州潮亿源矿业有限公司“6·12”冒顶片帮事故是一起一般生产安全责任事故。

四、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成1人死亡，1人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)、《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》规定统计，直接经济损失189.04万元。

五、事故原因及责任单位存在的问题

（一）事故直接原因

104斜巷矿柱回采点顶板离层变形，使用挖掘机撬毛作业产生振动诱发顶板冒落，造成人员伤亡。

（二）现场勘验和技术鉴定情况

2025年6月16日，调查组聘请技术专家组到潮亿源公司开展现场勘验。6月19日，委托江西省天久地矿建设集团有限公司对事故点进行实地测量。7月23日，技术专家组出具现场勘验及技术鉴定报告，认定104斜巷回采点因空顶面积过大、周边采空区应力集中，外加节理裂隙发育、汛期渗水和爆破震动等影响，顶板离层变形稳定性降低。程某明驾驶挖掘机在撬毛作业过程中产生机械振动，诱发顶板冒落。

（三）事故间接原因

1.未按规定留设矿柱。事故点现存点柱为不规则形状，距离下部矿柱13.03m，间距不满足安全技术措施要求，导致事故点空顶面积过大，顶板稳定性降低。

2.超范围开采。事故点西北侧回采范围超过《104斜巷矿柱回收单项设计说明》规定回收范围最远达35.7m。超范围开采和上部矿柱间距过大，导致在西北侧、西南侧形成连通事故区域的采空区，采空区应力集中加剧顶板离层变形。

3.未按规定设置信号柱。从作业区域至安全通道未按安全技术措施要求设置信号柱，导致不能及时发现顶板离层变形的危险信号。

4.未按规定开展作业现场安全确认。现场未配备“安全两员”（专职安全员和现场安全管理员），公司任命孙某平为“专职安全员”，实际孙某平还兼任采矿队长；事故当天现场安全管理员、班长舒某满请假未在岗，仅由孙某平进行安全确认，不符合安全技术措施规定。

5.未安排专人检查和管理矿柱。未按《金属非金属矿山安全规程》要求安排专人检查和管理矿柱，致使未及时发现并消除104斜巷回采点未按要求留设矿柱等事故隐患。

6.受节理裂隙发育、汛期渗水、爆破震动等影响。104斜巷矿柱回采点位于高山向斜轴部西侧附近，节理裂隙发育，围岩的整体稳定性降低。矿区6月份为丰水期，地下水向高山向斜轴部附近富积，事故点两侧采空区存在积水，巷道底板潮湿；事故当天早上7时10分，在回采事故点南侧矿柱时进行了爆破作业。节理裂隙发育、汛期渗水和爆破冲击波加剧顶板离层变形。

（四）潮亿源公司存在的主要问题

1.“三违”问题突出。一是超范围开采；二是未按安全技术措施要求留设矿柱、设置信号柱；三是未按规定开展作业现场安全确认，孙某平违章指挥程某明开展撬毛排险作业。

2.安全检查流于形式。事故发生前，孙某平对事故地点进行安全确认，带班矿长邹某阳进行复查确认，康某昌、林某锦到事故地点进行巡查，均未排查和治理104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按照要求留设矿柱、设置信号柱等事故隐患。

3.未采取措施消除事故隐患。一是未按规定安排专人检查和管理矿柱；二是未排查和治理104斜巷矿柱回采点未按要求留设矿柱等重大事故隐患；三是清镇市应急管理局于2025年1月6日检查发现103采场违规开采采空区矿柱，而发生事故的104斜巷矿柱回采点仍存在超范围开采、未按要求留设矿柱等问题，类似隐患重复出现，未得到有效治理。

4.迟报生产安全事故。事故发生后，企业主要负责人章某潮、乔某光未按规定及时报告生产安全事故，乔某光在事故发生后4小时54分、5小时30分才分别向应急管理部门、国家矿山安全监察局贵州局报告。

5.未启动“矿医联动”救援救治机制。事故发生后，未及时联系协议医院或拨打120请求支援，最后一名伤者从事发到送至医院抢救共耗时4.5小时，延误伤者救援时机。

6.“双全日”工作落实不到位。未落实《国家矿山安全监察局贵州局关于印发贵州矿山“双全日”工作 2023年12月重点检查指南的通知》“无视频不作业”“安全两员”要求，事故点无视频监控，未配备专职安全员和现场安全管理员。

六、对事故责任认定和处理建议

（一）对有关人员追究刑事责任的建议

孙某平，群众，潮亿源公司采矿队长兼安全员。履行安全管理人员职责不到位，一是违规组织超范围开采；二是未按要求留设矿柱和设置信号柱；三是事故当天作业前现场安全检查不到位，未及时排查和消除104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按要求留设矿柱和设置信号柱等事故隐患；四是在未按规定开展作业现场安全确认情况下，违章指挥开展撬毛作业；五是未落实“无视频不作业”。对事故发生负直接责任，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）对有关人员给予行政处罚的责任认定及处理建议

1.章某潮，群众，潮亿源公司法定代表人、实际控制人、总经理，全面负责本单位安全生产工作。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，一是督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除104斜巷矿柱回采点超范围开采，未按照要求留设矿柱、设置信号柱等事故隐患。二是迟报生产安全事故。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

2.乔某光，中共党员，潮亿源公司矿长，全面负责本单位安全生产工作。履行主要负责人安全生产管理职责不到位，一是未按规定安排专人检查和管理矿柱；二是督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除104斜巷矿柱回采点超范围开采，未按照要求留设矿柱、设置信号柱等事故隐患；三是未及时启动“矿医联动”救援救治机制。四是迟报生产安全事故。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

3.邹某阳，中共党员，潮亿源公司生产副矿长，分管矿山生产工作；当班带班矿长。履行分管负责人安全生产管理职责不到位，一是未督促生产部门严格落实104斜巷回采安全技术措施，未组织安装信号柱；二是作业前现场安全复查确认不到位，未及时排查和消除104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按要求留设矿柱和设置信号柱等事故隐患；三是未按规定组织现场生产工作，事故当天班长舒某满请假，未配备“安全两员”仍组织生产；四是未制止和纠正孙某平违章指挥行为。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

4.邹某明，群众，潮亿源公司安全副矿长，分管矿山安全工作。履行分管负责人安全生产管理职责不到位，一是对104斜巷矿柱回收相关安全技术措施落实情况监督和检查不到位，未及时排查和消除104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按要求留设矿柱和设置信号柱等事故隐患；二是对监管部门指出的隐患整改督促不力，类似隐患重复出现，未得到有效治理。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

5.康某昌，群众，潮亿源公司安全副总，协助安全副矿长监督井下现场各队组人员合规操作；当班带班领导。履行分管负责人安全生产管理职责不到位，一是对孙某平班组合规操作监督不到位，未制止和纠正孙某平违章指挥行为；二是对104斜巷矿柱回收相关安全技术措施落实情况监督和检查不到位，未及时排查和消除104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按要求留设矿柱和设置信号柱等事故隐患。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

6.林某锦，群众，潮亿源公司生产副总，协助生产副矿长抓好班组建设；巡查班当班领导。履行分管负责人安全生产管理职责不到位，一是事故当天巡查未及时排查和消除104斜巷矿柱回采点超范围开采、未按要求留设矿柱和设置信号柱等事故隐患；二是未督促生产部门严格落实104斜巷回采安全技术措施，未组织安装信号柱；三是未制止和纠正孙某平违章指挥行为。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对企业的责任认定及处理建议

贵州潮亿源矿业有限公司。违章指挥、违反安全规程作业，“双全日”工作落实不到位，安全检查流于形式，未及时排查并采取措施消除事故隐患，未及时启动“矿医联动”救援救治机制，迟报生产安全事故。对事故发生负有责任，建议由清镇市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）有关单位和监察对象处理意见

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

七、事故整改和防范措施

（一）提高政治站位，牢固树立安全发展理念。属地政府要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，树牢安全发展理念，坚决扛起属地责任；从严把好矿山安全准入关口，加快推动非煤矿山“三个一批”分类处置；加大政策和资金支持保障，推动非煤矿山机械化、自动化、信息化、智能化建设，大力推广应用先进工艺、技术、设备，提升本质安全水平；定期分析研判非煤矿山安全生产形势，及时采取针对性措施补齐短板弱项；配强专业监管力量，提升非煤矿山安全监管能力。

（二）严格安全监管，严厉打击非法违法行为。有关部门要深刻吸取事故教训，迅速开展非煤地下矿山顶板管理突出风险专项整治，重点检查安全投入、支护设计、现场施工等方面，督促企业集中消除一批事故隐患。加大监管力度，坚决整治“双全日”工作不深不实不细、现场安全管理不到位、“三违”行为屡禁不止等安全顽疾。保持“打非治违”高压态势，严肃查处擅自开采矿柱、不按设计留设矿柱等违法行为，落实安全生产举报奖励规定。狠抓隐患整改闭环，对发现的问题隐患要督促企业深入分析原因，封堵管理和制度漏洞，举一反三自查自改，坚决杜绝类似问题重复发生。清镇市有关部门要履行非煤矿山行业管理部门职责，指导督促企业加强安全风险辨识管控与隐患排查治理，对工作中发现的问题隐患，要督促企业及时整改闭环管理。

（三）落实企业主体责任，严格依法依规办矿。潮亿源公司一是压实全员安全生产责任。结合矿山实际完善和细化全员安全生产责任制，明确各岗位责任范围和考核标准并定期开展考核，保证全员安全生产责任制得到落实。二是加强顶板安全管理。严格按照相关法律法规及安全设施设计要求编制作业规程，制定矿柱检查作业规范，明确专人检查和管理矿柱，定期对所有工作面开展顶板安全检查。三是加大隐患排查治理力度。细化带班领导、安全员、班组长等重点岗位作业前安全确认内容，加强培训提升从业人员隐患排查能力，落实事故隐患内部报告奖励制度。四是深入抓好“双全日”工作。严格落实“双全日”工作八个步骤，系统全面发现和解决问题隐患；刚性落实“安全两员”“无视频不作业”制度，严肃处理违章指挥、违规作业人员。五是提升应急处置能力。以注重实效为原则优化应急救援预案，健全矿医联动救援救治机制；发生事故严格按规定报告信息，第一时间启动矿医联动救援救治机制，确保伤员及时得到专业救治。

分享到：