贵阳白云贵州聚力金属制品有限公司厂房建设项目“7•18”一般高坠事故调查报告

2024年7月18日16时1分许，贵州聚力金属制品有限公司厂房建设项目发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约91.2万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市综合行政执法局、贵阳市住房和城乡建设局、贵阳市公安局、贵阳市总工会、白云区人民政府等单位有关人员组成的白云区贵州聚力金属制品有限公司厂房建设项目“7•18”一般高坠事故调查组（以下简称“事故调查组”）对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、调查取证、查阅资料、综合分析等，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质、责任人、责任单位以及责任事实，提出了对有关责任人、责任单位的处置建议。针对事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强事故防范的措施和改进工作的建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生场地情况

事故发生场地土地使用权人为贵州铝厂有限责任公司，土地使用权证：白土国用（2004）第1697号，用途为工业用地，白云区人民政府于2004年5月6日颁发，公司将该地块作为赤泥堆场。

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-10-09 16:20　浏览次数：13次　字体:[]

2018年起，贵州铝厂有限责任公司将赤泥堆场委托贵州贵铝技术服务有限责任公司（贵州铝厂有限责任公司子公司）进行管理，2019年贵州贵铝技术服务有限责任公司与贵州恒创达隆混凝土有限公司签订场地租赁合同，将赤泥堆场中35.4亩场地租赁给贵州恒创达隆混凝土有限公司，用于粉煤灰再生利用项目生产用场地。2019年3月5日，贵州恒创达隆混凝土有限公司向白云区发展和改革局进行项目

备案；项目名称：白云区曹关灰渣堆场粉煤灰再生利用项目；项目总投资：3000万元；建设规模及内容：在贵州铝厂有限责任公司已征地界工业用地内，占地30亩，总建筑面积12000平方米（简易大棚），主要建设内容为新建钢架棚及粉煤灰加工生产线一条，形成年处理30万吨粉煤灰的脱炭和深加工灰及储仓产能。2021年贵州恒创达隆混凝土有限公司注册成立贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司，管理白云区曹关灰渣堆场粉煤灰再生利用项目。

2023年4月，贵州贵铝技术服务有限责任公司再次与贵州恒创达隆混凝土有限公司签订了场地租赁合同，合同中明确了贵州恒创达隆混凝土有限公司不得将合同中的场地转租。

2023年4月，报经清镇市市场监督管理局同意，贵州贵铝技术服务有限责任公司更名为贵州贵铝供应链服务有限公司，2023年12月28日，贵州铝厂有限责任公司与贵州贵铝供应链服务有限公司签订托管协议，将赤泥堆场委托贵州贵铝供应链服务有限公司管理。

2024年1月，贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司（总公司授权）与贵州聚力金属制品有限公司签订场地租赁合同，将公司租赁的35.4亩土地中闲置未使用的5000平方米转租给贵州聚力金属制品有限公司，主要用于钢结构加工及材料堆放。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位（事故发生单位）：贵州聚力金属制品有限公司（以下简称贵州聚力公司），类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：邹某斌；注册资本：壹佰万元整（人民币）；成立日期：2020年3月6日；公司员工1人。统一社会信用代码：91520113MA6JAD****。经营范围：金属结构销售、门窗销售、五金产品零售、金属工具销售、轻质建筑材料销售、工程管理服务、建筑工程用机械销售等。

2.场地转租单位：贵州恒创达隆混凝土有限公司，类型：有限责任公司(港澳台自然人独资)，法定代表人：黄某斌；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2019年1月15日；公司在册员工47人。统一社会信用代码：91520100MA6HHP****。经营范围：超细粉煤灰生产及销售、超细矿渣微粉生产及销售、商品混凝土生产及销售、混凝土预制构件生产及销售、商品砂浆生产及销售，建筑材料销售，建筑工程机械租赁等。

3.场地出租单位：贵州贵铝供应链服务有限公司，单位性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资，属贵州铝厂有限责任公司子公司），法定代表人：卢某江；注册资本金：500万元人民币；成立时间：2014年10月10日；统一社会信用代码：91520113314251****；经营范围：矿物洗选加工、供应链管理服务、道路货物运输（不含危险货物）、金属矿石销售、石墨及碳素制品销售等。

（三）建设项目概况

2024年4月，贵州聚力公司法定代表人邹某斌向贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司租赁该公司闲置的5000平方米场地搭建钢架棚厂房，用于钢材存储销售和钢结构加工。钢架棚厂房共3跨，每跨

跨度32米，长度30至50米不等，屋脊高度12米，屋面排水沟高度8米，采用钢结构进行搭建。工程造价约40万元人民币。

2024年4月初，邹某斌口头委托刘某宏召集工人，在未办理工程建设项目审批手续、无建筑施工资质违法组织施工，4月份开挖基础，5月初开始搭建钢架，至7月18日已完成主体钢结构和部分顶棚的建设，事故发生时正在安装屋面排水沟。

二、事故发生经过及善后处理情况

（一）事故发生经过

2024年7月17日下午，邹某斌口头向刘某宏交代，钢架棚已具备安装屋面排水沟条件，让其找2名工人来安装。7月18日上午8时30许，刘某宏带领陶某华、杜某静一起到达钢架棚搭建现场，开始安装第一跨和第二跨钢结构顶棚之间的屋面排水沟。午饭后，杜某静继续在屋面排水沟安装处进行施工，15时50分许，从离地约8米高的钢架棚坠落至地面，坠落时未戴安全帽，安全带背在身上未系。

（二）应急救援及事故报告情况

15时50分许，刘某宏发现杜某静坠落，电话向邹某斌报告，邹某斌安排刘某宏打120急救，刘某宏16时01分左右拨打120。急救车到达事故现场后，现场查看确认杜某静无生命体征，宣布死亡。随即刘某宏拨打110报警。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》(黔安办〔2020〕11号)规定统计，直接经济损失约91.2万元。

四、事故原因分析及事故性质

经事故调查组调查认定，贵州聚力公司厂房建设项目“7•18”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

贵州聚力公司未按相关规定在施工现场设置安全设施，死者在钢架棚进行屋面排水沟安装施工中违章作业，未按规定佩戴安全帽、未正确使用安全带，作业过程中从钢架棚上部坠落，头部着地死亡。

（二）间接原因及调查发现问题

1.贵州聚力公司：未办理工程建设项目审批手续、无建筑施工资质违法组织施工；未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底；安排未取得高处作业操作证的工人实施高处作业。

2.贵州恒创达隆混凝土有限公司：将场地转租给不具备安全生产条件的贵州聚力公司；未与贵州聚力公司签订专门的安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全管理职责；未对贵州聚力公司的安

全生产工作统一协调、管理，定期安全检查；未制止转租场地内违法建设行为。

3.贵州贵铝供应链服务有限公司：对贵州恒创达隆混凝土有限公司的安全生产统一协调管理不到位，未及时发现和制止贵州恒创达隆混凝土有限公司将场地违约转租给贵州聚力公司；未及时发现和制止违法建设行为。

五、对事故责任认定和处理建议

（一）建议给予行政处罚的相关单位

1.贵州聚力公司，未办理工程建设项目审批手续、无建筑施工资质违法组织施工；未按相关规定在施工现场设置安全设施，工人违章作业；未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底；安排未取得高处作业操作证的工人实施高处作业。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

2.贵州恒创达隆混凝土有限公司，将场地违约转租给不具备安全生产条件的贵州聚力公司；未与贵州聚力公司签订专门的安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全管理职责；未对贵州聚力公司的安全生产工作统一协调、管理，定期安全检查；未制止转租场地内违法建设行为。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

3.贵州贵铝供应链服务有限公司，对贵州恒创达隆混凝土有限公司的安全生产统一协调管理不到位，未及时发现并制止贵州恒创达隆混凝土有限公司将场地违约转租给贵州聚力公司，未及时发现和制止违规建设行为。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的人员

1.邹某斌，男，中共党员，贵州聚力公司法定代表人。在未办理工程建设项目审批手续、无建筑施工资质违法组织施工；未组织对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底；未组织建立并落实安全检查制度；安排未取得高处作业操作证的工人实施高处作业。对事故发生负有主要责任，建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

2.黄某斌，男，群众，贵州恒创达隆混凝土有限公司法定代表人。将场地违约转租给不具备安全生产条件的贵州聚力公司；未组织单位与贵州聚力公司签订专门的安全生产管理协议，也未要求在合同中约定各自的安全管理职责；未督促对贵州聚力公司的安全生产工作统一协调、管理，定期安全检查。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

3.黄某崧，男，群众，贵州恒创达隆混凝土有限公司贵阳分公司安全分管负责人。未对贵州聚力公司的安全生产工作统一协调、管理，定期安全检查；未制止转租场地内违法建设行为。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

4.蔡某钧，男，中共党员，贵州贵铝供应链服务有限公司坝场维护部门主管。未及时发现并制止贵州恒创达隆混凝土有限公司将场地违约转租给贵州聚力公司；对贵州恒创达隆混凝土有限公司的安全生

产工作统一协调、管理，定期安全检查不到位，未及时发现和制止违规建设行为。建议由白云区应急管理局依法进行行政处罚。

（三）有关单位和监察对象处理意见

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委调查处理。

六、事故防范措施建议

（一）提高政治站位，树牢安全发展理念。属地政府要认真吸取事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，树牢安全发展理念，认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，认真履行属地监管责任，深入了解掌握本地区存在的突出风险隐患，建立台账、综合施策、从严整治，坚决把风险隐患管控治理到位。持续开展常态化“打非治违”工作、持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动，加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

（二）压实监管责任，提升安全监管和治理能力。有关部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，压紧压实“谁主管谁负责、谁监管谁负责、谁审批谁负责”的责任链条，落实好行业主管和部门监管责任。要进一步加大对辖区拆违控违的执法力度，细化巡查区域及巡查内容，加大巡查频次和力度，确保做到全覆盖，不留盲区和死角。要强化查处违法建设工作，强化和乡镇联动，避免监管失位、错位。

（三）压实主体责任，提升企业安全生产管理水平。贵州聚力金属制品有限公司、贵州恒创达隆混凝土有限公司、贵州贵铝供应链服务有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，要针对事故暴露的问题和隐患，举一反三，深刻反思，抓好整改落实。贵州贵铝供应链服务有限公司要强化外租外包安全管理，对承包、承租单位的安全生产工作要统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改；贵州恒创达隆混凝土有限公司要认真梳理企业存在风险和隐患，制定并落实有效管控和治理措施；贵州聚力金属制品有限公司要按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规，建立并落实安全生产规章制度，完善安全生产条件，确保合法经营。

分享到：