政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容 +
· 机构概况
· 政策法规
· 发展规划
· 应急数据
· 应急管理
· 建议提案
· 依申请公开
· 财政预决算及三公经费
· 人事信息
· 党建信息
· 其他法定公开信息
政府信息公开年报 +

贵阳开阳贵州开阳化工有限公司“7•21”一般窒息事故调查报告

来源: 贵阳市应急管理局　发布时间: 2024-03-06 16:17　浏览次数：16次　字体:[]

2023年7月21日凌晨4时09分左右，开阳县永温镇贵州开阳化工有限公司在开展气化炉A炉开车前准备工作中，发生一起窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失362.32万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《市人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（筑府发〔2019〕9号）规定，成立了由贵阳市应急管理局牵头，贵阳市公安局、贵阳市市场监管局、贵阳市总工会、开阳县人民政府相关人员组成的开阳化工公司“7•21”窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并聘请化工行业相关专家，开展事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、技术鉴定、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施，现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.贵州开阳化工有限公司（以下简称“开阳化工公司”）

开阳化工公司（省属国有企业）成立于2006年8月16日，由山东兖矿集团和原贵州开磷集团共同出资组建，2018年2月9日资产重组，成为贵州开磷集团股份有限公司（以下简称“开磷股份公司”）的全资子公司及贵州磷化集团控股的三级子公司。公司位于贵阳市开阳县永温镇永金路1号，公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码91520121789775****，安全生产许可证号（黔）WH安许证字〔2023〕****号，法定代表人匡某扬。

2.贵州正泰工程建设有限公司（以下简称“正泰公司”）

该公司成立于2017年12月1日，统一社会信用代码91520303MA6GJH****，安全生产许可证号：（黔）JZ安许证字〔2018〕0005****，法定代表人陈某曦，注册地址位于贵州省遵义市汇川区，属有限责任公司（自然人投资或控股）。该公司建筑企业资质证书编号为D35205****，资质类别及等级为石油化工工程施工总承包贰级、防水防腐保温工程专业承包贰级，发证机关：遵义市住房和城乡建设局。

3.开阳化工公司与正泰公司之间的关系

正泰公司是开阳化工公司的委托外包单位，双方于2022年1月1日签定《装置维保合同》和《安全管理协议》，合同期限为2022年1月1日至2023年12月31日。正泰公司主要承揽开阳化工公司气化、合成、水处理、热电运行等部门装置区范围内工艺设备、工艺和消防系统管道、阀门的日常维修保运工作（含大检修开停车过程中的盲板抽堵作业），其中，正泰公司下设的开阳项目部气化维修班负责开阳化工公司气化运行部煤粉制备、煤粉输送、气化框架、渣水框架的设备设施维护和维修工作。

（二）事故发生点（气化炉A）基本情况

气化运行部有气化框架（含A、B两台气化炉及其附属系统、公用系统）、煤粉制备框架、煤粉输送框架及渣水处理框架四个框架。气化炉A系统包含烧嘴冷却水系统、水冷壁系统、渣锁斗系统、燃料气系统，在气化炉A六层、七层设置人孔，主要是方便人员进入设备内部进行检维修。为了防止合成气中的硫化氢、二氧化碳等直接与烧嘴冷却水接触造成烧嘴冷却水系统设备、管道腐蚀，在烧嘴冷却水高位水罐上设置有一路高压氮气管线形成气封，进入烧嘴冷却水高位水罐的氮气通过烧嘴冷却水系统和气化炉的联通管线进入气化炉系统；高压氮气管线上设置有切断阀XV1261A和32#盲板，检修期间为防止氮气经烧嘴冷却水系统高位水罐进入气化炉系统，采取关闭XV1261A阀门并加32#盲板的方式进行隔离。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

2023年7月5日，开阳化工公司全厂停车按计划开展年度检维修。2023年7月20日，开阳化工公司气化运行部气化炉A炉喷淋改造、渣口水冷壁更换等检维修已结束，正在开展A炉开车前准备工作（A炉烧嘴冷却水系统和水冷壁系统上水试漏，开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水情况）。

2023年7月20日16时20分左右，陈某龙（开阳化工公司气化运行部副部长，当天值班领导）安排孙某玉（开阳化工公司气化运行部工艺一班副班长，主持当班工作）去气化炉A炉顶楼12楼，将气化炉A炉烧嘴冷却水系统上与平衡管线相连的氮气阀门（阀门编号为XV1261A）处的第32#盲板（以下简称“32#盲板”，7月5日停产检修时堵的盲板）抽掉。孙某玉随即通知余某（正泰公司开阳项目部气化维修班班长）安排人员去抽32#盲板，同时安排范某勇（开阳化工公司气化运行部工艺一班副操）去现场监护抽盲板作业。余某安排杨某（正泰公司开阳项目部正式员工）和彭某海（正泰公司开阳项目部短期

用工）前往气化运行部气化炉A炉12楼，在范某勇的监护下，7月20日18时50分左右，杨某和彭某海完成了32#盲板的抽盲板作业。

2023年7月20日20点30分，许某国（开阳化工公司气化运行部工艺一班总控主操）协助林某（开阳化工公司气化运行部工艺一班总控主操），在控制室将编号为XV1261A的阀门打开。至此，高压氮气进入气化炉A炉。

2023年7月21日零时，气化运行部工艺二班接班，李某（工艺二班班长）安排胡某（工艺二班总控副操）、熊某忠（工艺二班总控副操）、余某飘（工艺二班现场副操）去开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水情况。当日凌晨1点左右，熊某忠和余某飘开启黑水循环泵，胡某在气化炉A炉6楼人孔外观察喷淋水情况，并于凌晨1点10分、1点17分将手机拍摄的喷淋水视频发送至气化运行部微信工作群。当日凌晨1点左右，王某（工艺二班总控副操）和冉某川（工艺二班总控副操）在气化炉A炉巡检过程中，看见胡某在六楼人孔外观察喷淋水情况。

7月21日凌晨3点09分左右，因气化炉A炉黑水管道要进行探伤（采用X光射线，探测金属材料内部裂纹或缺陷），班长李某通知二班现场人员离开气化炉到部门办公室集合。3点20分左右，李某清点人数时发现胡某没到，拨打胡某电话未接听，李某立即当面报告值班领导陈某龙，陈某龙安排工艺二班两人一组，外出寻找胡某。其中，李某和程某（工艺二班副班长）负责气化框架排查。凌晨3点31分，陈某龙打电话给李某，李某回复说还没找到胡某，陈某龙也赶赴气化框架寻找。凌晨3点36分，程某打电话给熊某忠，说拨打李某电话也无人接听，怀疑出事了，并通知所有人集合一起到气化炉继续寻找。

凌晨4时许，熊某忠、余某飘、程某、夏某松（工艺二班总控副操）等人发现李某昏倒在气化炉A炉7楼人孔处（上半身在人孔内，下半身在人孔外），众人立即将李某拖出，并在人孔外平台对其进行心肺复苏。4时9分，陈某龙电话询问夏某松得知李某晕倒，便立即赶往气化炉A炉7楼组织救援，赶赴途中于4时12分拨打120急救电话，同时向陈某（气化运行部部长）、曹某（总经理助理，分管气化运行部）电话报告。现场人员轮流对李某进行心肺复苏时，夏某松用四合一检测报警器伸进人孔内探测，发现气化炉A炉内氧气含量只有2%，同时发现胡某晕倒在气化炉A炉内，陈某龙立即安排夏某松、辛某浩、冉某川（工艺二班总控主操）穿戴空气呼吸器进入施救。陈某、曹某、谢某（开阳化工公司副总经理）到达事故现场，安排人员打开风机往人孔内送风。夏某松、辛某浩、冉某川将胡某救出后，在场人员立即对胡某实施心肺复苏。凌晨4时30分左右，120救护车及医护人员到达现场，将李某、胡某转移至开阳县中西医结合医院进行抢救。7月21日6时10分许，李某、胡某2人经抢救无效死亡，至此，搜救工作结束,未发生次生事故。

事故发生后，开阳化工公司立即组织开展应急抢险救援和处置工作。期间，开阳化工公司主要负责人匡某扬安排公司安委会办公室主任杨某立于2023年7月21日5时电话向开阳县应急局报告，开阳县应急局于2023年7月21日5点40分向贵阳市应急局报告。接报后，贵州省应急管理厅、贵阳市人民政府、贵阳市应急管理局、开阳县委、县政府相关领导立即赶赴现场指导事故处置。

三、人员伤亡和直接经济损失

该事故造成2人死亡，直接经济损失362.32万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

开阳化工公司胡某违反特殊作业安全管理规定，擅自进入受限空间（气化炉A炉内）窒息死亡；开阳化工公司李某违反受限空间应急救援要求，未佩戴任何个人防护用品，擅自进入气化炉A炉盲目施救窒息导致死亡。

（二）间接原因及存在问题

1.开阳化工公司。一是违章指挥违规作业。气化运行部陈某龙未执行工艺流程，违章指挥抽32#盲板；孙某玉未检查盲板抽取安全作业票，违章安排正泰公司人员抽32#盲板；范某勇未检查盲板抽取安全作业票；林某、许某国未确认工艺流程，违规打开编号为XV1261A的阀门，最终导致氮气进入气化炉A炉内。二是未制定相关操作规程。未制定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程。三是未落实特殊作业安全管理要求。未按照要求检查盲板抽取安全作业票，就监护作业人员抽掉32#盲板。四是未落实交接班管理制度。未按照要求，将当班抽掉32#盲板和打开XV1261A阀门导致气化炉A炉通入氮气的情况写入气化运行部《生产岗位程序化操作记录本》。五是未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制。未对气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水作业安全风险进行辨识，未及时排查消除气化炉A炉通入氮气和气化炉A炉6楼、7楼人孔未关闭的事故隐患。

2.正泰公司：一是未落实特殊作业安全管理要求。杨某、彭某海未检查盲板抽堵安全作业票，违规实施32#盲板抽取作业。二是未及时排查消除开阳项目部人员开展抽盲板作业存在的事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查分析认定，开阳化工公司“7•21”窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1.匡某扬，中共党员，开阳化工公司党委书记、董事长、法定代表人。未督促落实特殊作业安全管理要求，未组织制定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

2.曹某军，中共党员，开阳化工公司党委副书记、总经理。未督促落实特殊作业安全管理要求，未组织制定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.曹某，群众，开阳化工公司总经理助理，分管公司气化运行部、水处理运行部。未监督气化运行部落实特殊作业安全管理要求，未组织拟定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程，对事故发生负有责任。对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.陈某，中共预备党员，开阳化工公司气化运行部部长。未对气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水作业安全风险进行辨识，未及时排查并消除气化炉A炉通入氮气和气化炉A炉6楼、7楼人孔未关闭的事故隐患，未组织本部门人员拟定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程，未落实盲板抽堵作业安全管理要求，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.陈某龙，群众，开阳化工公司气化运行部副部长。未对气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水作业安全风险进行辨识，未及时排查并消除气化炉A炉通入氮气和气化炉A炉6楼、7楼人孔未关闭的事故隐患，未组织拟定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程，未落实盲板抽堵作业安全管理要求，违章指挥抽掉32#盲板，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.孙某玉，群众，开阳化工公司气化运行部工艺一班副班长。作为当班负责人，未检查32#盲板抽取安全作业票，违章安排正泰公司作业人员抽32#盲板，且未将32#盲板抽掉的情况写入气化运行部《生产岗位程序化操作记录本》。建议开阳化工公司依法依规对其予以处理。

7.范某勇，群众，开阳化工公司气化运行部工艺一班副操。作为32#盲板抽取作业的安全监护人，未检查32#盲板抽取安全作业票，违规监护作业人员抽掉32#盲板。建议开阳化工公司依法依规对其予以处理。

8.林某，群众，开阳化工公司气化运行部工艺一班总控主操。当班负责气化炉A炉相关工艺操作，未核实确认气化炉A炉工艺流程，会同许某国违规打开XV1261A阀门，导致氮气进入气化炉A炉内。建议开阳化工公司依法依规对其予以处理。

9.许某国，群众，开阳化工公司气化运行部工艺一班总控主操。当班协助林某开展气化炉A炉相关工艺操作，未核实确认气化炉A炉工艺流程，违规打开XV1261A阀门，导致氮气进入气化炉A炉内，且未将打开XV1261A阀门的情况写入气化运行部《生产岗位程序化操作记录本》。建议开阳化工公司依法依规对其予以处理。

10.胡某，群众，开阳化工公司气化运行部工艺二班副操。在未办理受限空间安全作业票，且未佩戴任何个人防护用品情况下擅自进入受限空间（气化炉A炉内），对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

11.李某，中共党员，开阳化工公司气化运行部工艺二班班长。违反受限空间应急救援要求，在未佩戴任何个人防护用品情况下，擅自进入气化炉A炉对胡某进行盲目施救，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

12.陈某曦，中共党员，正泰公司总经理、法定代表人。未督促开阳项目部落实盲板抽堵作业安全管理要求，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

13.熊某波，中共党员，正泰公司开阳项目部经理。未督促本项目部从业人员落实盲板抽堵作业安全管理要求，未及时排查消除盲板抽堵作业存在的事故隐患，对事故发生负有责任，建议由贵阳市应急管理局依法对其进行行政处罚。

14.余某，群众，正泰公司开阳项目部气化维修班班长。未落实盲板抽堵作业安全管理要求，接到气化运行部要求实施32#盲板抽取作业的指令后，未安排作业人员检查并填写32#盲板抽取安全作业票，安排杨某和彭某海实施32#盲板抽取作业。建议正泰公司依法依规对其予以处理。

15.杨某，群众，正泰公司开阳项目部焊工。未落实特殊作业安全管理规定，未检查盲板抽取安全作业票，违规实施32#盲板抽取作业。建议正泰公司依法依规对其予以处理。

16.彭某海，群众，正泰公司开阳项目部短期用工。未落实特殊作业安全管理规定，未检查盲板抽取安全作业票，违规实施32#盲板抽取作业。建议正泰公司依法依规对其予以处理。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.开阳化工公司，未制定气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水操作规程；未对气化炉A炉烧嘴冷却水系统上水试漏、水冷壁系统上水试漏和开启气化炉A炉黑水循环泵观察A炉喷淋水作业安全风险进行分析和辨识，未及时排查并消除气化炉A炉通入氮气和气化炉A炉6楼、7楼人孔未关闭的事故隐患；未落实特殊作业安全管理要求、交接班制度和工艺操作规程；违章指挥抽掉32#盲板、违规打开XV1261A阀门，对事故的发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定对开阳化工公司予以处罚。

2.正泰公司，未落实特殊作业安全管理要求；未及时排查消除从业人员特殊作业环节存在的事故隐患；对事故的发生负有责任。建议由贵阳市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法 》第一百一十四条的规定对正泰公司予以处罚。

（三）对有关单位和公职人员的处理建议

对在事故调查中发现的地方党委政府、有关部门和公职人员，在履职方面的问题线索及相关材料移交贵阳市纪委市监委处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步统筹好发展和安全的关系。属地政府要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，站在“两个维护”的高度，统筹好发展和安全的关系，树牢“人民至上、生命至上”理念，以时时放心不下的责任感，全力防范化解安全风险，全力排查整治事故隐患，全力保障人民群众生命财产安全。

（二）进一步压实部门监管责任。有关部门要结合本次事故暴露出来的突出问题，细化明确本地危险化学品企业监管责任清单，特别是要明确监管职责及边界，形成工作合力，确保责任全覆盖、监管无盲区，形成边界明晰、分工明确的责任体系。

（三）进一步加强风险防控和安全管理。贵州磷化集团、开磷股份公司、开阳化工公司，一是要深刻反思是不是从内心深处真正重视安全生产、真正统筹发展和安全，有没有从内心深处真正树立安全风险意识，有没有从内心深处真正抓落实，有没有从内心深处真正敬畏化工安全的专业性，有没有真正直面问题、解决问题的意愿和能力。特别是针对屡次在检维修环节发生的事故，有没有真正统筹好检修进度和安全生产的关系。二是要深刻吸取事故教训，深入分析研究在特殊作业、检维修作业、开停车环节、承包商管理、安全教育培训、应急救援处置、反“三违”管理、安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设等方面存在的突出问题和短板漏洞，采取信息化管理手段、提升“三违”考核力度和特殊作业、检维修作业、教育培训、应急演练全程录像等措施，切实提升安全管理能力和水平。三是要组织下属各企业对所有设备设施操作规程和工艺指标制定情况进行全覆盖排查梳理，确保操作规程应有尽有、工艺指标可行有效。四是扎实认真做好安全风险辨识和隐患排查治理双重预防机制建设和运用，切实把风险辨识管控挺在隐患治理之前，严防事故发生。

（四）进一步加大监管执法力度。有关部门要按照“三管三必须”的要求，严格落实行业安全监管职责、属地安全监管职责，将危险化学品企业特殊作业、检维修作业、安全教育培训、承包商安全管理纳入每次执法检查必查内容，对发现的非法违法行为，一律从严从重依法处理。

分享到：