长春科德宝·宝翎滤清器有限公司
“3.18”机械伤害事故调查报告

2017年3月18日8时21分，位于经开区昆山路3315号的长春科德宝·宝翎滤清器有限公司在设备安全改造过程中，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。

事故发生后，经管委会批准成立了由安监局、公安分局、纪工委、总工会组成的长春科德宝·宝翎滤清器有限公司“3.18”机械伤害事故调查组，并邀请区检察院派员参加。事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、调查取证、查阅有关资料和记录、集体讨论，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范措施。现将事故调查情况报告如下:

一、 基本情况

（一）事故单概况

长春科德宝·宝翎滤清器有限公司。法定代表人: 希夫特，公司地址: 经济开发区昆山路3315号。类型: 其他有限责任公司。注册资本: 陆仟陆佰贰拾陆万肆仟捌佰元整。成立日期: 2004年04月16日。经营期限: 2004年04月16日至2054年04月15日。经营范围: 开发、生产和销售完整系列的滤清器产品，对外贸易经营。

（二）外部监管情况

经开区经济发展局、项目服务二局、世纪街道办事处作为该企业的行业管理部门、属地管理部门，多次对该企业进行了监督检查，有痕迹、有记录，履行了属地监管和行业监管职责。

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2017 年 3 月 18 日 8 时,长春科德宝·宝翎滤清器有限公司的维修班长郭德军按公司要求，安排电工刘保忠和徐向利对热板焊接机进行安全联锁改造，需要把安装在设备背面的安全门联锁开关与设备正面的急停按钮连接起来，进行安全门联锁开关的接线工作。

8 时 10 分，刘、徐二人准备好材料分别站在热板焊接机的前后两侧开始接线作业。刘保忠在设备电、气开关打开的状态下，从控制面板上选取手操模式，升起下模板，关闭电源和主气源开关后，把头伸入下模板下方的机器内部进行作业，在此过程中，下模板缓降，约 8 时 21 分，下模板将刘保忠头颈部挤压在下模板和设备门框之间的剪切面上受伤，经抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

电工徐向利完成工作后，绕过机器发现刘保忠受伤，立即向班长郭德军求救，郭德军组织员工使用木方、撬棍等工具撬开热板焊接机下模板，将刘保忠抬出。现场人员拨打 120 急救电话，8 时 28 分，刘保忠被救护车送往中日联谊医院救治。公司

的安全管理人员及车间主管、厂长等人接到电话后，均在第一时间赶赴医院，要求全力救治，并垫付了抢救费用。约10时许刘保忠经抢救无效死亡。

（三）应急评估意见

经评估，在此次事故应急处置工作中，120急救中心快速反应，出险及时。经开区相关部门接到信息后应急响应及时，方法措施得当，积极安抚家属，将负面影响降至最低。事故单位和死者家属对于刘保忠因工死亡及善后赔偿一事，均无异议。家属因感情因素，拒绝进行尸检，态度坚决。企业存在不了解事故报告时限要求等问题，造成迟报事故。

三、关于事故迟报情况

刘保忠发生机械伤害的时间为8时21分，120通过事故联动报告给市安监局， 9时31分，经开安监局接到市安监局应急办通知后，由局长带队，赶赴现场。约10时左右，各部门工作人员陆续到达现场后，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司厂长于志瑞当面报告了事故情况。从事故发生至事故单位向政府有关部门报告事故情况，超过了法定报告时限，属于迟报事故。

四、事故伤亡及直接经济损失情况

（一）事故伤亡情况

本次事故造成一人死亡。死者姓名：刘保忠，性别：男，年龄：

47，婚姻状况：已婚，身份证号：220102197007193118，家庭住址：长春市通化路401号1门102室，工作单位：长春科德宝·宝翎滤清器有限公司，职务：电工。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约120万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

刘保忠在未拟定风险控制措施、未经审批的情况下，没有按热板焊接机操作规程（《热板焊接机的挂牌/锁定指导书》）的要求释放并控制设备中的剩余能源，且未对升起的下模板采取支撑措施，导致下模板缓降，将其头颈部挤压在下模板和设备门框之间的剪切面上，受伤致死。

（二）间接原因

1. 长春科德宝·宝翎滤清器有限公司安全管理存在死角，没有在工厂加班生产时间（周六）安排相应的安全管理人员。

2. 长春科德宝·宝翎滤清器有限公司制定的《热板焊接机的挂牌/锁定指导书》中，针对热板焊接机“释放并控制设备

中的剩余能源”没有明确的操作规范。

3. 长春科德宝·宝翎滤清器有限公司针对热板焊接机所做的安全培训不到位，只有口授记录，没有考核员工的实际掌握情况。

（三）事故性质

经调查组认定，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司“3.18”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人员及事故单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1. 于志瑞，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司厂长。督促、检查本单位安全生产工作不到位；未及时消除生产安全事故隐患；迟报事故。违反了《安全生产法》第十八条第（五）项、第（七）项之规定，对事故发生负主要领导责任。依据《安全生产法》第一百零六条之规定，建议由区安监局对其给予上年度收入60%罚款的行政处罚。

2. 杨晓敏，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司HSE经理，主管安全生产业务。疏于检查本单位的安全生产状况；未及时排查生产安全事故隐患；未合理安排安全管理人员的节假日排班；对员工的培训教育不到位，对事故发生负主要管理责任。

依照《安全生产法》第九十三条之规定，建议由安监局撤销其安全生产资格证，并建议长春科德宝·宝翎滤清器有限公司将其调离安全管理工作岗位。

3. 黄其勇，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司工程部经理。作为部门主管，其编制的《热板焊接机的挂牌/锁定指导书》中，针对“释放并控制设备中的剩余能源”描述不详尽，作为操作规程缺乏可操作性，未能保证有效实施。对事故发生负一定管理责任。建议由长春科德宝·宝翎滤清器有限公司依照公司内部规定处理。

4. 王欣，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司 HSE 专员，分管安全生产业务。疏于检查本单位的安全生产状况；对员工的培训教育不到位，对事故发生负一定管理责任。建议由区安监局暂停其安全生产资格六个月。

5、郭德军，长春科德宝·宝翎滤清器有限公司工程部维修班班长。在热板焊接机升级改造过程中，对本班组的安全生产工作疏于检查，没有及时发现并制止刘保忠的违规行为。对事

故发生负一定管理责任。建议由长春科德宝·宝翎滤清器有限公司依照公司内部规定处理。

（二）对责任单位处理建议

长春科德宝·宝翎滤清器有限公司，安全管理存在死角，没有在工厂加班生产时间安排相应的安全管理人员；针对热板焊接机“释放并控制设备中的剩余能源”没有明确的操作规范；对从业人员的安全培训教育不到位，工人对该设备操作规程没有完全掌握。未能采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反了《安全生产法》第二十五条、第三十八条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由区安监局对长春科德宝·宝翎滤清器有限公司给予贰拾叁万元（230，000）罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施建议

（一）长春科德宝·宝翎滤清器有限公司，应针对节假日和早晚加班的情况，相应的配置安全监管人员。同时建议，以增设远程监控、可视对讲设备等方式，全方位、无死角的覆盖厂区内的作业行为，对违章行为做到及时发现，及时制止，防范类似事故再次发生。

（二）长春科德宝·宝翎滤清器有限公司，提高对安全培训的认识，加大培训力度，以视频、音频等方式对培训内容做以记录。对公司机械设备的操作规程重新梳理，配以图片、事例

等方式，在文字上做到通俗易懂、在操作上达到切实可行。

（三）长春科德宝·宝翎滤清器有限公司，切实强化安全生产主体责任，进一步落实安全生产责任制，以此次事故为契机，加快开展和推进 “规范化安全班组建设”的创建工作，严格贯彻执行 “十有、七不、八必须”，切实将安全管理工作向末端延伸覆盖。

长春科德宝·宝翎滤清器有限公司

“3.18”机械伤害事故调查组

二〇一七年四月二十五日