万山区石灰坡“5•20”道路运

时间：2022-11-17 11:02:24　来源：万山区应急管理局　浏览量：228次

万山区石灰坡“5·20”道路运输翻坠事故

调查报告

政务微信
政务微博

2022年5月20日凌晨2时左右，重庆豪顺汽车运输有限公司渝D281C 货车在铜仁市万和乘车人2人死亡，直接经济损失100余万元。

事故发生后，万山区委、区政府主要领导高度重视，立即组织区政 急管理局、区消救伤者，将事故损失降到最低。事故发生当天，万山区人民政府主要领 由区应急管理局查组。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通 华人民共和国道规定，万山区石灰坡“5·20”道路运输事故调查组按照“科学严谨、 事求是、注重实分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况 故性质和责任，题，提出了事故防范措施。

经调查认定，万山区石灰坡“5·20”道路运输事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位基本情况

1. 重庆豪顺汽车运输有限公司：成立于2017年10月09日，注册地位于重庆市万盛经开区青年类型:有限责任公司;统一社会信用代码:91500110MA5XDY9585；公司道路运输经营许可证有效期至输、货运代理、仓储服务（不含危险化学品）、装卸服务、人力搬运服务、物流信息咨询，仓库租赁、

2.贵州省黔东南州名川建材有限公司，法定代表人为邱某明，注册资本：100万元，统一社会信贵州省黔东南州镇远县青溪镇五里牌供电所对面。经营范围包括石灰和石膏销售；再生资源销售；建罐式货车的粉煤灰供货商。

3.贵州大龙振龙矿业有限公司，法定代表人为刘某福，公司注册资本：500万元，统一社会信用
省铜仁市大龙经济开发区开发区龙坡。经营范围包括碳酸锰粉加工、销售；粉煤灰加工、销售；废旧
贵州省黔东南州名川建材有限公司粉煤灰委托加工方，负责粉煤灰加工及装卸，系此次事故中渝D28

（二）事故车辆基本情况

1.渝D28109重型罐式货车，机动车登记所有人：重庆豪顺汽车运输有限公司，登记地
YG5310GFLA1B1，外轮尺寸11990×2550×3950mm，发动机号码：J2020303，核定载质量13405K
日，检验有效期至2022年5月31日，车辆使用性质为普通货运、货物专用运输,道路运输证号：渝交运
股份有限公司万州中心支公司，交强险保单号：350012103010016151，保险终止日期：2022年5月
日。车辆二级维护时间2021年12月28日。渝D28109重型罐式货车车主系自然人姬某祥，2021年4月4

贵州中一司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书证明，事故时渝D28109号重型罐式货车事故转向
上见温度过高后留下的印痕，该印痕为长时间制动导致制动鼓及制动片温度过高所留，并因温度过高

（三）事故人员基本情况

1.刘某华，男，50岁，事故车辆驾驶员，持B2E类驾驶证，驾驶[illegible]*******4115,档
至2027年3月21日。经查，刘某华系渝D28109号重型罐式货车车主姬某[illegible]5月聘用的驾驶员
鉴定)：刘某华血液中未检出乙醇成分、毒物成分，刘某华系交通事故致[illegible]呼吸循环功能衰

2.姬某祥，男，24岁，渝D28109号重型罐式货车乘车人、购买人[illegible]事故中经抢救无效
某祥血液中未检出乙醇成分、毒物成分，姬某祥系胸、腹腔脏器损伤并发[illegible]性休克而死亡。

（四）事故道路交通环境及基本情况

1.事故道路交通环境：事故现场位于国道242天鲇线115km+200m[illegible]，事故现场道路
处，北往茶店办事处方向，东为山体，西侧为山谷，视线一般，视距100[illegible]，道路宽9米。

2.事故道路基本情况：发生事故地点路段为国道242（即谢桥至茶店段）。该路段在2021年前属
年5月14日，铜仁公路管理局将玉铜松公路S201省道(谢桥至茶店路段)移交给万山区人民政府管理，
里程13.5公里。该项目于2018年12月停工，期间铜仁公路管理局多次对该路段进行维护和保养。202
桥至茶店公路的函》向铜仁公路管理局移交管理和养护，目前相关移交手续在办理中。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2022年5月19日晚23时左右，渝D28109重型罐式货车（驾驶员刘某华，持B2E类驾驶证）于[illegible]
行走国道G242，途径玉屏县田坪镇、万山区高楼坪乡老山口，沿茶店往谢桥方向行驶。20日凌晨2时
大桥)时,车辆驶离路面,翻坠入道路右侧山下。位于发生事故区域的铜仁市第八中学两位学生听到该方向
了“119”电话及“120电话”。

政务微信
政务微博

（二）事故救援情况

2022年5月20日凌晨2时8分，万山消防大队接到报警后，立即出警，同时拨打“110”电话报警院120救护车到达现场。万山区交警大队接到报警后，立即指派万山区交警大队事故科及开天巡逻中队引导车辆从对向车道借道分流，做好现场秩序维护、现场处置工作。救援人员第一时间对存活人员第二名受害者（驾驶员刘某华）施救出来后，现场经“120”救护车医务人员确认无生命特征，随后将其人员后，排查了罐式货车装运货物，确认无危险化学物品，综合考虑到地理环境等安全因素，确定第

（三）事故信息上报情况

5月20日凌晨3时44分，万山区应急管理局接到区政府总值班室电话通知后，单位相关负责人上报事故情况。

（四）善后处理情况

乘车人姬某祥经铜仁市人民医院抢救无效于5月20日早上6时许死亡，随后，姬某祥遗体运往钟仪馆将姬某祥、刘某华两死者遗体送往重庆市秀山县老家安葬。经调查，[illegible]汽车运输有限公产保险股份有限公司万州中心支公司表示对该事故拒赔，8月31日，重庆[illegible]输有限公司代表商安葬，死者家属情绪稳定，当地社会稳定。

（五）应急救援评估情况

事故发生后，万山区委、区政府高度重视，区人民政府主要领导[illegible]部门做好应急救院、街道办事处等单位和部门负责人在接到相关报警和通知后，迅速组[illegible]援工作，第一时次生事故。

经事故调查组调查评估：本次事故应急反应迅速，救援及时，未[illegible]影响，相关善后

三、事故人员伤亡情况

死亡人员基本情况：

1.刘某华，男，渝D28109重型罐式货车驾驶员。

2.姬某祥，男，渝D28109重型罐式货车车主、乘车人。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

刘某华驾驶载物超过核定载量的机动车在长下坡道路上行驶，未采取及时有效制动措施，造成

（二）间接原因

政务微信
政务微博

1.重庆豪顺汽车运输有限公司安全生产主体责任不落实。重庆豪顺汽车运输有限公司作为车辆驶未制定和采取有效的超载超限制度及措施，致使该车辆存在严重超载行为。公司对从业人员管理及驶员刘某华签订安全生产责任书，也未对其开展岗前安全教育培训，导致从业人员安全意识淡薄，应

2.车主姬某祥安全意识淡薄。渝D28109重型罐式货车购买人姬某祥聘用刘某华为驾驶员后，未与刘某华一同前往贵州省大龙经开区运载粉煤灰。此外，姬某祥在明知车辆载物超过核定载质量，仍

3.货运源头企业对车辆装载货物数量把关不严。粉煤灰供货商贵州省黔东南州名川建材有限公司输车辆载重进行有效管理，对出场的车辆安全检查不到位，导致车辆超载出场。

4.万山区公安局交警大队万山中队安全监管不到位。对辖区车辆存在以“罚款代替扣分”的变相进行有效处理。

（三）事故性质

经调查认定，本起事故是一起道路运输生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.刘某华，男，50岁，渝D28109重型罐式货车驾驶员，家住：重 驾驶机动车载《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款:“机动车载物应 载质量，严禁超和国道路交通安全法》第二十二条第一款:“机动车驾驶人应当遵守道路交 法规的规定，在事故中死亡，不再进行追责。

2.姬某祥，男，渝D28109重型罐式货车购买人，拥有车辆的收益 庆市秀山县。聘明知运输时载物超过核定载质量，仍与驾驶员刘某华一同驾车在公路上行 的发生负有一定

3.王某君，女，30岁，籍贯湖北省蕲春县，重庆豪顺汽车运输有限公司法定代表人。作为公司管理责任不到位，未及时掌握渝D28109车辆更换驾驶员信息，致使新聘驾驶员刘某华安全教育培训不六条、第二十一条第二项、第三项，建议由万山区安全生产委员会办公室将该问题函告重庆市万盛经“发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”之规定，对王某君处2021年度收入40%的罚

4.杨某云，男，中共党员，万山区交警大队万山中队中队长。经查，2022年5月20日凌晨，时，知晓渝D28109重型罐式货车存在超载情况后，未及时查验车辆过磅单就开具了罚款单，也未按规查处不严格，对事故的发生负有责任。建议将该问题线索移交区纪委监委追责问责组处理。

（二）对有关单位的处理意见。

1.重庆豪顺汽车运输有限公司：作为安全生产主体责任单位，存在对公司的货运车辆管理不到位载超限营运无法监管，导致渝D28109重型罐式货车在贵州境内运输货物时存在严重超载行为事发前不司未按照《驾驶员和车辆安全生产管理制度》规定建立驾驶员刘某华的行车安全档案，也未对其开展

政务微信
政务微博

情况，导致从业人员安全意识淡薄，应急避险能力不足。违反了《中华人民共和国道路运输条例》第
任。建议由万山区安全生产委员会办公室将该问题函告重庆市万盛经开区应急管理局，依据《中华人
元以上一百万元以下的罚款；”之规定，对重庆豪顺汽车运输有限公司实施行政处罚，处理结果函复万

2.贵州省黔东南州名川建材有限公司，作为粉煤灰源头供货企业，安全生产管理责任履行不到
型罐式货车出现超载负有一定责任。建议由万山区安全生产委员会办公室将该问题函告大龙经开区管

3.贵州大龙振龙矿业有限公司，作为贵州省黔东南州名川建材有限公司粉煤灰委托加工方，负
由提货人指定，需多少就装多少，是否超重没有提出意见，对渝D28109重型罐式货车出现超载负有
理，处理结果报送万山区安全生产委员会办公室备案。

（三）对有关监管部门的处理建议。

1.万山区交警大队，对辖区万山中队上路执法情况监督管理不到位，万山中队存在对货运车辆
超载超限行为，一定程度上造成货车司机易出现超载超限违法行为。建议万山区交警大队向万山区人

2.贵州省交通运输综合行政执法六支队：经查，该支队于2021年 下设9个大队，
等工作。该支队年初制定了《贵州省交通运输综合行政执法六支队202 方案》，要求各大
省干线每月开展流动治超不少于2次，同时依托田坪超限监测站对大龙至 车辆开展超限治
责大龙经开区的贵州省交通运输综合行政执法六支队三大队均按照支队 了流动治超和日
区出发后，出现绕行田坪超限监测站未进站检测的情况，反映出该支队 工作中存在一定
工作力度有待加强。建议由万山区安全生产委员会办公室将该问题函告 输综合行政执法
全生产委员会办公室备案。

3.万盛经开区交通运输综合行政执法支队：经查，该支队作为万 运输执法部门，
《月安全检查方案》，该支队于2022年4月18日对重庆豪顺汽车运输有限 安全检查，未发现
问题未制定和落实有效监管措施问题，反映出该支队日常监督检查工作不够全面精细致，未能及时发
函告重庆市万盛经开区应急管理局处理，处理结果函复万山区安全生产委员会办公室备案。

4.大龙经开区交通运输综合行政执法大队：经查，大龙经开区交通运输综合行政执法大队于20
是以辖区公路、货运源头单位（企业）为重点，以路检路查（流动治超）和对货运源头单位监管的形
量较大、易发生货车超载超限的矿山、钢铁、水泥、砂石“四类”企业和码头、铁路货场、大型物流园
开展了“打非治违”专项整治及“治超”专项整治工作，共出动执法车辆175次，出动执法人员455人次，
4月13日至4月14日，到辖区货运源头企业开展了治超宣传活动。但通过事故调查组现场调查，该大队
货运源头企业开展监管的工作资料。该大队存在对辖区货运源头企业监督检查频次不足，监管存在漏
由其督促交通运输综合行政执法大队作出深刻检讨，处理结果报送万山区安全生产委员会办公室备案

六、事故防范和整改措施

万山区石灰坡“5·20”道路运输事故给人民生命财产带来了损失，后果十分惨痛，教训十分深刻
责任，有效防范类似事故再次发生，特提出以下措施建议:

政务微信
政务微博

（一）深刻汲取事故教训，层层压紧压实责任。重庆豪顺汽车运输有限公司要吸取教训，严格任，及时掌握驾驶员信息，加强安全教育培训，强化车辆驾驶员的安全意识；制定切实有效的挂靠车

（二）严格道路交通秩序管控，严厉打击非法违法行为。万山区交警大队及其有关执法部门要速、疲劳驾驶、不按规定车道行驶、违法超车、不按通行证核定的路线时间行驶等交通违法行为。要事故的，要进行责任倒查，对有关责任人要依法依规严肃处理。

（三）加强协作配合，严厉打击货车超载超限行为。贵州省交通运输综合行政执法六支队三大1500米岔路口处有道路可以绕行检测站的情况，建议在该岔路口增设摄像头，对不按规定进入田坪为。

（四）加大隐患排查治理力度，切实消除事故隐患。万山区人民政府牵头，万山区交通运输局该路段长下坡、临崖、弯多、货运车辆多、车速快，制动器易失效等实际情况，恢复万山区开天路段车辆安全隐患，确保人民群众的生命财产安全。

（五）加大货运源头管控力度，进一步落实企业主体责任、部门监[illegible]经开区交通运输头违规装载行为开展监督检查和宣传教育，进一步提高货运源头企业安[illegible]要对辖区货运源矿业有限公司要进一步明确各自安全生产管理主体责任，加大对源头装[illegible]安全检查，严禁

政务微信
政务微博

万山区石灰坡“5·20”道路运输翻坠

事故调查组

2022年10月21日

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇： 铜仁市万山区盆架山锰业有限公司 2017年“9·19”其他伤害事故瞒报调查报告
下一篇： 铜仁市万山区2022年10月安全事故快报

政务微信
政务微博