英山县湖北鼎元建筑装饰工程有限公司“2.17”一般坍塌事故调查报告

英山县湖北鼎元建筑装饰工程有限公司“2·17”

一般坍塌事故调查报告

2025年2月17日7时25分许，湖北鼎元建筑装饰工程有限公司在英山县温泉镇莲花路11号工商银行营业室个人贷款中心装修过程中，发生一起事故，造202万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经英山县人民政府批准，2025年2月19日，县王火林任组长，应急管理局、纪委监委、总工会、公安局等有关单位派员参加的湖北鼎元建筑装饰工程有限公司“2·17”一般墙体坍塌事故调查组（以故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，湖北鼎元建筑装饰工程有限公司“2·17”一般墙体坍塌事故是一起因企业非法外包，对作业人员失管失控、墙体拆除作业安全措施导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.（发包单位）中国工商银行股份有限公司黄冈分行，负责人：牛勇；类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；统一社会信用代码：期：2004年6月22日；营业期限：无固定期限；地址：黄冈市新港二路1号，经营范围：办理人民币存款，贷款，结算业务；办理票据贴现，代理发行金付政府债券；代理收付款项及代理保险业务，外汇存款，外汇贷款，外汇担保、外汇结算；资信调查、咨询、见证业务。

2.（承包单位）湖北鼎元建筑装饰工程有限公司（以下简称鼎元公司），法定代表人：程发明；类型：有限责任公司（自然人投资或控91420000615410719J；成立日期：1998年3月3日；营业期限：1998年3月3日至2038年3月2日；注册资本：壹亿零陆佰捌拾万圆整；地址：武汉市武珞路范围：承接建筑装饰工程设计与施工；建筑外窗、建筑幕墙产品以及钢结构的设计、制作与施工；建筑智能化、机电设备和园林绿化工程设计、安装与销售。

该公司2024年5月24日取得了由湖北省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书（证号：D242002404，有效期至2029年5月16日），资质类别贰级；市政公用工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包贰级；电子与智能化工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装修装饰工全工程专业承包贰级；建筑幕墙工程专业承包壹级；2023年3月23日取得了由湖北省住房和城乡建设厅核发的安全生产许可证，证号：（鄂）JZ安许证字年3月23日至2026年3月23日，许可范围：建筑施工。

3.（施工劳务承包单位）湖北省鑫欣建筑工程有限公司（以下简称鑫欣公司），法定代表人：彭习平；类型：有限责任公司（自然人投资或91421102MAC9EFQ69W；成立日期：2023年2月23日；营业期限：长期；注册资本：贰拾万圆整；地址：湖北省黄冈市黄州区新港大道36号东正大厦第一层工程管理服务，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，劳务服务（不含劳务派遣），专业设计服务，建设工程施工，住宅室内装饰装修。

湖北省鑫欣建筑工程有限公司未取得相关资质。

4.（监理单位）湖北益信工程咨询有限公司，法定代表人：珞新建；类型：有限责任公司（自然人独资）；统一社会信用代码：91420112728300日；营业期限：长期；注册资本：贰佰零壹万圆整；地址：武汉市东西湖区新沟镇街办事处纺新街41号，经营范围：针织梭织面料、各类服装、鞋帽批发零售五金交电、百货、建筑材料、工艺美术品；招、投标咨询；建设工程造价咨询；工程监理；工程技术、成套设备的技术咨询服务。

该公司2024年11月24日取得了由湖北省住房和城乡建设厅核发的工程监理资质证书（证号：E242002570，有效期至2025年11月26日），资质类别程乙级。

（二）事故项目情况

工商银行黄冈英山支行营业室原址扩建装修项目，位于英山县温泉镇莲花路11号，该项目总建设规模588平方米，总投资1372730.63元。工商银行2024年8月29日，鼎元公司中标。8月30日，工行黄冈分行与鼎元公司签订工程施工合同和施工安全协议书。9月1日，鼎元公司与鑫欣公司签订了建筑装鼎元公司负责提供施工图纸并负责施工现场的各项管理工作，鑫欣公司负责组建施工队伍，配齐技术人员，严格规范施工）。整个项目由湖北益信工程咨

为保证施工过程中工行英山支行正常营业，该项目设计了三份施工图纸，分三个单体工程依次进行施工，第一个工程为临时网点装饰工程，该工程日完工，英山支行搬到临时网点办公；第二个工程是英山支行（营业室）装饰工程，该工程于2024年12月3日完工，英山支行又从临时网点搬回；第三个工程，是将第一个工程中的临时网点改建成个贷中心，该工程于2025年2月14日（春节后）开工，事故发生在第三个工程。

（三）事故项目安全管理情况

鼎元公司在工行英山支行成立了项目部，黄洪涛为项目经理，郭尚尚为安全管理人员，监理公司王绍民为现场监理。鑫欣公司组建了施工队伍，聘朱响林等施工人员。2024年9月2日由鼎元公司对施工人员开展了技术交底和安全培训。2025年2月14日开工至事故发生时黄洪涛、郭尚尚、王绍民均未到

（四）事故发生经过

2025年2月17日7时25分左右，施工人员岑勇、贺国祥、方松柏、朱响林四人进入施工现场，随后岑勇外出，其余人进行墙体拆除作业，贺国祥在墙拆除，方松柏在贺国祥身边清理建筑垃圾，朱响林在最左边拆除，7时35分，岑勇返回施工现场门口，墙体发生倒塌，将贺国祥、方松柏带倒，两人头部即拨打120和119报警，同时对贺国祥和方松柏进行抢救。7时45分，消防救援人员到达现场施救，同时拨打110报警电话。8时06分，120急救人员到达征，随后将方松柏转移至县人民医院。9时20分，方松柏经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于英山县温泉镇莲花路11号工商银行营业室，为框架结构，事故墙体结构为砖砌结构，高2.35米，宽2.93米，厚度0.24米。现场散落墙置在另一侧墙边。死者头上未佩戴安全帽，两顶安全帽散落在室内里侧门边。事故发生点附近为大块片状倒塌墙体，剩余部分已砸墙体砖块较小。未倒孔。用于拆墙的电镐被压在大块墙体下方。现场情况如下图。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成2人死亡，直接经济损失约202万元，情况如下：

贺国祥，死者，男，58岁，汉族，湖北省英山县温泉镇大垴寨村一组27号，1966年6月16日出生，身份证号码：422126****2052。

方松柏，死者，男，65岁，汉族，湖北省罗田县匡河乡杨家冲村七组，1959年6月4日出生，身份证号码：421123****1610。

贺国祥由鼎元公司赔偿113.9万元，方松柏由鼎元公司赔偿88万元，医疗救治费用511元，合计约202万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7时35分事故发生后，岑勇立即拨打120急救电话和119消防救援电话，同时，工行英山支行行长蔡欢在事故现场向英山县政府办报告了事故情况。8
到政府情况反馈后前往事故现场并向黄冈市应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，岑勇和朱响林将压在贺国祥身上的墙体砖块搬开并拖到大厅内的空旷处，随后将压在方松柏下半身的墙体砖块搬开，让方松柏仍然仰
分消防大队到达现场，一名队员托住贺国祥的头部，岑勇对其进行心肺复苏和人工呼吸。8点6分左右，120到达现场，确认贺国祥已无生命体征，随后将
时30分左右，应急管理局、公安局赶到现场，对现场进行了警戒封锁，刑侦大队对贺国祥进行初步尸检。

（三）医疗救治和善后情况

8点46分左右，救护车将方松柏送至县人民医院重症医学科进行急救，经抢救无效于当日9时20分死亡。

湖北鼎元建筑装饰工程有限公司、工商银行、温泉镇人民政府、公安局等部门积极组织善后协调工作，未引起社会舆论风险。2月20日，工商银行
装饰工程有限公司与死者家属签订善后赔偿协议，妥善落实赔偿款及其他费用约202万元。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

贺国祥和方松柏违规冒险采用底部掏掘方法进行墙体拆除作业[1]，未正确佩戴安全帽，被倒下的墙体砸中，安全帽砸飞，头部受伤导致死亡。

（二）间接原因分析

1.施工人员安全教育培训不够，缺乏安全操作技术知识。

2.鼎元公司未制订墙体拆除施工方案，安全操作规程不健全。

3.鼎元公司和鑫欣公司安全管理人员对现场工作缺乏安全检查，未进行现场风险辨识评估。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关责任单位

1.湖北鼎元建筑装饰工程有限公司

安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度执行不严。一是将施工劳务分包给无资质的公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九
督项目经理和安全管理人员到岗情况，未督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条
险辨识评估，未制订墙体拆除施工方案，违反了《湖北省安全生产条例》第二十三条（三）项的规定[4]。

2.湖北省鑫欣建筑工程有限公司

安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度执行不严。

**一是未取得相应的资质承接工程，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十条的规定[5]，二是未落
制，未督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未及时制止违反操作规程的行为，违
国安全生产法》第二十二条的规定[3]。**

3.湖北益信工程咨询有限公司

未建立健全安全生产监督检查机制，对制度落实情况缺乏有效跟踪和考核。一是公司委派的现场监理工程师王绍民只有监理员职业资格证书，无监
了《中华人民共和国建筑法》第十四条第一款的规定[6]；二是未审查施工劳务分包单位资质，违反了《湖北省建设工程监理管理办法》第十六条（三）
对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款的规定[8]。

4.中国工商银行黄冈分行

作为施工项目的建设单位，是建设工程项目的投资主体和管理主体，职责履行不到位，未有效检查和监督承包人和监理单位执行合同，一是未全面
理人员到岗情况进行考核；二是春节后开工未通知监理单位到场。施工合同中指派英山支行副行长袁惠兰作为驻工地监管人员，英山支行未落实业主单
时向黄冈分行报告。

（二）地方党委政府

英山县温泉镇人民政府。2024年8月14日，时任县长王海霞主持召开了全县2024年安委会第四次全体（扩大）会议，对强化小散工程及零星作署，其中要求各乡镇对辖区内小散工程及零星作业全面排查隐患、摸清底数，并严格落实清单销号管理，会后县安委办根据会议精神下发了《工作提细致，未建立小散工程和零星作业底数台账，未排查出英山工行装修项目，工作流于形式。

五、对事故有关责任单位及责任人的处理建议

（一）免予追究责任人员

1、方松柏，死者，男，65岁，身份证号码：421123****1610，违规操作，对事故发生负有直接责任。鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

2、贺国祥，死者，男，58岁，身份证号码：422126****2052，违规操作，对事故发生负有直接责任。鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1、牛勇，男，中共党员，工行黄冈分行行长，主持黄冈分行全面工作，对安全生产工作重视不够，对事故的发生负有主要领导责任，建议其向中面检查。

2、刘政权，男，中共党员，工行黄冈分行三级经理，负责网点建设工作，同时又是英山支行扩建装修项目的发包方代表，未有效检查和监督承包故发生负有直接责任，建议由中国工商银行黄冈分行对其进行诫勉处理。

3、余意朋，男，中共党员，温泉镇原党委副书记、镇长，主持镇政府全面工作，对安全生产工作重视不够，落实安全生产“三管三必须”不力，任，建议其向英山县人民政府作出深刻书面检查。

4、肖锦源，男，中共党员，温泉镇党委委员、副镇长，分管城建工作，对辖区内小散工程及零星作业排查工作落实不到位的问题失察，负有重要对其作出诫勉处理。

5、蔡欢，女，中共党员，工行英山支行行长，作为施工项目的业主单位负责人，未充分履行管理职责，对事故发生负有重要领导责任，建议其向检查。

6、袁惠兰，女，中共党员，工行英山支行副行长，作为施工项目的业主单位分管负责人，同时是该项目的驻工地监管人员，未充分履行管理职责建议由中国工商银行黄冈分行对其进行诫勉处理。

（三）对地方政府和有关部门的处理建议

1、英山县温泉镇人民政府，对辖区内小散工程及零星作业排查工作不够细致，属地管理责任落实不到位，建议温泉镇人民政府向县人民政府作出书

2、中国工商银行黄冈分行，履行建设单位管理职责不力，建议中国工商银行黄冈分行向中国工商银行湖北省分行作出书面检查。

（四）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1、鼎元建筑装饰工程有限公司，企业存在安全生产主体责任不落实，安全管理不到位等问题，对事故发生负有主要责任，建议由县应急管理局依法》等法律法规的规定，对其给予行政处罚。

2、程发明，湖北鼎元建筑装饰工程有限公司总经理，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责，对事故发生负有直接责任，建议由共和国安全生产法》等法律法规的规定，对其给予行政处罚。

3、湖北省鑫欣建筑工程有限公司，企业存在安全生产主体责任不落实，安全管理不到位等问题，对事故发生负有主要责任，建议由县应急管理局产法》等法律法规的规定，对其给予行政处罚。

4、彭习平，湖北省鑫欣建筑工程有限公司法定代表人，未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产法定职责，对事故发生负有直接责任，建议民共和国安全生产法》等法律法规的规定，对其给予行政处罚。

5、湖北益信工程咨询有限公司。监理相关的管理制度未落实，未对劳务分包公司资质进行审核，违规使用无相应资质人员担任项目总监理工程师律法规的规定，对其给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和减少类似事故再次发生，事故调查组提出如下防范措施建议：

（一）强化企业主体责任，规范安全管理。鼎元公司作为事故责任主体，必须严格落实《中华人民共和国安全生产法》要求，切实履行企业主要建立健全全员安全生产责任制，完善安全管理制度和操作规程，严禁将施工项目发包给无资质的单位或个人。二是要加强现场安全管理，作业前必确保作业人员正确佩戴安全帽等防护用品。三是要强化安全教育培训，对所有进场施工人员进行岗前安全教育和安全技术交底，确保其掌握作业风险

（二）突出问题导向，抓实隐患排查整治。各乡镇、开发区和县住建、交运、水利等行业部门要迅速行动，深入开展安全风险隐患大起底，电、矿业和市政公用等工程领域，按照“谁主管谁负责、谁为主谁负责、谁靠近谁负责”原则，加大对小散工程、零星作业、装饰装修工程安全监管建工地安全巡查，逐企业、逐项目、逐设备排查治理各类问题隐患，开展建筑施工领域“打非治违”行动，严厉打击非法分包、转包行为，有效防范

（三）增强风险意识，坚决守牢安全底线。盛夏之际，高温持续，施工现场环境温度高。同时，雷雨、大风等极端天气频繁出现，为工程施工得这个季节成为施工事故的易发期，施工作业的安全问题面临着严峻挑战。各乡镇、开发区、各有关单位要深刻汲取事故教训，强化风险意识和底线建工地和施工作业现场安全管理，坚决守住安全底线。

责任编辑：英山县应急局