合川高新区重庆恒金汽车配件有限公司“12·8”一般中毒窒息事故调查报告

2025年12月8日12时许，位于合川高新区的重庆恒金汽车配件有限公司在其租用的重庆川路物流有限公司1号厂房内开展冲洗池清渣作业时，发生一起中毒窒息事故，造成2名工人死亡，截至目前，已核定直接经济损失25.2万元，其他损失尚需最终核定。

事故发生后，市委、市政府高度重视。市委主要领导立即作出重要批示，市、区多位领导对事故相关工作作出批示，市安委办对本起事故调查挂牌督办。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规规定，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，区政府办公室、区公安局、区总工会等部门派员参加的“合川高新区重庆恒金汽车配件有限公司‘12·8’一般中毒窒息事故调查组”（以下简称调查组），并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作，调查组聘请三名市级相关行业专家组成专家组参与事故调查并形成技术分析报告。

调查组通过现场勘验、检测鉴定、查阅资料、人员问询、专家论证、视频分析、综合分析等方式，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对

有关责任单位及责任人员的处理意见和事故防范措施。

调查认定：合川高新区重庆恒金汽车配件有限公司“12·8”一般中毒窒息事故是一起因企业安全生产主体责任悬空、安全管理不到位、未按规定配置安全防护措施造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1. 重庆恒金汽车配件有限公司（以下简称恒金公司）：统一社会信用代码：91500117MAEMQM2QXE；成立日期：2025年6月27日；注册地址：重庆市合川区南津街街道花园路2778号1号厂房；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：胡*波；股东：胡*波（持股40%）、鲜*（持股40%，技术负责人）、胡*刚（持股20%，不参与日常管理）；经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修及一般项目：汽车零部件及配件制造；通用零部件制造；汽车零配件批发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光通信设备制造；新兴能源技术研发；机械电气设备销售；机械电气设备制造；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；五金产品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；建筑材料销售；喷涂加工；塑胶表面处理；金属表面处理及热处理加工；专业保洁、清洗、消毒服务。该公司租用重庆川路物流有限公司1号厂房部分区域，主要从事汽车配件公司相关构件表面除漆作业，2025年8月自行试生产，未取得环保等相关审批手续，无固定从业人员，采取临时聘用工人开展作业。

2. 重庆川路物流有限公司（以下简称川路公司）：统一社会信用代码：91500117567854867l；成立日期：2010年12月21日；注册地址：重庆市合川区工业园区核心区轻纺工业园；企业类型：（自然人投资或控股）；法定代表人：徐*雄；经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）及一般项目：机动车修理和维护，非居住房地产租赁，汽车零配件批发，汽车零配件零售，制冷、空调设备销售，电气机械设备销售。该公司将其修建的1号厂房部分区域出租给恒金公司。

（二）事故发生单位生产及安全管理情况

恒金公司生产工艺流程为“构件放置在1号池用脱漆剂浸泡（主要有效成分为二氯甲烷）→2、3号冲洗池抽水冲洗构件表面残留脱漆剂及漆渣→酸洗除锈→防锈处理”，2号冲洗池因漏水于2025年10月停用，3号冲洗池液体长期循环使用未更换。

涉事清渣作业流程为：一名工人进入冲洗池内，用铁锹将池内沉淀的漆渣装入塑料桶，递到站在池壁上的第二名工人手中，第二名工人将桶中漆渣倒入干湿分离机。第三名工人操作干湿分

离机，进行漆渣和清洗液的分离，将分离出的漆渣装入塑料吨桶，分离出的液体倒入到另一个冲洗池内，供下次冲洗循环使用。

恒金公司安全管理不到位，现场管理由胡*波和鲜*两人轮流负责，事发当天胡*波安排清渣工作后即离开现场，作业现场处于无人监管状态。该公司未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未编制相关作业规程及安全技术措施；未对从业人员进行安全教育和岗位技术培训；未按国家标准为现场配置劳动防护用品；未建立安全风险分级管控制度和事故隐患排查治理制度。

（三）事故发生经过

经调阅涉事厂房外视频监控结合相关人员调查询问，还原事故经过如下：

2025 年 12 月 8 日 7 时 54 分许，赖*容、彭*国、刘*安先后到达恒金公司租用的 1 号厂房；8 时 33 分，胡*波安排三人进行 3 号冲洗池池底积渣清渣作业后驾车离开合川；9 时 30 分许，清渣现场工业风扇出现故障停止运行，彭*国拆修后未成功修复，便电话请示胡*波，对方安排三人在无通风情况下继续工作；10 时 50 分许，正在池内清渣的彭*国无法忍受现场作业环境便安排赖*容回家取风扇；11 时许赖*容与刘*安返回赖*容家中取家用风扇两台并于 11 时 30 分许回到现场；三人汇合后一起吃午饭并于 12 时许返回车间作业，赖*容与彭*国两人安装风扇，刘*安入池作业，刘*安在 3 号池清渣作业中出现头昏后瘫倒，彭*国、赖*容先后入

池施救；两人发现刘*安身体瘫软无法救出，赖*容便出池于12时23分、25分两次打电话向胡*波报告后再返回现场，赖*容返回现场发现彭*国亦在池中昏迷；12时27分，赖*容再次联系胡*波找人救援并于12时31分拨打120急救电话，在胡*波联系下邻近建筑工地5名工人于12时30至38分两批抵达现场，合力将两人救出。120医护人员到场后，确认彭*国、刘*安已无生命体征。

（四）事故相关人员情况

1. 死者情况：

彭*国，男，户籍地重庆市合川区，恒金公司临聘工人。

刘*安，男，户籍地重庆市合川区，恒金公司临聘工人。

2. 其他相关人员情况：

胡*波，男，恒金公司法定代表人、股东，负责公司财务、人事、后勤、运输、日常管理及事故当天作业安排。

鲜*，男，恒金公司股东、技术负责人，负责公司生产工艺和技术管理，事故当天不在现场。

胡*刚，男，恒金公司股东，不参与公司日常管理。

赖*容，女，恒金公司临聘工人，在事故现场参与清渣作业。

（五）事故现场情况

综合区应急管理局与区公安局现场勘察，事故现场位于恒金公司租用川路公司1号厂房西北角彩钢房内，厂房坐西朝东，大门为卷帘门呈开启状态，厂房内较为空旷，进门北侧有彩钢搭建

的办公室，出事的铁皮房间靠近大门的东墙中部、南墙中部、南墙西侧各有一个进出口。铁皮房地面有一小二大三个砖混长方形池子，池子上方安装一台龙门吊，池壁靠北墙位置有一台白色家用风扇，出事的池子为靠近南墙中部的冲洗池，池子长425cm、宽348cm、高147cm，池壁厚26cm。池底部可见工人使用的工具、叉车托盘及深色砂状物与液体混合，铁皮房内有刺鼻气味，现场测得涉事冲洗池内H_2S为3ppm，CO为160ppm，O_2为18.9%，作业现场无警示标识、气体检测设备，现场水池附近仅在靠近浸泡池的北墙安设有一条银色抽风管道。勘验时天气：晴。

（六）检验鉴定情况

1. 死亡原因鉴定情况：经重庆市合川区公安局刑侦支队技术大队提取两名死者心血送重庆市公安局物证鉴定中心检验，均检出二氯甲烷成分（检验报告编号：渝公鉴（毒化）〔2025〕5183、5184号）。

重庆市合川区公安局刑侦支队技术大队出具本事故两名死者勘验检查意见中死亡原因分析：尸表检验结合未见外伤和骨折，排除机械性损伤致死；未见明显机械性窒息死亡征象，排除机械性窒息死亡；结合死者心血检验情况，认定两名死者死亡原因系吸入二氯甲烷气体后致中毒死亡。

2. 液体成分检验情况：经四川省化工质量安全检测研究院检验（报告编号：川化检（T2025-2-1179）、川化检（T2025-2-1180）），1号浸泡池（西侧浸泡池）液体样本中二氯甲烷含量57.5%，涉

事的3号冲洗池（东侧冲洗池）液体样本中二氯甲烷含量1.17%。

3. 现场池内气体及环境情况：事故现场勘验时检测3号冲洗池内空气中氧含量为18.9%，属于《缺氧危险作业安全规程》（GB8958-2006）规定的缺氧状态;3号冲洗池周边无通风吸风口，仅1号浸泡池旁有一个距离池壁约50cm的进风口。

（七）二氯甲烷相关性质

二氯甲烷（化学式CH_2Cl_2）是一种无色透明易挥发液体，具有类似醚的刺激性气味，沸点39.8℃，熔点-97℃，液态下密度大于水（1.325g/cm³），微溶于水。其饱和蒸气压为46.5kPa（20℃），蒸气相对密度远大于空气（约为空气密度的2.93倍），易在低洼处或密闭空间积聚。该物质具有麻醉性，急性毒性表现为吸入后可引起头痛、头晕、恶心、呕吐等症状，高浓度接触可导致中枢神经系统抑制、呼吸困难甚至窒息；长期或反复接触可能造成皮肤脱脂、皮炎等损害。作为常用工业溶剂，二氯甲烷广泛应用于脱漆、清洗等工艺，但因其挥发性强、有毒且具有一定火灾危险性，作业环境需加强通风、严禁明火，并配备针对性防护装备。

（八）死因分析

二氯甲烷来源分析：涉事冲洗池为半封闭空间，仅靠一台工业风扇通风,从9时30分许该工业风扇故障后现场即无有效通风。清渣作业中搅动池底液体与漆渣导致沉于水下的二氯甲烷液体不断挥发，因二氯甲烷气体比空气重再加上现场无有效通风导致二氯甲烷气体在池内形成高浓度积聚。

依据相关检验鉴定、相关人员问询情况、二氯甲烷性质及现场环境等，综合认定两名死者系吸入冲洗池内高浓度二氯甲烷后导致中毒窒息死亡。

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成2人死亡，无其他受伤人员。已核定事故直接经济损失25.2万元，具体构成为恒金公司向每名死者家属支付补偿金7.5万元、丧葬费1.1万元，川路公司向每名死者家属支付慰问金4万元。因恒金公司尚未与死者家属就赔偿金等达成一致，故其他直接经济损失暂无法最终核定。

二、事故救援及应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

12时31分，“120”调度指挥中心接到赖*容求救电话后就近调派区人民医院救护车前往救援。区人民医院救护车到达现场后，医务人员立即将事故信息报告区卫生健康委，区卫生健康委赓即上报至区委、区政府。随即区委、区政府将事故信息告知区级相关部门同时安排区应急管理局、区卫生健康委、区公安局、高新区管委会等单位同步派出应急力量前往现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

12时30至38分，邻近建筑工地5名工人分两批抵达现场；

12时43分，区人民医院医务人员到达现场与救援人员将两名昏迷人员拉出池外并施救；

13时18分至29分，高新派出所民警及高新区管委会工作人

员到场维持秩序并协助救援；

13 时 47 分，区应急管理局工作人员到场指导应急处置并开展现场勘查；

17 时 28 分，现场应急处置完毕，应急救援完全撤离现场，现场秩序得到有效控制。

（三）医疗救治及善后情况

12 时 43 分，首批医护人员到达现场即对彭*国、刘*安开展急救；13 时 20 分许医护人员宣告两人经抢救无效死亡，遗体转运至殡仪馆存放。

恒金公司与死者家属暂未达成赔偿协议，相关方将采取司法手段进一步推进善后事宜，家属情绪稳定，无负面舆情发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，有关部门按照事故报告要求及时上报信息，区委、区政府及时部署，相关部门迅速响应，救援队伍快速到场开展处置，未发生次生事故和舆情炒作。

调查评估认为，恒金公司在事故前期处置中盲目施救导致死亡人数扩大，应急处置不当。政府相关部门和单位对该起事故救援及时，应急处置措施基本得当，事故得到有效控制。

三、事故原因分析

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，调查组经综合分析认定，造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因

1. 现场存在高浓度有毒气体。恒金公司使用的脱漆剂含二氯甲烷，冲洗池液体长期循环使用导致二氯甲烷沉积于水下，清渣搅动导致二氯甲烷挥发释放；工业风扇故障后现场无有效通风，导致二氯甲烷气体积聚于池内形成高浓度有毒环境。

2. 管理人员违章指挥。现场工业风扇发生故障停止运行后，胡*波要求作业人员继续在无有效通风的危险环境条件下作业。

3. 作业人员冒险作业和盲目施救。刘*安在出现头昏症状后未及时撤离，彭*国、赖*容先后入池施救，其中彭*国在未采取有效防护措施的情况下盲目施救，导致自身中毒昏迷，事故后果扩大。

（二）间接原因

通过对恒金公司安全管理情况的调查，认定其安全生产主体责任悬空、安全管理不到位，主要表现为：

1. 未按规定建立安全生产规章制度。该公司未建立全员安全生产责任制及安全生产的投入保障、宣传教育和培训、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、应急救援、危险作业管理等安全生产规章制度和有关操作规程。

2. 对从业人员安全教育培训不到位。未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致现场作业人员不具备必要的安全生产知识，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解事故应急处理措施。

3. 劳动防护用品配备不当。现场作业属缺氧危险作业，恒金

公司未按《缺氧危险作业安全规程》(GB 8958-2006)中5.3.3“作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸防护器具。严禁使用过滤式面具”要求为作业人员配备隔离式呼吸防护器具，现场人员使用过滤式面具不符合国家标准。

4. 危险作业现场安全管理不到位。涉事有毒有害危险作业，未严格进行作业现场进行安全风险辨识，未安排专门人员进行现场安全管理。

四、有关单位的安全履职情况

高新区管委会。按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款及该单位职责相关规定，高新区管委会负责合川高新区范围内的安全生产、生态环保、应急管理等工作。

高新区管委会制定并印发了《重庆合川高新技术产业开发区管委会2025年度安全生产监督检查计划》，截至2025年12月20日按照计划应开展检查240家次，实际检查584家次，行政处罚6家次，罚款1.4万元，约谈企业5家次。对涉事企业，按照两年全覆盖的要求，高新区管委会于2024年10月21日对川路公司进行了检查，发现安全隐患6条，于2024年10月25日进行了复查确认整改完毕。

2025年截至事故发生前，高新区管委会主要领导在7次会议中研究部署安全生产工作；分管安全生产的副主任带队检查企业36家次，主持召开安全工作例会12次，组织了安全环保领域专家授课以提高企业安全管理水平。

为摸清企业基本情况、强化企业安全管理、化解相关安全风险，高新区管委会于2024年12月6日、2025年7月22日分别印发了《优化基层治理网格化服务管理机制实施方案（试行）》和《重庆合川高新区“园中园”“厂中厂”安全管理办法（试行）》。调查中发现高新区管委会相关人员未严格按上述文件要求开展企业动态巡查。一是动态巡查不到位，2025年网格小组与企业服务专员对川路公司的实地走访流于形式，未发现恒金公司入驻生产的情况；二是动态巡查频次不足，网格小组3次实地动态巡查与企业服务专员多次实地走访的频次均未达到“常态化走访”、“每月实地走访不少于1次”的要求。三是动态巡查对小微企业、租赁厂房企业的安全生产风险重视不够，未将其纳入重点监管范围，监管资源配置不足。

五、调查中发现的其他问题

川路公司未按照《2025年度企业安全生产目标责任书》要求，将厂房出租信息向高新区管委会报备，未履行承租方资质审核义务。

高新区管委会未严格按照《重庆市安全生产年度监督检查计划编制实施细则》（渝安委〔2018〕3号）要求科学规范编制安全生产年度监督检查计划。一是编制的《重庆合川高新技术产业开发区管委会2025年度安全生产监督检查计划》未划分重点检查企业和一般检查企业。二是该监督检查计划中仅有安全应急科的相关计划，无其他具有安全监督管理职责的机构相对应行业领域的

年度监督检查计划，存在空档。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

1. 胡*波，恒金公司法定代表人、股东，未依法履行安全生产第一责任人职责，未建立健全全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度和操作规程，未按规定开展安全教育培训，违规指挥危险作业，危险作业中擅离现场，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，对事故发生负主要责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，已移送公安机关依法追究刑事责任。

2. 鲜*，恒金公司股东、技术负责人，未制定安全操作规程，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，对事故发生负重要责任，其行为涉嫌重大责任事故罪，已移送公安机关依法追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

恒金公司未严格落实安全生产主体责任：一是未按规定建立安全生产规章制度。二是对从业人员安全教育培训不到位。三是未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。四是危险作业现场安全管理不到位。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、

物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产”、第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”、第四十五条“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用”，《重庆市安全生产条例》第二十九条第四项“生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电、危险装置设备试生产、建（构）筑物拆除作业，以及重大危险源、有毒有害、有限空间、临近高压输电线路作业等危险作业，应当落实下列现场安全管理措施（四）安排专门人员进行现场安全管理，及时协调和处置突发情况，发现事故隐患及时采取措施进行紧急控制和排除”的规定。恒金公司对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，给予恒金公司罚款的行政处罚。

（三）建议由其他部门给予处理的单位

川路公司未按照《2025年度企业安全生产目标责任书》将厂

房出租信息向高新区管委会报备，建议由高新区管委会给予处理。

（四）有关公职人员处理建议

1. 汪*旭，群众，涉事网格小组负责人，未按规定要求开展网格员常态化走访工作，动态巡查中流于形式，按照合川高新区管委会《优化基层治理网格化服务管理机制实施方案（试行）》，一线网格员应开展常态化走访，但涉事网格在事发前仅8、9月各进行了一次走访；执行“园中园”“厂中厂”专项动态摸排不力。未发现恒金公司入驻生产情况，建议由纪检监察机关予以追责问责。

2. 毛*江，中共党员，合川高新区产业促进中心规划用地科科长、网格助理及川路公司企业服务专员，未按规定频次开展企业服务专员实地走访工作，走访中未发现恒金公司入驻生产情况，建议由纪检监察机关予以追责问责。

3. 吴*，中共党员，合川高新区产业促进中心六级职员、网格服务办公室主任，未严格督促网格小组落实走访工作，网格化机制运行不畅，建议由纪检监察机关予以追责问责。

4. 肖*，无党派人士，合川高新区产业促进中心副主任、涉事九峰堰口片区网格长，未严格履行网格管理领导责任，对网格小组监督不力，建议由纪检监察机关予以追责问责。

（五）对有关部门处理建议

高新区管委会，属地监管责任落实不到位，网格化服务管理机制落实不严，对事故发生负有监管责任，另未严格对标编制安

全生产年度监督检查计划，建议高新区管委会向合川区人民政府作出深刻书面检查，并完善网格化监管机制，扎实开展“园中园”、“厂中厂”专项整治。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，提出以下防范和整改措施建议：

（一）压实企业安全生产主体责任

全区涉危化品使用企业立即开展全面自查自纠，重点核查资质手续、风险辨识、防护装备、通风设施、安全培训等情况，建立隐患清单并闭环整改；对无资质违规生产的企业，坚决依法取缔。督促企业健全安全生产管理制度和操作规程，配备专职安全管理人员，开展全员安全教育培训和应急演练，重点培训危化品风险辨识、防护用品使用、应急处置等内容。严格对照国家标准和行业标准，落实劳动防护用品配备和使用要求。

（二）强化出租厂房安全管理

开展全区出租厂房、“园中园”、“厂中厂”专项整治，督促出租方履行安全管理义务，对承租方安全生产条件进行严格审核，签订安全生产管理协议，定期开展安全检查，发现违法违规行为及时制止并报告。建立出租厂房信息备案制度，要求出租方将承租方信息向属地监管部门报备，明确双方安全责任，杜绝无证企业租用厂房生产。

（三）健全安全监管长效机制

完善跨部门协同机制，应急管理、市场监管、生态环境、住房城乡建设、规划自然资源等部门加强信息共享和联合执法，聚焦新建企业、小微企业、涉危化品、租赁厂房等重点领域，开展拉网式排查，严厉打击违法违规生产行为。优化网格化监管模式，理顺网格化服务管理机制，加强网格员专业培训，重点排查企业增减变动、安全基础、资质手续、生产经营等情况，确保监管无盲区。

（四）提升安全生产基础保障能力

开展安全生产宣传教育“进企业”活动，通过典型案例警示、安全知识培训、技能比武等方式，提升企业负责人、安全管理人员和从业人员的安全意识和技能。完善应急预案体系，定期组织开展具有针对性的应急演练，提升应急响应和处置能力。

（五）强化属地管理落实到位

属地要切实履行“三管三必须”要求，具有安全生产监管职责的部门切实履行安全监管主体责任，将小微企业、租赁厂房企业纳入重点监管范围，制定针对性安全生产监督检查计划，加大执法检查力度。定期开展安全生产形势研判，及时排查整治监管盲区和漏洞，建立隐患台账，实行闭环管理。加强部门协同联动，形成监管合力，确保安全生产责任层层压实到位，坚决防范各类生产安全事故发生。