广西双利铝业有限公司“2•23”物体打击一般事故调查报告

2023-04-18 10:00 来源：来宾市工业园区

2023年2月23日，广西双利铝业有限公司（以下简称“双利铝业公司”）两名员工在该公司1号厂房铝灰球磨机工段除尘筛维修作业过程中发生物
业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、约谈企业、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委会根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《来宾市应急管理局关于工业园
授权等文件要求，成立了双利铝业公司“2·23”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、
经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。

一、事故单位基本情况

广西双利铝业有限公司成立于 2010年5月21日，法定代表人为李*，注册资本为8000万元人民币，统一社会信用代码为：9145********54D，
项目：有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法
动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（供电业务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
状态为存续（在营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

2023年2月23日，双利铝业公司杂工班班组工人罗**、黄**在公司铝灰车间上班，15时左右两人发现球磨机除尘筛处灰尘很大，认为可能是除
机修人员龙*用氧焊机割开除尘管道一个口检查，割完开口后这名机修人员就离开作业现场，罗**、黄**通过割开的这个口清除灰尘，由于铝灰比较
去找施工扳手、绳索等工具。15时45分左右准备好工具后，黄**在现场附近负责开吊车吊管道，罗**在除尘筛管道边上，站在一个铁油桶上面拆
落，管道上部砸中罗**的头部，罗**当场晕倒在地上，随后黄**打电话跟铝灰车间主管吕**报告，约两分后吕**赶到现场（同时间段多人赶到现场）；
120救护电话，大概十多分钟后，120急救车开到厂门口，覃**和吕**立即引导120急救车一起去事故现场救护伤者，到达现场后，现场几个人一起抬
送伤者赶赴迁江卫生院进行抢救。在当日17时47分左右，罗**在迁江卫生院经抢救无效死亡。

三、事故现场调查及勘验情况

（一）事故现场情况

事故现场位于双利铝业公司1号厂房南面围墙铝灰球磨机工段除尘筛管道旁，除尘管道接口高处离地面有约2米多，管道掉落在除尘筛南面，[illegible]毂、一个安全帽落在地上；除尘筛上部管道接口旁停着吊机挂钩；由于除尘筛位于摄像头角落未能拍摄到管道掉落伤人的画面。经来宾市公安局来现场照片如下：





（二）双利铝业公司监管情况

经过调取资料和现场核查，近期双利铝业公司的安全生产管理人员变动；安全管理职责、人员衔接不到位；安全管理制度、危险作业制度管理工岗位职责不清、安全教育培训不到位；公司对危险作业项目监督检查不到位；安全投入不足，高危行业未配置注册安全工程师；公司开展检维修

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况：罗**，男，壮族，47岁，身份证号：4526231*******39，住址：广西田东县***。2022 年11月上旬到双利铝业公司杂工打击事故中经抢救无效死亡。

（二）经济损失情况：善后处置费用、丧葬费、工伤补助、抚恤金等事项，事故造成直接经济损失139万元人民币。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，双利铝业公司现场人员及主要管理人员及时组织开展应急救援工作。

事故调查组认为：双利铝业公司应急处置较为得当。

（二）事故善后处理情况

罗**受伤后，双利铝业公司积极救治，罗**经抢救无效死亡后，双利铝业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理现因善后处理不当而造成不良社会影响。

事故调查组认为：双利铝业公司善后处理较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

作业人员罗**、黄**检维修作业时没有经危险作业审批，未按施工要求操作，没有做好管道防脱落保护措施，导致除尘筛管道掉落，发生物体打

（二）间接原因

1.双利铝业公司安全管理不到位，事故发生前一段时间公司进行人事调整，分管安全人员发生变动，公司未对变动人员工作进行有效衔接，导司杂工岗位没有设置工作职责，导致该岗位安全培训不明确、不完善，岗位作业不规范。

2.双利铝业公司现场安全监管不到位，员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

3.双利铝业公司教育培训不到位，黄**操作单梁吊前没有经过有关培训，公司未按法律法规规定对员工进行岗前培训72个学时，未对有关天车操

4.没有对危险作业、检维修作业进行有效监管，在开展危险作业、检维修作业时没有进行审批、作业条件确认、安排监护人员监督等。

5.双利铝业公司设备安全管理不到位，单梁吊机吊钩没有安装防脱钩装置。

（三）事故性质

经调查，双利铝业公司“2·23”事故是一起因工作人员违规操作、公司教育培训不到位，安全管理缺失，危险作业管理不当导致的一般生产安全责

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

双利铝业公司安全管理缺位，没有按规范开展安全教育培训，没有进行相关隐患排查，相关人员履行安全生产职责不到位，操作人员违章操作一条、第二十五条、第二十八条、第四十四条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》及有关法律法规的规定，建议市应急管理局对

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.罗**，双利铝业公司杂工班员工，安全意识淡薄，违章作业，违反作业程序，在拆除分筛机吸尘管时没有进行安全作业条件确认、没有采取掉落的安全措施后再作业）、没有开具危险作业票，是造成本起事故的主要原因，负本次事故的主要责任，因其在事故中死亡，不再追究责任。

2.刘**，双利铝业公司总经理、安全管理主要负责人，履行安全生产管理职责不到位；杂工岗位职责设置不清；安全管理工作组织、衔接出问题领导责任，建议由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.刘**，双利铝业公司安全办主任，安全管理不到位，杂工岗位职责设置不清，落实监督、检查不到位，危险作业管理缺失对此次事故负有管罚。

4.覃**，双利铝业公司安全办副主任，安全管理不到位，教育培训流于形式，岗位培训针对性不强，对危险作业监督不到位，安全检查不到位法对其进行行政处罚。

5.黄**，双利铝业公司杂工班员工，违章作业，违反作业程序，没有开具危险作业票；没有进行安全互保工作；没有采取有效的安全措施；对行行政处罚。

八、事故教训及预防措施

（一）双利铝业公司要深入加强安全管理。要求公司安全生产管理部门厘清安全管理体系及职责，主要负责人认真做好安全生产管理工作；建衔接公司安全管理，加强设备安全管理；督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人危险作业及其他作业时的安全检查和

（二）双利铝业公司要立即组织开展各岗位、各设备风险排查，安全生产办立即组织开展全员危险作业教育培训，开展危险作业操作培训专项牵头，组织各部门主管及以上管理人员，对全体员工开展危险作业操作规程培训，提高员工操作水平及安全意识，对培训效果进行检验。对班组工及危险作业工作票（规程），落实安全防护措施，坚决制止员工违章操作行为。

（三）双利铝业公司要对生产车间厂房的安全设备进行全面排查，建立全面的设备安全管理台账。划定重点检查设备，由专业检维修队伍或人时更换有异常的防脱钩装置，使用前检查吊钩与吊带是否匹配，落实安全防护措施，防止维修吊装类事故发生。

广西双利铝业公司“2·23”事故调查组

2023年4月18日

网站地图 联系我们

主办单位：来宾市人民政府办公室　承办单位：来宾市政务服务和大数据发展局

地址：广西壮族自治区来宾市人民路1号　邮编：546100

桂公网安备 45130202000120号　桂ICP备05002094号-1　网站标识码 ： 4513000027

中国互联网 违法和不良信息举报中心 12377 www.12377.cn

来宾市互联网 违法和不良信息举报平台

安全事故调查报告

广西双利铝业有限公司“2•23”物体打击一般事故调查报告

2023-04-18 10:00　来源：来宾市工业园区　【字体：大 中 小】

2023年2月23日，广西双利铝业有限公司（以下简称“双利铝业公司”）两名员工在该公司1号厂房铝灰球磨机工段除尘筛维修作业过程中发生物体打击伤人事故，造成1人死亡。接报后，来宾市工业园区党工委、管委领导高度重视，立即派出工作组赶赴现场，全力做好现场处置、勘验、约谈企业、善后理赔和家属安抚等工作。

事故发生后，来宾市工业园区管委会根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《来宾市应急管理局关于工业园区事故调查责任主体的意见》及来宾市政府事故调查授权等文件要求，成立了双利铝业公司“2·23”事故调查组，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和责任进行认定，提出对有关责任单位和责任人员的处理建议，并提出了防范整改措施。现将调查情况报告如下：

一、事故单位基本情况

广西双利铝业有限公司成立于2010年5月21日，法定代表人为李*，注册资本为8000万元人民币，统一社会信用代码为：9145********54D，企业地址位于来宾市******工业园，经营范围包含一般项目：有色金属铸造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；常用有色金属冶炼；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（供电业务依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

二、事故发生经过及应急救援情况

2023年2月23日，双利铝业公司杂工班班组工人罗**、黄**在公司铝灰车间上班，15时左右两人发现球磨机除尘筛处灰尘很大，认为可能是除尘筛铝灰管道堵塞了，需要进行管道疏通，随即叫来机修人员龙*用氧焊机割开除尘管道一个口检查，割完开口后这名机修人员就离开作

业现场，罗**、黄**通过割开的这个口清除灰尘，由于铝灰比较多无法清理，需要将管道拆下来进行清理，随后两人去找施工扳手、绳索等工具。15时45分左右准备好工具后，黄**在现场附近负责开吊车吊管道，罗**在除尘筛管道边上，站在一个铁油桶上面拆管道上的螺丝钉，在拆螺丝钉的过程中，管道突然掉落，管道上部砸中罗**的头部，罗**当场晕倒在地上，随后黄**打电话跟铝灰车间主管吕**报告，约两分后吕**赶到现场（同时间段多人赶到现场）；之后安全员覃**接到吕**电话报告发生事故，立即打120救护电话，大概十多分钟后，120急救车开到厂门口，覃**和吕**立即引导120急救车一起去事故现场救护伤者，到达现场后，现场几个人一起把伤者抬到救护车上，随即覃**和黄**一起跟随救护车送伤者赶赴迁江卫生院进行抢救。在当日17时47分左右，罗**在迁江卫生院经抢救无效死亡。

三、事故现场调查及勘验情况

（一）事故现场情况

事故现场位于双利铝业公司1号厂房南面围墙铝灰球磨机工段除尘筛管道旁，除尘管道接口高处离地面有约2米多，管道掉落在除尘筛南面，管道上绑有麻绳，除尘筛旁有一个铁油桶、一个铝轮毂、一个安全帽落在地上；除尘筛上部管道接口旁停着吊机挂钩；由于除尘筛位于摄像头角落未能拍摄到管道掉落伤人的画面。经来宾市公安局来宾华侨管理区分局调查取证，排除刑事犯罪可能性。现场照片如下：


17796655683



（二）双利铝业公司监管情况

经过调取资料和现场核查，近期双利铝业公司的安全生产管理人员变动；安全管理职责、人员衔接不到位；安全管理制度、危险作业制度管理混乱且没有执行到位，未开具危险作业票；该公司杂工岗位职责不清、安全教育培训不到位；公司对危险作业项目监督检查不到位；安全投入不足，高危行业未配置注册安全工程师；公司开展检维修安全隐患排查整治工作不到位。

四、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）人员伤亡情况：罗**，男，壮族，47岁，身份证号：4526231*******39，住址：广西田东县***。2022 年11月上旬到双利铝业公司杂工班班组工作，在2023年2月23日在双利铝业公司物体打击事故中经抢救无效死亡。

（二）经济损失情况：善后处置费用、丧葬费、工伤补助、抚恤金等事项，事故造成直接经济损失139万元人民币。

五、事故发生后应急处置评价及善后情况

（一）应急处置评价

调查认为：事故发生时，双利铝业公司现场人员及主要管理人员及时组织开展应急救援工作。

事故调查组认为：双利铝业公司应急处置较为得当。

（二）事故善后处理情况

罗**受伤后，双利铝业公司积极救治，罗**经抢救无效死亡后，双利铝业公司领导及时主动安抚家属和开展善后工作。及时与死者家属达成理赔协议，并积极支付死者家属工亡赔偿款。事故未出现因善后处理不当而造成不良社会影响。

事故调查组认为：双利铝业公司善后处理较为得当。

六、事故原因和性质

事故调查组对事故现场进行勘察，调取资料，对相关人员进行事故调查询问，经分析，导致这起事故的原因和性质如下：

（一）直接原因

作业人员罗**、黄**检维修作业时没有经危险作业审批，未按施工要求操作，没有做好管道防脱落保护措施，导致除尘筛管道掉落，发生物体打击事故。

（二）间接原因

1.双利铝业公司安全管理不到位，事故发生前一段时间公司进行人事调整，分管安全人员发生变动，公司未对变动人员工作进行有效衔接，导致事故发生前后一段时间安全处于无人管理状态。公司杂工岗位没有设置工作职责，导致该岗位安全培训不明确、不完善，岗位作业不规范。

2.双利铝业公司现场安全监管不到位，员工出现违规操作、冒险作业时，缺乏有效监管措施,不能及时发现、及时制止。

3.双利铝业公司教育培训不到位，黄**操作单梁吊前没有经过有关培训，公司未按法律法规规定对员工进行岗前培训72个学时，未对有关天车操作人员开展有关天车安全培训。

4.没有对危险作业、检维修作业进行有效监管，在开展危险作业、检维修作业时没有进行审批、作业条件确认、安排监护人员监督等。

5.双利铝业公司设备安全管理不到位，单梁吊机吊钩没有安装防脱钩装置。

（三）事故性质

经调查，双利铝业公司“2·23”事故是一起因工作人员违规操作、公司教育培训不到位，安全管理缺失，危险作业管理不当导致的一般生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理建议

（一）对事故责任单位的行政处理建议

双利铝业公司安全管理缺位，没有按规范开展安全教育培训，没有进行相关隐患排查，相关人员履行安全生产职责不到位，操作人员违章操作。该公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条、第二十八条、第四十四条的规定，对事故发生负有主要责任。依据《安全生产法》及有关法律法规的规定，建议市应急管理局对双利铝业公司依法进行行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处理建议

1.罗**，双利铝业公司杂工班员工，安全意识淡薄，违章作业，违反作业程序，在拆除分筛机吸尘管时没有进行安全作业条件确认、没有采取有效的安全措施（操作人员应对吸尘管采取固定防止掉落的安全措施后再作业）、没有开具危险作业票，是造成本起事故的主要原因，负本次事故的主要责任，因其在事故中死亡，不再追究责任。

2.刘**，双利铝业公司总经理、安全管理主要负责人，履行安全生产管理职责不到位；杂工岗位职责设置不清；安全管理工作组织、衔接出问题，导致危险作业管理缺失；对此次事故的发生负有领导责任，建议由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

3.刘**，双利铝业公司安全办主任，安全管理不到位，杂工岗位职责设置不清，落实监督、检查不到位，危险作业管理缺失对此次事故负有管理责任，建议由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

4.覃**，双利铝业公司安全办副主任，安全管理不到位，教育培训流于形式，岗位培训针对性不强，对危险作业监督不到位，安全检查不到位，对此次事故负有管理责任，建议由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.黄**，双利铝业公司杂工班员工，违章作业，违反作业程序，没有开具危险作业票；没有进行安全互保工作；没有采取有效的安全措施；对此次事故负有责任，建议由市应急管理局依法对其进行行政处罚。

八、事故教训及预防措施

（一）双利铝业公司要深入加强安全管理。要求公司安全生产管理部门厘清安全管理体系及职责，主要负责人认真做好安全生产管理工作；建全工人安全岗位职责；及时配备安全生产管理人员，衔接公司安全管理，加强设备安全管理；督促工人作业时要认真遵守各项操作规程和安全管理规定；加强工人危险作业及其他作业时的安全检查和作业现场的隐患排查工作。

（二）双利铝业公司要立即组织开展各岗位、各设备风险排查，安全生产办立即组织开展全员危险作业教育培训，开展危险作业操作培训专项活动，提高员工的风险防范意识和能力。由公司领导牵头，组织各部门主管及以上管理人员，对全体员工开展危险作业操作规程培训，提高员工操作水平及安全意识，对培训效果进行检验。对班组工作职责理顺清楚，明确班组安全监管，严格执行检修及危险作业工作票（规程），落实安全防护措施，坚决制止员工违章操作行为。

（三）双利铝业公司要对生产车间厂房的安全设备进行全面排查，建立全面的设备安全管理台账。划定重点检查设备，由专业检维修队伍或人员进行维修；所有吊装设备按规定要求进行检查，及时更换有异常的防脱钩装置，使用前检查吊钩与吊带是否匹配，落实安全防护措施，防止维修吊装类事故发生。

广西双利铝业公司“2·23”事故调查组

2023年4月18日

政府网站找错

党政机关