事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

西海岸新区

黄岛区“5•12”青岛九龙建设集团有限公司高处坠落事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年5月12日，黄岛区青岛瑞泰船业重工有限公司5万吨级船坞坞尾平面施工现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约80万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发〔2013〕63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、黄岛公安分局、区总工会和泊里镇人民政府有关人员参加的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1、建设单位概况

青岛瑞泰船业重工有限公司（以下简称瑞泰船业），注册时间为2005年1月24日，注册资本叁仟万元，法定代表人刘兰军，注册地址为青岛胶南市泊里镇贡口，公司主要业务为一般经营项目：船舶修造（不含渔业船舶及国家专项审批的船舶）；外轮供应；自营进出口业务（涉及专项审批的经营期限以专项审批为准）；货物装卸、货运代理。

2、施工单位概况

青岛九龙建设集团有限公司（以下简称九龙公司）注册成立于1972年2月，注册资本金一亿贰仟万元整，法定代表人穆光福，注册地址为青岛胶州市扬州东路51号，具备贰级大型工程资质。主要业务为各类大型工程施工等。

（二）工程基本情况、发包情况及安全管理情况

1、工程基本情况：

瑞泰船业董家口港5万吨级重工船坞工程于2006年2月21日取得青岛市海洋与渔业局预审同意意见书（青渔海函[2006]6号），并按规定取得青岛市规划局、青岛市港航管理局等部门许可，后在青岛市发改委备案。工程建设地点为泊里镇撒牛沟村东侧，建设7万吨级船坞一座，5000吨船台两座，栖装码头400米及部分配套设施，形成年修理7万吨级以下散货船和油船47艘、改装2艘的生产能力。

2、工程发包情况：

瑞泰船业将重工船坞0+164m~0+388m段坞墙施工工程劳务分包给九龙公司，双方于2012年5月签订了《船坞坞墙施工劳务分包合同》，合同总工期为120天，实际开工日期在具备开工条件时以甲方发出的开工令为准。后因其他原因，该工程一直推迟至2015年初开始施工。双方约定九龙公司按照瑞泰船业提供的工程项目设计施工图、城建标准、承包范围进行劳务承包，具体包括：基础清理、模板支拆、钢筋制作绑扎、预埋件安装与涂漆、止水带安装、排水管安装、变形缝处理、砼浇筑、轨道安装及竣工清理。

3、安全管理情况：

瑞泰船业和九龙公司按照合同要求进行了作业人员安全生产技术交底工作，现场施工作业过程中，瑞泰船业安排两名安全管理人员杨立信、邓飞进行监督管理。根据双方约定，在施工前九龙公司必须落实好安全防护措施，瑞泰船业负责监督。发生事故的船坞坞尾施工现场在施工开始时安装了防护网等设施，后因为坞尾面层施工，收面时防护网被撤掉。瑞泰公司安排的两名安全管理人员在事发前辞职，导致施工安全监督不到位。

二、事故发生经过，救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2015年5月12日下午，在瑞泰船业5万吨级船坞坞墙施工现场，九龙公司现场负责人高存岗带领从业人员刘宝发、朱传民、朱兰迎等3名工人一起在长方形池状船坞坞墙尾部进行平面水泥抹平作业。坞墙平面长24.5米，宽5.5米，边缘距船坞底部垂直距离13.2米。15时许，海上风力不断加大，达到7到8级阵风9级，市气象台发布了大风蓝色预警信号，要求各级各部门注意防范。风力加大后，现场施工负责人高存岗没有及时提醒作业人员注意防范。15时30分许，平面的水泥抹平作业已基本完成，朱兰迎在收拾完工具后，为图方便没有绕行坞尾北侧返回，而是沿坞尾东侧边缘返回，行走过程中不慎被风吹倒跌落至船坞底部，现场人员拨打了120急救电话，经120医护人员确认，朱兰迎已当场死亡。

（二）现场处置情况

接报后，黄岛区公安分局、区安全监管局和泊里镇政府有关负责人及工作人员立即赶赴事故现场进行处置并做好现场保护、勘查和证据收集工作。黄岛区公安分局依法对九龙公司现场负责人高存岗进行了控制。

（三）善后工作

事故发生后，区政府安委会办公室责成泊里镇政府协调九龙公司和瑞泰船业做好死者善后和家属安抚工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）此次事故造成1人死亡。

死者：朱兰迎，男，55岁，日照岚山区黄墩镇梁山口二村人。

（二）直接经济损失约80万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

1、直接原因

一是朱兰迎在有强风（根据气象部门资料：当日事故发生时事发地点风力7到8级，阵风9级）的情况下冒险违章在船坞坞尾平面东侧边缘行走，不慎坠落至13.2米深的船坞底部。

二是九龙公司在进行船坞坞尾平面水泥抹平作业过程中，没有在坞尾墙体边缘设置防护栏、防护网等防护设施。

2、间接原因

一是九龙公司在进行船坞坞尾平面水泥抹平作业过程中在组织施工前没有落实安全技术措施和配备人身防护用品就组织人员进行临边高处作业施工；现场管理不到位，在风力加大后，现场负责人没有及时提醒作业人员注意防范。

二是瑞泰船业对承包单位九龙公司安全生产工作监督、管理协调不到位，对九龙公司没有按照规定设置防护栏网等安全设施的事故隐患没有及时督促整改，消除隐患；在公司安全监督人员辞职后没有及时安排新的工程监管人员，导致安全监督、管理缺失。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）朱兰迎。在有强风（根据气象部门资料：当日事故发生时事发地点风力7到8级，阵风9级）的情况下冒险违章在船坞坞尾平面东侧边缘行走，不慎坠落船坞底部导致死亡，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

（二）高存岗。九龙公司瑞泰项目施工现场负责人，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第2.0.2条“施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制，施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工”的规定，在组织施工前没有落实安全技术措施和配备人身防护用品就组织施工；作为现场负责人，在风力加大后没有及时提醒作业人员注意防范，对事故的发生负有直接责任，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）高四江。九龙公司瑞泰项目负责人，没有督促检查本项目安全生产工作，对存在的生产安全事故隐患没有及时督促整改，对事故发生负有领导责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，作出处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（四）杨桂海。瑞泰公司项目负责人，根据公司职责负责项目现场施工管理工作，对承包单位九龙公司安全生产工作进行协调、管理不到位，没有及时发现和制止九龙公司的违章作业行为并督促整改，对事故发生负有管理责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项的规定，作出处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（五）九龙公司。在进行船坞坞尾平面水泥抹平作业过程中违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）第3.1.1条“对临边高处作业，必须设置防护措施”和第2.0.2条“施工负责人应对工程的高处作业安全技术负责并建立相应的责任制，施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实不得进行施工”的规定，在组织施工前没有在坞墙尾部边缘设置防护栏和防护网等防护设施、落实安全技术措施和配备人身防护用品就组织人员施工；现场管理不到位，在风力加大后，现场负责人没有及时提醒作业人员注意防范，造成1人死亡，对事故的发生负有主要责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，作出罚款人民币25万元的行政处罚。

（六）瑞泰船业。对承包单位九龙公司安全生产工作监督、管理协调不到位，对九龙公司没有按照规定设置防护栏网等安全设施的事故隐患没有及时督促整改，消除隐患；在公司安全监督人员辞职后没有及时安排新的工程监管人员，导致安全监督、管理缺失，对事故的发生负有重要责任，建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项的规定，作出罚款人民币25万元的行政处罚。

六、今后防范和整改措施

九龙公司和瑞泰船业要认真吸取这次事故教训，按照事故处理“四不放过”原则，举一反三，采取有效措施，加大安全生产管理力度，认真落实企业安全生产主体责任，切实把安全生产工作抓紧抓实，防止各类事故的发生。

（一）严格落实企业安全生产主体责任

九龙公司，在施工前要落实各项安全防护措施，从现场到施工人员，确保各项防护措施到位，没有落实安全保障措施的，坚决不能施工；严厉查处各类违章作业行为，对不按规程操作的冒险违章行为及时发现，督促整改，严防类似事故的再次发生。

瑞泰船业，要进一步健全安全生产规章制度和事故隐患排查治理制度，完善现场安全生产管理措施，加强对施工单位的安全管理，把隐患消灭在萌芽状态。

（二）进一步落实“属地”监管责任

泊里镇人民政府要采取切实可行的管理措施，加大安全生产执法检查覆盖力度，督促辖区内企业落实安全生产责任制，整改生产经营过程中的安全隐患，对于不按规定落实和整改的企业，要严格执法，绝不姑息，防止类似事故再次发生。

黄岛区“5·12”青岛九龙建设集团有限

公司高处坠落事故调查组

二○一五年六月九日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图