事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

即墨区

青岛浩发混凝土工程有限公司“7.22”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2015-04-29

2014年7月22日7时30分左右，位于即墨市环秀街道办事处金山工业园的青岛浩发混凝土工程有限公司混凝土搅拌站(金山分站)发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失70万元。

事故发生后，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)等有关法律法规规定，按照即墨市人民政府《关于授权市安监局等有关部门依法组织生产安全事故调查组的通知》(即政发[2007]24号)的要求，即墨市人民政府于7月 23日成立了由市安全监管局、市监察局、市公安局、市总工会、市城乡建设局、环秀街道办事处组成的青岛浩发混凝土工程有限公司“7·22”一般机械伤害事故调查组(以下简称事故调查组)开展事故调查工作，并邀请了市检察院派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查取证，查清了事故原因，认定了事故责任性质，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

(一)事故单位基本情况

青岛浩发混凝土工程有限公司是民营资本的有限责任公司，2007年成立，公司类型：有限责任公司(自然人独资)；经营范围：许可经营项目：普通货运；货物专用运输(罐式)(道路运输经营许可证有效期至：2015-12-19)。一般经营项目：制售混凝土，一般低压管道安装、房屋维修、建筑机械租赁、土石方挖掘(不含爆破)。(以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营)，营业期限：2007年5月31日至2016年5月31日。该企业取得了由城建部门颁发的建筑业企业资质证书，资质等级为预拌商品混凝土专业承包叁级，证书编号B3054037028202。

发生事故的混凝土搅拌站为青岛浩发混凝土工程有限公司金山分站，位于环秀街道办事处金山工业园内,主要负责人为李建国，该搅拌站取得了由城建部门颁发的青岛市预拌混凝土生产企业分公司(搅拌站)登记证，登记编号B3054037028202-1，有效期为2013年8月19日至2014年8月18日。公司建立了安全生产责任制、安全生产规章制度和设备操作规程，但安全生产规章制度不健全；配备了专职的安全生产管理人员，主要负责人于法善和安全生产管理人员经过安全生产培训并取得安全生产培训合格证；已对员工进行安全教育培训，但培训档案不健全。

该混凝土搅拌站的混凝土搅拌机需定时清理，建立了混凝土搅拌机清理操作规程，并在工人入厂时由专人带领进行现场培训，无培训记录。清理流程为：调度通知操作工和辅助工(江XX为辅助工，负责清理混凝土搅拌机，打扫搅拌楼卫生等工作，于国城为操作工，负责操作混凝土搅拌站生产混凝土)-操作工协助辅助工拉闸、断电、锁电箱-挂警示牌-辅助工携带电箱钥匙进入设备进行清理，操作工在外看护-清理完成后，辅助工将钥匙交给操作工-操作工对设备进行检查，确定正常，设备内没人后，方可继续进行生产作业。

(二)事故车间基本情况

该混凝土搅拌站作业现场分A、B区，共有FGS3000型混凝土搅拌机2台，8个储罐，两台混凝土搅拌机的操作台在同一操作室内，发生事故的搅拌机位于A区。混凝土搅拌机所在室东西宽6米，南北长

14.2米，距顶部高9米。操作室东西宽2.1米，南北长9.9米，操作室操作台上无禁止操作警示牌。

出事设备名称为FGS3000型混凝土搅拌机，总功率2.25KW，进料容量为4800L，出料容量3000L，搅拌轴转速为21.48r/min，外形尺寸为3990*2600*1730mm，出厂日期为2011年9月，生产厂家为方圆集团有限公司，厂家已提供设备说明书，设备出现问题时由厂家派遣技术人员进行检修。

二、事故发生经过和事故救援情况

(一)事故发生经过

7月22日左右，操作工于国城发完了一批料(混凝土)，将搅拌机停机后就离开操作室，给调度送底单(调度室位于该搅拌站大门入口左侧10米处，每天给操作工下生产任务单，该搅拌站分为白班、夜班，白班8时至16时，夜班16时至第二天上午8时，每天7时30分左右，操作工将底单送回给调度室对账，对账后返回操作室，等到8时接班人员到达后，进行交接手续后方可下班)。7时30分左右回到操作室，接到调度通知要求发料，就启动混凝土搅拌机，突然听到有人(江XX)喊叫“别开机”，于国城立即关闭开关，跑出去查看，发现混凝土搅拌机主机门开着，里面躺着一个人(江XX)，马上给负责人李建国打电话。李建国赶到后，组织人员将江XX抬出，并拨打了“120”“119”，约10分钟后“120”赶到，对江XX进行现场救治并立即送往即墨市人民医院抢救。

据事故公司法定代表人于法善、搅拌站负责人李建国及工作人员于国城称，根据HZS180型混凝土搅拌站使用说明书的要求，该混凝土搅拌机每周停机清理一次，一般为周六周日进行清理，由调度电话通知进行安排，有四人轮流负责，临时停机时不允许进行清理。

经调查了解，当日调度未安排清理搅拌机，江XX不知出于何种原因，在未接到调度安排，未在操作工于国城看护的情况下进入搅拌机进行清理，操作工于国城停机后离开操作室给调度送底单，返回后也未对设备进行检查，并不知道搅拌机里面有人，在生产过程中临时停机后继续作业，造成江XX被搅拌机挤伤。

(二)事故救援情况

事故发生后，混凝土搅拌站负责人李建国立即组织人员将江XX抬出，并拨打了“120”“119”，“120”赶到后对江XX进行现场救治并立即送往即墨市人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

(三)善后处置情况

事故发生后，即墨市委常委、常务副市长邢福栋、市安全监管局、环秀街道办事处和公安派出所等单位主要领导及相关人员立即赶往现场，协调做好救援和善后处置工作。公安部门及时将混凝土搅拌站负责人李建国控制；环秀街道办事处等相关部门及时介入，做好稳定和善后处置工作，督促事故责任单位积极与遇难者家属协商，已于2014年7月23日达成赔偿协议。通过积极工作，整个善后工作平稳有序。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

此次事故造成1人死亡，直接经济损失70万元。

四、事故发生的原因和事故性质

经过现场勘查、调查取证和对事故原因的分析，事故调查组认定，青岛浩发混凝土工程有限公司“7·22”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

(一)直接原因

1、青岛浩发混凝土工程有限公司企业安全生产主体责任未落实；虽然建立操作规程，但督促落实不到位，是导致事故发生的直接原因。

2、辅助工江XX，未按照搅拌机清理操作规程，进入混凝土搅拌机中进行清理。

3、于国城，离开工作岗位返回后，未对设备进行检查，就启动混凝土搅拌机，导致江XX被挤伤，经抢救无效死亡。

(二)间接原因

1、于法善，作为公司主要负责人，未健全安全生产管理制度，履行安全生产职责不到位；

2、企业安全培训流于形式，未认真落实安全培训制度，导致作业人员安全意识淡薄，进入混凝土搅拌机进行清理时未通知调度，未拉电闸，忽视自身安全。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

(一)责任认定

1、企业安全生产主体责任未落实，现场管理存在漏洞，虽然建立了安全生产责任制和规章制度，但安全教育培训流于形式，安全培训不到位，职工不具备必要的安全生产知识，不熟悉本岗位的操作规程,对事故的发生负有主要责任。

2、于法善，青岛浩发混凝土工程有限公司法定代表人，未履行安全生产职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，现场管理存在漏洞，导致事故发生，对事故的发生负有领导责任。

3、李建国作为金山工业园混凝土搅拌站的负责人，未认真督促职工落实规章制度，忽视作业现场管理，安全生产工作不扎实，对事故的发生负有直接领导责任。

4、江XX，在清理混凝土搅拌机时，未按照搅拌机清理操作规程，进入混凝土搅拌机中进行清理，对事故的发生负有责任。

5、于国城，离开工作岗位返回后，未对设备进行检查，就启动混凝土搅拌机，导致江XX被挤伤，经抢救无效死亡，对事故的发生负有责任。

(二)处理建议

1、建议由即墨市安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十七条第一款第一项的规定，对青岛浩发混凝土工程有限公司给予罚款人民币12万元整的行政处罚。

2、建议由即墨市安全生产监督管理局依照《生产安全事故报告和调查处理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)第三十八条第一款第一项的规定，给予青岛浩发混凝土工程有限公司主要负责人罚款人民币上一年年收入30％的行政处罚。

3、责成环秀街道办事处向即墨市人民政府作出书面检查，进一步抓好工作落实，加强和改进安全生产工作。

4、建议由青岛浩发混凝土工程有限公司按照公司规定对李建国、于国城等其他相关责任人员进行处理。

5、鉴于江XX死亡，免于责任追究。

六、事故防范和整改措施

(一)环秀街道办事处应当严格按照属地管理原则，认真汲取教训，“举一反三 ”，加强辖区内安全生产管理工作，进一步细化安全生产职责，加大安全检查力度，全面开展安全生产检查活动，查找生产安全事故隐患和存在的生产安全问题，认真落实各项安全防范措施，减少事故发生。

(二)此次事故的发生，反映出青岛浩发混凝土工程有限公司安全管理工作不到位，职工安全意识差，应认真按照事故调查“四不放过”的原则，汲取事故教训，认真查找在管理、教育培训等方面存在的问题，加大安全生产教育、培训力度，不断提高职工的安全防护、自我保护意识，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，严格落实各项防范措施。进一步健全和落实责任制、规章制度、操作规程，明确责任人及其职责，加大对事故隐患排查治理力度，真正落实企业主体责任，及时消除安全事故隐患，警钟长鸣，常抓不懈，做好各项安全工作。

(三)市城乡建设局要加大对全市商品混凝土企业的监督管理力度，督促企业严格落实各项规章制度、操作规程确保企业主体责任落实到位，防止类似事故发生。

事故发生后，市城乡建设局建管处质监站开展预拌混凝土(砂浆)生产企业专项检查，对全市预拌混凝土生产企业进行了全面检查，共计检查预拌混凝土生产企业15家(其中5家为资质备案)，预拌砂浆生产企业2家，对5家存在问题较多企业实施市场主体考核扣分50分的处罚。

“7·22”一般机械伤害事故调查组

2014年8月18日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图