限公司“9•10”地面机械伤害生产安全事故调查报告

时间： 2026-04-17 23:55:00 来源： 彬州市应急局 作者： 【字体： 大

2023年9月10日，陕西彬长大佛寺矿业有限公司地面搅拌站在检修搅拌机期间时发生事故，导致一名工人死亡。事故发生后，按照市政府批示要求头，市公安局、市工信局、市总工会，并邀请市纪委监委派员参加，组成陕西彬长大佛寺矿业有限公司“9·10”地面机械伤害事故调查组，对该起事故成如下事故调查报告。

一、企业基本情况

（一）有关证照情况

陕西彬长大佛寺矿业有限公司，法定代表人王**，统一社会信用代码：9161**********F；公司位于陕西省咸阳市彬州市豳风街道土沟村。注册币。经营范围包括煤炭的开采、加工、自产煤销售；煤炭综合利用；煤层气综合利用；煤矿专用设备及配件的制造、修理。

《采矿许可证》证号：C100**********1175；有效期限：2011年10月28日至2036年12月28日；开采矿种：煤；开采规模：600万吨/年；方公里。

《安全生产许可证》编号：陕MK安许证﹝2023﴾***4号；许可范围：煤炭生产；有效期：2023年7月5日至2026年7月4日。

主要负责人王**《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：610526********9419；有效期限：2021年4月19日至2024年4月18日。

（二）企业及内部机构简介

陕西彬长大佛寺矿业有限公司是陕西彬长矿业集团有限公司首期开发建设的五座特大型现代化矿井之一，注册资本10亿元，现有在册职工2507人21个区队（车间）。矿井地处彬州市、长武县，井田面积71.29km²，截止2023年8月底，保有资源储量82289.7万吨，剩余可采储量44507.8万吨，设计产能8.00Mt/a，2020年陕安委办核定生产能力7.50Mt/a。

（三）搅拌站情况

运输队检修班组负责搅拌站日常运行、维护和管理。搅拌站采用珠海仕高玛机械设备有限公司MAO4500/3000双卧轴搅拌机设备，由抚顺正工矿供HZS180混凝土搅拌站整体设备，产品编号6095，出厂日期2022年8月29日，《产品合格证》、《使用说明书》齐全有效。

二、事故时间、地点

时间：2023年9月10日10时41分。

地点：陕西彬长大佛寺矿业有限公司地面搅拌站搅拌机内。

三、事故经过及救援、报告情况

（一）事故发生经过

2023年9月10日8时班，陕西彬长大佛寺矿业有限公司（简称：煤矿）搅拌站司机杜**向检修班班长刘*汇报，申请一名检修工人配合他完成搅拌站检修工杨*配合杜**进行搅拌站检修工作。因搅拌站当天仍有打料工作需要协调，在等待确认可以检修后，杜**进入主控制室关掉总电源后，走出主控制工作，不准送电”标志牌，杜**和杨*共同来到二层搅拌机检修口，两人从搅拌机检修口钻进搅拌机箱体内，开始用电锤将粘在搅拌机内的凝固料往下

后，外面有人喊杜**拌料，随后杜**和杨*从检修口钻出，关闭检修口挡板，将电锤和临时电源线放在二楼平台处的检修梯台上，一起回到主控室门口入主控制室。杜**开始为搅拌机送电开机拌料，杨*坐在主控制室角落看手机，杜**完成拌料工作后，看见杨*仍在主控制室角落看手机。10时30分（副斜井口工业广场摄像头显示时间），搅拌站来了一辆水泥罐车送水泥，杜**离开主控制室前往工棚外查看，在协助水泥罐车停车后打开水泥储罐下方开始上料。10时32分次**驾驶车辆停放在卸料口需要打料，观察周边无人坐在车上等了一会，杜**回到了搅拌站工棚内看到停放车辆，杜**告诉次** “气，打不了料”，随后杜**将搅拌站气泵打开。张*准备去堆料场将刚卸车的一车砂子和一车石头开装载机推料，路过时看到次**车在搅拌机料斗下停室，张*开装载机推了一堆砂子和半堆石头后，张*熄火停下来看到次**长时间将车停放，就打电话给次**让其找杜**确认是否能拌料，如果短时间拌时，杜**走到主控制室侧查看通往搅拌机二层楼梯口的电源闭锁门，发现关闭着，然后他走到主控制室，主控制室门打开，杜**走进主控制室，打开电搅拌机后不久，突然发现杨*不在操作室后，紧急按下控制台急停键，离开主控制室跑上搅拌机二楼平台，发现放在梯台上的电锤不见且临时电源线开。这时，杜**意识到杨*可能出事了，随即转身就向搅拌站外跑去求助。10时41分，杜**找到搅拌站对面正在上班车辆检查员王**，将情况简要的告内打电话给值班室，打完电话就跑去搅拌机寻找杨*，杜**继续赶到检修点找到班长刘*，向刘*汇报杨*可能出事了，刘*立即带着两个人和杜**一起跑火后找杜**，没有找到杜**，10时44分次**启动车辆开离搅拌站。这时王**已经站在搅拌机二楼平台上，通过检修口打开手机闪光灯查看搅拌机内部情卧轴中间卡着一个电锤，并在搅拌机内壁下方看到杨*的头。王**立即向运输队值班室李*汇报现场情况，李*向值班室王**口头交代了一下工作，就和赶到现场的有王**、杜**、刘*、李*、赵*、汪**、白**等人。

（二）事故救援经过

因搅拌机内光线较暗，刘*拿着矿灯从检修口进入搅拌机内进行查看，尝试挪动杨*，发现杨*被夹在搅刀与搅拌机内壁之间无法动弹。刘*随后从检来的许**等人现场商议施救方案，确定方案后将驱动皮带防护罩拆下，几人合力缓慢转动皮带轮，手动打开出料口仓门，将剩余料放出，确认杨*具体铲斗放在出料口下方，刘*在搅拌机检修口用一根长撬棍拨动杨*使其从搅拌机出料口溜下至装载机铲斗内。此时，杨*无衣物遮体，肚子上有明显伤口多处伤口。现场人员将杨*从装载机铲斗内抬上担架，煤矿医务室人员上前查看后，刘*、王**、白**、汪**四人帮杨*穿上衣服，并将担架抬上煤矿医上了救护车，12时43分，救护车离开搅拌站前往彬州市中医医院，约13时10分到达医院，杨*被紧急送进急诊室，医生检查后宣布死亡，随即杨*被转束。

（三）事故报告情况

事故发生后，10时46分现场人员王**打电话向区队值班室汇报情况。12时49分，陕西彬长大佛寺矿业有限公司将杨*救出后向彬州市应急管理局上

四、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）本次事故造成1人死亡。杨*，男34岁，生前系陕西彬长大佛寺矿业有限公司运输队检修班检修工，身份证号码：610121**********。

（二）直接经济损失约为168万元人民币。

五、事故原因分析

根据事故现场勘验、询问笔录、《死亡医学证明书》、《法医学尸体检验分析意见书》，杨*死亡原因为机械伤害造成的重度颅脑损伤合并胸腹腔脏

（一）直接原因

检修工杨*安全防范意识不足，违反《搅拌机设备管理制度》，在未挂上“有人工作，不准送电”标志牌，无专人看护的情况下，擅自进入搅拌机事故发生。

2、搅拌机司机杜**未严格落实岗位安全责任，未确认检修工杨*位置，盲目启动搅拌机导致事故发生。

（二）间接原因

1、运输队检修班班长刘*，施工组织安排不足，在杜**要求派人协助检修后，未核实检修内容及现场环境，在进行有限空间作业，未安排专门人员致现场安全管理缺失。

2、陕西彬长大佛寺矿业有限公司安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患；对从业人员安全教育培训不到位，从业人员不熟悉安全生产知识度及安全操作规程，导致从业人员安全隐患辨识不足，违章作业。

六、事故性质、等级和类型

经过对事故原因的调查分析，认定这是一起机械伤害的一般生产安全责任事故。

七、责任认定及处理意见

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、陕西彬长大佛寺矿业有限公司安全管理不到位，施工组织安排不足，未及时发现并消除事故隐患，对从业人员安全教育培训不到位，对本次事建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予陕西彬长大佛寺矿业有限公司罚款50万元的处理。

（二）对事故有关责任人的责任认定及处理建议

1、杨*，男，检修班检修工。安全防范意识不足，在检修作业中违章作业，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任。鉴于其已经死亡，免于

2、杜**，男，搅拌机司机。未严格落实岗位安全责任，未确认检修工杨*位置，盲目启动搅拌机导致事故发生。对本次事故发生负有重要责任，建
《中华人民共和国安全生产法》规定给予杜**罚款7万元的处理，并由陕西彬长大佛寺矿业有限公司依据规章制度给予处分。

3、刘*，男，检修班班长。施工组织安排不足，在杜**要求派人协助检修后，未核实检修内容及现场环境，在进行有限空间作业，未安排专门人员
致现场安全管理缺失，对本次事故发生负有次要责任，建议由彬州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予刘*罚款3万元的处理，
业有限公司依据规章制度给予处分。

4、张**，男，运输队副队长，分管检修班及搅拌站管理工作。安全风险辨识不到位，未及时发现并消除事故隐患，在日常检查过程中，未在有较
修口附近设置明显的安全警示标志，对本次事故发生负有次要责任，建议由彬州市应急管理局依据依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予张**罚
陕西彬长大佛寺矿业有限公司依据规章制度给予处分。

5、赵*，男，运输队党支部书记，分管运输队安全宣传教育工作。虽然对从业人员进行了安全教育培训，但仍有从业人员不熟悉安全生产知识、
和安全操作规程，对从业人员安全教育培训不到位，对本次事故发生负有次要责任，建议由彬州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规
处理，并由陕西彬长大佛寺矿业有限公司依据规章制度给予处分。

6、许**，男，运输队队长，负责区队全面工作。安全管理不到位，未及时发现并消除事故隐患；对从业人员安全教育培训不到位，作业人员违章
负责人，对本次事故发生负有主要管理责任，建议由彬州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》规定给予许**罚款5万元的处理，并由陕西
司依据规章制度给予处分。

7、宁**，男，机电管理部部长，负责机电管理部全面工作。作为业务指导和监管部门，机电部虽然对运输队从业人员进行了安全教育培训，但仍
生产知识、有关安全生产规章制度和安全操作规程，对从业人员安全教育培训不到位，对本次事故发生负有一定管理责任，建议由彬州市应急管理局依
全生产法》规定给予宁**罚款3万元的处理。

八、防范和整改措施

为了汲取这起事故的惨痛教训，按照“四不放过”的原则，事故调查组认真剖析事故原因，查找存在的问题，举一反三，杜绝此类事故的再次发生
措施：

（一）陕西彬长大佛寺矿业有限公司要认真总结和汲取事故教训，要认真履行安全生产主体责任，严格落实安全生产责任制、安全生产法规和规
程。进一步加强对地面现场的安全管理，特别是加强有限空间作业等其他危险作业的管理工作，积极开展隐患排查，及时消除安全隐患，防范各类事故

（二）陕西彬长大佛寺矿业有限公司要加强员工的教育培训工作，要组织从业人员认真学习安全生产有关的法律法规及相关操作规程，注重理论学
加强安全教育及风险辨识培训，提高从业人员的安全意识和操作技能，杜绝各类违规作业、冒险作业现象的发生。

（三）陕西彬长大佛寺矿业有限公司要依据规章制度严格落实相关责任人的处理意见，对事故救援过程中表现突出的个人予以奖励，做到奖罚分明
及应急救援工作中的主动性。

（四）工信部门要加大行业监管力度，按照管行业必管安全的原则，发挥煤矿安全生产专业委员会作用，督促企业认真落实安全风险分级管控和隐
作机制，坚决纠正和依法从严查处各种安全生产违法、违规行为，防范生产安全事故的发生。

陕西彬长大佛寺矿业有限公司

“9·10”地面机械伤害事故调查组

2023年9月21日

请用手机微信扫描下面二维码打开当前页然后分享。



(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0AC7BFE2D55F504CE053012819AC86D3)

彬州市人民政府办公室主办　彬州市数据服务中心承办　运维电话： 029-34922659

陕ICP备19024788号-1 (https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index) 网站标识码:6104270006

陕公网安备61042702001002号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=61042702001002)

网站地图

(https://www.snbin

ou.gov.cn/zddt/)

咸阳互联网举报中心

(http://12377.xian