事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

西海岸新区

黄岛区“5•10”南通克莱克空气处理设备有限公司高处坠落事故调查报告

发布时间：2015-08-12

2015年5月10日，南通克莱克空气处理设备有限公司在青岛太平货柜有限公司制造车间屋顶更换薄型平移式遥控通风装置时,一名安装工人从屋顶采光板坠落至室内地面死亡，直接经济损失约100万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）的有关规定及黄岛区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局等部门依法组成生产安全事故调查组的通知》（青黄政发[2013]63号）文件要求，区安全监管局牵头成立了由区监察局、开发区公安分局、开发区安全监管局、区总工会、黄岛街道办事处有关人员参加的事故调查组，并邀请区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况。认定了事故性质和责任，提出了处理建议和事故防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）发包单位概况

青岛太平货柜有限公司（以下简称“太平货柜公司”）是由香港胜狮货柜企业有限公司独资成立的集装箱专业生产企业，公司于2003年1月成立，注册资本为2660.57万美元，法人:陈国樑，总经理:赵炳，公司注册地址位于青岛经济技术开发区茂山路373号(富源工业园内)，占地18万平方米(约330亩)。经营范围:生产各类国际标准集装箱和特种集装箱、集装箱零配件以及高标准钢结构、生产制造线和设备，集装箱修理、翻新、堆存及相关业务，年生产标准箱15万个，特种箱6万个 ，公司现有职工约1000人。公司建立了相关安全管理制度和操作规程，对从业人员进行了安全教育培训，设置了安全管理机构，按规定配备了安全管理人员。

（二）承包单位概况

南通克莱克空气处理设备有限公司(以下简称“克莱克设备

公司”)于2005年9月9日注册成立，注册资本金393万美元，法人（董事长）:吴克军，注册地址江苏省海门市正余镇。公司主要从事设计生产安装组合式空气加热、去湿、制冷、加湿处理机组，空气洁净机组、废气净化处理设备、屋顶通风过滤器。公司建立了安全管理制度和操作规程，对从业人员安全培训学时不足,为施工作业人员配发了安全帽、安全带等劳动防护用品。公司具有建设部门颁发的《安全生产许可证》和机电设备安装工程专业承包三级《资质证书》(有效期至2015年5月23日)。

（三）发承包情况

2014年11月18日，克莱克设备公司与胜狮货柜管理（上海）有限公司签订了《通风气楼工程合作协议》，按照协议约定：由克莱克设备公司为胜狮货柜管理（上海）有限公司下属各工厂（包括太平货柜公司）安装薄型平移式遥控通风装置。2015年4月3日，太平货柜公司根据胜狮货柜管理（上海）有限公司的要求与克莱克公司签订了《设备合同》，由克莱克设备公司为太平货柜公司安装薄型平移式遥控通风装置，设备安装调试完成后交付太平货柜公司使用，安装调试工作均由克莱克设备公司独立完成。同日，双方签订了《安全协议》，协议要求克莱克设备公司必须按照规定落实各项安全措施，不得违章作业，确保安全施工，并约定了具体的安全事项。2015年5月4日，克莱克设备公司的13名施工人员进驻太平货柜公司，太平货柜公司根据施工情况对施工人员进行了安全教育培训，并为施工队伍办理了《外协单位登高作业申请单》，在申请单中进一步明确了安全注意事项,并安排专人对施工现场的安全生产工作进行了统一协调、管理。

（四）事故现场的基本情况

薄型平移式遥控通风装置安装工程位于制造车间屋顶西段，安装时需先行拆除屋顶原有的彩钢板和3个固定式气楼，再更换薄型平移式遥控通风装置，涉及面积2035.2平方米（南北长48米，东西宽42.4米）。其功能主要是用于增强制造车间通风换气和采光能力，及时排掉车间内焊接作业时产生的焊接烟尘。

设备安装工作完成后,施工队长张志堂根据车间布局,安排工人将从屋顶拆除的物料，通过制造车间与冷作车间相连的屋顶搬运至车间门口，然后再用吊车把物料吊至地面。搬运物料时需横跨冷作车间屋顶的一条采光板，采光板长约30米、宽约1米、厚度约0.03米，其材质为不能承重塑料板，该采光板距施工地点约10米的距离。

二、事故发生经过、救援、现场处置和善后处理情况

（一）事故发生经过及救援情况

2015年5月5日，克莱克设备公司施工项目经理陈小华、施工队长张志堂带领11名施工人员在制作车间屋顶开始更换通风装置，施工人员按照要求佩戴了安全帽、安全带等防护用品，落实了施工现场的安全措施。太平货柜公司安排了安全管理人员对作业现场进行了统一协调、管理，至5月9日，设备安装工作基本完成。5月10日6时20分许，施工队长张志堂组织工人从制造车间屋顶向冷作车间门口处搬运拆除的物料（大约有30米的距离），做工程收尾工作。搬运前张志堂等人在冷作车间采光板上临时铺设了两块宽2米的旧彩钢板作为人工通道，在两块彩钢板间有约1米的空档。7时许，张志堂、王林康、张如生和戴云康4人抬着一块长6米、宽2米、重约100公斤的彩钢板从制造车间屋顶向冷作车间门口处搬运（王林康、戴云康走在前面，张志堂、张如生走在后面，搬运彩钢板要在屋顶上走约30米的距离，搬运人员无法系挂安全带）。在经过冷作车间屋顶的采光板时，张志堂受视线限制没有踩到用于承重的彩钢板，直接踩在塑料采光板上，采光板发生破裂，张志堂随即从12米高的屋顶坠落至冷作车间地面。其他施工人员赶紧到车间查看，发现张志堂趴在地上，神志尚清醒，安全帽已脱落。陈小华赶紧拨打120急救电话，120救护车到场后立即将张志堂送往黄岛中医院救治。8时30分许，张志堂因头、胸、腹复合伤严重，经抢救无效死亡。

（二）现场处置情况

接“110”通知后，开发区公安分局、区安全监管局、开发区安全监管局及黄岛街道办事处等部门和单位的有关负责人及工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定做好保护现场、勘查和证据收集工作。

（三）善后工作

事故发生后，区政府责成克莱克设备公司、太平货柜公司做好死者善后和家属安抚工作， 5月16日，善后处置工作完成。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约100万元，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

事故调查组经现场勘察和询问相关人员，认定事故原因如下：

（一）直接原因

克莱克设备公司施工队长张志堂组织工人在屋顶清运废旧彩钢板时，没有按照《施工组织方案》关于“依据本工程特点，施工安全围护必须满足保障行人及车辆正常行驶的安全需要，保证施工安全”和太平货柜公司关于“在屋顶登高作业时必须有防坠落措施”的要求,在不能承重的采光板上采取可靠的防坠落措施(只在不能承重的采光板上铺设了两块2米宽的废旧彩钢板，且在两块彩钢板之间留了约1米的空档),导致事故发生。

（二）间接原因

克莱克设备公司,对施工队伍的安全检查不到位，安全隐患排查不彻底，对张志堂未经项目负责人及太平货柜公司批准,擅自组织工人从采光板上方搬运物料的违规行为没有及时发现和制止；公司对张志堂等施工人员的安全教育培训不到位，致使张志堂等人安全意识淡薄，盲目施工作业。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该事故是一起因企业安全教育培训不到位,安全防护措施不落实而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）克莱克设备公司。未按照法律法规的要求对职工进行安全教育培训，对作业环境的安全检查不到位，隐患排查不细致、不深入，对事故的发生负有主要责任。建议区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，对其作出罚款人民币二十五万元的行政处罚。

（二）施工队长张志堂。在组织工人搬运物料时，没有按照施工组织方案和太平货柜公司的安全要求在采光板上采取可靠的安全防护措施，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再对其进行责任追究。

（三）施工项目负责人陈小华。对采光板安全防护不到位的安全隐患监督检查不到位，且没有按照国家要求对张志堂等从业人员进行全面的入场安全教育，对事故发生负有管理责任，建议由区安全监管局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，对其作出处上年度收入30%罚款的行政处罚。

（四）建议克莱克设备公司按照公司规定对其他相关责任人作出处理，并将处理结果报区安全监管局备案。

六、今后防范和整改措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

克莱克设备公司要按照安全生产法律法规的要求，严格落实安全生产主体责任，强化安全教育培训工作，切实把安全教育培训制度落到实处，避免走过场、走形势，以提高从业人员的安全意识和自我防范能力；公司要加强对外出作业队伍的管理，指定专人做好作业环境的安全隐患排查工作，夯实安全工作基础。同时，公司要加大对施工队伍的安全考核、奖惩力度，督促作业队伍严格遵守相关安全规定，以杜绝事故的再次发生。

（二）严格落实“属地”监管责任

青岛经技术开发区管委和黄岛街道办事处要加强对辖区企业的安全监管，督促企业抓好对外来施工队伍的安全管理工作,铸牢安全工作基础，以防类似事故的再次发生。

黄岛区“5·10”南通克莱克空气处理设备有限公司

高处坠落事故调查组

2015年6月25日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.

鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图