肇庆高新区“6•12”一般高处坠落事故调查报告

发布日期：2024-03-05 15:48:05　来源：肇庆高新区安全生产监督管理局　

一、报告开篇和事故性质认定

2023年6月12日17时20分左右，广东南方建设集团有限公司承建的广东浩海环保设备有限公司建设项目工地发生一起高处坠落事故，事故造成1人民币80万元。经调查认定，该起事故为一起一般高处坠落责任事故。

事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，全力抢救伤员，查明事故原因，积极做好善后工作，维护社会稳定。区公安、安监、人居场，妥善处置事件。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的要求，6月14日，区管委会成立肇庆高新区“6·12”高简称事故调查组），事故调查组成员单位由区安全监管局、区公安分局、区人居环境建设局、区总工会等部门组成，并邀请区纪工委（市监委派出肇庆检察室人员参加事故调查。根据调查需要，事故调查组按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，形成事故调查报告。报告如下

二、事故基本情况

（一）事故发生工程项目概况

广东浩海环保设备有限公司智能环保机器人研发与制造项目位于肇庆高新区罗湖片区大道东面、浩海公司西面，该工程建筑基底面积7378.62 m^2，其中厂房11为框架结构；地上5层；层高为5.5m,建筑总高度为33.98m 建筑面积为21023.94m^2；厂房12;框架结构；地上5层；层高为5.5 米；建筑总高15905.58 m^2，其中厂房11结构形式为框架结构，地上5层，建筑面积20981.47平方米；厂房12结构形式为框架结构，地上5层，建筑面积15873.91平3782.52万元，工期为540天（施工时间为：2023年1月15日-竣工时间2024年7月15日），该工程建设单位为广东浩海环保设备有限公司，施工单位为司，监理单位为广东汇业工程管理有限公司。该工程于2022年12月12日取得《产业投资项目“双容双承诺”直接落地双向承诺书》。事发时，厂房11完毕，正在搭设第三层面内架脚手架。

（二）事故发生相关单位概况

1.建设单位。广东浩海环保设备有限公司，统一社会信用代码：91441200MA545TUM79，法定代表人：黄浩钊，类型：有限责任公司(自然人投2019-12-06 ，地址：肇庆高新区建设路涞馨集团旗下涞馨大厦正门右侧一楼18号商铺，经营范围：销售：环境保护专用设备、洗涤机械设备；批发：料制品；货物或技术进出口（国家禁止及行政审批的货物和技术进出口除外）；道路货物运输（不含危险品运输）。(依法须经批准的项目，经相关部动)。

2.施工单位。广东南方建设集团有限公司，统一社会信用代码：91440982770993985H，法定代表人：陈日权，类型：有限责任公司（非自然人投成立日期：2005-01-31，注册地址：茂名市电白区迎宾大道70号创业大厦六层东北楼，经营范围：房屋建筑工程，市政公用工程，建筑装修装饰工程电工程的施工总承包，桥梁工程，园林古建筑工程，地基与基础工程，土石方工程，消防设施工程的专业承包等（凭有效的河沙开采许可证经营）(依法部门批准后方可开展经营活动)。2021年12月17日，广东南方建设集团有限公司获得了广东省住房和城乡建设厅核准发放的建筑业企业资质证书，证书质类别及等级：建筑工程施工总承包一级，水利水电工程施工总承包二级，市政公用工程总承包一级，机电工程施工总承包一级，建筑装修装饰工程2023年12月31日。2020年3月26日，广东南方建设集团有限公司获得了广东省住房和城乡建设厅核准发放的《安全生产许可证》，主要负责人：陈日安许证字[2020]160946延，有效期为2020年3月26日至2023年3月26日；2023年3月9日，《安全生产许可证》延期，证书编号：（粤）JZ安许证字[2023年3月9日至2026年3月9日。

3.监理单位。广东汇业工程管理有限公司，统一社会信用代码：91441423MA57EBWN00，法定代表人：赖泽林，类型：有限责任公司(自然人11-09，注册地址：肇庆高新区大旺大道40号玖龙湖北花园1#商务公寓2025房，经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2022年8月10日，广东汇业工程管理有限公司取得了市政公用工程监理乙级资质，证书编号：E244070138，有效期:2022年8月10日至2027年5月27日。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

1.建设单位。广东浩海环保设备有限公司于2022年12月11日与广东南方建设集团有限公司就浩海智能环保机器人研发与制造厂房11、厂房12项目同》；并于2022年11月10日与广东汇业工程管理有限公司签订《建设工程监理合同》，委托监理单位对施工承包人资质条件进行审核并排查工程质量明确了建设方、施工方、监理方的安全责任。

广东浩海环保设备有限公司建立了安全生产组织机构及安全生产管理制度，任命了安全生产主要负责人、安全管理人员，负责项目建设过程中的安
建设集团有限公司签订了《安全生产管理协议》，共同做好项目的安全管理工作。2022年12月13日，建设单位组织施工单位和监理单位进行安全技
任。2023年3月10日、6月9日、10日，建设单位组织施工单位和监理单位开展安全生产会议。2023年4月25日、5月19日、6月9日，建设单位组织施工
并就发现问题发出《安全隐患整改通知单》，排查安全隐患。

2.施工单位。广东南方建设集团有限公司根据项目实际建立了公司安全组织架构及安全生产责任制，任命了主要负责人、安全管理人员，制定了《
制度》、《安全生产教育培训管理制度》、《安全生产事故报告、调查及处理制度》等安全生产管理制度。项目建立了项目安全管理组织架构，公司主
公司的全面工作，项目经理为谢建华、项目技术负责人为肖兆伟、安全员为刘杰和林奕青，负责项目建设及安全生产工作。涉事死者黄明刚，男，持有
颁发的《建筑施工特种作业操作资格证书》，操作类别：普通脚手架建筑架子工，编号：粤E022023011562，有效期：2023年3月24日至2024年12月9

经查，公司安全管理存在如下问题：一是未查验高空作业工人的特种作业资格，现场安全管理存在疏忽。工人黄明刚未取得高处作业资质冒险高处
配备相应的安全防护装备（安全带），作业现场无明显的警示标志。二是隐患排查治理工作不到位。未健全生产安全事故隐患排查治理制度，未履行安
责任，未对施工现场进行隐患排查，未及时发现并消除事故隐患。三是安全生产教育和培训流于形式。对作业人员的安全生产教育和培训不到位，致使
未掌握必备的安全知识和技能。

3.监理单位。广东汇业工程管理有限公司根据《建设工程监理合同》规定，建立了项目安全生产管理架构和安全生产责任制，任命魏红斌为总监理
理工程师，彭文为监理员，具体负责项目建设过程中安全生产监理工作。2022年12月至2023年6月期间，广东汇业工程管理有限公司对工程项目开展监
日志》、《监理月报》、《监理例会会议纪要》；针对项目存在的外脚手架高度不够和安全网没有跟上进度、外脚手架离主体结构过宽没有采取防护措
警示标志和宣传标语、部分工人没有正确佩戴安全帽、电线乱拉乱接严重等安全隐患，向广东南方建设集团有限公司发出《安全隐患整改通知单》3份，

经查，广东汇业工程管理有限公司未认真履行监理规范和监理细则内容，在施工阶段，未能对施工现场安全生产情况进行认真的巡视检查，未能及
督促施工单位进行整改。

4.肇庆高新区建筑工程施工安全监督站。区建筑工程施工安全监督站项目监督组(黄志杰、陈锋、彭精智)经查阅相关图纸并结合实际，依据《建设工
《建筑施工安全检查标准》、《广东省建设工程施工安全评价管理办法》等法律法规、规范标准和规定于2022年12月12日制定《建筑工程安全监督通
监督工作计划》和《建设工程安全监督交底记录》，对参建主体单位进行了建设工程安全监督交底，并与施工单位签订了《施工安全文明施工目标责任书
13日正式开工。

在项目安全监督工作中，监督组按照安全监督工作计划开展监督工作，检查了建设、勘察、设计、施工、监理等工程责任主体履责情况，重点监督
建设工程安全生产法律、法规、强制性标准的行为，是否违反《建设工程安全生产管理条例》相关规定，并对外脚手架搭设、模板工程施工、基坑工程
等进行重点抽查。2023年4月27日、6月7日，监督组在监督过程中,发现问题后共下发《建设工程安全隐患整改通知书》2份；对项目进行动态扣分，共
住房和城乡建设厅房屋市政工程施工质量安全违规行为记分通知书》4份；同时，依托第三方专家技术力量对项目开展专项检查和服务指导，有针对性地
全检查，帮助企业排查风险隐患，筑牢企业安全防线。

（四）事故发生经过

2023年6月12日17时20分左右，由广东南方建设集团有限公司承建的广东浩海环保设备有限公司项目（厂房11、厂房12）正在施工。工人黄明刚
撑内架时，不慎踩空坠落到三楼平台地面，发出“砰”的响声。

（五）现场勘查情况

经调查人员现场勘验：事发位置位于肇庆高新区罗湖片区大道东面、浩海公司西面，广东浩海环保设备有限公司智能环保机器人研发与制造项目
面，事发时第三层整个楼层楼板面铺设完毕，正在搭设第三层面内架脚手架，该脚手架内架设置立杆Φ48X3.0mm,水平横向杆Φ48X3.0mm,，钢管材料
直承载钢管，长度为3500mm，每100m为接驳长度，每隔0.6米焊有一个锁盘。坠落终点位于厂房11号楼3楼1-3轴位置地面，高度测量为2.8米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

经核查，事故已造成1人死亡，死者黄明刚，男，51岁，云南省文山壮族苗族自治州富宁县人，事故直接经济损失约80万元。

（七）其它情况

经多次协商，6月13日，事故相关单位就“6·12”高处坠落事故中黄明刚的死亡补偿问题，与死者家属达成一致意见，签订和解协议，尸体进行火
善后处理工作已完成，没有出现因事故引发的社会不稳定情况。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，同一作业面上的工人立即拨打120，同时将伤者从三楼楼面上背至一楼。施工单位项目部安全管理人员立即启动应急措施，安全员刘
进行急救治疗。17时40分，伤者被送至高新区人民医院进行救治。经检查救治后，医院建议转院抢救。19时20分左右，伤者转院至佛山市三水区人民
左右，伤者经抢救无效死亡。23时39分，死者家属拨打110。

（二）事故现场应急处置情况

23时45分左右，在接到市应急管理局值班室电话通知后，区公安、人居环境建设和管理局、区安全监管局等有关人员先后到达现场开展应急处置工护及勘验工作，由区公安、区安全监管局、区人居建设管理局等部门派出工作人员，保护事故现场，并现场拍照取证；二是要求事故发生单位积极配合死者善后及家属安抚工作，并密切注意员工动态，严防出现不稳定因素；三是由区公安分局对事故相关人员进行稳控，确保局势稳定；四是区安全监管求报送市应急管理局和区应急办。事故发生后，区领导高度重视，要求各部门迅速处置，立即展开事故救援和调查工作，全力抢救伤员，查明事故原因护社会稳定。

（三）事故应急处置评估

应急处置评估意见：事发后，现场人员能及时报120并迅速将伤者送往医院救治。经评估，事故救援响应迅速，救援行动开展有序，现场处置得当生事故。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

经区公安分局调查询问及现场勘验分析，排除自杀、他杀的可能。因事故发生现场未设置监控视频，事发过程无直接目击证人，调查组通过查看现人员，综合分析事故原因，主要表现为以下两方面：

1.直接原因。工人黄明刚安全意识淡薄，在未佩戴安全带的情况下，冒险攀高搭设支模内架不慎失足坠落，导致事故的发生。

2.间接原因。广东南方建设集团有限公司安全管理不到位是事故发生的间接原因之一，主要体现在以下方面：一是安全技术交底、安全生产教育和业人员的安全生产教育或培训不到位，流于形式，致使施工人员安全意识淡薄，未掌握必备的安全知识和技能。二是隐患排查治理工作不到位。公司未佩戴、使用劳动防护用品，落实安全防护措施不到位，致使工人未佩戴安全带违规高处作业，存在事故隐患。三是未查验高空作业工人的特种作业资格显的安全警示标志。公司安排工人黄明刚搭设支模内架，未核查其高处作业资质，且未在作业现场设置明显的安全警示标志，未能引起工人的警觉。

广东汇业工程管理有限公司未认真履行监理规范和监理细则内容是事故发生的间接原因之二，在施工阶段，未认真对施工现场安全生产情况进行巡目存在的隐患并督促施工单位进行整改，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理存在漏洞。

（二）事故性质和分类

经调查认定，“6·12”高处坠落事故是一起一般高处坠落责任事故。

五、事故责任分析和对事故责任人的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

黄明刚，木工班组内架搭设工人。安全意识淡薄，思想麻痹松懈，高处作业安全措施不到位，未正确佩戴安全带冒险高处作业；错估了模板支撑的不慎从模板支撑上坠落，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予处罚。

（二）建议给予行政处罚的单位（共2家）

广东南方建设集团有限公司。公司未查验高空作业工人的特种作业资格，高处作业现场未设置明显的安全警示标志；安全技术交底、安全生产教育查治理工作不到位，未能及时发现工人未佩戴安全带开展高处作业。以上违法行为违反了《中华人民共和国建筑法》第三十九条和第四十四条、《建设第二十一条和第二十八条第二款、《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条、第三十五条和第四十一条第二款规定，对事故的发生监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定对广东南方建设集团有限公司进行行政处罚。

广东汇业工程管理有限公司。监理单位未认真履行监理规范和监理细则内容，在施工阶段，监理单位未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查的隐患并督促施工单位进行整改，对施工单位的安全生产工作统一协调、管理存在漏洞。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第全监管部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定对广东汇业工程管理有限公司进行行政处罚；建议由区建设行政主管部门依照规定依法对其进行处理。

（三）建议给予行政处罚的个人（共3人）

陈日权，广东南方建设集团有限公司主要负责人。督促检查本单位的安全生产工作不力，组织实施本单位安全生产教育和培训计划流于形式，落实到位，未能及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项规定，建《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对陈日权进行行政处罚。

谢建华，广东南方建设集团有限公司项目负责人。未认真履行安全管理职责，对公司安全生产规章制度执行不力；未根据工程的特点组织制定安全制止安全事故隐患的行为。以上行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款，建议区建设行政执法部门依照建筑行业安全生产的相关

魏红斌，广东汇业工程管理有限公司总监理工程师。对项目工地监理不到位、未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查，未能及时发现项目存施工单位督促其进行整改的行为。违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款规定，建议由区建设行政执法部门依照建筑行业安全生产的理。

（四）建议追究责任的人员（共5人）

肖兆伟、林奕青、刘杰，广东南方建设集团有限公司浩海项目部安全管理人员。对施工工人的安全技术交底、安全生产教育和培训不到位，致使施产知识及自我保护意识；未及时消除生产安全事故隐患。建议由广东南方建设集团有限公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

黄功文、彭文，广东汇业工程管理有限公司浩海项目监理部安全管理人员。未认真对施工现场安全生产情况进行巡视检查，未能及时发现项目存在反映总监理工程师和公司。建议广东汇业工程管理有限公司依照公司有关规章制度对其给予处理。

六、事故主要教训

1.安全风险意识淡薄。事故暴露了工人安全意识淡薄，在从事高处作业中存在侥幸心理，在未佩戴安全带的情况下冒险高处作业，缺乏必备的安识。

2.施工单位项目安全管理不到位、安全培训教育实效差。施工单位虽有开展员工安全教育培训，但培训的效果较差，未能根据岗位安全隐患有针对识宣贯、警示和提醒作用，岗位人员安全意识薄弱，安全技能不掌握，缺乏观察与危险辨识能力，存在侥幸心理，冒险、违规作业明显，岗位人员之间

3.监理单位未夯实监理职责。监理单位未认真履行监理规范和监理细则内容，在监理工程中安全管理不仔细，现场隐患排查工作不到位，对项目存工作建议。

七、事故防范整改措施建议

（一）广东南方建设集团有限公司要严格落实企业安全生产主体责任，一是要加强安全风险辨识，对施工过程中各流程、环节的安全隐患进行全面加管控；二是强化施工人员安全技术交底、安全生产教育和培训力度，确保从业人员具备必要的安全意识和技能；三是加强施工现场安全管理，定期不制止违章、违规操作行为，完善奖惩机制，确保工人按章操作；四是集中开展建设工程安全大检查，认真排查事故隐患，完善安全管理措施，做到人员限“五到位”；五是加大安全生产投入，完善安全设备设施，特别是临边、洞口等危险场所的安全防护设施；六是制定防范和整改方案，落实防范和整区建设行政主管部门报告。

（二）广东汇业工程管理有限公司要认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规和上级有关规定，按照工程建设监理规划和监理细任务以及各施工阶段的安全重点，履行监理合同规定的安全职责和权限,对工程建设的安全生产施工进行监督和管理,及时排查项目存在的隐患，并督促全。

（三）区建设行政主管部门要举一反三，加大监督检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是做好事故警示教育工作，督促施工单位认真吸事故发生；二是对事故企业主要负责人进行约谈，针对事故发生原因进行深入分析，对管理过程中出现的问题进行深刻反思；三是开展专项执法检查，展专项安全隐患排查行动，特别是对高处作业的安全防范措施进行全面细致的隐患排查，督促项目各参建企业严格按照安全生产有关规定，建立健全安生产责任人、管理人，层层落实安全生产责任和管理措施，从源头上筑牢安全生产屏障；四是督促企业要进一步完善和落实安全生产教育和培训工作，产教育和培训，督促企业要按章操作，全面提升施工人员安全生产意识和能力；五是要对事故防范和整改措施的落实情况进行跟踪监督检查，并将检查结

专题专栏







