索 引 号： 736916955/2026-04734

南岗保健路黑龙江省******有限公司“5•1”一般高处坠落事故调查报告

日期：2026-06-24 来源：南岗区应急管理局

2026年5月1日6时30分许，位于南岗区哈平路***号，黑龙江省******有限公司工人在楼内运料时，发生一起高处坠落事故，事故造成一人（孙某某，男，63岁，黑龙江哈尔滨人）死亡，直接经济损失约110万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》《黑龙江省生产安全事故调查处理办法》等有关法律法规，经区政府授权，成立由区应急管理局牵头，会同市公安局南岗分局、区总工会、区卫健局、区住建局、保健路街道办事处组成事故调查组，同时邀请区纪委监委、区检察院参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，采取现场勘查、调查取证、查阅资料、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，分

清了事故责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。针对事故暴露出的主要问题，提出了整改措施和防范建议。

经调查认定，南岗保健路黑龙江省******有限公司“5·1”一般高处坠落事故是一起因操作不当、安全生产教育培训不到位、有关人员不了解事故应急处理措施等原因造成的一般生产责任安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

黑龙江省******有限公司成立于2017年3月24日，统一社会信用代码：912**********782；经营场所：哈尔滨市香坊区；经营类型：有限责任公司（自然人独资）；法定代表人：张某某。经营范围：市政公用工程，房屋建筑工程，建筑装修装饰工程，钢结构工程，建筑机电安装工程，城市及道路照明工程，建筑工程施工、防水防腐保温工程，消防设施工程，特种工程，建筑幕墙工程，环保工程，机电工程，地基基础工程，园林绿化工程，体育场地设施工程施工，在取得资质证书后方可从事建筑施工劳务分包经营活动（不含劳务派遣），工程总承包服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

黑龙江省******有限公司现有正式员工9人，当日施工现场黑龙江省******有限公司管理人员3人，其中1人为专职安全员，施工人员24人，其中力工6人、油工17人、瓦工1人。公司现有《室内小型运输车辆防溜车、防误操作安全培训》《电梯使用专项安全告知书》《班前安全教育》《零星维修安全生产应急救援预案》《零星维修安全专项施工方案》《安全技术交底记录》等。

（三）事故发生经过

2026年5月1日6时许，黑龙江省******有限公司施工现场临时雇佣工人孙某某（死者）受黑龙江省******有限公司施工现场班组长张某某2指派向南岗区哈平路***号*号楼**层运输沙子、水泥等材料。6时25分05秒（监控视频时间），孙某某（死者）使用承载沙子、水泥等材料的电动工程三轮车进入哈平路***号*号楼货运电梯，此时电动工程三轮车处于开启状态。6时26分04秒（监控视频时间），孙某某（死者）使用电动工程三轮车倒出电梯，随后打开电梯前厅防火门。6时26分16秒（监控视频时间），孙某某（死者）第一次操作电动工程三轮车，车辆向货运电梯门处产生位移（未撞击电梯门），随即孙某某（死者）暂停操作电动工程三轮车。6时26分21秒（监控视频时间）孙某某（死者）第二次操作电动工程三轮车，车辆向货运电梯门处产生位移，此时车辆撞击货运电梯门，货运电梯门产生形变，孙某某（死者）暂停操作。6时26分30秒（监控视频时间），孙某某（死者）第三次操作电动工程三轮车，电动工程三轮车撞开货运电梯门并与雇佣工人孙某某（死者）共同坠落至底层电梯井内，致其当场死亡。

（四）事故现场情况

事故现场位于南岗区哈平路***号*号楼**层货运电梯井道，16层货运电梯门严重受损，坠落高度约47米，井道为狭长封闭空间，井壁为混凝土材质，墙面附着粉尘。涉事

设备为电动工程三轮车，被大量粉尘覆盖，车身结构部件外露，车体倾斜卡滞于电梯井道底部，车身周边散落杂物，车辆呈现坠落受冲击后的受损状态。死者位于电梯井道内电动工程三轮车侧地面处，被粉尘覆盖，俯卧于电动工程三轮车周边区域，处于电梯井道底部位置。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约110万元。

死者：孙某某，男，58岁，黑龙江省******有限公司临时雇佣工人，身份证号：230**********472，黑龙江哈尔滨人。

（六）其他情况

当日哈尔滨市晴，最高气温20℃，最低气温10℃，西北风2-3级，空气质量优。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年5月1日8时44分，区应急管理局接到哈尔滨市公安局南岗分局情报指挥中心案件线索推送。区应急局工作人员立刻赶往事故发生地，初步了解相关情况。随即，区应急局将事故初步情况分别报送至市应急管理局、南岗区委办及南岗区政府值班室。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，2026年5月1日6时26分53秒相关人员发现电梯异常立即上报。随后电梯维保单位人员对电梯故障进行排查，排查过程中发现孙某某（死者）及电动工程三轮车置于电梯井道底部，并将该情况上报相关单位。相关单位于6时43分，分别拨打120、119、110及区应急管理局值班电话。6时50分，相关单位陆续抵达事故现场。120当场确认孙某某死亡。为防止造成次生事故，待电梯隐患排查后，119开展现场清理工作。接到事故汇报后，南岗区政府有关领导和行业部门负责同志先后赶赴现场，组织专业技术人员对事故现场风险隐患分析研判，避免次生灾害发生；指导发生事故单位积极与死者家属沟通，做好善后抚恤工作。

（三）医疗救治和善后情况

120到达事故现场后，现场确认死亡。5月13日，事故单位与死者家属签订了《赔偿和解协议书》，死者已经安葬。

（四）事故应急处置评估

南岗区人民政府在事故发生后第一时间启动应急机制，并通知相关人员共同赶赴事故现场，开展现场封锁、勘验、初期调查等，响应积极、行动迅速。应急处置工作结束后，继续对现场进行封控保护，全程出动6辆车22人。整个应急过程行动迅速、指挥有力，未发生其他事故。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经询问现场人员，结合有关书证材料及监控录像，经调查组综合分析推断孙某某（死者）在使用电动工程三轮车过程中操作失误，致使电动工程三轮车撞向电梯门将其

带入电梯井道底部是造成本次高处坠落事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

经事故调查组成员单位委托黑龙江省博大司法鉴定中心对涉事电动工程三轮车进行检测，该电动工程三轮车可检鉴部分符合相关标准规定。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和书证分析，排除人为故意破坏、突发灾害、设备突发机械故障、外力干扰因素等影响。

（四）事故间接原因

黑龙江省******有限公司法定代表人张某某，安全生产主体责任落实不力，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对企业日常安全管理、培训教育等工作监督管理缺失，安全管理履职不严；黑龙江省******有限公司项目经理闫某督促落实项目安全生产整改措施不到位；黑龙江省******有限公司安全员刘某某，组织项目安全生产教育和培训不到位。最终造成作业人员操作失误诱发事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

黑龙江省******有限公司落实安全教育和培训不到位，导致有关人员不熟悉相关操作规程，与《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款相违背。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员责任认定及处理建议

1.因在事故中死亡免于追究责任人员

孙某某，男，1963年2月出生，群众，黑龙江省******有限公司临时雇佣工人，从事力工工作。电动工程三轮车操作不熟悉，对此起事故负有重要责任，鉴于孙某某在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

张某某，男，1982年1月出生，群众，2017年3月任黑龙江省******有限公司法定代表人，负责公司全面工作。作为黑龙江省******有限公司法定代表人，检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现有关人员安全教育不到位的情况，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

闫某，女，1985年8月出生，群众，2026年3月任黑龙江省******有限公司零星维修工程项目经理，负责该工程全面工作。督促落实该工程安全生产整改措施不到位，未及时发现安全生产教育培训未及时记录的情况，对此次事故负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第七项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚。

刘某某，男，1982年11月出生，群众，任黑龙江省******有限公司零星维修工程安全员，负责该工程安全管理工作。作为该工程安全管理人员，安全生产教育培训不到

位，且未及时记录安全生产教育和培训情况，导致从业人员电动工程三轮车操作不熟悉，对此次事故负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其进行行政处罚，同时由相关部门协调发证机关暂停或吊销其与安全生产有关的资格。

（二）对有关责任单位责任认定及处理建议

黑龙江省******有限公司，作为责任主体单位，针对临时雇佣人员安全生产教育和培训不到位，导致临时雇佣人员掌握安全操作技能不全面，致使事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

本次“5·1”一般高处坠落事故，暴露出涉事企业在安全生产管理、人员教育培训、现场作业管控等多方面存在严重漏洞，教训深刻，全体建筑施工相关企业及从业人员须引以为戒：

（一）安全生产主体责任悬空是事故发生的根本隐患。企业法定代表人、项目负责人、专职安全员三级安全管理岗位履职缺位，落实安全生产日常检查、隐患排查、现场监管等法定职责不到位，安全管理流于形式，未能从源头防范作业风险，充分说明企业管理层安全意识淡薄。

（二）安全教育培训缺失是诱发事故的关键因素。企业对临时雇佣人员开展针对性、实操性安全培训不到位，作业人员不熟悉电动工程三轮车操作要求，安全操作技能不足，最终引发事故。

（三）安全制度执行流于表面。企业虽制定了多项安全管理制度，但仅停留在纸面文件阶段，落地执行、动态核查，制度与现场作业脱节，无法发挥安全约束作用。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，杜绝同类高处坠落、电梯安全事故再次发生，结合事故暴露问题，对涉事企业、辖区内同类施工企业及行业监管部门提出如下整改及防范措施：

（一）对黑龙江省******有限公司

1.全面压实安全生产主体责任

公司法定代表人、项目经理、安全员须严格按照《中华人民共和国安全生产法》要求，厘清岗位职责，签订安全生产责任书。建立每日安全巡查制度，对施工现场作业行为、设备使用、安全防护开展常态化检查，建立检查台账，发现问题立即整改，做到隐患闭环管理。

2.强化全员安全生产教育培训与技术交底

组织全体在岗人员、临时雇佣人员开展全覆盖安全再培训，重点围绕电动工程三轮车规范操作、应急处置等内容开展实操教学。严格落实岗前培训、班前安全教育、专项

安全技术交底制度，所有培训、交底必须留存影像、签字记录，严禁代签、漏记。针对临时务工人员实行“先培训、后上岗”，未通过安全考核一律不得进入现场作业。

3.规范临时用工安全管理

建立临时用工人员信息台账，将临时雇佣人员、短期务工人员纳入企业统一安全管理范畴。明确班组长、现场管理人员对临时作业人员的监管职责，物料转运、作业工具使用等高风险作业环节，必须安排专人现场监护，严禁单人冒险作业。

4.健全应急管理体系

修订完善高处坠落、电梯故障、物体打击等专项应急救援预案，定期组织应急演练，确保所有从业人员熟知应急报警、自救互救、事故上报流程。配齐现场应急救援器材，保证突发状况下能够快速处置，防范次生事故。

（二）对属地行业监管部门的工作建议

1.加大辖区市政工程、室内维修、零散施工项目的监督检查频次，重点抽查小微企业、零散工地、临时用工项目的安全管理、培训教育、隐患整改情况，对安全管理薄弱企业依法责令限期整改。

2.针对建筑施工领域高处坠落、电梯安全、场内车辆作业等高频事故类型，组织开展专项整治行动，严厉查处培训缺失、现场防护不到位等违法行为。

3.加强小微企业安全生产指导服务，督促企业完善安全管理制度、配齐安全管理人员，提升小微企业整体安全生产管理水平。

南 岗

区政府事故调查组

2026年6月24日

扫一扫在手机打开当前页

【返回顶部】

主办：南岗区政府办公室　地址：哈尔滨市南岗区大成街50号　　邮编：150001

政府网站标识码：2301030001 备案编号：黑ICP备17005811号 黑公网安备 23010302000471号

邮箱：ngxxzx@163.com　　联系电话：0451-82705744

