铁西笃工辽宁海建建设工程有限公司“7·15”一般高处坠落事故调查报告

铁西区政府事故调查组

2025 年 10 月 11 日

目 录

一、事故有关情况 ..... **– 2 –**

（一）施工单位情况 ..... - 2 -

（二）建设单位情况 ..... - 2 -

（三）工程组织管理及相关人员情况 ..... - 2 -

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况 ..... - 3 -

（五）事故发生经过 ..... - 4 -

（六）事故现场情况 ..... - 5 -

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... **– 6 –**

（一）事故信息接报及响应情况 ..... - 6 -

（二）事故现场应急处置情况 ..... - 7 -

（三）善后处理情况 ..... - 7 -

（四）事故应急处置评估 ..... - 7 -

三、事故原因分析 ..... **– 7 –**

（一）直接原因分析 ..... - 7 -

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 ..... - 8 -

（三）其它可能因素排除 ..... - 8 -

（四）间接原因分析 ..... - 8 -

四、有关责任单位人员和责任单位的处理建议 ..... **– 9 –**

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 ..... - 9 -

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 ..... - 9 -

五、事故整改和防范措施 ..... **– 12 –**

（一）深刻汲取事故教训，从严夯实企业主体责任。 ..... - 12 -

（二）强化行业安全监管，深入开展隐患排查整治。 ..... - 12 -

（三）牢固树立安全发展理念，防范化解安全风险。 ..... - 13 -

2025 年 7 月 15 日 8 时许，位于沈阳市铁西区北三中路 20 号甲富云新都东区，辽宁海建建设工程有限公司作业人员在 23 号楼楼顶做屋面防水维修施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 200 余万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《中华人民共和国建筑法》等法律法规和有关规定，经依法授权，于 7 月 16 日成立了由铁西区应急局牵头，公安铁西分局、区总工会、区房产局、区城建局、笃工街道办事处参加的铁西笃工辽宁海建建设工程有限公司“7·15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。同时邀请区纪委监委和铁西区人民检察院派员参加事故调查。事故调查组还聘请了专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、检验检测、综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议；同时，事故调查组举一反三，深入剖析事故暴露的突出问题，总结经验教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：铁西笃工辽宁海建建设工程有限公司“7·15”高处坠落事故是一起因挂靠、现场安全管理严重缺失、安全防护措施不到位、从业人员违章冒险作业而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）施工单位情况

辽宁海建建设工程有限公司。统一社会信用代码：91210114MA0YYPC16A，成立日期：2019年9月29日，法定代表人：潘晓宇，住所：辽宁省沈阳经济技术开发区新民屯镇前村2组60号。经营范围：一般项目：工程管理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；规划设计管理；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售；劳务服务（不含劳务派遣）；消防器材销售等；许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）。资质类别及等级：防水防腐保温工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑机电安装工程专业承包贰级。

（二）建设单位情况

沈阳万维物业服务集团有限公司。统一社会信用代码：91210100755521939Q，成立日期：2004年1月9日，法定代表人：陈忠杰，住所：沈阳市和平区和平北大街156号，登记机关：沈阳市和平区市场监督管理局；企业类型：有限责任公司，经营范围：一般项目：物业管理；餐饮管理；企业管理；商务代理代办服务；非居住房地产租赁、住房租赁等。

（三）工程组织管理及相关人员情况

沈阳万维物业服务集团有限公司与辽宁海建建设工程有限公司存在长期合同关系，在2024年、2025年的年初分别签订

《2024年度沈阳万维物业房屋外墙除险雨水管维修合同》（第三标段）、《2025年度沈阳万维物业房屋外墙除险雨水管维修合同》（第三标段），合同有效期为每年1月1日至12月31日。合同内施工内容为：园区房屋外墙除险维修、公共区域屋面防水、雨水管维修、公共区域高空建筑附着物修复。

赵某，自然人，违法挂靠辽宁海建建设工程有限公司，使用该公司相关资质，承揽工程。该人员为本次防水施工作业中使用、操作高空作业车人员。

赵某洋，自然人，富云新都东区楼顶防水维修工程施工队负责人，系赵某的父亲，与赵某共同使用辽宁海建建设工程有限公司相关资质，承揽工程。该施工队无建筑业承包资质。

白某宇，富云新都服务中心副经理，负责客服、保洁、维修等工作。

常某伟，富云新都业主委员会主任。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

辽宁海建建设工程有限公司。经查，该公司转让、出借企业资质证书给不具备独立资质的施工队长期挂靠，以该公司名义承揽工程；施工现场周边未设置临边防护和安全警示标识；无专职或兼职安全生产管理人员对施工现场进行统一协调管理；未按规定编制生产安全事故应急救援预案。

沈阳万维物业服务集团有限公司。经查，该公司未审查承包方资质和安全生产条件，对挂靠行为失察；未安排安全生产管理

人员对施工现场进行有效安全管理，未对施工现场进行统一协调、管理；未按规定编制生产安全事故应急救援预案。

（五）事故发生经过

2025 年 6 月、7 月，富云新都东区 23 号楼 3 单元 10 层业主多次报修室内顶层漏水。

7 月 13 日 9 时 36 分，白某宇找到赵某洋到 23 号楼查看漏水原因，经赵某洋查看，是楼顶电梯井外墙防水开裂导致的漏水，随即将照片、视频发送给白某宇。

10 时 19 分，白某宇将照片、视频资料发送给常某伟（因需要动用小区公共收益，所以需业主委员会审核确认），经业主委员会确认，同意施工。

10 时 30 分许，白某宇打电话告诉赵某洋，准备材料，可以施工。

7 月 14 日，赵某洋准备好施工所需材料。

7 月 15 日 7 时 30 分许，赵某洋、刘某梅等 6 人来到 23 号楼进行防水维修作业。在前期上料作业中，赵某在地面操作高空作业车（将高空作业篮贴近女儿墙上方水泥平台），并同刘某梅等 3 人在地面通过高空作业篮将物料运至 23 号楼顶楼东侧女儿墙上方水泥平台，由楼顶赵某洋等 3 人进行接料、卸料。

8 时许，运送到剩最后 3、4 桶水时，刘某梅乘坐电梯至 10 楼，在未佩戴任何安全防护装备的情况下，攀上女儿墙上方水泥平台卸水桶，发生高处坠落。

8 时 08 分，赵某拨打了 120 急救电话。

8 时 20 分左右，120 到达现场，进行了初期抢救，后送至沈阳市医学院附属中心医院救治。

10 时 27 分，刘某梅经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

事故发生地点位于沈阳市铁西区北三中路 20 号甲富云新都东区 23 号楼楼顶。

具体坠落位置：由 23 号楼楼顶女儿墙上方水泥平台与高空作业栏间隙处坠落至地面。女儿墙上方水泥平台及高空作业栏距地面 30.1m，高空作业栏距女儿墙 800mm。（见事故位置示意图：图 1、图 2、图 3、图 4）



图 1：坠落地面位置



图 2:23 号楼楼顶女儿墙上方水泥平台与高空作业栏



图 3：23 号楼楼顶女儿墙上方水泥平台与高空作业栏



图 4：高空作业车及作业篮位置

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失 200 余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 7 月 15 日 8 时 45 分，铁西区笃工派出所接到富云新都东区发生高处坠落警情。

9 时 35 分，笃工街道办事处向区应急局报送了高处坠落事故。

区应急局接到事故信息后，立即派出人员到达事故现场了解情况，同时第一时间将事故信息向区委、区政府和市应急局进行了报告。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 7 月 15 日 8 时 08 分，赵某拨打了 120 急救电话。

8 时 20 分左右，120 到达现场，进行了现场处置。

9 时 35 分，区应急局接到事故信息报告后，第一时间到达事故现场，对现场进行了现场勘查，并告知事故相关单位做好现场保护等工作。

11 时许，现场处置结束。

（三）善后处理情况

事故发生后，辽宁海建建设工程有限公司与死者家属多次协商，于 2025 年 9 月 26 日达成了 120 万元的赔偿协议，并签订了《赔偿协议书》。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，施工人员赵某及时拨打 120 急救电话，配合医疗机构和公安部门工作，应急响应及时、处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态

富云新都东区 23 号楼楼顶女儿墙上方水泥平台无任何安全防护设施或防滑设施，施工人员刘某梅借助女儿墙上方水泥平台作为作业平台，在进行卸料作业过程中，不慎从楼顶坠落，发生事故。其施工作业平台无防护设施是本次事故的物的不安全状态。

2.人的不安全行为

死者刘某梅安全意识淡薄，违反高处作业安全规定，在未使用安全带、未佩戴安全帽的情况下，冒险攀爬至无安全防护措施的女儿墙上方水泥平台进行卸料作业，导致坠落死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

对刘某梅的死亡原因鉴定情况

2025 年 7 月 18 日，公安铁西分局委托沈阳市铁西区公安司法鉴定中心，对刘某梅的死亡原因进行了鉴定。2025 年 7 月 25 日，该中心出具了《沈阳市铁西区公安司法鉴定中心司法鉴定意见书》（（沈）公（铁）鉴（法医）字[2025]6 号）。

鉴定意见：刘某梅体表损伤符合高坠形成。

（三）其它可能因素排除

公安机关通过现场勘查、询问核实涉事相关人员，排除人为故意伤害。

（四）间接原因分析

辽宁海建建设工程有限公司。一是该公司违法出借企业资质，允许不具备独立资质的施工队长期挂靠，并以本企业名义承接工

程[1]。二是无专职或兼职安全生产管理人员，对施工现场作业人员违规作业行为未及时有效管理，未消除生产安全事故隐患[2]。三是在高处作业时未设置安全防护措施并采取防滑措施[3]。四是未向从业人员提供并监督、教育从业人员佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品。上述原因是导致此次事故发生的间接原因，也是主要原因。

沈阳万维物业服务集团有限公司。一是发包管理存在漏洞，对施工队赵某洋等人挂靠行为失察[4]。二是作为园区管理方和工程委托方未有效履行统一协调、管理职责，对现场明显违章行为未及时制止[5]。

四、有关责任单位人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

刘某梅，富云新都东区23号楼屋顶防水维修施工作业工人。因在卸料过程中未佩戴劳动防护用品，违法违规冒险作业导致坠落事故发生，鉴于其在事故中已死亡，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

[1] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条 第二款：禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[3] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.2.1 在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

1.对事故有关责任单位的行政处罚建议

辽宁海建建筑工程有限公司。一是该公司违规出借企业资质，允许不具备独立资质的施工队长期挂靠，并以自身名义承接工程。二是未配备专职或者兼职安全生产管理人员，未消除生产安全事故隐患。三是临边作业时，未在临空一侧设置防护栏杆，未进行安全防护。四是未按规定编制生产安全事故应急救援预案。上述行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条和第八十一条[6]、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）3.2.1的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

沈阳万维物业服务集团有限公司。一是对施工现场未有效履行统一协调、管理职责。二是未配备专职或兼职安全生产管理人员，未对施工现场进行有效安全监管。三是未按规定编制本单位生产安全事故应急救援预案。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款、第四十九条第二款、第八十一条的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（一）

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（六）项[8]、第一百零三条第二款[9]的规定，建议由铁西区应急管理局依法依规进行行政处罚。

2.对事故有关责任人员的行政处罚建议

潘晓宇，辽宁海建建筑工程有限公司主要负责人。未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程。未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。上述行为违法了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（六）项[10]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[11]的规定,建议由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

陈忠杰，沈阳万维物业服务集团有限公司主要负责人。未对承包单位进行统一协调、管理，导致对施工队伍违法挂靠行为失察。未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(六）项、第四十九条第二款的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[12]、第一百零三条第二款的规定，建议

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款:（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员、注册安全工程师的；（六）未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

由铁西区应急管理局依法依规对其进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，从严夯实企业主体责任。

1.辽宁海建建筑工程有限公司。一是要深刻汲取事故教训，严格落实企业主体责任，彻底清除所有违规挂靠行为，建立健全防止挂靠的长效机制，确保所有生产、作业合法合规。二是按照公司规模配备专职或兼职安全生产管理人员，加强施工现场安全管理和人员管控，作业现场要设置有效的安全防护措施，及时消除生产安全事故隐患。三是按规定编制生产安全事故应急救援预案并组织演练。

2.沈阳万维物业服务集团有限公司。一是要加强公司的运营和管理，加大对发包施工作业的审核力度，使用具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人开展生产、作业活动。二是按照规定配备专职或兼职安全生产管理人员，对作业现场加强安全管理，及时制止违章作业。三是要按规定编制生产安全事故应急救援预案并组织演练。

（二）强化行业安全监管，深入开展隐患排查整治。

坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险，筑牢安全防线。行业监管部门要严格落实“三管三必须”要求，压实各方监管责任，坚决杜绝发生建设工程监管盲区、死角等问题，严厉打击违法挂靠行为。要深刻汲取事故教训，举一反三，切实防范此类事故发

生，切实维护人民群众生命财产安全和社会安全稳定。

（三）牢固树立安全发展理念，防范化解安全风险。

要牢固树立安全发展理念，持续推进安全生产治本攻坚三年行动工作部署，强化底线思维，加大监督检查力度。要加强建筑工地和装饰装修现场的安全宣传教育，提高建筑领域企业和企业负责人的安全生产管理水平，进一步增强从业人员的安全意识和应对突发事件的能力，防范化解安全风险，确保安全稳定。

铁西笃工辽宁海建建设工程有限公司

“7·15”一般高处坠落事故调查组