历下文东山东丞华建材科技有限公司
“4·21”一般车辆伤害
事故调查报告

编制单位：历下区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 7 月 4 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故车辆及司机情况 3
（三）合同签订情况 3
（四）事故发生单位安全管理情况 3
（五）事故现场勘察情况 4
（六）事故发生经过 4
（七）应急救援情况 4
（八）事故报告情况 5
二、事故应急处置及评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况 5
（一）事故应急处置评估 5
（二）警示教育会开展情况 5
（三）“四位一体”工作开展情况 5
三、事故原因分析 6
（一）直接原因 6
（二）间接原因 6
四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 6
（一）免于追究责任人员 6
（二）建议给予行政处罚的人员和单位 7
（三）建议内部处理人员 9
五、事故防范和整改措施 9

历下文东山东丞华建材科技有限公司“4·21”一般车辆伤害事故调查报告

2025年4月21日21时55分，山东丞华建材科技有限公司在历下区文化东路73号卸货作业过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失210余万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省人民政府令第349号）等有关法律法规，历下区人民政府成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，区应急管理局、区公安分局、区住房和城市建设局、区总工会、区人力资源和社会保障局、文化东路街道相关同志为成员的“4·21”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），邀请区纪委监委、区检察院介入调查，并聘请行业技术专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施建议。

经调查认定，历下文东山东丞华建材科技有限公司“4·21”一般车辆伤害事故是一起因现场作业人员违规操作、企业安全生产主体责任落实不到位造成的一般生产安全责任事故，且存在漏

报生产安全事故的情形。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.山东丞华建材科技有限公司（以下简称丞华公司），法定代表人：王某某；统一社会信用代码：91370124773172605U；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册地址：山东省济南市平阴工业园东区，成立于2005年03月22日；经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；工程管理服务；装卸搬运和运输代理业（不包括航空客货运代理服务）等。许可项目：建设工程设计；施工专业作业；建筑劳务分包；各类工程建设活动等。

2.山东鲁碧绿色建筑科技有限公司（以下简称鲁碧公司），法定代表人：梁某某；统一社会信用代码：91371200MA3ETAT487；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：山东省济南市钢城区经济开发区钢城大街与华圣路交叉路口南200米；经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;建筑砌块销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售:砼结构构件制造;砼结构构件销售:楼梯制造:楼销售;金属结构制造;金属结构销售:石灰和石制造:石灰和石膏销售;水泥制品制造:水泥制品销售等。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。

（二）事故车辆及司机情况

1.事故车辆为内燃平衡重式叉车,属于特种设备中的场(厂)内专用机动车辆,车辆型号：CPC35-AG67,额定起重量:3500KG。有车辆产品合格证、出厂检验报告、产品销售合同等。

2.叉车司机周某某，男，59岁，山东省泗水县人，系丞华公司临时雇佣的卸货作业人员。

（三）合同签订情况

2024年1月10日，山东鲁碧绿色建筑科技有限公司与山东丞华建材科技有限公司签订ALC墙板供应合同,由鲁碧公司负责供应ALC墙板，协调济南区域运输方面相关事宜。

2025年4月18日，丞华公司工程业务二部部长王某临时雇佣周某某驾驶叉车进行卸货作业,双方未签订书面劳务用工临时雇佣合同。

（四）事故发生单位安全管理情况

丞华公司建立有《安全生产责任制》《ALC板材机械设备卸货注意事项及安全管理要求》《ALC墙板供应方案及安全管理要求》《叉车安全操作规程》等安全生产规章制度。事发前，丞华公司对ALC墙板材料到货卸车存放条件进行了安全评价,对卸货作业人员开展了安全教育培训和安全技术交底,对作业现场开展了安全隐患排查，并提供了相应的安全检查记录。但是，未严格落实公司制定的各项规章制度，相关安全管控措施落实不到位，

作业现场缺乏专人监督管理，对卸货作业人员违反安全操作规程的行为未能及时发现和制止。

（五）事故现场勘察情况

经现场勘察，事故现场位于历下区文化东路 73 号，系丞华公司在该处道路上自行设置的 ALC 墙板材料堆放区。该处道路宽度约 4m，坡度约为 5%。事发当晚正值降雨后，导致道路湿滑，且夜间作业光线条件较差。

（六）事故发生经过

2025 年 4 月 21 日 10 时 28 分，丞华公司材料调度员楚某某与供货方鲁碧公司调度员李某商定了墙板材料送货事宜，楚某某明确要求货车到达卸货地点后，直接与周某某联系卸货。当晚 20 时 58 分，鲁碧公司货车司机刘某某驾车抵达丞华公司指定卸货点，周某某验货后便独自在丞华公司指定卸货区开展卸货作业。当晚正值降雨后，道路湿滑。21 时 55 分，周某某同时运输 4 捆墙板，行至下坡路段顺坡转弯横向穿行道路过程中，墙板沿下坡方向发生倾覆滑落，导致运输车辆出现前后大幅摆动，周某某随即从驾驶室跌落地面，失控的车辆自由滑移，周某某不幸被挤压受困。

（七）应急救援情况

4 月 21 日 22 时 12 分，鲁碧公司货车司机刘某某发现周某某被困后，立即拨打 110 电话报警，并联系历下医院急诊室医护人员。随后，救援人员陆续抵达现场展开救援，伤者周某某被救

出后，随即被送往历下医院抢救室进行抢救。至 4 月 22 日凌晨 4 时 55 分，伤者周某某经抢救无效，被宣布临床死亡，死亡原因为“呼吸心跳骤停、挤压伤”。

（八）事故报告情况

4 月 21 日 22 时 18 分，货车司机刘某某电话通知丞华公司项目负责人王某。22 时 35 分，王某向公司总经理王某某报告了事故情况，王某某赶到现场后，因积极协调死者家属的安抚以及事故的善后处理工作，遗漏了事故的上报，存在漏报行为。

二、事故应急处置及评估、现场警示教育、“四位一体”工作开展情况

（一）事故应急处置评估

事故发生后，文化东路街道、区应急局按照应急预案，组织相关单位先后赶到事故现场，迅速协调处理相关事宜，快速完成了善后工作。事故调查组认为，各方较好地完成了该起事故的应急处置。

（二）警示教育会开展情况

根据《山东省生产安全事故现场警示教育办法（试行）》要求，2025 年 4 月 28 日，历下区安全生产委员会办公室组织区安委会成员单位及相关企业 40 余人召开了事故警示教育会。

（三）“四位一体”工作开展情况

根据《关于“四位一体”加强事故调查处理工作的通知》（鲁安办发〔2022〕5 号）要求，事故调查组对文化东路街道、相关

部门单位在“安全生产、干部作风、廉政建设、涉黑涉恶”等方面进行了调查，未发现相关问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因

卸货司机周某某自身安全意识淡薄，驾驶过程中未系安全带[1]，未对ALC墙板进行绑扎固定，卸货车辆前臂举升过高，沿斜坡违规正向行驶[2]，导致载物前移，车辆前倾失控，司机随之从驾驶位跌落，被失控车辆挤压致死，是造成本次事故的主要原因。

（二）间接原因

山东丞华建材科技有限公司，安全生产主体责任落实不到位。一是作业现场安全管理缺失。未采取有效的技术、管理措施及时发现并消除卸货作业存在的事故隐患；二是安全教育培训工作存在缺陷。未如实记录安全生产教育培训情况，未严格落实教育培训和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

周某某，男，丞华公司临时雇佣的卸货司机，自身安全意识淡薄，驾驶过程中未系安全带，未对ALC墙板进行绑扎固定，违规操作车辆，是此起事故的直接责任人，鉴于其已在事故中死亡，

---

[1] 丞华公司《叉车安全操作规程》第2.1条：起步前，上车先系安全带！观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后起步。

[2] 《工业车辆 使用、操作与维护安全规范》（GB/T 36507-2023/ISO 21262:2020）第4.6.1.14条：车辆作业时不应发生倾翻的危险。以下情况可能增加倾翻的危险：在坡道上掉头或斜向运行；在上/下坡的路段上将载荷放置在下坡侧。

免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员和单位

1.建议给予行政处罚的人员

王某某，女，群众，丞华公司总经理、法定代表人。未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[3]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[4]之规定，建议由历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。其在事故发生后漏报事故的行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[5]之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[6]之规定，建议由历下区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。以上两项行为合并给予其上一年年收入百分之八十罚款的行政处罚。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[5] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报或者瞒报。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

2.建议给予行政处罚的单位

山东丞华建材科技有限公司，未落实教育和督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程；未如实记录安全生产教育培训情况；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[7]、第二十八第四款[8]、第四十一条第二款[9]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[10]之规定，建议由历下区应急管理局对其处以人民币50万元罚款的行政处罚。该单位漏报生产安全事故的行为，违反了《山东省生产安全事故应急办法》（山东省人民政府令第341号令）第二十二条第二款[11]之规定，依据《山东省生产安全事故应急办法》(山东省人民政府令第341号）第三十五条第一款[12]之规定，建议由历下区应急管理局对其处人民币1万元罚款的行政处罚，合并给予该单位罚款51万元的行政处罚。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[11]《山东省生产安全事故应急办法》第二十二条第二款：任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

（三）建议内部处理人员

（1）王某，男，群众，丞华公司工程业务二部部长。未按照丞华公司制定的安全生产规章制度认真做好卸货安全管理工作，责成山东丞华建材科技有限公司按照单位规定对其给予内部处理，处理结果报历下区安全生产委员会办公室备案。

（2）楚某某，男，群众，丞华公司材料调度员。未按照丞华公司制定的安全生产规章制度指导监督作业人员安全卸货，责成山东丞华建材科技有限公司按照单位规定对其给予内部处理，处理结果报历下区安全生产委员会办公室备案。

五、事故整改和防范措施

针对这起事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步加强安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

山东丞华建材科技有限公司应严格履行企业安全生产主体责任，建立健全安全生产责任制并层层落实，全面开展安全生产自查自纠，及时整改隐患问题，切实保障本单位生产经营活动安全稳定运行。

（一）建立健全安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[12]《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款：生产经营单位违反本办法规定，迟报或者漏报生产安全事故的，由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门对生产经营单位处1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，对生产经营单位处10万元以上20万元以下的罚款。

（二）加强对从业人员的安全教育培训，并如实记录安全生产教育培训情况，保证从业人员具备相应的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，切实提高从业人员的安全意识和风险辨识能力。

（三）加强对作业现场机械设备、人员的安全管理，教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，坚决杜绝“三违”现象发生。

“4·21”一般车辆伤害事故调查组