浏阳社港浏阳市某某电力服务有限公司社港供电所“12·10”一般触电事故调查报告

2024年12月10日14时05分许，位于浏阳市社港镇浏北村双坑组的浏阳市某某电力服务公司社港供电所负责运行维护管理的400伏低压供电线路发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失约130万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，浏阳市人民政府12月16日成立浏阳市社港镇浏北村双坑组“12·10”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海任组长，市应急局分管负责人任副组长，市应急局、市发展改革局、市公安局、市卫生健康局、市总工会、社港镇人民政府为成员单位，并邀请市纪委监委派员参与。同时聘请有关专家参与此次事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料和分析论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故整改防范措施建议。

经调查认定，浏阳社港浏阳市某某电力服务有限公司社港

供电所“12·10”触电事故是一起因员工擅自单人进行供电线路查障处理，在使用私自置办的不符合安全标准的手工锯进行砍青作业时，身体重心失衡滑落到水沟，手工锯挂到供电线路导致触电；事故单位安全制度执行、安全职责履行、隐患排查治理不到位等造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浏阳市某某电力服务公司（以下简称某某公司）。统一社会信用代码：91430181********XJ，类型：其他有限责任公司，法定代表人：左*中，成立日期：2009 年 8 月 6 日，注册资本：810 万元，地址：浏阳市北盛镇集镇车站路 33 号，经营范围：许可事项：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般事项：电动汽车充电基础设施运营；电力设施器材销售；居民日常生活服务；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；集中式快速充电站；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。《安全生产许可证》编号：（湘）JZ 安许证字〔2019〕000538，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 3 月 14 日至 2025 年 3 月 13 日，发证机关：湖南省住房和城乡建设厅。

某某公司主要负责供区内10千伏及以下配网设施资产运维管理工作；负责供区内10千伏及以下配网设施安全管理工作、承担有关设施设备安全管理主体责任；负责供区内10.1816万户32万人口的民生用电营销服务工作等。公司下设安全生产部、综合营销部、财务部以及北盛、沙市、龙伏、社港、淳口5个供电所、农网改造施工项目部，现有在岗职工128人。

社港供电所系某某公司下设部门，设运行班、营销班，现有在岗职工14人、派遣用工人员4人。主要负责社港镇辖区内10千伏及以下配网设施资产运维管理工作，具体包括10千伏线路运维管理及砍青扫障、配电台区管理、400伏及以下低压供电线路维护及低压客户相关资产台账建立及数据更新；安全生产管理，具体包括安全检查及隐患排查、安全宣传及教育培训、风险管控落实及应急保障体系建设；营销服务，具体包括企业专变客户营销服务及其他客户营销服务、电力基础资料档案管理等。

（二）事故相关人员情况

1. 左*中，身份证号码：320122********2459，某某公司董事长、法定代表人、安全生产委员会顾问，公司安全生产第一责任人，取得主要负责人安全培训合格证书；

2. 雷*，身份证号码：430181********2157，某某公司总经理、安全生产委员会主任，公司安全生产主要负责人，取得安全生产管理人员安全培训合格证书；

3. 林*中，身份证号码：430181********1278，某某公司

副总经理（兼社港供电所所长）、安全生产委员会常务副主任，承担公司安全生产直接领导责任，取得主要负责人安全培训合格证书；

4. 朱*华，身份证号码：430181********2279，某某公司安全生产部部长，取得安全生产管理人员安全培训合格证书，持有高处作业、高压电工作业特种作业操作证；

5. 徐*兴，身份证号码：430181********1757，某某公司社港供电所运行班安全员，取得安全生产管理人员安全培训合格证，持有高处作业、高压电工作业特种作业操作证；

6. 周*谋，身份证号码：430123********1253，某某公司社港供电所运行班班长，持有高处作业、高压电工作业特种作业操作证；

7. 徐*根（死者），男，身份证号码：430123********1299，浏阳市社港镇浏北村人，某某公司社港供电所员工，持有高处作业、高压电工作业特种作业操作证。

（三）事故发生经过

2024 年 12 月 10 日，社港供电所运行班开展社集红专变二回#19 杆更换四线横旦作业及企业专变巡查任务。

7 时 21 分许，徐*根打电话告知运行班班长周*谋，因家中有事不能参加当天班前会。

7 时 50 分许，周*谋组织运行班员工召开班前会布置当天工作任务，安排陈*方、傅*负责企业专变巡查工作，周*谋、徐*根、寻*、傅*龙负责社集红专变 2 回#19 杆更换四线横旦作

业。会后致电徐*根询问什么时间能到供电所，徐*根回复说忙完家里的事情后直接去现场，让其他人先出发。

9 时 30 分许，徐*根到达社集红专变 2 回#19 杆作业现场，周*谋现场向运行班员工交代工作任务、安全风险点及安全防护措施。

10 时 30 分许，社集红专变 2 回#19 杆更换四线横旦工作任务完成，寻福电话通知徐*根送电（期间徐*根先行离开负责送电）。

11 时 30 分许，徐*根电话告知周*谋，已回家吃午饭，不回供电所。

12 时 34 分，徐*根在社港供电所漏保管理微信群里发送了一张图片及文字信息，图片显示“浏北村部变 2 回”（经核实，实际应为浏北村部变 1 回 19#杆）存在漏电隐患。

13 时 20 分许，社港镇浏北村村民寻*祥路过浏北村双坑组，发现有人背对、呈半佝偻状态站立伏靠在浏北村双坑组（浏北村部变 1 回供电线路#19—#20 杆之间）田坎边的水沟里，其左手边上方的供电线路上悬挂着一把长柄伸缩手工锯（手柄可伸缩），在确认可能是村上的电工徐*根后，寻*祥立即电话告知本村的社港供电所退休职工寻*辉和村民戴*桃，之后拨打“110”报警电话和“120”急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场是一处山坡，坡度约有 80 度左右，属于陡峭坡

度，山坡坡底处有一条水沟，沟内有水、泥巴，水沟外侧是泥土沟堤，沟堤外是农田。离水沟约 1m 左右的山坡泥土表面有蹭过的痕迹（图 1）。事故现场上方是一条三相四线供电线路（外侧两根导线为火线，中间两根导线为一根火线、一根零线），现场测量导线离沟堤高度约为 5.4m，山坡上泥土蹭痕上端离沟堤垂直高度约为 1.5m。经社港供电所工作人员确认，涉事供电线路为某某公司社港供电所台区所属的浏北村部变 1 回，发生位置为该线路#19—#20 杆之间。现场留有一把长柄伸缩手工锯，手柄呈全拉开状态；现场 19 号电杆的底部挂扣一个登杆脚扣（登杆作业的工具），另一个登杆脚扣在#19 号电杆旁边的田埂地面（图 2）。



图 1 事故现场（2024 年 12 月 11 日拍摄）



图 2 事发现场情况（2024 年 12 月 10 日拍摄）

（五）相关检测情况

经对事故现场的长柄伸缩手工锯（图 3）进行检测，该手工锯共 5 节，使用卷尺测量手工锯全部拉出全长为 5.84m；手工锯质量为 3.06kg；目测手工锯材质为银色铝质材料，使用万用表分段测量直流电阻很小，证实属于金属材质；手工锯底端（另一端是锯子）手柄附有 40cm 长的绝缘材料包裹，但是中部已经破损露出银色金属材质，未破损的绝缘材料绝缘良好。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成某某公司社港供电所员工徐*根 1 人死亡，直接经济损失约 130 万元。



图 3 长柄伸缩手工锯（手柄收缩状态）

（七）其他情况

根据浏阳市气象台天气情况证明，2024 年 12 月 10 日，浏阳市全市阴天有小雨。根据距事发地点最近的浏北村自动气象站观测数据，12 月 9 日 20 时至 10 日 20 时，当地 24 小时降水量为 2.3mm，气温 6.5—8.6℃，极大风速为 3.0m/s（2 级），出现在 10 日 1—2 时，10 日 14 时 00—05 分极大风速为 1.9m/s（2 级）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13 时 23 分许，周*谋接到社港供电所退休职工寻*辉电话，得知情况后立即报告林*中。

13 时 54 分许，林*中向社港镇人民政府电话报告；14 时许，林*中向左*中报告。

15 时 19 许，社港镇人民政府向浏阳市应急管理局报告事故信息。

15 时 45 许，浏阳市应急管理局根据社港镇人民政府的报告，核实后向浏阳市委办公室、市政府办公室报告事故信息，并向长沙市应急局报告事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

13 时 23 分许，周*谋接到社港供电所退休职工寻*辉电话，告知有双坑洞村民发现徐*根倒伏在双坑洞田坎边的水沟，并且已经拨打“120”急救电话及“110”报警电话。周*谋得知情况后立即向林*中报告，林*中立即组织徐*兴、周*谋、寻*、傅*龙等人赶往现场。

13 时 30 分许，林*中等 5 人赶到现场，先用木棒把悬挂在供电线路上的长柄伸缩手工锯移开取下，再把徐*根转移至旁边农田平坦区域，立即对其进行心肺复苏等急救措施。

（三）医疗救治和善后处置情况

14 时 05 分许，120 急救车到达现场，医护人员对徐*根进行检查，经抢救后，鉴定已无生命体征确认死亡。

事故发生后，社港镇人民政府第一时间组织某某公司、社港供电所与死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。12 月 12 日，与死者家属达成调解协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，社港供电所相关负责人迅速组织现场应急处置，应急处置和救援过程未发生次生不安全事件。经综合评估，应急处置总体得当。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：徐*根擅自单人进行供电线路查障处理，在使用私自置办的金属材质的长柄手工锯砍伐供电导线周围的竹子、树枝等植物时，因身体重心失衡滑落到水沟，手工锯挂到供电线路（火线）导致触电死亡。

（一）直接原因分析

事故调查组聘请湖南平正电力咨询有限公司专家进行技术鉴定分析，出具了技术鉴定分析报告，有关分析鉴定情况如下:

触电现场一侧是山坡，山上有树木、竹子等；山坡坡度约有 80 度，属于陡峭坡度；山坡坡根处有一条水沟，沟内有水、泥巴，水沟外侧是泥土质沟堤，沟堤外是收割水稻后的湿润农田。离水沟约 1m 左右的山坡泥土表面有蹭过的痕迹。水沟上方是一条三相四线供电线路（外侧两根导线为火线，中间两根导线为一根火线、一根零线），导线离沟堤高度约为 5.4m，山坡离导线高度更小。在这样的现场状况下使用金属材质的长杆伸缩手工锯进行导线周围砍伐树枝、竹子等植物作业，安全风险高。

分析认为，触电人进行现场操作时，对场所存在水沟且有水、有泥土质沟堤、有陡峭的山坡、有带电的线路，使用的金

属材质长杆伸缩手工锯长且重等安全风险估计不足，没有引起应有的警觉与重视，没有采取必要的安全措施（戴绝缘手套等）。因手工锯较重，普通人不能单手握杆操作，徐*根现场操作时，应是双手握金属长柄伸缩手工锯，站在导线下面的山坡上锯（剪）树木或竹子时，因坡陡、手工锯长且重，身体重心失衡下滑的过程中，手工锯随着树枝或人体偏斜的变化挂到山坡侧的供电线路（火线）上，当身体下滑、脚踩入水沟里面被水浸湿时，火线通过手工锯、触电人的左手、身体和进入水沟的腿脚，形成了导线火线→触电人左手→心脏→脚→水沟里的水的电流回路（供电线路在变压器端的低压侧中性点是接地的），电流经过人体心脏时导致心脏骤停而死亡（一般当电流超过 30mA 时就有可能危及人的生命）。

鉴定意见：根据现场勘查、目击者叙述、现场抢救和相关材料分析，徐*根系触电死亡。

（二）间接原因分析

某某公司及下设供电所履行安全生产主体责任不到位，全员安全生产责任制落实不到位，相关负责人和班组管理人员安全生产职责未落实。安全制度执行不到位，未有效督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程。安全教育不到位，员工安全意识淡薄，风险辨识能力不足，忽视作业规范和流程。隐患排查治理不到位，未能及时发现并制止员工使用不符合安全标准的工器具。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

工作机制落实不到位，未及时发现并制止员工处理漏电故障不履行程序、单人登杆作业、邻近带电体砍青等高风险违规操作，也未采取相应的管控措施。

（三）其他可能因素排除

通过现场勘查、询问分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素影响。

四、某某公司存在的主要问题

（一）安全制度执行不到位。2024 年 12 月 10 日 12 时 34 分，徐*根在社港供电所漏保管理微信群里发了一张隐患图片和一条文字信息“浏北村部变 2 回”（图 4），图片显示一根裸导线掉落在电杆横旦上存在漏电隐患，位置为“浏北村部变 2 回”（经核实，实际应为浏北村部变 1 回 19#杆）。事发后经现场勘查，19#杆漏电隐患已处理（横旦瓷瓶上掉落的裸导线已经用红色的小导线进行了捆扎，图 5）。根据现场情况和相关证据，可以认定徐*根在事发前违规进行了登杆高处作业和漏电故障处理，送电后在进行砍青作业时发生触电事故。徐*根在无作业指令、未报备、无监护的情况下单独开展登杆作业及带电环境砍青作业，这反映出某某公司及下设供电所在作业流程管理上存在漏洞，高危作业许可制度执行失控，未有效督促从业人员执行安全生产规章制度和安全操作规程[1]。

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。





图 4 事发前徐*根在漏保微信群发送的图片及文字（显示存在漏电隐患）



图 5　徐*根在漏保微信群反馈的隐患已经处理

（二）安全职责履行不到位。某某公司及下设供电所相关责任人员督促检查[2]和全员安全生产责任制落实不到位[3]，班组全过程监督管理形同虚设，员工以拍照代替工单派发、处理漏电故障不履行程序、单人登杆作业、邻近带电体砍青等高风险违规操作未及时发现并制止和纠正。组织班组开展安全教育不到位[4]（事发当日徐*根没有参加班前会），员工安全意识淡薄，风险辨识能力不足，忽视作业规范和流程。

（三）隐患排查治理不到位。员工使用私自置办的金属材质长柄手工锯进行供电线路砍青作业，某某公司及下设供电所没有对员工使用的工器具进行严格管理，缺乏对工器具使用的规范要求，未能及时发现并制止员工使用不符合安全标准的工器具[5]。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制落实不到位[6]，安全风险辨识不全面、不深入，员工通过漏保微信群以图片形式反映隐患后，某某公司下设供电所班组未启动任务派发、指定监护等处置流程，也未采取相应的管控措施。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款　生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

徐*根，安全意识淡薄，在无作业指令的情况下，擅自单人进行供电线路查障处理和砍青扫障作业，在使用私自置办的金属材质长柄手工锯砍伐供电导线周围的竹子、树枝等植物时，因身体重心失衡滑落到水沟，手工锯挂到供电线路导致触电死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

某某公司，履行安全生产主体责任不到位，对下设供电所在安全制度执行、安全职责履行、隐患排查治理、安全教育培训等方面的督促检查不到位，未采取有效管理措施及时发现并消除生产事故隐患，未及时防范、制止、纠正员工单人违章进行作业。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款、第四十五条、第四十六条第一款的规定，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定予以行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 左*中，某某公司董事长、法定代表人、安全生产委员

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

会顾问，安全生产第一责任人。对下设的社港供电所在安全制度执行、安全职责履行、隐患排查治理、安全教育培训等方面的督促检查不到位，对事故发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[8]第一项、第二项、第三项、第五项，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定予以行政处罚。

2. 雷*，某某公司总经理、安全生产委员会主任，安全生产主要负责人。对下设的社港供电所在安全制度执行、安全职责履行、隐患排查治理、安全教育培训等方面的督促检查不到位，对事故发生负有领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定予以行政处罚。

3. 林*中，某某公司副总经理（兼社港供电所所长）、安全生产委员会常务副主任，承担公司安全生产直接领导责任。对社港供电所在安全制度执行、安全职责履行、隐患排查治理、安全教育培训等方面的督促检查不到位，对事故发生负有直接

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
(一)建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;
(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(五)组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;
(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(七)及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款: (一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[10]第一款第一项、第二项、第五项规定。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

1. 朱*华，某某公司安全生产部部长，对下设的社港供电所安全生产工作督促检查不够，未及时发现社港供电所存在的相关问题。建议由某某公司依照本单位有关规章制度予以处理。

2. 徐*兴，某某公司社港供电所运行班安全员，未及时发现并制止徐*根擅自处理漏电故障作业和使用私自置办不符合安全标准的工器具等违规行为。建议由某某公司依照本单位有关规章制度予以处理。

3. 周*谋，某某公司社港供电所运行班班长。未及时发现并制止徐*根擅自处理漏电故障作业和使用私自置办不符合安全标准的工器具等违规行为。建议由某某公司依照本单位有关规章制度予以处理。

---

[10] 中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:
(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案;
(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;
(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;
(四)组织或者参与本单位应急救援演练;
(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;
(七)督促落实本单位安全生产整改措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故主要教训

一是安全制度执行失控。某某公司下设供电所员工在未获指令、无监护情况下擅自单人进行登杆漏电故障处理、砍青等高危作业，且由于电力故障的突发、应急处置和线路点多面广，以及员工实行台区负责制等，充分反映出作业许可制度在实际执行中形同虚设，以拍照代替工单派发、处理漏电故障不履行程序等违章绝非偶然存在，企业未能严格遵循“事前审批—过程监控”的闭环管理机制。二是安全管理责任悬空。某某公司及下设供电所相关管理人员对全员安全生产责任制没有落到实处，班组未履行全过程监督职责，员工单人处理漏电隐患、使用非标工具等高风险行为未能被及时发现和制止。三是隐患排查治理断链。隐患排查、教育督导等关键环节出现严重脱节，员工通过漏保微信群以图片形式反映隐患后，班组却以非上班时间为由，未及时将隐患信息登记台账，也未启动任务派发、指定监护等必要的处置流程，更未采取相应的管控措施，导致隐患得不到及时有效地处理，最终间接引发安全事故。

七、事故整改和防范措施

（一）落实主体责任。某某公司要全面落实好企业安全生产主体责任，加强对下设供电所的监督与规范管理，督促基层供电所全面加强内部安全管理，完善并严格执行落实各项管理制度，形成自我约束、管理、规范的安全生产新机制，坚决杜绝违章指挥、违规作业、违反劳动纪律等“三违”行为，确保供电系统安全稳定运行。

（二）开展专项整治。某某公司要深刻吸取事故教训，针对供电系统安全生产特点，全面开展安全隐患排查治理行动，集中整治影响供电运行安全的各类隐患。同时，有效开展反违章作业专项整治，严惩违章行为，全面开展安全风险辨识，加强作业现场安全管理，做好隐患排查整治，严格管控责任与措施，提升双重预防体系建设运行效果。

（三）强化教育培训。某某公司要进一步细化各岗位安全培训内容，强化安全教育培训工作的针对性，全面提升各岗位作业人员安全意识。同时，要组织全员开展事故警示教育，开展事故通报学习和自查自纠，全面加强基层供电所和班组建设，落实班组常态化日常安全检查机制，及时发现并制止员工违章作业，坚决杜绝类似事故再次发生。