信息类别: 灾害事故救援

公开方式: 主动公开

生成日期: 2025-11-20

公开时限: 常年公开

公开范围: 面向全社会

信息索取号: 000014349/2026-00010

濂溪新港现代农业科技示范产业园“7·16”一般高处坠落事故调查报告

2025-11-20 13:30 来源：濂溪区应急管理局字号： 大 中 小 打印

2025年7月16日6时40分许，在江西省九江市濂溪现代农业科技示范产业园（以下简称濂溪农业示范园）展厅九江濂投农业发展有限公司（以下简称濂投农业公司）发生一起高处坠落事故。濂投农业公司在濂溪农业示范园展厅顶部照明线路改造过程中，工人王强因未按规定佩戴使用安全绳作业，导致失足从8.4米高处坠落地面，经120医护人员现场抢救无效死亡。直接经济损失约140万元。

接事故报告后，区公安分局新港镇派出所、区应急管理局、区住房和城乡建设局等有关单位人员迅速赶赴事故现场，协调处理善后等工作。根据《中华人民共和国安全生产法》和

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等国家有关法律法规的规定，2025年7月21日区人民政府成立了以区应急管理局局长洪宇为组长，区公安分局、区总工会、区应急局、区农业农村局、区住建局、区人社局、新港镇政府等单位有关人员为成员的濂溪新港现代农业科技示范产业园“7·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）进行事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，现已查明事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，并认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处理建议。同时针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范措施和建议，现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位基本情况

（一）事故现场情况。

事故发生地为江西省九江市濂溪区新港镇杨家场村濂溪现代农业科技示范产业园展厅。发生事故的展厅楼整体坐北朝南，展厅吊顶下方空间通过隔墙分为5间，进入展厅由东往西第二间为工人坠落区域。展厅地面至屋顶高度约13.4米，从展厅地面至工人作业点（展厅上方铺有龙骨、扣板吊顶）高约8.4米，工人作业点至屋顶高度约5米，展厅东侧依墙体用钢管搭设临时施工作业通道，通道上方依墙处开有门洞，工人通过施工通道经门洞至展厅吊顶上方进入施工点作业。

（二）事故单位情况。

九江濂投农业发展有限公司成立于2022年3月3日，统一社会信用代码91360402MA7HAUCG9D，注册地址为江西省九江市濂溪区木樨路96号，时任法定代表人为袁星，注册资本8亿元整，经营范围为许可项目：主要农作物种子生产，餐饮服务，住宿服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：蔬菜种植，水果种植，食用农产品初加工，食用农产品批发，食用农产品零售，餐饮管理，露营地服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），农业园艺服务，农业机械服务，农作物病虫害防治服务，休闲观光活动，科普宣传服务，体验式拓展活动及策

划，供应链管理服务，日用百货销售，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），货物进出口，初级农产品收购，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），肥料销售，化肥销售，农副产品销售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品），农业科学研究与试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）业务承接情况。

濂投农业公司为优化农业示范园展厅照明线路，2025年7月10召开调度会（《九江濂投农业发展有限公司会议纪要》[2025]第11期），决定将照明线路改造交由现场连栋薄膜大棚改造作业承接人柯天佑，濂投农业公司与柯天佑未签订合同。

（四）死亡人员情况。

王强，男，1965年出生，九江市湖口县人，濂投农业公司农业示范园展厅照明线路改造作业工人，该一般高处坠落事故死者。

二、事故发生经过、救援和报告情况

（一）事故发生经过。

2025年7月10日，濂投农业公司召开调度会将科普展厅照明线路改造交由柯天佑，柯天佑以6000元承接濂投农业公司农业示范园展厅顶部照明线路改造。7月14日柯天佑开始安排人员进行作业准备，7月15日安排人员在吊顶上方铺设作业跳板。7月16日6时许柯志刚组织向秋来、王强、李晨晖等人戴好安全帽、系好安全绳，召开早班会进行安全提醒后，王强和向秋来2人来到展厅夹层（吊顶）上方，柯志刚和李晨晖在门洞口负责搬运跳板（跳板用于吊顶上面铺设临时施工通道），王强和向秋来在夹层（吊顶）上方采取交替铺设跳板的方式，在每个作业区域作业完后将跳板移动到下一个作业区域。6时40分许，柯志刚在整理电线，随后听到“啪”的一声，在上面没有看到王强，立即下到展厅大厅查看，看到王强已经坠

落到展厅地面上，头部后脑勺和耳朵部位流出大量血液，安全帽掉在距离王强头部北面1米左右的地方。

（二）事故报告和救援情况。

7月16日6时43分，柯志刚拨打120急救电话；6时44分，袁建新打电话向柯天佑报告说“王强摔下来了”，袁建新随即拨打了110报警电话，新港镇派出所民警接到110报警电话赶到现场；7时许，柯天佑打电话向刘祺报告说“工人摔下来了”；刘祺在7时31分向濂投农业公司副总经理干学深、在7时43分向濂投农业公司总经理袁星打电话汇报事故情况，袁星接到电话后赶往事故现场。7时20分，120医护人员到达事故现场对王强进行抢救，抢救约10分钟并做了心电图后，医护人员说人已经没有生命体征，宣告王强死亡。随后濂投农业公司向区应急局、区住建局进行了电话报告，区应急局、区住建局接到事故报告后，立即派人赶赴事故现场了解情况，指导善后工作。区应急局及时在应急部综合统计直报系统进行了事故直报并在省应急值班系统进行了报告。

（三）事故善后情况。

事故发生后，柯天佑通知了死者家属。经过协商，甲方：柯天佑与乙方：王波明（王强儿子）签署了《伤亡事故处理协议书》，家属对善后工作予以认可。

三、事故原因

（一）直接原因。

维修工人王强，安全意识淡薄，无高处作业资格证，在展厅吊顶龙骨上方进行照明线路改造作业过程中，未按规定将安全绳挂扣至固定挂点形成有效防护，导致失足从8.4米高处踩破展厅吊顶坠落至地面死亡，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因。

1.濂投农业公司。

（1）安全生产责任不落实。安全生产规章制度不健全，未落实全员安全生产责任制，未制订隐患排查治理制度、特种作业安全管理制度等安全生产规章制度及安全操作规程。

（2）安全管理不到位。雇佣未取得登高作业资格证人员从事登高维修作业。未按规定与承包方签订安全管理协议或在承包合同中约定各自的安全管理职责，未对承包方的安全生产工作统一协调管理。

（3）安全教育培训不到位。未按规定对作业人员进行安全教育培训，致使人员安全意识淡薄。

2.柯天佑。对作业人员不按规定挂扣安全绳登高作业的违章行为未加制止，现场安全管理不到位。

四、事故性质

综上所述，事故调查组认为“7·16”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理建议：

（一）对事故责任人员的处理建议。

1.王强，男，60岁，江西省九江市湖口县人，安全意识淡薄，无登高作业资格证违规从事登高作业，作业过程中未按规定将安全绳挂扣至固定挂点形成有效防护，导致发生高处坠落事故，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.袁星，男，38岁，江西省九江市都昌县人，濂溪区城投（集团）有限公司副总经理，濂投农业公司原法定代表人，作为濂投农业公司总经理，全面负责濂投农业公司农业、安全生产等方面工作，履行安全生产管理职责不到位，未落实全员安全生产责任制，未组织制订特种作业安全管理制度等安全生产规章制度及安全操作规程，对工人无登高作业资格证违规从事登高维修作业失察。未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作

机制，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定予以行政处罚。袁星平时对公司的安全生产工作疏于检查管理，公司发生一起生产安全一般高处坠落事故，导致国有资产损失。建议由濂溪区城投（集团）有限公司党委按公司相关规定予以处理。

3.刘祺，男，43岁，江西省南昌市东湖区人，濂投农业公司经理，分管公司安全生产工作，履行安全生产管理职责不到位，未及时与承包方签订安全管理协议。施工过程中，对承包单位安全生产管理不到位，对维修工人无登高作业资格证违规从事登高维修工作等行为失察，对事故发生负有重要管理责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以行政处罚。建议由濂溪区城投（集团）有限公司党委按公司相关规定予以处理。

4.潘鸿飞，男，28岁，江西省九江庐山市人，濂投农业公司生产管理专员，作为公司安全员，履行安全生产管理职责不到位，未及时与承包方签订安全管理协议。对维修作业人员无登高作业资格证作业及未按规定挂扣安全绳方面安全管理不力，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以行政处罚。建议由濂溪区城投（集团）有限公司党委按公司相关规定予以处理。

5.柯天佑，男，52岁，湖北省阳新县人，作为承接濂投农业公司农业示范园展厅顶部照明线路改造现场负责人，雇佣未取得登高作业资格证人员从事登高维修作业，对作业人员不按规定挂扣安全绳登高作业的违章行为未加制止，现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任，建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定予以处罚。

6.李荣德，男，56岁，濂溪区新港镇农业农村办公室主任，监管责任未落实到位。建议由新港镇党委按相关规定对其予以处理。

（二）对事故责任单位的处理建议。

1.濂投农业公司。安全生产责任不落实，安全生产规章制度不健全，未落实全员安全生产责任制，未制订隐患排查治理制度、特种作业安全管理制度等安全生产规章制度及安全操作规程。安全管理不到位，雇佣未取得登高作业资格证人员从事登高维修作业，作业现场无专人管理。未按规定与承包方签订安全管理协议或在承包合同中约定各自的安全管理职责，未对承包单位的安全生产工作统一协调管理。安全教育培训不到位，未按规定对作业人员进行安全教育培训，致使人员安全意识淡薄。是事故的主体责任单位。建议由应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定予以处罚。

2.濂溪区农业农村局。作为行业监管部门，对濂投农业公司安全生产责任不落实，安全生产规章制度不健全等问题负有监管责任。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

3.新港镇人民政府。属地监管责任未落实到位。建议其向濂溪区委、区政府作出深刻检讨。

六、事故防范和整改措施建议

（一）深刻汲取事故教训。

7·16”一般高处坠落事故教训深刻，各乡镇街道、园区、区直各有关部门和农、林、牧、渔业行业领域要认真汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，深入贯彻落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，进一步强化红线意识和底线思维，坚决克服侥幸心理和麻痹意识，补齐工作短板，做到防风险、除隐患、堵漏洞，切实拧紧遏制生产安全事故的“安全阀”，确保全区农、林、牧、渔行业领域安全、稳定、规范、有序。

（二）严格落实主体责任。

濂投农业公司要健全并落实安全生产制度，加强作业现场安全管理，尤其是加强特种作业管理，杜绝无证违规作业。加强安全教育培训，增强人员安全意识。聘请第三方合作要按规定与承包方签订安全管理协议或在承包合同中约定各自的安全管理职责，对承包单位的安

全生产工作进行统一协调管理。强化隐患排查治理，完善安全保护措施，为各项作业安全提供有效保障。

（三）强化安全监管执法。

区农业农村局要依法履行安全生产行业监管职责，督促各责任主体落实安全责任。指导濂投农业公司等企业建立安全生产管理制度，涵盖外包工程管理、作业安全规范等内容。强化监督检查职责，加强对濂投农业现代示范园区内生产经营活动常态化安全检查，重点排查外包资质审核、安全防护措施落实、应急预案建设等关键环节。监督事故单位落实防范整改措施，建立安全生产考核与追责机制，有效保障农、林、牧、渔行业领域安全生产形势的稳定。

扫一扫在手机打开当前页面

社会公益事业
灾害事故救援
国务院部门
国务院部门网站
中央、省、直辖市
中国政府网
省、直辖市等地方政府网站
省内设区市
南昌市人民政府
九江市人民政府
景德镇市人民政府
萍乡市人民政府
新余市人民政府

上饶市人民政府
鹰潭市人民政府
吉安市人民政府
赣州市人民政府
抚州市人民政府
宜春市人民政府
县市区政府
濂溪区人民政府
浔阳区人民政府
柴桑区人民政府
德安县人民政府
永修县人民政府
庐山市人民政府
修水县人民政府
武宁县人民政府
瑞昌市人民政府
湖口县人民政府
都昌县人民政府
彭泽县人民政府
共青城市人民政府
经开区管委会
庐山西海风景名胜区管委会
八里湖新区管委会

鄱阳湖生态科
技城
区内网站
濂溪新闻网
信用中国（江
西濂溪）
濂溪区纪委监
委
政务新媒体
濂溪区人民政
府发布
濂溪统计
濂溪发改
健康濂溪
濂溪应急
濂溪市监
网站声明| 联系我们| 隐私安全| 免责声明| 网站地图|
主办:九江市濂溪区人民政府办公室 承办:濂溪区大数据中心
办公地址:九江市濂溪区九莲南路399号（濂溪区市民服务中心）
公安备案号:36040202000142 ICP备案编号:赣ICP备17006467号-2 政府网站标识码:3604020005

电脑端





