顺昌双溪街道“5·1”一般道路交通事故调查报告

顺昌县人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况 3

（一）事故发生单位基本情况 3

（二）驾驶人情况 3

（三）事故车辆情况 5

（四）事故发生单位安全管理情况 7

（五）事故发生经过 7

（六）事故现场道路情况和天气情况 7

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故现场应急处置情况 9

（二）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 11

（三）交警部门事故责任认定情况 12

（四）间接原因分析 13

（五）事故性质 13

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议 13

（一）对事故有关责任人员的处理建议 13

（二）对事故责任单位的处理建议 14

五、事故防范和整改措施 15

（一）加强整改落实 16

（二）强化监管力度 16

（三）压实属地责任 17

2025年5月1日10时44分许，顺昌县国道316线316公里380米路段（双溪街道辖区）发生一起重型半挂牵引车（南平市建阳区盛荣运输有限公司闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车）与电动自行车（南平·顺昌2***6）相刮碰的道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤，电动自行车受损，直接经济损失约123.59万元人民币。

事故发生后，顺昌县委、县政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南平市生产安全事故调查管理办法（试行）》（南政办规〔2023〕4号）等有关规定，顺昌县人民政府成立了“5·1”事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。事故调查组由县应急管理局牵头，事故调查组成员由县政府办、县公安局交警大队、县交通运输局、县总工会等部门组成，同时邀请南平市建阳区安委办、顺昌县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员问询等方式，查明事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质、事故相关企业及相关人员的责任进行认定，对事故有关责任单位及责任人员提出处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题提出事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

南平市建阳区盛荣运输有限公司（以下简称“盛荣运输公司”）事故发生单位。成立于2020年3月10日，法定代表人：陈贻凯，实际主要负责人：陈**，注册资本：壹佰万圆整，统一社会信用代码：913**********WH4D。公司住所位于南平市建阳区*********号，经营范围：普通货物运输；渣土运输；装卸搬运服务；国内货运代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司于2023年2月28日取得南平市建阳区交通运输局核发的《道路运输经营许可证》，证书编号：闽交运管许可南字35********68号，经营范围：道路普通货物运输，有效期至2027年2月27日。道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核合格证明（陈**，道路运输企业主要负责人，证明编号：A01*********474，有效期限：2021年1月11日至2024年1月11日（过期）；陈**，道路运输企业安全生产管理人员，证明编号：B01********869，有效期限：2024年12月23日至2027年12月23日）。公司人员共5人，设有安保科、综合科、财务科，车辆6辆（重型半挂牵引车3辆、挂车3辆）。

（二）驾驶人情况

1.苏**，身份证号：352***********013，2022年1月入职盛荣运输公司，闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车驾驶人，男，汉族，1973年2月28日出生，身

份证住址：福建省建阳市*********号，现住址：福建省南平市*******号。驾驶证号：352***********013，档案编号：35********62，准驾车型：A2，初次领证日期：1993年10月1日，有效期：2020年10月1日至长期，驾驶证核发机关为福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况正常；从业资格证件号：352***********013，从业资格类别：J-货运，有效期至：2026年8月11日，发证机关：南平市道路运输管理处。经公安交通管理综合应用平台查询，苏**近三年共有19条交通违法行为记录，其中11条与盛荣运输公司经营相关，均已接受处理，累计计分5分，其中驾驶机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上不按规定车道行驶的4条0分、驾驶机动车违反禁止标线指示的4条扣3分、驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的2条扣2分、机动车行驶时，乘坐人员未按规定使用安全带的1条0分。经调查检测鉴定：排除驾驶员苏**酒驾、毒驾、疲劳驾驶行为。

2. 王**，身份证号：352***********626，南平·顺昌2***6电动自行车驾驶人，女，汉族，1982年10月20日出生，身份证住址：福建省顺昌县******号，现住址：福建省顺昌县******号。驾驶证号：352***********626，档案编号：35********18，准驾车型：C1，初次领证日期：2014年11月28日，有效期从2020年11月10日至2030年11月28日，驾驶证核发机关为福建省南平市公安局交通警察支队，驾驶证状况正常，经公安交通

管理综合应用平台查询，王**近三年共有2条交通违法行为记录，均已接受处理。经调查检测鉴定：排除驾驶人王**酒驾、毒驾行为、疲劳驾驶行为。

郑**，身份证号：350**********046，南平·顺昌2***6电动自行车乘坐人，女，汉族，2017年5月10日出生，身份证住址：福建省顺昌县*****号，现住址：福建省顺昌县******号。

（三）事故车辆情况

1.闽H36177重型半挂牵引车，出厂日期：2019年12月12日，品牌：解放牌，型号：CA4250P66K25T1A1E5，车辆识别代号：LFWSRXSJ6KFA27708，发动机号：53309929，车身颜色：红，使用性质：货运，整备质量：8805kg，准牵引总质量：40000kg，车辆所有人：盛荣运输公司，住址：南平市建阳区********号，初次登记日期：2019年12月23日，2024年12月9由南平市建阳区安驰机动车服务有限公司安全技术检验，车辆年检有效期至2025年12月31日，强制报废期止：2034年12月23日，机动车交通事故强制保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司，保险单号：660**********279，有效期至：2025年12月22日；机动车商业保险公司：中国人寿财产保险股份有限公司福建省分公司，保险单号：660**********781，有效期至：2025年12月22日。道路运输证号：闽运交管南字35********68号，发证日期：2021年12月27日，核发机关：建阳区运输管理所。该重型半挂牵引车在事故前未发生亡人的道路交通事故，近三年有11条违法记录，非现场违法4条（已处

理）、现场违法 7 条（已处理），与苏**驾驶有关。

闽 HD709 挂重型罐式半挂车，出厂日期：2019 年 12 月 9 日，品牌：双亚龙牌，型号：FYL9403GXH，车辆识别代号：LA99FRG34K0FYL746，车身颜色：白/红，使用性质：货运，总质量：40000kg，整备质量：6380kg，核定载质量：33620kg，车辆所有人：盛荣运输公司，住址：南平市建阳区*********号，初次登记日期：2019 年 12 月 11 日，车辆年检有效期至 2025 年 12 月 31 日，强制报废期止：2034 年 12 月 11 日。道路运输证号：闽运交管南字 35********82 号，发证日期：2021 年 6 月 10 日，核发机关：建阳区运输管理所。

交通事故发生时闽 H36177 号重型半挂牵引车牵引闽 HD709 挂重型罐式半挂车车辆未超过路段限速 60km/h 标志，车辆装载水泥，整车质量为 58750kg，其中运载货物质量为 43565kg，行驶证核定运载为 33620kg，超载 9945kg（由法人陈**下单散装水泥 45000kg）。

2. 南平·顺昌 2***6 电动自行车，出厂日期：2022 年 4 月 7 日，品牌：绿源，型号 TDT5167Z，车辆识别代号：192822204252107，电动机号：LYDM48V400W335YA24062438，车身颜色：紫，整车质量：54kg，最高设计车速：25km/h，车辆所有人：王**，住址：福建省顺昌县******号，初次登记日期：2022 年 5 月 9 日。交通事故发生时南平·顺昌 2***6 电动自行车车身两侧脚踏板骑行装置拆除，增加了后工具箱，安装绿源牌 12V20Ah 铅酸蓄电池 5 组，配置 DZM-60-20-6S 充电器一个（适配 60V20Ah 铅酸电池），

5组电池串联电压达60V，电池组输出功率1200w，实际车辆的整备质量已大于55kg，车辆主要参数均与原厂参数不相符，满足改装后电动自行车特征，属改装车辆。

（四）事故发生单位安全管理情况

盛荣运输公司安全生产责任制落实不到位，道路运输企业主要负责人安全考核合格证明过期；安全员对安全生产管理职责不清楚；安全例会相关记录与实际存在矛盾（安全员陈**2024年10月左右入职公司，2024年1月起安全例会记录人为陈**）；未认真开展安全生产教育培训；未认真组织开展安全生产隐患排查；未认真落实车辆日常维护检查；未对驾驶员苏**日常违规违章违法作进一步教育纠正制止和惩戒。

（五）事故发生经过

2025年5月1日08时许，盛荣运输公司驾驶员苏**驾驶闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车空车从建阳区出发前往顺昌炼石水泥厂装散装水泥，10时许到顺昌炼石水泥厂装散装水泥，10时36分许散装水泥装完从顺昌炼石水泥厂返回建阳区莒口镇卸散装水泥，由顺昌县环城路往顺昌县大干镇方向行驶，10时47分许行经至顺昌县国道316线316公里380米路段由中间车道（该路段同方施划三车道）变更至最右侧车道时与同方向行驶的最右侧车道王**骑行南平·顺昌2***6电动自行车（车载：郑**）相刮碰，造成王**受伤，郑**经顺昌县医院现场抢救无效死亡。

（六）事故现场道路情况和天气情况

事故现场位于顺昌县国道 316 线 316 公里 380 米路段，道路呈南北走向，北往顺昌县大干镇方向，南往顺昌县城关方向。东面为富屯溪，西面为民房。该路段设有限速 60km/h 标志，道路为沥青干燥路面，道路中心划有中心黄色双实线，双向六车道，顺昌县城关往顺昌县大干镇方向施划机动车道三条，机动车道宽为 10.5 米，机动车道中间设有白色单虚线，弯道半径为 500 米，道路右侧设有花圃。经顺昌交警大队核查：顺昌县国道 316 线 316 公里路段，近三年发生六起亡人交通事故。

2025 年 5 月 1 日 10 时 47 分许，事故发生时的天气为晴天，视线良好。



图 1：事故现场卫星方位图



图 2：事故现场顺昌城关往大干镇方向照片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成当事人王**受伤、郑**经顺昌县医院现场抢救无效死亡，以及造成电动自行车受损。事故直接经济损失约 123.59 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025 年 5 月 1 日 10 时 47 分许事故发生，顺昌县公安局指挥中心 10 时 48 分许接到报警电话“大货车（闽 H36177）撞到电动车，有人受伤”。指挥中心立即指派顺昌县公安交警大队事故处理中队出警，并通知 120 联动部门赶赴现场。接报后，顺昌县公安局交通警察大队事故处理中队值班民警、120 急救中心救

护人员立即赶赴事故现场。交通警察大队事故处理中队值班民警于11时00分许到达事故现场，对事故现场进行管控勘查取证，同时值班民警向交通警察大队领导报告事故情况，接报后，顺昌县公安局交通警察大队大队长立即赶赴事故现场指挥救援和事故处理工作。120急救中心救护人员于11时10分许到达事故现场，对事故当事人郑**进行现场抢救，经顺昌县医院救护人员现场抢救无效死亡。12时30分许，交通警察大队事故处理中队值班民警解除现场管控。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，顺昌县公安局交警大队、120急救中心接到事故报告后快速响应，相关部门立即启动应急预案，及时完成事故现场应急救援处置与善后处理工作，双方当事人对事故善后调解及赔偿事宜达成共识，死者家属无异议。在县公安局交通警察大队统筹协调指挥下，本事故应急救援处置与善后处置工作响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序，未造成其它严重后果和社会舆情不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

盛荣运输公司驾驶员苏**驾驶机件不符合技术标准的闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车上道路行驶，载物超过机动车行驶证上核定的载质量，在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车影响相关车道内行

驶的正常车辆行驶，导致与电动自行车相刮碰的交通事故发生，是事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.顺昌县公安局物证鉴定室鉴定书（顺公鉴〔2025〕65号）鉴定意见：死者郑**系交通事故所致严重颅脑损伤死亡。

2.福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书（闽天祥司[2025]车鉴字第SC26号）鉴定意见：闽H36177重型半挂牵引车（闽HD709挂）转向系、制动系符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

事故前，闽H36177重型半挂牵引车左后小灯、制动灯、右后转向灯、制动灯性能不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求；闽HD709挂重型罐式半挂车灯光性能符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

事故前，闽HD709挂重型罐式半挂车轮胎装置不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书(闽天祥司[2025]车速鉴字第SC23号)鉴定意见:闽H36177重型半挂牵引车(闽HD709挂）发生事故前的行驶速度为35.28km/h。

3.福建天祥司法鉴定所司车辆安全状态司法法鉴定意见书（闽天祥司[2025]车鉴字第SC27号）鉴定意见：南平·顺昌电动自行车转向系、制动系、照明、信号装置符合GB17761-2018《电动自行车安全技术标准》中的规定要求。

福建天祥司法鉴定所司法鉴定意见书(闽天祥司[2025]车速鉴字第SC24号)鉴定意见：南平·顺昌2***6电动自行车发生事故前的行驶速度为36.18km/h。

（三）交警部门事故责任认定情况

南平顺昌县公安局交警大队道路交通事故认定书（第350721120250000010号）认定本起事故：当事人苏**驾驶机动车上道路行驶，载物超过机动车行驶证上核定的载质量，在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车影响相关车道内行驶的正常车辆行驶，导致交通事故发生，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款[2]、第五十四条第一款[3]之规定，在交通事故的发生中起全部作用，是造成本起事故的原因。

根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条[4]，《交通事故处理程序规定》第六十条[5]有关规定，经集体研究认定：本起事故因一方当事人的过错导致发生交通事故；当

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。
[2]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十四条第二款：在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车不得影响相关车道内行驶的机动车的正常行驶。
[3]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十四条第一款：机动车载物不得超过机动车行驶证上核定的载质量，装载长度、宽度不得超出车厢。
[4]《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条：公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。
[5]《道路交通事故处理程序规定》第六十条：公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。

事人苏**负本起事故的全部责任；当事人王**无责任，当事人郑**无责任。

（四）间接原因分析

盛荣运输公司未认真落实安全生产责任制，对驾驶员安全生产教育培训和监管不到位，驾驶员安全驾驶意识严重不足，驾驶员苏**在国道上驾驶机动车，未注意观察车辆驾驶位视线盲区，缺乏警惕性，存在随意变更车道情况，且存在多次违规违章违法行为；对驾驶员及车辆疏忽管理，导致不符合安全技术条件的车辆上路行驶，车辆运载货物质量超过行驶证上核定载质量监管存在缺失，导致车辆超载上路。

（五）事故性质

经调查认定，顺昌双溪街道“5·1”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.苏**，男，群众，盛荣运输公司驾驶员，闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车驾驶人，驾驶闽H36177号重型半挂牵引车牵引闽HD709挂重型罐式半挂车上道路行驶，载物超过机动车行驶证上核定的载质量，在道路同方向划有2条以上机动车道的，变更车道的机动车影响相关车道内行驶的正常车辆行驶，导致与电动自行车相刮碰的交通事故发生，是事故发生的直接原因，负本起事故的全部责任。因涉嫌交通肇

事罪，2025 年 5 月 19 日被顺昌县公安局交警大队依法立案侦查。建议由顺昌县公安局交警大队依法进行处理。

2. 陈**，男，群众，盛荣运输公司法人、道路运输企业主要负责人，作为企业安全生产主要负责人，道路运输企业主要负责人安全考核合格证明过期，安全生产管理职责履行不到位，未落实本单位全员安全生产责任制，未认真开展安全生产教育培训，未认真组织开展安全生产隐患排查治理，未对驾驶员苏长财日常违规违章违法作进一步教育纠正制止和惩戒，安全生产管理薄弱，对事故发生负有主要领导责任。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定实施行政处罚。

3. 陈**，女，群众，盛荣运输公司道路运输企业安全生产管理人员，作为企业安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理工作职责，未认真开展安全生产教育培训，未认真组织开展安全生产隐患排查，未对驾驶员苏长财日常违规违章违法作进一步教育纠正制止和惩戒，导致发生生产安全事故。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]的规定实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

盛荣运输公司安全生产主体责任落实不到位，未认真组织开展安全生产教育培训；未有效开展安全生产隐患排查治理；车辆日常维护检查流于形式；导致发生生产安全事故，对该起生产安全事故的发生负有责任，应依法承担相应的赔偿责任。建议由顺昌县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）[8]项的规定实施行政处罚。

五、事故防范和整改措施

（一）加强整改落实。盛荣运输公司要深刻吸取事故教训，全面复盘原因并举一反三。一是要严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，切实扛起企业安全生产主体责任，将内部各项规章制度、操作规程与相关法规要求紧密结合，确保生产经营活动全程依法合规；二是要严格遵守持证上岗规定，主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并通过考核取得相应资格证书；三是要扎实推进从业人员日常安全培训与考核，尤其要强化对驾驶员的专项教育、考核与管理，通过规范性培训提升其交通法规意识和突发事件应对能力；四是要严格落实生产设备及车辆的监管要求，实时掌握安全运行状态，做好日常维护、保养、检查及记录工作，对各类违法违规违章行为坚决纠正、及时制止。

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

（二）强化监管力度。一是建阳区交通运输局要按照“三管三必须”原则，吸取事故教训，加强对道路运输企业安全监管，督促涉事企业及时整改事故隐患，同时对辖区内道路运输企业开展包括主要负责人、安全管理人员等重点岗位人员持证上岗的隐患排查整治。二是顺昌县交通运输局与公安交警部门要密切配合，聚焦路面安全管控，加大重点地区、路段、时段的巡逻检查力度，通过严格执法增强交通管理震慑力，对交通违法人员依法处罚并强化安全教育，从思想和行为上双管齐下规范交通行为。灵活开展治超联合执法，严格落实“一超四罚”措施，持续加大货车整治力度，严查不符合技术标准的车辆；同时强化运输车辆通行密集路段及厂区周边道路的管控，全力消除货运领域安全隐患。三是南平市公路事业发展中心顺昌分中心要对该路段道路交通安全进行综合研判，采取安装中央分隔带护栏、防眩板、交通信号灯、交通标志牌等技防措施，有效遏制该路段交通事故多发势头。四是顺昌县市场监督管理局要针对该起事故中小妹摩托车行涉嫌电动车非法改装线索进行核查。加大对电动自行车经营网点的检查力度，依法从严查处擅自改装电动自行车违法行为，切实规范电动自行车市场秩序。

（三）压实属地责任。顺昌县双溪街道办事处要进一步强化对辖区道路安全工作的统筹领导，切实发挥主导作用，持续强化事故发生路段附近村（居）交通安全劝导员队伍建设，提升劝导工作效能，聚焦交通主干道、村（居）路口等重点区域路段，严

格执行“看、查、劝、宣、纠”工作规范，重点对不戴安全头盔、超员超载、农用车违法载人等违法违规行为进行现场劝导。深化交通安全宣传教育，创新宣传形式、拓宽覆盖范围，切实增强辖区群众的交通安全意识。