湖南七二八新型建材有限公司“11•29”事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2024-05-16 17:13　　浏览次数：7

2023年11月29日15时左右，湖南七二八新型建材有限公司在水稳料生产线搅拌缸内进行清理作业时，发生一起事故，造成一人死亡，直接经济损失102.4万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶赴事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由娄星区应急管理局局长颜拥军任组长，区应急管理局、娄星公安分局、区工信局、区总工会、石井镇人民政府为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参加的湖南七二八新型建材有限公司“11·29”事故调查组（以下简称：事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对存在的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定：湖南七二八新型建材有限公司“11·29”一般机械伤害事故，是一起因现场安全管理不到位，作业人员安全意识淡薄、违章作业而造成的一般生产安全责任事故。



一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年11月29日7时左右，湖南七二八新型建材有限公司总经理贺某组织水稳料生产线作业人员胡某某、曾某某、唐某某、铲车司机和过磅员召开了班前会，安排当天的工作任务并强调了安全生产方面的注意事项。

8时30分左右，水稳料生产开始生产，胡某某负责生产线电控操作室的操作，唐某某负责出料仓下料，曾某某负责传送皮带两侧散料清理。11时30分，作业人员中餐午休。

13时10分左右，胡某某、唐某某、曾某某等人进入各自工作岗位，13时20分开始水稳料生产。

14时20分左右，由于运料车辆中断，水稳料生产线停机待命，胡某某将操作室的门关闭后去磅秤室询问水泥用料情况，唐某某坐在操作室旁背对水稳料生产线休息，曾某某在传送皮带旁用铁锹清理皮带两侧漏落的散料。

14时50分左右，过磅员告诉胡某某运料车辆来了，胡某某从磅秤室出来赶去稳定土拌合站，并对坐在操作室旁边休息的唐某某说生产了。之后胡某某对生产线周边进行了观察，没有发现异常后去操作室开机。

15时左右，胡某某开启拌合站启动按钮，就听到外面传来一声“哎呦”，就立即关闭了按钮。在操作室外的唐某某也听到了搅拌缸内传出的“哎呦”声，胡某某立即跑到搅拌缸里去查看，走到搅拌机操作平台上时看到了曾某某双脚被卡在搅拌缸里面的两块螺旋桨桨片之间。

（二）应急处置情况

胡某某和唐某某看到曾某某被卡在搅拌机两块螺旋桨桨片之间，随后大喊“快来人”，胡某某和唐某某同时对曾某某进行施救，发现曾某某的双脚膝盖以下被搅拌机螺旋桨桨片卡住，救不出来。

正在办公室的贺某、股东李某某等人听到叫声后，也立马赶到了现场。贺某和胡某某一起合力轮动电机联轴器，将螺旋桨桨片反转，其他人将曾某某从搅拌缸内抬出来。

15时34分，李某某拨打“120”急救电话，15时48分，娄底市中心医院“120”救护车赶到现场，经医生检查已无生命体征，随后宣布死亡。

（三）事故信息报告情况

娄底市中心医院宣布曾某某死亡后，贺某向荷叶村支书进行了报告，并委托村支书向上级部门进行汇报。

（四）善后处理情况

经娄星区石井镇人民调解委员会调解，2023年12月2日，湖南聚白建材贸易有限公司与[illegible]属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，湖南聚白建材贸易有限公司一次性赔偿死者家属102万元。

二、事故相关情况

（一）事故单位基本情况

湖南七二八新型建材有限公司是一家从事干混砂浆制作和水稳料生产的民营企业，公司成立于2011年3月22日，统一社会信用代码为91431300570287779E，法定代表人为贺某，注册资本为892.9万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限为长期，企业住所为湖南省娄底市娄星区新星北路8号1楼101室，企业生产地为娄底市娄星区石井镇荷叶村桃树冲，经营范围为：干混砂浆原料、加气混凝土砖块、建筑材料销售。

公司共有6名股东，分别为贺某、聂某某、彭某某、李某某、胡某某、罗某某。公司共有从业人员6人，贺某任总经理，负责公司全面工作，胡某某负责干混砂浆生产线和水稳料生产线生产及电控操作工作，李某某负责公司的财务工作。

公司建设有一条年产40万吨干混砂浆生产线和一条水稳料生产线（稳定土拌合站），事故发生在水稳料生产线。

由于经济大环境原因，公司于2023年11月之前基本处于停工停产状态，2023年11月底公司接到水稳料加工任务，2023年11月25日恢复生产，同时临时聘请曾某某和唐某某两人从事水稳料生产作业，工资按200元/天结算。

（二）事故相关单位基本情况

湖南聚白建材贸易有限公司是一家主要从事建筑材料销售的民营企业，公司成立于2023年4月14日，统一社会信用代码为91431302MACGCWTY90，法定代表人为胡某某，注册资本为200万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业住所为湖南省娄底市娄星区乐坪街道金谷市场31幢03室，经营范围为一般项目：建筑材料销售；铸造用造型材料销售；建筑装饰材料销售；合成材料销售；轻质建筑材料销售；建筑砌块销售；建筑防水卷材产品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；建筑陶瓷制品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；石棉制品销售；石棉水泥制品

销售；耐火材料销售；日用百货销售；电线、电缆经营；泵及真空设备销售；保温材料销售；防腐材料销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售。

公司主要负责湖南七二八新型建材有限公司生产出来的干混砂浆和水稳料的销售。公司名股东为胡某某和贺某，同时也是湖南七二八新型建材有限公司的股东。



（三）事故设备基本情况

水稳料生产线搅拌缸（稳定土拌合站）型号为WDB600，理论最大生产率为600t/h，总功率为185kw,粒料最大粒径为≤60mm，计量方式为电脑计量，搅拌方式为双卧轴强制连续式。

搅拌缸长3m、宽1.5m、深1.3m，缸内安装有相互反转的两根搅拌轴，轴上安装有螺旋桨桨片。

水稳料生产线工艺流程：入料斗→传送皮带→双卧轨搅拌机→传送皮带→出料仓。

（四）事故地点基本情况

事故发生在湖南七二八新型建材有限公司水稳料生产线上。厂区由北至南依次布置办公室、水稳料生产线、石料堆放区、制砂和干混砂浆生产线。

水稳料生产线呈东西向布置，由粒料配料系统、粉料配料系统、物料输送系统、供水系统、搅拌系统、气路系统、控制室、成品料储料斗、电气控制系统组成。由西往东依次布置原料配料仓、搅拌缸、成品出料仓，各环节之间通过带宽为800mm的皮带输送机运送。

（五）事故现场勘察情况

1、原料配料仓长16m，宽2.5m，高3m，布置有4个料仓，4个料仓出口各安装一台带式给料机，给料机下方为输送皮带，皮带带宽800mm，长18m，驱动电机功率为18kw。

2、原料配料仓出口原料通过一台带宽800mm的带式输送机输送至搅拌机，搅拌机由搅拌缸、驱动电机和减速器组成，驱动电机功率为90kw。

3、搅拌机搅拌缸长3m，宽1.5m，深1.3m，缸体南侧设置有宽600mm操作平台。操作平台离地高1.2m，平台上残留有血迹。

4、搅拌机搅拌缸内安装有相互反转的两根搅拌轴，搅拌缸内有遗留的电锤，搅拌罐距离西端罐壁0.75m处的搅拌轴螺旋桨桨片上残留有成团血迹，搅拌罐内壁上水稳土粘块粘附严重，电锤锤凿痕明显。

5、控制室设置在搅拌站的南侧，距离搅拌机1.6m[illegible]制室长3m，宽2m，高2.5m。

6、配料用的散装水泥罐设置于搅拌机北面，水泥罐高14.5m，直径3.2m，旁边安装有除尘器。

7、搅拌缸出料口下方安装一条带宽800mm的皮带运输机，将搅拌缸制作成的成品输送仓内，通过成品出料仓料斗出口装车外送出厂。



8、成品出料仓安装在4.5m高的钢结构台架上，料仓高1.5m，宽4m，长4m。

9、搅拌缸出料口下方皮带运输机皮带上有清理的散料堆放，堆放长度2m。传输皮带旁放置有两根铁锹，旁边有清理的痕迹。

10、操作控制室内电气开关和操作按钮上无任何安全警示标志。

11、搅拌罐下方出料口安装一条带宽1m的皮带运输机，皮带上有从搅拌罐内锤凿落下的水稳土粘块，掉落有一只鞋子和带血迹的纸团。

12、搅拌罐南北两侧有行人平台，宽0.7m，离地高1.35m，平台上残留有血迹。

（六）安全管理存在的问题

经调查：湖南七二八新型建材有限公司安全生产责任制不完善，未建立全员安全生产责任制；安全生产教育和培训不到位，未建立2023年年度安全生产教育和培训计划，未对临时聘请的作业人员进行上岗前安全生产教育和培训；督促作业人员执行本单位安全操作规程不力，作业人员未按照公司制定的《水稳拌和站安全操作规程》和《水稳站操作、搅拌缸清理、维护保养安全操作规程》的规定进行作业；作业现场安全管理不到位，在进行搅拌缸清理作业时未安排专人进行安全监护。

三、人员伤亡、直接经济损失

（一）死者基本情况

此起事故造成1人死亡。死者曾某某，男，汉族，62岁，身份证号码：4325031962********，家庭住址：湖南省娄星区水洞底镇石脚村*组。2023年12月20日，曾某某临时招聘到湖南七二八新型建材有限公司，从事水稳料生产线传送皮带两侧散料清理工作。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失102.4万元。

四、事故类别

根据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，经事故调查组认定，此起事故为机械伤害事故。

五、事故原因分析

（一）直接原因

作业人员曾某某安全意识淡薄、违反安全操作规程，在未告知操作人员、未挂牌的情况之下，违章进入搅拌缸内进行清理作业，操作人员在不知情的情况下启动搅拌机，导致曾某某被搅拌机螺旋桨桨片伤害致死。

（二）间接原因

1、湖南七二八新型建材有限公司安全生产责任制不完善，未建立全员安全生产责任制；

2、湖南七二八新型建材有限公司安全生产教育和培训不到位，未建立2023年年度安全生产教育和培训计划，未对临时聘请的作业人员进行上岗前安全生产教育和培训；

3、湖南七二八新型建材有限公司督促作业人员执行本单位安全操作规程不力，作业人员未按照公司制定的《水稳拌和站安全操作规程》和《水稳站操作、搅拌缸清理、维护保养安全操作规程》的规定进行作业；

4、湖南七二八新型建材有限公司作业现场安全管理不到位，在进行搅拌缸清理作业时未安排专人进行安全监护。

六、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）建议免予责任追究人员

1、曾某某，湖南七二八新型建材有限公司水稳料生产线散料清理工。曾某某安全意识淡薄、违反安全操作规程，在未告知操作人员、未挂牌的情况之下，违章进入搅拌缸内进行清理作业，被搅拌机螺旋浆片伤害致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

2、湖南七二八新型建材有限公司安全生产责任制不完善，安全生产教育和培训不到位，督促作业人员执行本单位安全操作规程不力，作业现场安全管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、 第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定，对事故的发生负有责任。建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定给予行政处罚。

3、贺某，湖南七二八新型建材有限公司总经理，负责全面工作。贺某未全面履行主要负责人安全生产工作职责，建立的安全生产责任制不完善，实施本单位安全生产操作规程不力，未制定本单位安全生产教育培训计划。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)、(二)、(三)项的规定，对事故的发生负有重要领导责任。建议娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议由公司内部处理的人员

4、胡某某，湖南七二八新型建材有限公司水稳料生产线电控操作室操作员。胡某某安全意淡薄，违章操作，在开机前没有对生产线进行全面仔细检查的情况之下开启搅拌机，对事故的发生负有责任，建议湖南七二八新型建材有限公司按照公司有关规定处理。

七、事故防范和整改措施

针对此起事故暴露出的问题，为深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、湖南七二八新型建材有限公司要进一步落实企业安全生产主体责任，加强安全生产管理，保证安全生产投入，切实提升企业本质安全水平。

2、湖南七二八新型建材有限公司要完善全员安全生产规章制，督促从业人员严格执行本单位安全生产管理制度和安全操作规程。

3、湖南七二八新型建材有限公司要加强安全生产教育和培训，并制定落实安全生产教育和培训计划，严格落实好新进人员安全教育培训；对采用新工艺、新技术、新材料、新设备时应该对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

4、湖南七二八新型建材有限公司要立即开展一次全面的安全大检查，全面排除生产安全事故隐患，加强作业现场的安全管理，特别是对转运部位作业过程中作业人员的违章行为，严格落实检维修、清理作业过程中安全监护及挂牌制度的执行，确保生产作业过程中的安全。

湖南七二八新型建材有限公司“11·29”

一般机械伤害事故调查组

返回顶部 分享

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备170
网站标识码：4313020018



适老化 无障碍服务
政府网站找错
党政机关
娄底市违法和不良信息举报中心