蓉遵高速赤水段境内“6.30”道路交通事故深度调查报告

赤水市“6.30”道路交通事故调查组

2023年8月23日

蓉遵高速赤水段境内“6.30”道路交通事故深度调查报告

根据《贵州省道路交通事故深度调查工作规范(试行)》《贵州省道路交通事故深度调查工作指导意见(试行)》《遵义市道路交通事故深度调查工作机制》的文件要求，我市从市交通运输局、市应急管理局、市公安局交警大队抽调工作人员成立了“6.30”道路交通事故调查组。调查组严格按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则和事故调查“四不放过”的要求，通过调查取证、查阅资料、综合分析，结合8月11日遵义市公安交通管理局高速公路交通警察四大队下达的事故认定书，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质，提出了相关处理建议和事故整改防范措施。现将有关调查情况报告如下:

一、事故基本情况

2023年6月30日，龚某驾驶渝B2115P号小型轿车(核载 5人，实载5人)，沿蓉遵高速由四川省自贡市富顺县往贵州省遵义市仁怀市方向行驶，21时17分许，当车行驶至蓉遵高速295KM+160M(上行、金华1号大桥)路段时，与前方余某强驾驶的川LD8866号重型半挂牵引车(牵引川LR680重型栏板半挂车) 相撞，造成渝B2115P号小型轿车驾驶人龚某、乘车人龚某明、 龚某受伤，乘车人龚某、唐某惠受伤后经医院抢救无效死亡，以及两车受损的道路交通事故。

二、驾驶人基本情况

龚某，男，汉族，渝B2115P号小型轿车驾驶人；余某强，男，汉族，川LD8866号重型半挂牵引车 (牵引川 LR680挂号重型半挂车)驾驶人。

三、事故车辆基本情况

(一）渝B2115P号小型轿车，登记车辆所有人：龚某，车辆保险投保公司：华安财产保险股份有限公司重庆分公司，核载5人，实载5人。

(二) 川LD8866 号重型半挂牵引车(牵引川LR680 号重型栏板半挂车)，车辆登记所有人：乐山市五通桥区乐邦汽车运输有限责任公司，实际所有人：孙某，使用性质：货运，车辆保险投保公司：中国太平洋财产保险股份有限公司乐山中心支公司，所载货物：钾长石粉，核载2人，实载2人。

四、事故现场道路情况

事故现场位于遵义市赤水市境内蓉遵高速295KM+160M(上行，金华1号大桥)路段，北往泸州方向，南往遵义方向，道路全宽为10.2米，其中行车道与快车道宽为3.7米，应急车道宽2.8米，该路段为平直路段，因事故路段行车道路面有坑漕，道路应急车道与行车道由反光锥桶进行隔离警示，事故发生在夜间，阴天，路面干燥，视距150米。

五、事故应急处置情况

2023年6月30日21时22分，遵义市公安交通管理局高速四大队七中队接报警情：“赤水收费站路段(四川至仁怀方向) 发生一起交通事故，有人员受伤”。接警后，21时41分，值班民警赶到事故现场，将警车停驶在来车方向公路右侧后方警示， 发现车上有人被

困和人员受伤，立即请求支援。随后，贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队(高速路政大队)、高速公路营运中心赤水养护应急救援站、消防队以及120急救中心值班人员分别到达现场协助抢救伤者，将伤者送走后，高速交警部门立即开展了事故现场勘查，高速路政大队与高速公路营运中心赤水养护应急救援站工作人员立即对现场事故车辆救援清场，并对现场受损设施进行勘验，直至交通恢复正常通行。

六、道路隐患排查情况

蓉遵高速赤水段“一路三方”对辖区事故多发点段进行全面排查，本次事故现场蓉遵高速295KM+160M (上行，金华1号大桥)路段路面连续坑洼。贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心分别于2023年4月2日、4月25日对路面坑洼路段采取冷补沥青料进行了修补，但修复后又损坏。遵义市公安交通管理局高速四大队七中队与贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队于2023年5月25日将《关于治理道路交通安全隐患(缺陷)的函》推送至了贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心，6月2日，贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心进行了函复，计划采取沥青热料进行修复，但涉及工程量较大、治理经费多、治理耗时较长，无法在6月5日前完成治理，5月29日向遵义营运管理中心报告，待审核通过后进行治理，在未治理前采用安全设施进行道路渠化，每日进行巡查维护确保车辆 安全通行。

七、责任单位存在的问题及事故原因分析

(一)责任单位存在的问题

经调查组查看遵义市公安交通管理局高速四大队七中队、贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队、贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心档案资料、总体调度和管理的实际情况，存在以下问题:

1.2023年4月25日，蓉遵高速295KM+160M处路面坑槽修复又损坏过后，贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心隐患治理推动缓慢，未制定针对性的隐患治理计划，导致对路面出现的坑槽修复不及时。

2.贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队未制定道路交通事故应急救援预案。

3.遵义市公安交通管理局高速四大队七中队对客货运车辆交通安全宣传力度不够，未对客货运车辆的反光标识、超载行为开展针对性的宣传。

(二)事故原因分析

1.龚某驾驶机动车在高速公路行驶过程中，未按照操作规范安全驾驶且超过规定时速行驶(限速100公里/小时，实际时速111-112公里/小时),其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交 通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”及《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。……"之规定，是造成本次事故的原因之一。

2.余某强驾驶反光标识不符合标准的货车上道路行驶且载物超过核定载质量(核定总质量48805KG,实载总质量50360KG), 其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条:

“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”和《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：“机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；……”之规定，是造成本次事故的原因之一。

3.贵州省公路开发集团有限公司遵义营运管理中心对于路面出现的坑漕隔离警示后未及时修复，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十条第一款：“道路出现坍塌、坑 漕、水毁、隆起等损毁我者交通信号灯、交通标志、交通标线等交通设施损毁、灭失的，道路、交通设施的养护部门或者管理部门应当设置警示标志并及时修复。”之规定，是造成本次事故的原因之一。

八、处理建议

根据《赤水市农村道路交通安全责任制实施办法》第一章第四条规定：道路交通安全按照属地管理、分级负责的原则，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”总要求。因不履行职责义务或履行职责义务不力，发生道路 交通事故的，应当依法依规追究责任。对相关部门作出如下处理建议:

(一)驾驶人龚某、余某强的违法行为由公安机关负责处理。

(二)贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心未履行本行业、本系统道路交通安全职责业务。由赤水市道交办函告贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心强化道路交通 安全管理

工作，严格落实安全生产主体责任，进一步加强高速公 路道路隐患排查治理工作。

(三)由赤水市道交办约谈遵义市公安交通管理局高速四大队七中队、贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队、贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心部门负责人，并督促对存在的问题进行整改。

九、事故防范和整改措施

(一)加强组织领导，全面落实监管。高速公路沿线乡镇(街道)和联席会议各成员单位要提高思想认识，深刻吸取近期事故教训，加强组织领导，全面落实监管，对当前安全生产和应急管理工作进行再安排、再部署、再细化，深刻吸取事故教训，举一 反三，建立完善统一、规范、科学、高效的高速公路“一路N方”管理体系和治安防控体系，努力营造“安全畅通、便捷高效、依法有序、设施完备、环境友善”的高速公路交通环境，有效防范和遏制重特大道路交通事故发生。

(二)强化交通安全宣传，提升安全意识。高速公路沿线乡镇(街道)要牵头发动村支两委和“两站两员”开展高速公路沿线村(居)遍访排查，建立“行人违法进入高速公路”隐患人员登记台账，定期进行入户宣传教育。“一路三方”单位要强化“行人违法进入高速公路”的交通安全宣传，充分利用平面媒体、网络媒体、“两微一端”和高速沿线 LED 屏等宣传渠道，大力开展专项整治工作进展宣传、典型违法(案例)曝光和“车靠边、人撤离、即报警”警示提示，进一步提高高速公路沿线群众的交通安全意识，最大限度地

预防和减少因行人违法进入高速公路引发的道路交通事故，全力营造平安、畅通、和谐的高速公路通行环境。

(三)加强道路隐患排查，规范健全隐患台账。“一路三方”单位要建立道路安全隐患排查制度，加大辖区道路隐患排查工作，要深入排查事故多发路段、长下坡、临水临崖、急弯陡坡、易积水、易冻易滑、易雾多雾、桥梁隧道安防设施、指示标志、匝道口、边网等防撞防护设施缺失等危险路段，对排查出的道路隐患，明确治理时限、治理措施，按照建、管、养部门职责予以及时治理，不能及时治理的，做好临时防控措施，避免因隐患未及时治理造成的道路交通事故发生。

(四)加强路面巡查管控，严厉打击违法行为。遵义市公安交通管理局高速四大队七中队、贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队、贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心要强化道路巡逻管控工作，开展联合交通秩序整治，提高道路交通重点违法打击力度，严厉打击酒驾、醉驾、无证驾驶、“三超一疲劳”、行人违法上高速公路、非法营运、高速公路违法停车等严重交通违法行为，切实消除道路交通安全风险隐患。

(五)加强处置效能，强化协同配合。遵义市公安交通管理局高速四大队七中队、贵州省交通运输综合行政执法二支队四大队、贵州省公路开发有限责任公司遵义营运管理中心等部门要进一步健全完善道路交通事故应急救援救治联勤联动机制，细化应急处置工作方案，明确应急处置责任分工，做好现场应急处置，提高交通事故信息互通、现场急救、转运等方面的综合反应和处理能力，提前做好防范和应对准备，力争做到早预警、早准备、早处置。