栾川县益帆工贸有限公司“4·17”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月17日，栾川县益帆工贸有限公司委派电工程富献雇佣工人在陶湾镇前锋村10k伏电缆的电杆上作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约86.1万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）等法律法规，2025年4月21日，栾川县政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县工信和商务局、县人社局、县自然资源局、县供电公司、陶湾镇人民政府组成的事故调查组，邀请县纪委监委、县检察院参加，聘请2名安全专家，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”原则，通过现场勘查、调阅资料、询问相关人员、分析推理等方法，基本查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该事故是一起因工人违章作业，违反操作规程，施工现场安全防范措施及管理不到位，而造成1人死亡的一般生

产安全责任事故，且企业存在瞒报行为。

一、事故基本情况

（一）工程概况

2008年12月18日，栾川县陶湾海兴选矿厂与栾川县供电公司签订高压用电合同，用电变压器自国家电网栾川供电公司10k伏君西线74#杆处T接，T接点以外为栾川县陶湾海兴选矿厂专线（后西干线黑家沟支线1#、2#、3#杆位于海兴选矿厂10k伏专线上）。

2024年12月5日，栾川县陶湾海兴选矿厂在栾川县供电公司的户名过户至栾川县益帆工贸有限公司（实际经营公司）。

2025年4月9日，位于前锋村2#杆（原栾川县陶湾海兴选矿厂的水泵专用线）低压电线被过往车辆超高挂断，同时部分村民的400伏民用电线是趁用原栾川县陶湾海兴选矿厂的2#、3#杆，导致个别农户断电。前锋村干部安某山联系了原栾川县陶湾海兴选矿厂负责人常某，常某和崔某岳（栾川县益帆工贸有限公司法人代表）商议后，由常某出面雇人对2#杆线路进行修复整改，工钱和材料费用由栾川县益帆工贸有限公司支出。

（二）事故发生相关单位情况

1.栾川县益帆工贸有限公司（以下简称益帆工贸），统一社会信用代码为91410324MAE56L****，法人代表为崔某岳，经营范围：金属矿石销售、金属材料销售、选矿、贵金属冶炼、金属废料和碎屑加工处理等，公司类型为有限责任公司（自然人独资）。公

司住所：洛阳市栾川县陶湾镇前锋村6号。

2.栾川县陶湾海兴选矿厂（以下简称海兴选厂），统一社会信用代码为91410324L22875****,投资人为李某国。经营范围：铁矿石加工、销售；钼、铅、锌、铜、金、钨浮选；公司注册类型为个人独资企业。公司住所：栾川县陶湾镇前锋村。

由于海兴选厂多年来连年亏损，效益不佳。实际控制人常某于2024年11月23日将选厂承包给其姐夫崔某岳的益帆工贸，由益帆工贸全权对企业进行独立管理经营，益帆工贸每年给海兴选厂45万的承包费。

（三）事故发生单位安全管理情况

益帆工贸未对施工人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，施工现场安全生产管理混乱，施工人员违反安全绳使用规范，违规登高作业。安全管理人员没有对施工人员的违规行为及时制止。

（四）工程发包情况

2025年4月10日，常某受崔某岳委托，授意益帆工贸电工程某献找人到前锋村2#杆进行线路修复整改，程某献找到钱某旦(高压电工)商量好工价后，两人和常某一起到2#、3#杆现场测算维修材料。钱某旦经过测算造好施工材料单交于常焕。常某购买好所需材料后，让程某献通知钱某旦带人于2025年4月11日开始进场施工。

（五）事故发生经过

2025年4月17日上午，马某川未戴安全帽及安全绳上到2#杆修复电缆，钱某旦站在距2#线杆20米处、由铲车司机曲某冰驾驶的铲车斗上，配合马某川拉线，其他3个小工在地面整理材料。10时30分许，马某川（无电工资格证）未系安全绳从线杆上坠落，面朝地面，有血渗出，当时现场的负责人李某艺立即拨打120。10时40分许，120救护车到达现场，钱某旦和杨某旺，杜某平以及马某川侄子一同将马某川抬上救护车，钱某旦、马某川侄子随救护车前往县人民医院。

（六）事故现场情况



图1事故位置示意图




图 2 事故现场位置图

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

现场施工人员马某川（男，69 岁，河南省栾川县石庙镇光明村人，系益帆工贸临时雇佣工人，未签订《农民工劳务合同》。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）的规定，该事故直接经济损失 86.1 万元。

（八）天气情况

2025 年 4 月 17 日，星期四，多云转晴，最低气温 14℃，最高气温 30℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，4月17日10时30分许，现场负责人李某艺（益帆工贸副总）拨打120，大约10分钟后，120救护车到达现场，在场工友钱某旦、马某川侄子一起随车将马某川送往县人民医院。

（二）事故上报和善后情况

事故发生后，常某电话通知益帆工贸总经理崔某岳后，崔某岳因怕公司受到影响，所以故意未向县应急管理部门上报，也未妥善稳定好死者家属情绪，以致死者家属到县政府反映情况。

2025年4月21日，石庙镇司法所长段某明、海兴选厂负责人常某（受崔某岳委托）对死者家属进行安抚协调，经协调，于4月22日，双方达成一致，赔偿死者家属86万元，死者家属情绪稳定。

三、事故直接原因分析

经公安、安全专家现场勘察和问询有关人员，通过技术分析研判，事故的直接原因是：施工人员马某川未取得电工作业操作证，且未采取安全措施（未系安全绳、安全带，未佩戴安全帽）的情况下，违规登高作业，导致的一起生产安全责任事故。

四、间接原因及有关责任单位存在问题

（一）益帆工贸作为承租单位（实际经营方），未落实安全主体责任，施工现场安全管理混乱。施工现场安全管理人员责任落实不到位。

（二）海兴选厂作为主体单位，未对承租单位的安全生产统一协调、管理。

（三）陶湾镇人民政府作为属地政府，对属地企业安全生产

工作日常监管不到位。

（四）县供电公司对农电工违规在企业兼职、组织违规作业等情况疏于管理。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予处理的人员

1.马某川，男，69岁，修复电路的电工，在修复电路过程中死亡，明知自己电工资格证已经过期，仍然冒险登高从事电路维修工作。对事故的发生负有直接责任，鉴于在该事故中死亡，建议免于对其责任追究。

2.崔某岳，男，68岁，益帆工贸总经理、法人代表。在此次恢复电路修复工作中未履行企业主要负责人的安全生产监管职责，对现场施工作业未制定施工方案，对事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[1]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

3.李某艺，男，37岁，施工现场负责人（益帆工贸副总）。在此次电路修复工作中未履行现场负责人安全生产职责，对施工作业人员缺乏有效安全管理和教育培训，对事故发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]之规定，建议由

1[1] 《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依据刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依据前款规定处罚。

2[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊

栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

4.程某献，男，53岁，陶湾供电所农电工，违规在益帆工贸兼职。作为此次工作的技术负责人未按要求组织施工人员安全生产教育、培训和交底，施工现场未采取安全防护措施、施工人员资格审查不严，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚、县供电公司进行内部处理。

5.钱某旦，男，56岁，维修电路的工头。明知施工人员马某川无特种工作业资格，仍允许其登上2#杆作业，造成人员伤亡。对事故发生负有重要责任，建议公安机关对其侦查。

6.常某，男，58岁，海兴选厂负责人，鉴于该公司未将益帆工贸安全生产工作纳入海兴选厂统一管理，对该起事故发生负有一定责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

7.孙某玉，男，46岁，陶湾镇供电所所长，对所内职工违规到企业兼职疏于管理，建议向县供电公司作出深刻书面检查。

（二）对相关单位的处理建议

销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；

[3] [3]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依据刑法有关规定追究刑事责任。

[4] [4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人处一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停业停产整顿。

1.益帆工贸。鉴于该公司未严格落实企业安全生产主体责任，在教育培训、现场作业监管等方面存在漏洞，对该起事故的发生负有主要责任且存在瞒报行为（企业未按照相关法律法规要求向县级以上安全生产监督管理部门上报，且存在瞒报故意）。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条[6]第一项之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

2.海兴选厂。鉴于该公司未对承租单位的安全生产统一协调、管理，对该起事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[7]第二项之规定，建议由栾川县应急管理局对其实施行政处罚。

3.县供电公司。鉴于对内部农电工疏于管理，建议向县安全生产和防灾减灾救灾委员会作出深刻书面检查。

4.陶湾镇人民政府。未履行好安全生产属地监管职责，建议向栾川县人民政府作出深刻书面检查。

---

5 [5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依据下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

6 [6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；

7 [7]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接负责人处一万元以下罚款；逾期未改正的，责令停业停产整顿。

六、事故主要教训

栾川县益帆工贸有限公司“4·17”一般高空坠落事故的发生，反映出我县部分选矿企业安全生产主体责任不落实，主要负责人及现场负责人安全意识淡薄，对从业人员缺少基本的安全教育培训。

七、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，强化选矿企业安全生产主体责任，堵塞监督管理漏洞，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议:

（一）严格落实企业安全生产主体责任

选矿企业要深刻汲取本次事故的教训，举一反三，认真分析事故原因，加强对企业内部的安全管理。建立健全并实施落实本单位的安全生产责任制，切实防范和杜绝此类生产安全事故的发生。

（二）行业监管部门要加强监管力度

县供电公司要开展事故警示教育，对全县内农电工违规兼职情况开展专项督察。相关行业监管部门要深刻汲取事故教训，加大对企业检查力度，督促企业落实主体责任。进一步增强安全生产意识，牢固树立安全发展理念，引以为戒，切实落实相关安全生产监管部门责任、强化监督检查措施，保障企业安全稳定运行。

（三）强化安全生产属地监管责任

陶湾镇人民政府要切实履行安全生产属地监管职责，全面加强安全宣传教育培训和应急演练等工作，使广大从业人员了解每

个岗位存在的危险因素，掌握相关的操作规程和紧急情况下的处置方法，正确使用安全设施和劳动防护用品，切实提高安全防范意识，切实维护人民群众生命财产安全。