曲江马坝韶关市鸿翔建筑工程有限公司“1·8”一般高处坠落事故调查报告

曲江马坝韶关市鸿翔建筑工程有限公司“1·8”

一般高处坠落事故调查组

2025年3月18日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
（二）项目基本情况 3
（三）相关人员基本情况 5
（四）事故发生单位安全管理情况 8
二、事故发生过程及应急救援情况 8
（一）事故现场基本情况 ..... 错误！未定义书签。
（二）事故发生过程 8
（三）应急处置及救治情况 9
（四）事故报告情况 10
（五）善后情况 10
（六）事故应急处置评估 11
三、人员伤亡和直接经济损失 11
（一）人员伤亡情况 11
（二）直接经济损失情况 11
四、事故原因分析 11
（一）直接原因 11
（二）间接原因 11
五、事故相关单位日常监管情况 13
（一）广东华创教育投资公司 13
（二）广东奥科工程管理有限公司 13
（三）韶关市鸿翔建筑工程有限公司 14
六、对事故单位及相关责任人的处理意见 14
（一）事故责任单位 14
（二）其他单位 15
（三）有关监管部门 15
（四）事故有关责任人 16
七、事故防范措施建议 20

2025 年 1 月 8 日 9 时 45 分许，韶关市鸿翔建筑工程有限公司一名木工工人在韶关市华明高级中学项目拆卸模板时发生一起高处坠落事故，导致一人死亡，直接经济损失约 130 万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，韶关市曲江区人民政府成立了由区委常委、常务副区长杨文乐任组长，区政府办、曲江公安分局、区住建管理局、区应急管理局、区总工会、马坝镇等部门任组员的曲江马坝韶关市鸿翔建筑工程有限公司“1·8”一般高处坠落事故调查组。并聘请两名专家协助调查。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家技术鉴定、询问相关人员等方式，经综合分析，查明了事故发生的经过、事故直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位（业主）：广东省华创教育投资有限公司，统一社会信用代码：91440203MACJBQBR84，法定代表人：甘君，成立日期：2023 年 5 月 9 日，企业类型：其他有限责任公司，注册地址：韶关市武江区新华南路 40 号湘商大厦 19 层 2 号办公之八，所属行业：商务服务业，经营范围：一般项目：以自有

资金从事投资活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告设计、代理；广告发布；会议及展览服务；物业管理；餐饮管理；体育用品及器材批发；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；办公用品销售；文具用品批发；服装服饰批发；电子产品销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.施工单位

韶关市鸿翔建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440200MA51J8838C，法定代表人：李亿红，成立日期：2018年4月12日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址：武江区武江科技工业园内韶关市光华机电五金商贸城C2幢302号商铺第三层，所属行业：房屋建筑业，经营范围：承接房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、城市工程及管道安装工程、送变电工程、堤防工程、建筑幕墙工程、水利水电工程、土石方工程、起重设备安装工程，模板脚手架工程、钢结构工程、消防设备工程、防水防腐保温工程，环卫保洁服务工程；安全技术防范系统设计、施工、维修；提供建筑工程机械租赁、建筑器材租赁、园林绿化服务；销售：建筑材料（不含沙石等易扬尘类建筑材料）、装饰材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具有建筑施工《安全生产许可证》（发证日期为2024年11月6日）证书编号：（粤）JZ安许证字[2023]014431，许可范围：建筑施工，有效期：2024年11月6日至2027年10月11日。《建筑业企业资质证书》（发证日期2023年12月1日）证书编号：D244225622，有效期至：2028年12月1日，资质等级：建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级。

3.监理单位

广东奥科工程管理有限公司，统一社会信用代码：91440000722447824N，法定代表人：杨子钦，成立日期：2000年3月22日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址： 广东省广州市天河区粤垦路611号A1栋707-709房，所属行业：居民服务业，经营范围：工程项目管理服务；工程监理服务，工程建设项目招标代理服务，工程技术咨询服务；工程造价咨询服务；房地产咨询服务；投资咨询管理服务；装修及机电安装工程设计、施工。具有《工程监理资质证书》(发证日期为2023年12月22日)证书编号:E144002839，有效期：至2028年12月22日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

（二）项目基本情况

项目名称：韶关市华明高级中学项目

建设地址：韶关市曲江区马坝镇城西片区

建设单位：广东省华创教育投资有限公司

勘察单位：广东明源勘测设计有限公司

设计单位：中机国际工程设计研究院有限责任公司

监理单位：广东奥科工程管理有限公司

施工单位：韶关市鸿翔建筑工程有限公司

项目内容：该工程项目由13栋主楼和1栋垃圾房组成，工程规模为大型，工程等级为一级，建筑分类为公共建筑，主要功能为学校，建设用地68419.85m^2，建筑面积：100209.63m^2。

2024年1月22日，该项目取得《建筑用地规划许可证》编号：地字第4402052024YG0002459号。7月1日，取得《建筑工程规划许可证》编号：韶曲自然资工程许[2024]41号-53号。

2024年6月18日，广东省华创教育投资有限公司（委托人）、广东奥科管理有限公司（监理人）签署《韶关市华明高级中学项目工程监理与相关服务合同》，总监理工程师马琛成、专业监理工程师何爱华。8月10日，双方签署《安全管理协议》。

2024年8月，发包人（广东省华创教育投资有限公司）与承包人（韶关市鸿翔建筑工程有限公司）签订《建设工程施工合同》（GF-2017-0201），工程名称为韶关市华明高级中学项目，工程地点为韶关市曲江区马坝镇坪田村，工程内容：施工总承包（包括地基与基础工程，土建工程、室内外安装工程（不含消防安装、亮化照明、电梯设备安装等其他设备安装工程）、外墙油

漆工程、室外附属及挡土墙工程、室外市政等。）计划开工日期2024年8月15日，计划竣工日期2025年3月22日，合同总价7600万元。8月10日，双方签署《安全管理协议》。

2024年9月19日，该项目取得《建筑工程施工许可证》编号：44020520240919010l。项目实际开工日期2024年9月20日。

事发点为该项目11#学生宿舍，建筑面积12015.34m²，宿舍260间，框架结构，地上6层，1-2层层高4.2m，3-6层层高3.6m，建筑分A、B区，事发时，发生事故的A区为6层结构梁板模板，相邻的B区为主体结构封顶。

（三）相关人员基本情况

甘*，男，40岁，广东韶关市人，身份证号：***，是广东省华创教育投资有限公司法定代表人。

王*，男，57岁，广东广州市人，身份证号：***，是广东省华创教育投资有限公司现场负责人，负责业主单位在韶关市华明高级中学项目的全面工作。

马*成，男，51岁，广东韶关市人，身份证号：***，是监理单位广东奥科工程管理有限公司韶关市华明高级中学项目现场总监，具有广东省住房和城乡建设厅颁发的职业资格注册证书，注册专业为市政公用工程和水利水电工程，证书注册号为***。

何*华，男，43岁，广东韶关市人，身份证号：***，是监理单位广东奥科工程管理有限公司韶关市华明高级中学项目专

业监理，具有广东省建设监理协会颁发的监理证书，专业为房屋建筑工程，证书编号为：***。

李*红，男，36岁，四川营山县人，身份证号：***，施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司法定代表人，负责该公司全面工作。

肖*，男，38岁，湖南湘潭县人，身份证号：***，施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司项目经理，负责该公司韶关市华明高级中学项目全面工作。具有一级建造师注册证书，注册编号为：粤***，注册专业：建筑工程，有效期：2024年7月24日至2027年7月23日。具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证书编号：粤建安B（2021）***。

凡*亮，男，45岁，湖南祁东县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目安全员，具有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证书编号：粤建安C3（2019）***。

李*，男，34岁，广东韶关市人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目技术负责人。

邹*驰，男，35岁，海南三亚市人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目生产经理。

刘*洋，男，22岁，广东韶关市人，身份证号：***，是施

工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作。

陈*兴，男，34岁，四川大竹县人，身份证号***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作。

詹*，男，34岁，广东韶关市人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作。

刘*平，男，52岁，四川蓬安县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目混凝土班组工人。

胡*为，男，51岁，贵州铜仁县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目脚手架班组长。

吴*秧，男，47岁，湖南衡南县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目木工班组长。

陈*化，男，58岁，湖南慈利县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目木工班组工人。

朱*初，男，57岁，湖南慈利县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目

木工班组工人。

朱*生（死者），男，59岁，湖南慈利县人，身份证号：***，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目木工班组工人。

（四）事故发生单位安全管理情况

韶关市鸿翔建筑工程有限公司法定代表人李亿红为公司安全生产第一责任人，负责全面工作。该公司韶关市华明高级中学项目设项目经理一名，并取得一级建造师注册证书和安全生产考核合格证书，设技术负责一名，执行经理兼生产经理一名，安全部3人均有建筑行业安全生产考核合格证书，施工部约20人分别各自负责各建设楼栋现场管理工作。韶关市鸿翔建筑工程有限公司依法为施工作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费，制定了安全生产事故应急救援预案，成立了应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；对项目存在危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位安排管理人员每天巡检，项目经理每周巡检，单位安全负责人每月检查，发现问题立行立改。

二、事故发生过程及应急救援情况

（一）事故发生过程

2025年1月2日，事发点11栋A区由于需要安装货梯，安全员凡*亮安排施工员陈*兴组织工人对该位置外脚手架进行拆除。施工员陈*兴通知脚手架班组长胡*为安排人员进行拆除作

业，1-3 楼外脚手架被拆除后该位置未做防护措施[1]。

2025 年 1 月 8 日上午 9 时 45 分许，木工班朱*生（戴有安全帽，但未系下颚带）在 11 栋 A 区 3 层对 4 层底部梁板模板进行清理作业，使用长约 1.8m 钢筋撬棍拆解模板枋条时，用力过大身体失去平衡，后仰时踩空滑倒，不慎从三楼人货梯安装预留口临边坠落至地面（高差约 8.7m），在坠落时未系稳的安全帽飞出。

（二）应急处置及救治情况

1.应急处置情况:

（1）华创教育投资公司：事故发生后，建设单位现场负责人王*9 时 50 分左右接到施工单位项目安全员凡*亮电话报告事故情况，王*安排施工单位立即拨打 120 急救电话，安排人员保护现场，排查项目其他安全隐患，10 时左右王*电话向华创教育老板报告事故情况，10 时 30 分左右，华创公司老板和现场负责人王坚赶赴现场开展应急处置。

（2）广东奥科工程管理有限公司：事故发生后，9 时 50 分左右项目专监何*华赶赴事故现场了解伤员情况，并拨打总监马*成电话汇报事故情况。总监马琛成 10 点左右赶赴事故现场并立马下达《停工令》，要求施工单位立即停工，并对工地开展安全隐患大排查大整治工作。

---

[1]《住房和城乡建设部办公厅关于推广使用房屋市政工程安全生产标准化知道图册的通知》（建办质函[2019]90 号）2.7.2 临边防护，防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为 1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。防护栏杆立杆间距不应大于 2m，内侧挂满密目安全网，下设不少于 180mm 高挡脚板。防护栏杆及挡脚板刷红白警示漆。防护栏杆和密目安全网内侧悬挂安全警示标识，每面至少挂两个。

（3）鸿翔建筑工程有限公司：事故发生后，同一作业面工人刘*平9时45分左右拨打120急救电话,木工班组长刘*祥9时45分左右立即拨打电话通知安全员凡浩亮，安全员凡*亮9时47分左右到达事故现场，立即启动应急预案，安排现场工人拨打120急救电话，同时向项目经理肖*和公司老板以及建设单位现场负责王*汇报事故情况，并要求施工人员立即停止施工，保护现场，拨打110报警。

2.救治情况：约10时10分，曲江区人民医院120救护车到达施工现场对伤者立即实施救治，后因抢救无效后宣布死亡。

（三）事故报告情况

朱*生经抢救无效死亡后，鸿翔公司安全员凡*亮立即（约10时40分）拨打110报警，约11时，110民警到达现场排除刑事案件可能。11时8分，区应急管理局值班室接曲江公安分局事故通报后，局领导带领相关执法人员立即赶赴现场处置。11时23分，鸿翔公司项目负责人肖冲向区住建管理局报告事故情况。区住建管理局执法人员到达现场后对韶关市鸿翔建筑工程有限公司下达《暂停施工通知书》，责令立即停止该项目施工，并要求做好事故现场警戒，防止二次事故的发生。13时区应急管理局值班室向区委、区政府和市应急管理局报告了事故情况。

（四）善后情况

2025年1月8日，韶关市鸿翔建筑工程有限公司与死者家属签订了《人民调解协议书》，达成补偿130万元的协议并支付

到位，1 月 9 日死者遗体已火化。事故善后工作已处置完毕，死者家属情绪稳定，未造成负面舆情和社会不稳定因素。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，曲江区人民政府、马坝镇及相关部门应急救援行动迅速，报送信息规范，应急处置及时，现场管理有效，善后处置和舆情管控得当，没有造成不良社会影响和负面舆情。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

事故导致一人死亡，死者朱*生，男，59 岁，是施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目木工班组工人。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721－86）

等规定，经统计确认事故直接经济损失为 130 万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

韶关市鸿翔建筑工程有限公司工人未正确佩戴安全帽在临边防护措施缺失位置进行拆卸模板工作时，失稳从高处坠落至地面，头部受到伤害，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.韶关市鸿翔建筑工程有限公司履行安全主体责任不到位。

公司与工程项目部安全生产管理机构混设，项目部专职安全员未专职专岗，未能规范指导项目班组安全作业。对项目部管理人员安全生产责任制考核流于形式，未予全员考核。

2..韶关市鸿翔建筑工程有限公司安全教育培训不到位。未对新进场工人进行符合国家安全技术规定要求的三级安全教育，仅以拍照合影、抄写试卷代替安全教育培训，未进行规范性、针对性的安全技术交底。

3.韶关市鸿翔建筑工程有限公司安全隐患排查治理和现场安全管理不到位。11＃学生宿舍A区3层模板作业区域未按照规定[2]，对楼层临边加设栏杆等防护措施。工程项目部对该安全隐患未及时落实整改。

4.广东奥科工程管理有限公司未严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，未能督促施工单位有效开展隐患排查，及时排除施工中的安全隐患，对临边区域防护措施缺失的的安全隐患失察。

5.作业人员安全隐患意识淡薄，对自身作业环境安全风险辨识不足，未正确佩戴安全帽，违规在临边防护措施缺失位置进行拆卸模板作业。

调查认定：曲江马坝华明高级中学项目“1·8”一般高处坠落事故是一起因企业主体责任不落实，安全管理不到位，事发点人货梯安装预留洞口处的临边防护措施缺失，工人违规在临边防护

[2]《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ 162–2008）第8.0.6条“在高处安装和拆除模板时，周围应设安全网或搭脚手架，并应加设防护栏杆。”

措施缺失位置进行拆模作业而引发的一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位日常监管情况

（一）广东华创教育投资公司

广东华创教育投资公司作为建设单位，派驻项目现场管理一名，负责工程现场业主方的日常管理及项目现场工作协调安排，对施工单位的安全管理进行监督和检查。与施工单位签订了安全管理责任书，并明确安全管理要求。派驻人员对施工现场进行了定期的安全检查，确保施工单位有效执行安全管理措施。派驻项目现场负责人王坚每周召开安全生产例会，强调安全生产问题，每月、每季度会带队全面排查安全隐患问题。

事故发生后，广东华创教育投资公司项目现场负责人王*立马赶赴现场，了解事故发生情况，要求施工单位采取措施保护事故现场，防止二次事故发生，要求监理单位下达停工令，对现场隐患进行全面排查，并召开事故现场分析会，分析总结事故发生原因，杜绝再次发生。

（二）广东奥科工程管理有限公司

广东奥科工程管理有限公司在该项目配备有1名总监和2名专监，制定项目的安全管理计划，参与组织项目安全培训和教育工作。对施工现场进行安全检查和监测，发现隐患和问题及时督促施工单位整改。对项目的安全帽、安全绳、防护网等防护设施和用具进行监管。对施工现场的安全情况进行记录和报告，及

时上报项目管理方和相关部门。

事故发生后，广东奥科工程管理有限公司现场管理人员何*华立即赶赴事故现场，了解了事故情况以及伤员情况，配合施工单位联系医疗救护人员，等待救援。全面了解事故情况后，何*华向建设单位现场负责人王*，监理单位总监马*成报告事故情况，并立马责令鸿翔建筑工程有限公司停止施工，疏散非救援人员撤离现场，防止二次事故发生以及事故现场遭受破坏。

（三）韶关市鸿翔建筑工程有限公司

项目开工以来项目经理带班检查26次，公司安全负责人带班检查7次，不定期检查共计3次，组织教育培训17次，发现162条隐患，并全部整改完毕。

事故发生后，事故附近工人通知项目安全员后，安全员凡*亮立即到达现场，查看工人受伤情况，拨打120等待救援，通知项目经理，项目经理立即要求无关人员撤离事故现场，设置警示标志与告示牌，对事故现场进行隔离，同时下达全面停工通知，安排人员开展隐患排查，避免二次事故发生，医务人员到达现场后，项目安全员配合医务人员进行救治，随车去医院。

六、对事故单位及相关责任人的处理意见

（一）事故责任单位

韶关市鸿翔建筑工程有限公司，作为项目施工单位，安全生产主体责任落实不到位，未认真履行安全管理职责，安全培训教育、隐患排查治理和作业现场安全管理不足，对事故的发生负有

直接的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条第（二）项[3]的规定，对韶关市鸿翔建筑工程有限公司实施行政处罚。

（二）其他单位

广东华创教育投资公司作为建设单位，未严格督促项目施工单位履行安全管理职责，对施工单位安全培训教育、隐患排查治理和作业现场安全管理不足，为深刻吸取此次事故教训，建议由曲江区教育局对广东华创教育投资公司进行约谈提醒，将处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

广东奥科工程管理有限公司，作为项目监理单位，未严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，未能督促施工单位有效开展隐患排查及时排除施工中的安全隐患，对临边区域防护措施缺失的的安全隐患失察。建议由业主单位广东省华创教育投资有限公司按照《韶关市华明高级中学项目工程监理与相关服务合同》和《安全管理协议》对监理单位进行处理，同时建议韶关市曲江区住建管理局对该公司进行约谈警示处理，将处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

（三）有关监管部门

根据中华人民共和国住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基

[3] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十四条　事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

础设施工程施工安全监督规定》(建质[2014]153号)和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》(建质[2014]154号)的相关规定，区工程建设中心对区级报建受监的工程进行日常安全监督，监督人员应对施工现场进行随机抽查。

1.韶关市曲江区工程建设中心，作为韶关市华明高级中学项目日常安全监管部门，自2024年8月8日该项目办理质量安全监督手续以来，截至2025年1月8日事故发生，中心共开展8次巡查检查，动态扣分15分，共发出4份工程建设中心巡查记录表，发现安全隐患14条，要求监理单位督促整改，发现的问题均已100%按期完成整改。

韶关市曲江区工程建设中心对韶关市华明高级中学项目安全隐患监督不到位，建议责成韶关市曲江区工程建设中心向韶关市曲江区住建管理局做出深刻检查。

2.韶关市曲江区住建管理局，作为行业主管部门，2024年度，韶关市曲江区住房和城乡建设管理局按照《2024年全区房屋市政工程安全生产专项整治行动工作方案》，局有关股室执法人员分别于10月11日、11月12日、11月22日、12月9日到韶关市华明高级中学项目开展安全生产检查工作，发出建设工程安全隐患整改通知书4份，督促施工单位韶关市鸿翔建筑工程有限公司针对17条安全隐患进行整改，事发前已全部完成整改。

（四）事故有关责任人

1.李*红，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司的主要负责人，未认真履行安全生产职责，对韶关市华明高级中学项目管理不到位，对项目部专职安全员未专职专岗、项目部管理人员安全生产责任制考核流于形式等问题管理不到位，对事故的发生负有主要的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项[4]的规定，对李*红实施行政处罚。

2.肖*，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司项目负责人，未认真履行安全生产职责，未认真检查本工程安全生产状况，未及时排查发现项目临边及洞口防护不严等安全隐患，未及时落实整改措施，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第二十条第（一）项[5]的规定，对肖*实施行政处罚。

3.凡*亮，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司项目安全员，未认真履行安全生产职责，对入场员工安全教育培训不到位，未认真检查本工程安全生产状况，未及时排查发现项目临边及洞口防护不严等安全隐患，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第十九条 事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款；

[5]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第二十条 事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第二十条第（一）项的规定，对凡*亮实施行政处罚。

4.马*成，作为广东奥科工程管理有限公司韶关市华明高级中学项目现场总监，未认真履行安全生产职责，未能督促施工单位有效开展隐患排查及时排除施工中的安全隐患，对临边区域防护措施缺失的的安全隐患失察，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由广东奥科工程管理有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由韶关市曲江区住建管理局依法依规进行处理，将处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

5.胡*为，作为脚手架班组长，在拆除事发点外脚手架后未按照规范要求设置防护措施，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第二十条第（一）项的规定，对胡*为实施行政处罚。

6.吴*秧，作为木工班组长，对员工安全培训不足导致工人对自身工作环境安全风险辨识不明，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市曲江区应急管理局依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第14号）第二十条第（一）项的规定，对吴*秧实施行政处罚。

7.陈*兴，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作，未认真检查事发点安全生产状况，对事故的发生负有一定的管理责任。

建议由韶关市鸿翔建筑工程有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由韶关市曲江区住建管理局进行约谈警示，处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

8.刘*洋，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作，未认真检查事发点安全生产状况，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市鸿翔建筑工程有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由韶关市曲江区住建管理局进行约谈警示，处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

9.詹*，作为韶关市鸿翔建筑工程有限公司韶关市华明高级中学项目施工员，负责涉事建筑11#现场管理工作，未认真检查事发点安全生产状况，对事故的发生负有一定的管理责任。建议由韶关市鸿翔建筑工程有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由韶关市曲江区住建管理局进行约谈警示，将处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

10.何*华，作为广东奥科工程管理有限公司专业监理，未认真检查事发点安全生产状况，未能督促施工单位有效开展隐患排查及时排除施工中的安全隐患，对临边区域防护措施缺失的的安全隐患失察，对事故的发生负有一定的管理责任，建议由广东奥科工程管理有限公司根据公司内部管理制度予以处理，并由韶关市曲江区住建管理局进行约谈警示，将处理结果报韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

11.朱*生，韶关市鸿翔建筑工程有限公司木工班组工人，安全意识淡薄，对自身作业环境安全风险辨识不足，未正确佩戴安全帽，冒险在临边防护措施缺失位置进行拆卸模板作业，鉴于朱付生在本起事故中身亡，故此不再对其进行责任追究。

七、事故防范措施建议

（一）全面落实企业安全生产主体责任。韶关市鸿翔建筑工程有限公司要吸取事故教训，一是要切实履行企业安全生产主体责任，健全并落实全员安全生产责任制，并督促各级人员严格执行企业安全管理规定和操作规程，坚决杜绝各类违章冒险作业行为。二是要组织开展全体员工事故警示教育和安全教育陪培训，提高全员安全意识、安全管理技能和风险作业辨识能力。三是要认真做好安全风险管控和隐患排查治理工作，对本次事故暴露出的临边防护措施不足等隐患问题进行溯源整改，确保作业场所安全。要举一三反针对本项目内开展全方位风险辨识和隐患排查整治工作，切实消除各类事故隐患，落实各项风险管控措施。

广东奥科工程管理有限公司要依法认真履行好监理职责，落实好本单位制定的监理细则，严格监督施工单位安全生产职责落实情况，督促施工单位按照要求严格开展安全培训、隐患排查整治等工作，要加大对施工现场的隐患排查力度，扎实做好监理工作。

（二）加强行业主管部门日常安全监管执法力度。韶关市曲江区住建管理局和曲江区工程建设中心要深刻汲取事故教训、举

一反三，加强风险源头防控，狠抓工作落实，扎实做好安全风险防控和隐患排查整治工作，督促企业严格落实安全生产主体责任，全力保障人民群众生命安全和社会稳定。

（三）强化属地政府安全生产管理职责。马坝镇人民政府要重视本起事故暴露出的问题，按照属地管理的原则，举一反三，配合行业主管部门加强辖区内建筑施工项目的安全巡查检查，深入开展事故隐患排查治理工作，督促生产经营单位落实安全生产主体责任，严格落实好安全生产属地管理职责。

（四）韶关市鸿翔建筑工程有限公司、广东奥科工程管理有限公司、韶关市曲江区住建管理局、曲江区工程建设中心、马坝镇人民政府接到事故调查报告及批复3个月内，将事故防范整改措施的落实情况书面报送韶关市曲江区安全生产委员会办公室。

韶关市曲江区安全生产委员会办公室

2025年7月2日