静安曹家渡上海新里程物业管理有限公司
“9.22”一般触电事故调查报告

2025年9月22日上午10时20分许，接区总值班室事故信息静安区万航渡路838号绿地柒彩里高压配电间内发生一起触电事故，造成一人死亡。区应急局接报后立即派员赶赴现场开展处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《静安区生产安全事故调查处理规定》等有关法律法规和文件规定，区应急局会同市公安局静安分局、区总工会、区商务委等部门组成了静安区事故调查组，同时邀请区纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘查、调查询问、调取书证、委托鉴定等方式，查清了事故发生经过和事故原因，明确了事故性质，认定了事故责任者，提出了对事故责任者的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，静安曹家渡上海新里程物业管理有限公司“9.22”一般触电事故是一起物业管理单位未开展安全风险辨识和分级管控，特种作业人员违反操作规程造成的生产安全责任事故

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

上海新里程物业管理有限公司（以下简称新里程公司），法定代表人杨琰，注册地址为上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼82416室（上海泰和经济发展区），注册资本人民币600万元整，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人

独资）。企业经营范围为一般项目：物业管理；园林绿化工程施工建筑材料销售；日用百货销售；企业管理咨询；婚庆礼仪服务；餐饮管理；企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务工业工程设计服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）现场物业管理情况

事发现场业主单位为上海宏阔商务咨询有限公司，物业管理单位为新里程公司，两家单位签有《前期物业服务合同》。合同明确所涉及物业名称为静安绿地柒彩里，座落位置为上海市静安区万航渡路838号，合同签订时间为2024年9月26日，合同期限为2年，自2023年10月1日起至2025年9月30日。

2024年11月26日，新里程公司上级单位下发《关于东部区域11月管理干部任职的通知》，其中“任命王伟为上海绿地柒彩里项目见习项目经理”。

（三）涉事10KV高压配电间电气设备维护保养和检测试验情况

新里程公司提供了和上海裕电电力工程有限公司签有《维护保养及测试服务项目（2024）年度协议书》，协议期限为2024年1月1日起至2024年12月31日止。服务范围、内容及地址为：1、服务范围-10KV高压配电间电气设备的维护保养和检测测试，其中主要设备有共2台变压器、相关10KV电气柜和低压柜；2-项目地址：万航渡路838号。合同明确服务期间高压电气设备测试期限及保养、巡视时间为：1、10KV系统预防性试验为1次，试验结

束后出具有效测试报告。2、安全工器具测试期限案《电力操作规程》规定执行，6个月或12个月一次，试验结束后出具测试报告，并提供有效期限安全标贴。3、维护保养周期为6个月一次，并提供相应的维保记录。4、巡视周期为每1个月一次，（不停电）并提供相应的巡视记录。乙方工作联系人为倪勇兴和张燕军。

新里程公司同时提供了2024年12月16日委托上海骐裕能源科技有限公司对万航渡路838号《上海新里程物业管理有限公司10KV电气设备试验报告》，试验结果为合格。

根据新里程公司提供的相关资料，至本次事故发生时，该公司无2025年度10KV高压配电间维保单位，尚未开展当年度10KV电气设备试验工作。

（四）劳动用工情况

死者王**，和新里程公司签有《劳动合同书》，合同固定期限为2023年3月31日起至2028年3月31日。经应急部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询核实，王**持有高低压电工作业证，均在有效期内。

二、事故发生经过和应急救援及善后处理情况

（一）事故发生经过及应急救援情况

经调取新里程公司值班记录及监控视频，死者王**为9月21日晚夜班工程值班人员，该人于当晚20时28分接班，20时45分与夜班安保人员共同开展商场夜间安全巡查，21时19分结束后独自打开配电间过道大门，进入后再未离开。22日上午新里程公司工程人员张阳阳接班后，发现过道门无法打开，电话又联系不上王**，即使用工具撬门进入，发现王**已卧躺在高压配电间内，

张阳阳随即拨打120急救电话报警，120救护车到场后确认王**已经死亡，区公安分局随后到达现场进行勘察，排除了他杀。

（二）善后处理情况

事故发生后，新里程物业积极开展后事处理工作，目前已与死者家属达成共识，并签订了《人民调解协议书》。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

死亡一人，死者王**（男性、汉族、户籍地址江苏省***）。

（二）直接经济损失

事故造成的直接经济损失约为172万元，主要包括支付死者家属的补助金、抚恤金和丧葬费、事故善后处理事务性费用、委托检测鉴定费用等。

四、事故现场勘查及委托检测鉴定情况

（一）现场勘查情况

事故现场万航渡路838号绿地柒彩里高压配电间实际位于万航渡路818号地下车库出入通道B1层左侧，该处有一面向北侧的出入口大门，门上有锁，内侧有插销。门内为过道，过道左侧第一间为低压配电间，第二间为高压配电间，过道尽头为值班室三间房间相互之间均有墙体隔离，低压配电间和高压配电间均有铁门及门锁。事发地点为高压配电间入门靠左一排配电柜，上标有3P字样，配电柜正面有“暂停使用”及相关警示标牌，配电柜后部柜门敞开，柜底可见一只绝缘手套，柜外地面散落部门作业工具，经了解该配电柜实际为低压配电柜。

（二）尸表检测情况

受事故调查组委托，司法鉴定科学研究院对死者王**进行了法医学尸表检验。检验发现：死者右肩后侧多处表皮剥脱伴局部灰白色变，触之质地硬；右肩胛区表皮剥脱伴局部棕褐色变，周围可见充血带，触之质地硬。显微镜检验发现：右肩后侧及右肩胛区皮肤局部表皮与真皮解离，部分表皮剥脱，局部见表皮细胞核深染、拉长、排列紧密伴细胞间隙不清，呈极性化改变，真皮胶原纤维肿胀伴嗜伊红染色增强，局部皮肤附件极性化改变，真皮小血管充血。上述检验所见符合皮肤电流斑的法医病理学特征。未检见致命性机械性损伤及机械性窒息的尸表征象。根据尸表检验以及皮肤组织病理检验结果并结合案情分析：王**符合电击死

鉴定意见：王**符合电击死。

（三）现场电气安全检测情况

受事故调查组委托，上海电器设备检测所有限公司对静安区万航渡路838号绿地柒彩里地下B1层10KV高压变电站现场电气安全情况开展检测，并出具了《检测评估报告》。

通过对事故信息的调研以及对事故现场涉及 3P 配电柜及其内部电器元器等进行检验检测，现场评估分析总结如下：

现场检验发现：1、事故现场作业人员在 3P 配电柜底部拆解铜排作业时，上方主进线母排仍处于带电状态，加上作业空间狭小，存在触电事故风险。2、3P 配电柜作业区域内下方拆解铜排不带电，上方主进线铜排带电，测试发现主进线母排的线电压为 391.0V 的电压，事故作业人员拆解铜排时，误触碰带电主母排，发生触电事故。3、根据 GB/T 31989-2015 中的规定：10kV 电压等级且变压器容量在 630 kVA 及以上的配电室，应安排全天 24h 专人值班，每班不少于 2 人，应明确其中 1 人为值长；

而该 10kV 高压配电室的变压器容量为 2000kVA，需配置 2 人值班，而实际只配置 1 人，存在安全隐患。

基于以上现场情况，在该现场区域带电施工作业时，存在触电风险。

五、事故原因分析

（一）直接原因

死者王**在 10KV 高压配电室内 3P 配电柜底部拆解铜排作业时，右肩后侧触碰带电主母排，导致其本人触电死亡。

（二）间接原因

新里程公司未落实 10KV 高压配电室安全管理责任，未建立安全风险分级管控制度，未开展安全风险辨识和分级管控工作；对本单位的从业人员安全教育和培训流于形式无实效。

六、事故责任认定及对事故责任单位（个人）的处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

新里程公司未切实履行生产经营单位的安全生产主体责任[1]。未建立安全风险分级管控制度，未开展安全风险辨识和分级管控工作[2]；对本单位的从业人员安全教育和培训流于形式无实效[3]。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和

新里程公司对“9.22”一般触电事故的发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚[4]。

（二）对责任人员的责任认定及处理建议

王**，新里程公司员工，安全意识淡薄，在10KV高压配电室内3P 配电柜底部拆解铜排作业时，右肩后侧触碰带电主母排，导致其本人触电死亡。王**应当承担“9.22”一般触电事故发生的直接责任，鉴于其已经死亡，建议不予追究责任。

杨琰，新里程公司法定代表人。未落实生产经营单位主要负责人安全生产工作职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患[5]。杨琰对“9.22”一般触电事故的发生负有责任，建议区应急局依法予以行政处罚[6]。

王伟，新里程公司上海绿地柒彩里项目见习项目经理。未落实职责范围内的安全生产工作[7]，对“9.22”一般触电事故的发生负有责任，建议新里程公司根据企业内部奖惩规定予以处理，处理结果书面报区应急局。

七、事故防范及整改意见

新里程公司要深刻吸取“9.22”一般触电事故的惨痛教训，

安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：第（一）项 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:第（五）项 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:第（一）项 发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位的安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

认真学习《中华人民共和国安全生产法》，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的观念。要全面对重点场所和重要设施设备的安全风险辨识和分级管控工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要切实加强对高危作业岗位从业人员的安全管理，有针对性的开展安全教育和培训，督促从业人员严格执行本单位的安全规章制度和安全操作规程。要严格依照相关国家标准及行业标准，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，提高安全生产水平，确保安全生产。

静安区事故调查组

2025 年 11 月 14 日